

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ UL 00398/10/2023/LO

z dnia: 08.08.2026

Zleceniodawca:

BOŚ Leasing S.A.
ul. Żelazna 32
00-832 WARSZAWA

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 10.08.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny (SCAN) Seria-DR/BAU 0109658.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] VIII-2026

Rodzaj pojazdu:	Naczepa	VIN:	NP8LW329WPP000530
Marka:	OZGUL	Nr rejestracyjny:	WGM5423R
Model pojazdu:	LW3 58.0t	Nr Info-Ekspert:	251-00033
Wersja:	LW329	Rok produkcji:	2023

Data pierwszej rejestracji 05.01.2024

Data ważności badania technicznego 23.05.2027

Rodzaj naczepy Naczepa niskopodwoziowa

Dop. masa całkowita / Masa własna / Ładowność 52000 kg / 10900 kg / 41100 kg

Zawieszenie osi poduszki

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) czerwony 1-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 +Hamulce bębnowe	7 +Rampy hydrauliczne
2 +Komputer Smart Wabco	8 +Uchwyty mocowania ładunku
3 +Osie bezobsługowe TRAX	9 +Uchwyty poszerzenia pokładu wysuwane.
4 +Oś pierwsza unoszona	10 +Wyciągarka hydrauliczna Hammer Winch
	HWM 18.01.BS.
5 +Oś skrotna	11 Zbiornik na wodę
6 +Oświetlenie robocze tył 2 szt	

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
I Osi LZ:	*MICHELIN 245/70 R17.5 143/141J X MULTI T	11,0
I Osi LW:	*MICHELIN 245/70 R17.5 143/141J X MULTI T	11,0
I Osi PZ:	*MICHELIN 245/70 R17.5 143/141J X MULTI T	11,5
I Osi PW:	*MICHELIN 245/70 R17.5 143/141J X MULTI T	11,5
II Osi LZ:	*MICHELIN 245/70 R17.5 143/141J X MULTI T	10,5
II Osi LW:	*MICHELIN 245/70 R17.5 143/141J X MULTI T	10,5
II Osi PZ:	*MICHELIN 245/70 R17.5 143/141J X MULTI T	10,5
II Osi PW:	*MICHELIN 245/70 R17.5 143/141J X MULTI T	10,5
III Osi LZ:	*MICHELIN 245/70 R17.5 143/141J X MULTI T	10,5
III Osi LW:	*MICHELIN 245/70 R17.5 143/141J X MULTI T	10,5
III Osi PZ:	*MICHELIN 245/70 R17.5 143/141J X MULTI T	10,5
III Osi PW:	*MICHELIN 245/70 R17.5 143/141J X MULTI T	10,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
<i>Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2023. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 8 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.</i>	
KOREKTY RÓŻNE:	
Stwierdzone braki i uszkodzenia	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)
<i>Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.</i>	

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Naczepa posiada zabrudzenia,zarysowania. Drewniane wypełnienia pokładu z ubytkami i pęknięciami.

WZ

- Część środkowa zderzaka tylnego- wgnieciona,zarysowana, ogniska korozji.
- Przeowdy hydrauliczne najazdów rozkładanych- wgniecenia,zarysowania, ogniska korozji.
- Stopy podporowe przód- ogniska korozji.
- Osłona przeciwnajazdowa prawa- głęboko wgnieciona,zarysowana.
- Skrzynia narzędziowa - głęboko wgnieciona. Brak pokryw bocznych (rozerwane).
- Burty boczne rampy górnej ,, balkonu,,- brak.
- Klin pod koła- brak.



ZK

-Koło zapasowe - brak.

JAZDA KONTROLNA

Naczepa wyprężnięta bez napędu własnego.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk) do schowków	Brak.
3	Dowód rejestracyjny	NIE Okazano scan. dowodu tymczasowego.
4	Instrukcja obsługi	NIE
5	Gaśnica	NIE

Pojazd z rynku wtórnego windykacji.

Wymiary powierzchni ładunkowej:
Długość pokładu dolnego: ok. 9200 mm
Długość balkonu (szyi): ok. 4000 mm

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83




Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 02/08/2026BS

z dnia: 15.08.2026

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.