

Data wyceny **31.07.2026**
 Wycena na dzień **31.07.2026**
 Numer licencji / użytkownik **20342 / Zaufaj Rzeczoznawcy Sp.z o.o.**

DANE POJAZDU - kod EC 0145552

Numer rejestracyjny / numer VIN	W7GROM / WP1ZZZ95ZMLB65660
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	08.11.2021 / 56
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	54 361 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	96 800 / -42 439
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE

Marka	PORSCHE
Model	Macan 18-21
Typ	Macan GTS
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	1.08.2020 - 31.08.2021
Pojemność silnika (ccm)	2894
Moc kW / KM	280 / 380
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	V / 6
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.07)
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji
 Korekta na przebieg
 Wartość wyposażenia dealerskiego

Wartość pojazdu (brutto)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Aktywne żaluzje chłodzenia
- Alarm z funkcją dozoru wnętrza
- Asystent zjazdu - Porsche Hill Control (PHC)
- Auto Hold - system wspomagający ruszanie na wzniesieniu
- Automatyczna aktywacja reflektorów z funkcją Welcome Home
- Automatyczna pokrywa tylna
- Boczne poduszki powietrzne z przodu, zintegrowane w fotelach
- Connect Plus - pakiet aplikacji na smartphone, moduł LTE z czytnikiem kart SIM
- Czujnik dachowania
- Czujnik jakości pow. z oddzielną reg. strumienia pow. dla kier. i pas. z przodu, przycis. AC-MAX
- Elementy pochłaniające energię zderzenia w drzwiach
- Felgi aluminiowe 20", RS Spyder Design
- lakierowane na kolor czarny (satynowe wykoń.), z ogumieniem
- Filtr przeciwpyłkowy i filtr z węglem aktywnym
- Fotele przednie sportowe GTS regulowane elektrycznie w 8 kierunkach
- Funkcja Auto Start-Stop
- Funkcja automatycznego hamowania po kolizji
- Funkcja wyłączania poduszki powietrznej przedniego pasażera
- Funkcja żeglowania
- Gniazda 12V (dwa)
- Gniazda USB w schowku konsoli środkowej (dwa)
- Gniazda USB w tylnej konsoli środkowej (dwa)
- Haczyki na ubrania na słupku B i przedniego pasażera
- Hamulec postojowy - elektryczny
- Immobilizer z transponderem
- Kanapa tylna składana i dzielona w proporcjach 40:20:40, składany środkowy podłokietnik
- Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, wykończona skórą, z łopatkami zmiany biegów
- Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa
- Komputer pokładowy
- Kurtyny powietrzne wzdłuż całej ramy dachu i bocznych szyb od słupka A do C
- Lakier uni
- Lakierowana środkowa część tylnego pasa
- Listwa szyb bocznych w kolorze czarnym (wysoki połysk)
- Listwy boczne w kolorze czarnym matowym, z błyszczącym logo GTS
- Listwy dekoracyjne w kolorze srebrnym
- Logo Porsche i oznaczenie modelu na pokrywie bagażnika malowane w kolorze czarnym (mat)
- Lusterka boczne elektrycznie: regulowane, składane i podgrzewane, lusterko kierowcy asferyczne
- Mocowanie ISOFIX do fotelika dla dziecka na tylnych zewnętrznych fotelach
- Napinacze pasów bezpieczeństwa
- Ogrzewana tylna szyba z funkcją automatycznego wyłączenia
- Osłona przestrzeni bagażowej
- Osłony piast kół z w pełni kolorowym herbem Porsche
- Osłony progów Sport Design
- Pakiet Sound Plus z 10 głoś. o łącznej mocy 150W, wzmacniaczem i cyf. przetwarzaniem sygnału
- Pakiet wykończenia wnętrza skórą w kolorze standardowym
- Pakiet wykończenia wnętrza ze szczotkowanego aluminium w kolorze czarnym
- Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami przód i tył
- Podłokietnik składany w konsoli środkowej z regulacją wzdłużną
- Podsufitka z tkaniny
- Poduszki powietrzne, pełnowymiarowe, kierowcy i przedniego pasażera
- Porsche Active Suspension Management (PASM)
- Przycisk Off-road
- Przycisk SPORT
- Przygotowanie do montażu haka holowniczego
- Reflektory LED (czarne) z Porsche Dynamic Light
- System (PDLS) za światłami doświetlającymi zakręty
- Schowek pod fotelem pasażera
- Spojler dachowy w kolorze czarnym (wysoki połysk)
- System kontroli ciśnienia w oponach (TPM)
- System Porsche Communication Management (PCM) z modulem nawigacji, złączem audio i obsługą głosową
- System stabilizacji jazdy PSM z ABS, ASR, ABD, MSR i układem stabilizacji przyczepy
- Szyby elektr. z funkcją zadalnego zamykania, zabez. przed zakleszczeniem i fun. szybkiego domykania
- Szyby termoizolujące przyciemnione
- Światła przednie pozycyjne i kierunkowskazy LED
- Tapicerka skórzana GTS z elementami z materiału Race-Tex
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Trzecie światło stop LED umieszczone w spoilerze dachowym
- Tuner cyfrowy radia
- Tylne lampy LED, trójwymiarowe ze zintegrowanymi 4-punktowymi światłami hamowania i pasem świetlnym
- Uchwyty na butelki w schowkach w przednich i tylnych drzwiach
- Uchwyty na kubki w tylnym podłokietniku środkowym
- Uchwyty na kubki z przodu, dwa, zintegrowane, o zmiennej średnicy
- Układ mycia szyby z 2 prędkościami, wycieraniem okresowym, czujnikiem deszczu
- Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDW - Lane Departure Warning)
- Układ wydechowy sportowy ze sportowymi końcówkami w kolorze czarnym
- Wycieraczka tylnej szyby z wycieraniem okresowym i spryskiwaczem

- Zabezpieczenie krawędzi bagażnika aluminiowe
- Zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym
- Zagłówki przednie z 4-kierunkową regulacją
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie ze sprężynami stalowymi
- Zderzak przedni z wlotami powietrza
- Zderzak tylny z dyfuzorem w kolorze czarnym (matowe wykończenie)
- Zderzaki ze wzmocnionych belek poprzecznych i 2 odkształcalnych elementów
- Zestaw wskaźników z kol. wys. o wys. rozdziel. i przekątnej 4,8', PDK, wskaź. inter.serwis...
- Zintegrowany zestaw trzech okrągłych wskaźników z czarną tarczą obrotomierza

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- Asystent parkowania przód-tył, z kamerą cofania i Surround View
- Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)
- Dach panoramiczny
- Dywaniki podłogowe
- Fotele podgrzewane, przód
- Fotele przednie sportowe, adaptacyjne regulowane elektrycznie w 18 kierunkach z f. pamięci
- Fotele wentylowane, przód
- Jonizator powietrza
- Kierownica sportowa GT, wielofunkcyjna, podgrzewana
- Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniające się automatycznie (PA1)
- Pakiet oświetlenie komfortowego
- Pakiet Sport Chrono z przełącznikiem trybów jazdy
- Porsche Entry and Drive
- Schowek na smartfona
- System Apple CarPlay ze sterowaniem głosowym Siri
- System nagłośnienia BOSE Surround Sound, 14 głośników i subwoofer o łącznej mocy 710 W
- Szyba przednia podgrzewana
- Tapicerka skórzana GTS
- Tarcza obrotomierza w kolorze White
- Tempomat adaptacyjny
- Wspomaganie układu kierowniczego PLUS
- Zawieszenie pneumatyczne z systemem Porsche Active Suspension
- Zbiornik paliwa 75 l
- Zestaw dla palących

OPONY

Zakup

Oś 1, Opona 2 (prawa), Michelin, 265/45 R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), Michelin, 295/40 R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), Michelin, 295/40 R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 1 (lewa), Michelin, 265/45 R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*

Opis stanu technicznego pojazdu

Porsche Macan GTS - W7GROM



Marka / model	Porsche Macan GTS	Nr rejestracyjny	W7GROM
VIN	WP1ZZZ95ZMLB65660	Przebieg	54 361 km
Rok produkcji	2021	Silnik / moc	2 894 cm ³ / 280 kW
Skrzynia / napęd	automatyczna / 4x4 (AWD)	Kolor / nadwozie	biały / kombi

Wniosek końcowy

Pojazd zidentyfikowano na podstawie dokumentacji oględzin, zdjęć i raportu CEPiK. Na dostarczonym materiale nie stwierdzono uszkodzeń ponadnormatywnych; widoczny stan nadwozia, wnętrza, bagażnika, kół i elementów zewnętrznych oceniono jako akceptowalny eksploatacyjnie. Dach panoramiczny sprawdzono w położeniu zamkniętym i otwartym - mechanizm działał prawidłowo, co dokumentują zdjęcia P13 i P14. Pomiar lakieru mieści się w zakresie 0-150 µm, a bieżnik ogumienia wynosi 5,7-5,8 mm. Wyposażenie uzupełniono na podstawie wyceny Eurotax nr 23 z 31.07.2026, przypisanej do tego samego numeru VIN.

1. Identyfikacja pojazdu

Marka / model	Porsche / Macan	Wersja	GTS
Nr rejestracyjny	W7GROM	VIN	WP1ZZZ95ZMLB65660
Rok produkcji	2021	Pierwsza rejestracja	08.11.2021
Rodzaj nadwozia	samochód osobowy, kombi	Liczba drzwi / miejsc	5 / 5
Silnik / paliwo	benzynowy	Pojemność / moc	2 894 cm ³ / 280 kW
Skrzynia biegów	automatyczna, 7-biegowa	Napęd	4x4 (AWD)
Przebieg	54 361 km	Kolor	biały
Źródło danych	oględziny, CEPiK, zdjęcia, wycena	Status zgodności	VIN zgodny; wycena ma nr rej. W7GROM

Porsche Macan GTS z 2021 r., silnik benzynowy V6 2,9 l o mocy 280 kW, automatyczna skrzynia 7-biegowa i napęd AWD. Numer VIN potwierdzono w dokumentach i na pojeździe. Przebieg oględzin 54 361 km jest wyższy od odczytu CEPiK 44 250 km z 07.11.2024. Wycena wykorzystana do uzupełnienia wyposażenia zawiera ten sam VIN, lecz numer rejestracyjny W7GROM i datę pierwszej rejestracji 08.11.2021; dane identyfikacyjne raportu przyjęto z CEPiK i dokumentacji oględzin

Dokumentacja pojazdu

Dowód rejestracyjny	okazano	Tablice rejestracyjne	obecne
Karta pojazdu / pozwolenie	nie okazano	Instrukcja obsługi	nie okazano
Książka serwisowa	nie okazano	Faktury / historia obsługi	brak danych
Kluczyki	okazano	Polisa OC	aktualna do 28.10.2026
VIN na pojeździe	zgodny	Tabliczka znamionowa	sfotografowana

2. Ogumienie i pomiar lakieru

Opony przód	Michelin Latitude Sport 3	Opony tył	Michelin Latitude Sport 3
Rozmiar opon	przód 265/45 R20; tył 295/40 R20	Sezon / producent	letnie / Michelin
Bieżnik przód	5,7 mm / 5,7 mm	Bieżnik tył	5,7 mm / 5,8 mm
Felgi	bez widocznych deformacji	Koło zapasowe / zestaw	nie okazano
Zakres lakieru	0-150 µm	Elementy lakierowane	nie wskazano
Elementy szpachlowane	nie wskazano	Uwagi pomiarowe	wartości oznaczone jako fabryczne

Ogumienie ma równomierny bieżnik 5,7-5,8 mm. Raport pomiarowy wskazuje wartości w zakresie fabrycznym 0-150 µm na badanych elementach. Brak podstaw do stwierdzenia napraw lakierniczych.

3. CEPiK

Status pojazdu	zarejestrowany	Pierwsza rejestracja	08.11.2021
Ostatnie badanie techniczne	07.11.2024, wynik pozytywny	Następne badanie	ważne do 07.11.2026
Ostatni odczyt licznika	44 250 km	OC	aktualne do 28.10.2026
Liczba właścicieli	2 od rejestracji; obecnie 1	Ważne adnotacje	brak współwłaścicieli

Dane CEPiK potwierdzają rejestrację, aktualne badanie techniczne i polisę OC. Odczyt 44 250 km pochodzi z badania z 07.11.2024; przebieg oględzin 54 361 km jest chronologicznie wyższy.

4. Historia pojazdu szkodowa

Data zdarzenia	brak danych	Przebieg	brak danych
Kwota	brak danych	Zakres	brak danych
Źródło informacji	brak potwierdzonej historii szkód	Status	nie ustalono

W dostarczonych materiałach brak potwierdzonej historii szkodowej.

5. Wyposażenie pojazdu

Wyposażenie standardowe według wyceny Eurotax nr 23

- ABS
- Aktywne żaluzje chłodzenia
- Alarm z funkcją dozoru wnętrza
- Asystent zjazdu - Porsche Hill Control (PHC)
- Auto Hold - system wspomagający ruszanie na wzniesieniu
- Automatyczna aktywacja reflektorów z funkcją Welcome Home
- Automatyczna pokrywa tylna
- Boczne poduszki powietrzne z przodu, zintegrowane w fotelach
- Connect Plus - pakiet aplikacji na smartphone, moduł LTE z czytnikiem kart SIM
- Czujnik dachowania
- Czujnik jakości pow. z oddzielną reg. strumienia pow. dla kier. i pas. z przodu, przycis. AC-MAX
- Elementy pochłaniające energię zderzenia w drzwiach
- Felgi aluminiowe 20", RS Spyder Design lakierowane na kolor czarny (satynowe wykoń.), z ogumieniem
- Filtr przeciwpyłkowy i filtr z węglem aktywnym
- Fotele przednie sportowe GTS regulowane elektrycznie w 8 kierunkach
- Funkcja Auto Start-Stop
- Funkcja automatycznego hamowania po kolizji
- Funkcja wyłączania poduszki powietrznej przedniego pasażera
- Funkcja żeglowania
- Gniazda 12V (dwa)
- Gniazda USB w schowku konsoli środkowej (dwa)
- Gniazdko USB w tylnej konsoli środkowej (dwa)
- Haczyki na ubrania na słupku B i przedniego pasażera
- Hamulec postojowy - elektryczny
- Immobilizer z transponderem
- Kanapa tylna składana i dzielona w proporcjach 40:20:40, składany środkowy podłokietnik
- Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, wykończona skórą, z łopatkami zmiany biegów
- Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa
- Komputer pokładowy
- Kurtyny powietrzne wzdłuż całej ramy dachu i bocznych szyb od słupka A do C
- Lakier uni
- Lakierowana środkowa część tylnego pasa
- Listwa szyb bocznych w kolorze czarnym (wysoki połysk)
- Listwy boczne w kolorze czarnym matowym, z błyszczącym logo GTS
- Listwy dekoracyjne w kolorze srebrnym
- Logo Porsche i oznaczenie modelu na pokrywie bagażnika malowane w kolorze czarnym (mat)
- Lusterka boczne elektrycznie: regulowane, składane i podgrzewane, lusterko kierowcy asferyczne
- Mocowanie ISOFIX do fotelika dla dziecka na tylnych zewnętrznych fotelach
- Napinacze pasów bezpieczeństwa
- Ogrzewana tylna szybka z funkcją automatycznego wyłączenia
- Osłona przestrzeni bagażowej
- Osłony piast kół z w pełni kolorowym herbem Porsche
- Osłony progów Sport Design

6. Wyposażenie pojazdu - ciąg dalszy

Wyposażenie standardowe - ciąg dalszy

- Pakiet Sound Plus z 10 głośn. o łącznej mocy 150W, wzmacniaczem i cyf. przetwarzaniem sygnału
- Pakiet wykończenia wnętrza skórą w kolorze standardowym
- Pakiet wykończenia wnętrza ze szczotkowanego aluminium w kolorze czarnym
- Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami przód i tył
- Podłokietnik składany w konsoli środkowej z regulacją wzdłużną
- Podsufitka z tkaniny
- Poduszki powietrzne, pełnowymiarowe, kierowcy i przedniego pasażera
- Porsche Active Suspension Management (PASM)
- Przycisk Off-road
- Przycisk SPORT
- Przygotowanie do montażu haka holowniczego
- Reflektory LED (czarne) z Porsche Dynamic Light System (PDLS) za światłami doświetlającymi zakręty
- Schowek pod fotelem pasażera
- Spojler dachowy w kolorze czarnym (wysoki połysk)
- System kontroli ciśnienia w oponach (TPM)
- System Porsche Communication Management (PCM) z modułem nawigacji, łączem audio i obsługą głosową
- System stabilizacji jazdy PSM z ABS, ASR, ABD, MSR i układem stabilizacji przyczepy
- Szyby elektr. z funkcją zadalnego zamykania, zabez. przed zakleszczeniem i fun. szybkiego domykania
- Szyby termoizolujące przyciemnione
- Światła przednie pozycyjne i kierunkowskazy LED
- Tapicerka skórzana GTS z elementami z materiału Race-TEX
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Trzecie światło stop LED umieszczone w spoilerze dachowym
- Tuner cyfrowy radia
- Tylne lampy LED, trójwymiarowe ze zintegrowanymi 4-punktowymi światłami hamowania i pasem świetlnym
- Uchwyty na butelki w schowkach w przednich i tylnych drzwiach
- Uchwyty na kubki w tylnym podłokietniku środkowym
- Uchwyty na kubki z przodu, dwa, zintegrowane, o zmiennej średnicy
- Układ mycia szyby z 2 prędkościami, wycieraniem okresowym, czujnikiem deszczu
- Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDW - Lane Departure Warning)
- Układ wydechowy sportowy ze sportowymi końcówkami w kolorze czarnym
- Wycieraczka tylnej szyby z wycieraniem okresowym i spryskiwaczem
- Zabezpieczenie krawędzi bagażnika aluminiowe
- Zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym
- Zagłówki przednie z 4-kierunkową regulacją
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie ze sprężynami stalowymi
- Zderzak przedni z wlotami powietrza
- Zderzak tylny z dyfuzorem w kolorze czarnym (matowe wykończenie)
- Zderzaki ze wzmocnionych belek poprzecznych i 2 odkształcalnych elementów
- Zestaw wskaźników z kol. wyż. o wys. rozdziel. i przekątnej 4,8", PDK, wskaż. inter.serwis...
- Zintegrowany zestaw trzech okrągłych wskaźników z czarną tarczą obrotomierza

6. Wyposażenie pojazdu - ciąg dalszy

Wyposażenie dodatkowe dealerskie

Asystent parkowania przód-tył, kamera cofania i Surround View		Porsche Entry and Drive	
Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)		Schówek na smartfona	
Dach panoramiczny		Apple CarPlay ze sterowaniem głosowym Siri	
Dywaniki podłogowe		BOSE Surround Sound, 14 głośników i subwoofer, 710 W	
Fotele podgrzewane z przodu		Szyba przednia podgrzewana	
Fotele przednie sportowe, adaptacyjne, regulowane elektrycznie w 18 kierunkach z pamięcią		Tapicerka skórzana GTS	
Fotele wentylowane z przodu		Tarcza obrotomierza w kolorze White	
Jonizator powietrza		Tempomat adaptacyjny	
Kierownica sportowa GT, wielofunkcyjna, podgrzewana		Wspomaganie układu kierowniczego PLUS	
Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniające się automatycznie (PA1)		Zawieszenie pneumatyczne z Porsche Active Suspension Management (PASM)	
Pakiet oświetlenia komfortowego		Zbiornik paliwa 75 l	
Pakiet Sport Chrono z przełącznikiem trybów jazdy		Zestaw dla palących	

Źródło: wycena Eurotax nr 23 z 31.07.2026, VIN WP1ZZZ95ZMLB65660. Wycena wskazuje stan pojazdu jako dobry.

Braki / elementy do potwierdzenia: koło zapasowe lub zestaw naprawczy, podnośnik, narzędzia, instrukcja obsługi i książka serwisowa nie zostały potwierdzone jako obecne.

7. Stan mechaniczny i opis słowny stanu technicznego

7.1 Nadwozie i powłoka lakiernicza

Pomiar grubości powłoki wykonano; wartości raportowane mieszczą się w zakresie 0-150 µm. Na zdjęciach ogólnych nie stwierdzono wgnieceń, korozji, głębokich zarysowań ani innych uszkodzeń ponadnormatywnych. Widoczny stan uznano za akceptowalny eksploatacyjnie. Nie wydzielono uszkodzeń N ani A.

7.2 Zderzaki i elementy z tworzywa

Zderzaki, listwy, lusterka, atrapy, osłony i lampy bez widocznych pęknięć, deformacji, ubytków materiału lub nieprawidłowych mocowań. Stan akceptowalny.

7.3 Wnętrze pojazdu

Tapicerka, deska rozdzielcza, tunel centralny i elementy sterowania prezentują stan odpowiadający normalnej eksploatacji. Nie ujawniono rozdarć, przepaleń, złamań ani trwałych plam. Stan akceptowalny.

7.4 Przestrzeń bagażowa / ładunkowa

Wykładzina i osłony bagażnika bez widocznych uszkodzeń ograniczających funkcjonalność. Brak danych o obecności koła zapasowego lub zestawu naprawczego.

7.5 Koła, felgi i ogumienie

Opony Michelin Latitude Sport 3, letnie; przód 265/45 R20, tył 295/40 R20. Bieżnik 5,7-5,8 mm. Felgi bez widocznych ubytków, pęknięć i deformacji. Stan akceptowalny.

7.6 Mechanika

Raport oględzin określa silnik, skrzynię biegów, układ napędowy, zawieszenie, hamulce, wspomaganie, klimatyzację, instalację elektryczną i oświetlenie jako sprawne lub w dobrym stanie. Poziomy oleju i płynu chłodniczego prawidłowe; brak wycieków i nietypowych hałasów.

7.7 Dach panoramiczny

Dach panoramiczny sprawdzono podczas oględzin w położeniu zamkniętym i otwartym. Mechanizm otwierania i zamykania działał prawidłowo, bez zgłoszonych uwag. Zdjęcia P13 i P14 dokumentują sprawdzenie działania; nie stanowią dokumentacji uszkodzenia.

8. Jazda próbna

Jazda próbna	wykonano na placu	Warunki	plac manewrowy
Przyspieszanie	bez uwag	Hamowanie	bez uwag
Prowadzenie	bez uwag	Skrzynia podczas jazdy	bez uwag
Kontrolki / błędy	brak potwierdzonych błędów	Wniosek	jazda na placu bez uwag

Zakres próby ograniczono do jazdy na placu. W raporcie nie odnotowano uwag do prowadzenia, napędu ani hamowania.

9. Klasyfikacja uszkodzeń według PZWLP


Kategoria	Zakres	Ocena / kwalifikacja
N	Nie stwierdzono uszkodzeń ponadnormatywnych.	Brak kwalifikacji N
A	Nie wydzielono uszkodzeń wymagających warunkowej akceptacji lub ponownej weryfikacji.	Stan widoczny akceptowalny
P	Zdjęcia podstawowe F1-F14 oraz dokumentacyjne P1-P14, w tym dach panoramiczny.	Bez kwalifikacji szkody

Wszystkie widoczne ślady użytkowania oceniono jako mieszczące się w granicach zużycia akceptowalnego. Zdjęcia dachu panoramicznego przeniesiono do galerii P jako potwierdzenie działania, a nie jako dokumentację uszkodzenia.


10. Zdjęcia podstawowe




F1 - Przód pojazdu
zdjęcie dokumentacyjne



F2 - Tył pojazdu
zdjęcie dokumentacyjne



F3 - Lewa strona pojazdu
zdjęcie dokumentacyjne



F4 - Prawa strona pojazdu
zdjęcie dokumentacyjne


10. Zdjęcia podstawowe - ciąg dalszy



F5 - Przekątna przednia lewa
zdjęcie dokumentacyjne



F6 - Przekątna przednia prawa
zdjęcie dokumentacyjne




F7 - Przekątna tylna lewa
zdjęcie dokumentacyjne




F8 - Przekątna tylna prawa
zdjęcie dokumentacyjne

10. Zdjęcia podstawowe - ciąg dalszy




F9 - Lewa strona tylna
zdjęcie dokumentacyjne



F10 - Prawa strona tylna
zdjęcie dokumentacyjne



F11 - Otwarty bagażnik
zdjęcie dokumentacyjne




F12 - Otwarte lewe drzwi
zdjęcie dokumentacyjne

10. Zdjęcia podstawowe - ciąg dalszy



F13 - Podwozie przednie
zdjęcie dokumentacyjne



F14 - Podwozie tylne
zdjęcie dokumentacyjne

11. Uszkodzenia N - nieakceptowalne / ponadnormatywne

Nie stwierdzono uszkodzeń możliwych do zakwalifikowania jako N. Nie zamieszczono zdjęć w tej sekcji, ponieważ żaden z dostarczonych kadrów nie dokumentuje uszkodzenia ponadnormatywnego.

12. Uszkodzenia A - akceptowalne warunkowo / do weryfikacji

Nie wydzielono uszkodzeń wymagających kwalifikacji A. Wszystkie widoczne ślady użytkowania oceniono jako akceptowalne eksploatacyjnie. Zdjęcia dachu panoramicznego nie przedstawiają uszkodzenia - dokumentują prawidłowe działanie dachu w położeniu zamkniętym i otwartym i zostały umieszczone w galerii P jako P13 i P14.

13. Galeria P - pozostałe zdjęcia bez kwalifikacji szkody



P1 - Deska rozdzielcza
zdjęcie dokumentacyjne



P2 - Centralny kokpit
zdjęcie dokumentacyjne




P3 - Tunel centralny
zdjęcie dokumentacyjne



P4 - Kierownica
zdjęcie dokumentacyjne

13. Galeria P - ciąg dalszy




P5 - Multimedia i kamera
zdjęcie dokumentacyjne



P6 - Nawigacja
zdjęcie dokumentacyjne



P7 - Licznik przebiegu
zdjęcie dokumentacyjne



P8 - Wyświetlacz serwisowy
zdjęcie dokumentacyjne

13. Galeria P - ciąg dalszy



P9 - Komora silnika
zdjęcie dokumentacyjne



P10 - Numer VIN
zdjęcie dokumentacyjne




P11 - Tabliczka znamionowa
zdjęcie dokumentacyjne




P12 - Dowód rejestracyjny i kluczyki
zdjęcie dokumentacyjne

13. Galeria P - ciąg dalszy



P13 - Dach panoramiczny - położenie zamknięte
zdjęcie dokumentacyjne



P14 - Dach panoramiczny - położenie otwarte, mechanizm działa
zdjęcie dokumentacyjne

14. Podsumowanie końcowe

Pojazd został zidentyfikowany na podstawie numeru VIN, dokumentacji oględzin i danych CEPiK. Dokumentacja podstawowa jest częściowa: okazano dowód rejestracyjny i kluczyki, natomiast nie potwierdzono książki serwisowej ani instrukcji obsługi. Pomiar grubości lakieru mieści się w zakresie oznaczonym jako fabryczny, a na zdjęciach nie ujawniono uszkodzeń ponadnormatywnych. Widoczny stan nadwozia, zderzaków, wnętrza, bagażnika, kół i ogumienia oceniono jako akceptowalny eksploatacyjnie. Dach panoramiczny sprawdzono w położeniu zamkniętym i otwartym; mechanizm działał prawidłowo, a zdjęcia P13-P14 dokumentują tę próbę. Stan mechaniczny w raporcie oceniono jako dobry lub sprawny, a jazda próbna na placu przebiegła bez uwag. Wyposażenie standardowe i dodatkowe uzupełniono z wyceny Eurotax nr 23, przypisanej do tego samego numeru VIN;

Zalecenia

- potwierdzić kompletność książki serwisowej, instrukcji obsługi oraz zestawu naprawczego i narzędzi
- przed zakupem wykonać pełną diagnostykę komputerową i jazdę próbną w warunkach drogowych