



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00703/26
Data zlecenia	6 sierpień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	HYUNDAI
Model	TUCSON
Numer rejestracyjny	SK3F022
Rok produkcji	2024
Numer VIN	TMAJJC81BXSJ583950

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy			
Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00703/26

Nr rejestracyjny

SK3F022

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21418
Numer sprawy	VHS00703/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	13.08.2026
Wycena na dzień	13.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	SK3F022 / TMAJC81BXSJ583950
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	30.01.2025 / 19
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	68 048 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	30.01.2028
Lakier	----

Marka	HYUNDAI
Model	Tucson 24-
Typ	Tucson 1.6 T-GDi 48V Smart 2WD DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1598
Moc kW / KM	118 / 160
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS+ESC+DBC+HAC+TSA+MCB
- Asystent inteligentny ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA)
- Asystent podążania po pasie ruchu (LFA)
- Asystent utrzym. pasa ruchu (LKA), monit. uwagi kier. (DAW), inf. o odjechaniu poprz. poj. (LVDA)
- Czujnik deszczu
- Dostęp bezkluczykowy
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego (2 kierunki)
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego (2 kierunki)
- Fotele przednie podgrzewane
- Gazetownik w oparciu fotela kierowcy
- Głośniki w drzwiach przednich
- Głośniki wysokotonowe
- Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- Haczyki do mocowania bagaży
- Immobilizer
- Aktualizacja OTA
- Asystent monitorowania martwego pola (BCA) oraz ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCA)
- Asystent unikania kolizji czołowych (FCA)
- Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
- Czujniki parkowania, przód i tył
- Felgi aluminiowe 18, z ogumieniem 235/55
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Funkcja automatycznego odparowywania szyb
- Gazetownik w oparciu fotela pasażera
- Głośniki w drzwiach tylnych
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat
- Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- Kierownica obszyta skórą
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Klamki wewnętrzne w kolorze metalicznym
- Kanapa tylna składana w proporcji 40:20:40
- Kierownica podgrzewana
- Kierunkowskazy w lusterkach bocznych

- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
- Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
- Listwy progowe
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- Łopatki do zmiany biegów
- Nawiewy powietrza w drugim rzędzie
- Opony Continental
- Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem
- Osłony pod zderzakami w kolorze srebrnym
- Oświetlenie drugiego rzędu, LED
- Oświetlenie przestrzeni bagażowej LED
- Podłokietnik centralny z uchwytami na napoje
- Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe
- Port USB
- Port USB x2 z tyłu konsoli centralnej
- Reflektory LED
- Roleta bagażnika
- Siatka do mocowania bagaży
- Skrzynia biegów sterowana za pomocą przycisków (shift-by-wire)
- System Bluetooth z obsługą komend głosowych
- System monitorowania tylnej kanapy (RSA)
- System ratunkowy eCall
- Szyba czołowa z powłoką akustyczną
- Szyby sterowane elektrycznie z funkcją Auto Up-Down
- Światła pozycyjne LED
- Światła włączane automatycznie
- Tempomat
- Układ wspomagania kierowcy sterowany elektronicznie
- Wybór trybu jazdy
- Zaglówki tylne z regulacją wysokości
- Zestaw naprawczy
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem 4cale
- Lakier uni
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów
- Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach
- Ogranicznik prędkości
- Osłona przeciwsłoneczna kierowcy rozsuwana
- Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem
- Osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem LED
- Oświetlenie pierwszego rzędu LED
- Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
- Poduszka bezpieczeństwa centralna
- Poduszki bezpieczeństwa przednie
- Port USB w konsoli centralnej
- Przygotowanie do montażu haka holowniczego
- Relingi dachowe
- Schowek pod podłogą bagażnika
- Skrzynia biegów automatyczna 7-biegowa
- Spoiler tylny z trzecim światłem Stop
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System multimed. 12,3cal.z ekranem dotykowym ,DAB,naw. z usł. Live,Bluelink,AppleCarPlay,AndroidAuto
- Szyba czołowa atermiczna
- Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne, tył
- Tapicerka materiałowa
- Trzecie światło stop LED
- Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawienia pojazdu na miejscu)
- Zaglówki przednie z regulacją wysokości
- Zamek centralny, alarm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier metaliczny
- Pakiet LED2
 - Grill wykończony w kolorze ciemnego chromu
 - Szyby przednie atermiczne
 - Szyby przednie laminowane
 - Szyby tylne przyciemniane
 - Światła do jazdy dziennej typu Hidden Mirror
 - Światła tylne LED
 - Zderzak tylny wykończony w kolorze Glossy Black




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Continental EcoContact 6	PP	235/50 R18	1,5
Continental EcoContact 6	PL	235/50 R18	1,6
Continental EcoContact 6	TP	235/50 R18	4,4
Continental EcoContact 6	TL	235/50 R18	4,5
ZESTAW NAPRAWCZY	KOŁO ZAPASOWE		
-	-	-	-



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	PĘKNIĘCIE
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
SPOILER ZDERZAKA TYLNEGO	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
LUSTERKO PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KOŁO KIEROWNICY	NADMIERNE ZUŻYCIE
FOTEL PRZEDNI LEWY	ZABRUDZENIE
FOTEL PRZEDNI PRAWY	ZABRUDZENIE
DESKA ROZDZIELCZA	ZABRUDZENIE
KANAPA TYLNA	ZABRUDZENIE
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)	
LOGO PRODUCENTA – odpryski;	



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Niskie ciśnienie opony przedniej prawej.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	128
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE























ZDJĘCIA USZKODZEŃ















DOKUMENTY POJAZDU

