



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00702/26
Data zlecenia	6 sierpień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	HYUNDAI
Model	I30
Numer rejestracyjny	NE4833K
Rok produkcji	2023
Numer VIN	TMAH281BAPJ153693

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00702/26

Nr rejestracyjny

NE4833K

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21410
Numer sprawy	VHS00702/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	13.08.2026
Wycena na dzień	13.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	NE4833K / TMAH281BAPJ153693
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	20.12.2023 / 32
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	65 267 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	20.12.2026
Lakier	----

Marka	HYUNDAI
Model	i30 Wagon 20-24
Typ	i30 1.0 T-GDI Modern
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	998
Moc kW / KM	88 / 120
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	M / 6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych
- Bagażnik z dwupoziomową podłogą
- Czujniki parkowania tylne
- Felgi stalowe 15", z kołpakami, ogumienie 195/65
- Głośniki w drzwiach przednich
- Gniazdo 12 V w bagażniku
- Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat
- Immobilizer
- Kanapa tylna składana w proporcji 60:40
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem
- Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
- Listwa ozdobna, czarna
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Ogranicznik prędkości
- Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem
- Asystent utrzymania pasa ruchu LKA
- Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci
- Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Głośniki w drzwiach tylnych
- Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
- Haczyki do mocowania bagażu
- Kanały nawiewu powietrza w drugim rzędzie
- Kierownica obszyta skórą
- Kierunkowskazy w przednich błotnikach
- Klimatyzacja manualna
- Koło zapasowe - dojazdowe
- Kontrola stanu technicznego bezpłatna - 5 lat
- Lakier uni
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane
- Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach
- Opony Hankook
- Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem

- Oświetlenie drugiego rzędu
- Oświetlenie przestrzeni bagażowej
- Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe
- Port USB
- Radio DAB+RDS
- Relingi dachowe
- Spojler tylny z trzecim światłem Stop LED
- System ABS z elektroniczną kontrolą stabilizacji ESC i asystentem podjazdu HAC
- System informowania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA)
- Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła włączane automatycznie
- Tempomat
- Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawienia pojazdu na miejscu)
- Zagłówki tylne z regulacją wysokości
- Zderzak tylny z ozdobną listwą w kolorze chromu
- Oświetlenie pierwszego rzędu + schowek na okulary
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Poduszki bezpieczeństwa przednie
- Przygotowanie do montażu haka holowniczego
- Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
- Roleta bagażnika
- Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
- System Bluetooth
- System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW)
- Szyby sterowane elektrycznie, kierowcy z funkcją Auto Down
- Światła przeciwmgielne przednie
- Tapicerka materiałowa
- Uchwyty na napoje
- Wspomaganie kierownicy - elektryczne
- Zamek centralny, alarm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Pakiet Design
 - Felgi aluminiowe 15", z ogumieniem 195/65
 - Szyby tylne przyciemniane
- Pakiet Display
 - Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
 - Kierunkowskazy w lusterkach bocznych
 - Lusterka boczne składane elektrycznie
 - System Bluetooth z obsługą komend głosowych
 - System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB, Apple CarPlay, Android Auto
 - Szyby sterowane elektrycznie, z funkcją Auto Up-Down



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	150 - 200

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Falken Eurowinter HS02	PP	195/65 R15	3,6
Falken Eurowinter HS02	PL	195/65 R15	4,1
Falken Eurowinter HS02	TP	195/65 R15	5,2
Falken Eurowinter HS02	TL	195/65 R15	5,7
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
SPOILER ZDERZAKA TYLNEGO	ZARYSOWANIE
POKRYWA TYLNA	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
SZYBA TYLNA\POKRYWY TYLNEJ	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KOŁO KIEROWNICY	NADMIERNE ZUŻYCIE
KANAPA TYLNA	INNE
PODSUFITKA	ZABRUDZENIE
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	INNE
KANAPA TYLNA	ZABRUDZENIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
FOTEL PRZEDNI PRAWY	ZABRUDZENIE
DESKA ROZDZIELCZA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)	
POKRYWA PRZEDNIA oraz BŁOTNIK PRZEDNI LEWY - zanieczyszczenia farbą; KANAPA TYLNA - odkształcenie;	
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH - zarysowanie;	



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	141
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE























ZDJĘCIA USZKODZEŃ


















DOKUMENTY POJAZDU



