



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

### DANE ZLECENIODAWCY

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Firma | VEHIS FINANSE SP. Z O.O. |
|       | AL. MURCKOWSKA 14C       |
|       | 40-265 KATOWICE          |

### DANE WYKONAWCY

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Firma         | PARTNER CRLS SP. Z O.O. |
| Rzecznik      | MATEUSZ KELER           |
| Nr zlecenia   | VHS00717/26             |
| Data zlecenia | 12 sierpień 2026        |

### IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Marka               | BYD               |
| Model               | BYD SEAL 5 DM     |
| Numer rejestracyjny | DX96291           |
| Rok produkcji       | 2025              |
| Numer VIN           | LC0C76C44S0233494 |

### LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

|                     |       |                       |     |
|---------------------|-------|-----------------------|-----|
| Dowód rejestracyjny | ORYG. | Tablice rejestracyjne | TAK |
| Klucz główny        | TAK   | Apteczka              | NIE |
| Klucz zapasowy      | TAK   | 1 SZT. Gaśnica        | TAK |
| Instrukcja obsługi  | NIE   | Trójkąt ostrzegawczy  | TAK |
| Książka serwisowa   | NIE   |                       |     |

### OPIS OGÓLNY POJAZDU\* - UWAGA

\* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

### ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

|                                            |     |                                     |     |
|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego | TAK | Ekspertyza - Stan techniczny        | TAK |
| Ekspertyza - Lakier/Ogumienie              | TAK | Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa | TAK |



**PARTNER**  
CRLS

## **EKSPERTYZA POJAZDU**

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00717/26

Nr rejestracyjny

DX96291

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



**PARTNER**  
CRLS

## OCENA STANU POJAZDU

### DANE ZLECENIA

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Numer wyceny                | 21460                |
| Numer sprawy                | VHS00717/26          |
| Zlecniodawca                |                      |
| Data i miejsce oględzin     |                      |
| Data wyceny                 | 21.08.2026           |
| Wycena na dzień             | 21.08.2026           |
| Numer licencji / użytkownik | 38107 / Partner CRLS |

### DANE POJAZDU

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Numer rejestracyjny / numer VIN                | DX96291 / LC0C76C44S0233494         |
| Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach | 24.10.2025 / 10                     |
| Rok produkcji                                  | 2025                                |
| Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia   | 51 778 / Odczytany                  |
| Data następnego badania technicznego           | 28.10.2026                          |
| Lakier                                         | ----                                |
| Marka                                          | BYD                                 |
| Model                                          | Seal 5 DM-i 25-                     |
| Typ                                            | Seal 5 DM-i 1.5 Comfort             |
| Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc | Sedan / 4 / 5                       |
| Pojemność silnika (ccm)                        | 1498                                |
| Moc kW / KM                                    | 72 / 98                             |
| Paliwo / katalizator                           | Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF |
| Układ / liczba cylindrów                       | R / 4                               |
| Skrzynia / liczba biegów                       | A / 1                               |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Asystent awaryjny pasa ruchu (ELKA)
- Asystent pasa ruchu (LKA)
- Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)
- Blokada drzwi automatyczna
- Czujniki parkowania z tyłu
- Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)
- Felgi aluminiowe 17", dwukolorowe z ogumieniem 215/55
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6-kierunkach
- Funkcja zasilania urządzeń zewnętrznych Vehicle-to-Load (V2L)
- Gniazda USB z tyłu, 2 x 18W typu C
- Gwarancja na baterię 8 lat lub 200 000 km.
- Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (EPB)
- Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą wegańską
- Kluczyk cyfrowy BYD
- Kontroler hamowania hamulcem postojowym (CDP)
- Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane
- Android Auto i Apple CarPlay
- Asystent hamowania hydrauliczny HBA
- Asystent zapobiegający niezamierzonemu opuszczaniu pasa ruchu (LDA)
- Automatyczny hamulec postojowy (Auto Hold)
- Blokada drzwi tylnych mechaniczna (bezpieczeństwo dzieci)
- Ekran dotykowy 12,8" elektrycznie obracany
- ESP
- Filtr cząstek PM2,5
- Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 kierunkach
- Gniazda USB z przodu, 1 x 18W typu C, 1 x 18W typu A
- Gniazdko 12 V
- Gwarancja na samochód 6 lat lub 150 000 km.
- Kamera tylna
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Komfortowe zatrzymanie (CST)
- Lakier metaliczny
- Łączność pokładowa 4G

- Ładowarka pokładowa (OBC) 6,6 kW AC
- Nawiewy z tyłu
- Ostrzeżenie przed najechaniem na tył pojazdu poprzedzającego (FCW)
- Oświetlenie LED do czytania z przodu
- Oświetlenie LED w drzwiach przednich
- Otwieranie bezkluczykowe pojazdu i uruchamianie silnika
- Pas bezpieczeństwa z ogranicznikiem naprężenia przy miejscu środkowym z tyłu
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami przy miejscach skrajnych z tyłu
- Podłokietnik tylny, 2 uchwyty na kubki
- Poduszka powietrzna przednia pasażera, przełącznik dezaktywacji
- Poduszki powietrzne kurtynowe boczne
- Radio DAB+ i FM
- Siedzenia tylne z manualnie regulowanymi zagłówkami
- System audio, 6 głośników
- System kontroli trakcji (TCS)
- System pośredniego wykrywania zmęczenia kierowcy (DFM)
- System wspomagania ruszania pod górę (HHC)
- Szyby boczne sterowane jednym naciśnięciem, z zabezpieczeniem przed przycięciem palców
- Światła przednie LED, włączane/wyłączane automatycznie
- Światło tylne przeciwmgłowe
- Tempomat adaptacyjny (ACC) i inteligentny tempomat (ICC)
- Włącznik/wyłącznik czasowy przednich świateł (Follow me home)
- Wycieraczki szyby przedniej sterowane czujnikiem deszczu
- Zamek centralny
- Napęd bezpośredni, bez skrzyni biegów
- Oparcie kanapy tylnej dzielone w proporcji 40:60
- Ostrzeżenie przed niezamierzonym opuszczaniem pasa ruchu (LDW)
- Oświetlenie LED do czytania z tyłu po bokach
- Oświetlenie przypodłogowe z przodu
- Panel wskaźników z ekranem TFT LCD 8.8"
- Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami naprężenia
- Podłokietnik środkowy przedni, 2 uchwyty na kubki
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszki powietrzne boczne z przodu
- Połączenie alarmowe
- Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)
- Sterowanie głosem, inteligentne z komendą "Hej, BYD"
- System hamowania awaryjnego, automatyczny (AEB)
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System przeciwkradzieżowy
- Szyberdach uchylany z funkcją zapobiegającą przycięciu palców, roleta regulowana ręcznie
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła tylne LED
- Tapicerka ze skóry wegańskiej
- Usługa w chmurze – aplikacja BYD
- Wspomaganie kierownicy
- Zaczepy ISOFIX i i-Size na miejscach skrajnych z tyłu




**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

### LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [ $\mu\text{m}$ ]

| NUMER I NAZWA ELEMENTU    | PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. POKRYWA PRZEDNIA       | do 150                     |
| 2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY   | do 150                     |
| 3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY    | do 150                     |
| 4. DRZWI PRZEDNIE LEWE    | do 150                     |
| 5. DACH                   | do 150                     |
| 6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY   | do 150                     |
| 7. PRÓG LEWY              | do 150                     |
| 8. DRZWI TYLNE LEWE       | do 150                     |
| 9. BŁOTNIK TYLNY LEWY     | do 150                     |
| 10. POKRYWA TYLNA         | do 150                     |
| 11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY   | do 150                     |
| 12. DRZWI TYLNE PRAWY     | do 150                     |
| 13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY | do 150                     |
| 14. PRÓG PRAWY            | do 150                     |
| 15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY  | do 150                     |
| 16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY  | do 150                     |
| 17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY | do 150                     |

### OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

| PRODUCENT TYP    |               | ROZMIAR    | BIEŻNIK |
|------------------|---------------|------------|---------|
| Zeetex ZT8000 4S | PP            | 215/55 R17 | 4,5     |
| Zeetex ZT8000 4S | PL            | 215/55 R17 | 4,6     |
| Zeetex ZT8000 4S | TP            | 215/55 R17 | 6,7     |
| Zeetex ZT8000 4S | TL            | 215/55 R17 | 7,1     |
| ZESTAW NAPRAWCZY | KOŁO ZAPASOWE |            |         |
| -                | -             | -          | -       |



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

### OPIS STANU TECHNICZNEGO

#### NADWOZIE

| NAZWA ELEMENTU              | RODZAJ USZKODZENIA      |
|-----------------------------|-------------------------|
| ZDERZAK PRZEDNI             | ZARYSOWANIE, WGNIECENIE |
| ZDERZAK PRZEDNI             | PĘKNIĘCIE               |
| KRATA WLOTU POWIETRZA PRAWA | ZARYSOWANIE             |
| BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY       | ZARYSOWANIE             |
| POKRYWA PRZEDNIA            | ODPRYSKI LAKIERU        |
| FELGA PRZEDNIA LEWA         | ZARYSOWANIE             |
| BŁOTNIK TYLNY LEWY          | ZARYSOWANIE             |
| FELGA TYLNA LEWA            | ZARYSOWANIE             |
| POKRYWA TYLNA               | WGNIECENIE              |
| ZDERZAK TYLNY               | ZARYSOWANIE             |
| DRZWI TYLNE PRAWO           | ZARYSOWANIE             |
| BŁOTNIK TYLNY PRAWY         | ZARYSOWANIE             |
| FELGA PRZEDNIA PRAWA        | ZARYSOWANIE             |
| ----                        | ----                    |
| ----                        | ----                    |
| ----                        | ----                    |
| ----                        | ----                    |
| ----                        | ----                    |
| ----                        | ----                    |
| ----                        | ----                    |

#### WNĘTRZE

| NAZWA ELEMENTU | RODZAJ USZKODZENIA |
|----------------|--------------------|
| KANAPA TYLNA   | INNE               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |

#### UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

OSŁONA PLASTIKOWA PASA PRZEDNIEGO - nieprawidłowe mocowanie; KAROSERIA POJAZDU - pozostałości okleiny reklamowej, konieczne polerowanie; KANAPA TYLNA - odkształcenia; LISTWA ZGARNIAJĄCA SZYBY

DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH - uszkodzenia mechaniczne;



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

### INFORMACJE DODATKOWE

#### INFORMACJE DODATKOWE

##### ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

##### ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

##### JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

#### KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Niski stan paliwa.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

Wpis TAXI.

POZOSTAŁE

W pojeździe wyczuwalny zapach dymu tytoniowego, wskazujący na palenie papierosów we wnętrzu.

#### KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

### ZDJĘCIA

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego) | 120 |
| Zdjęcia poglądowe                              | TAK |
| Zdjęcia uszkodzeń                              | TAK |
| Zdjęcia dokumentów pojazdu                     | TAK |
| Zdjęcia dowodu rejestracyjnego                 | TAK |



## ZDJĘCIA POGLĄDOWE






















## ZDJĘCIA USZKODZEŃ















## DOKUMENTY POJAZDU



