



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00715/26
Data zlecenia	12 sierpień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	FORD
Model	TRANSIT CONNECT
Numer rejestracyjny	RZ898FR
Rok produkcji	2024
Numer VIN	WF0SXXWPGSRG81780

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00715/26

Nr rejestracyjny

RZ898FR

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21527
Numer sprawy	VHS00715/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	30.08.2026
Wycena na dzień	30.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	RZ898FR / WF0SXXWPGSRG81780
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	06.06.2024 / 26
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	113 116 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	06.06.2027
Lakier	----

Marka	FORD
Model	Transit Connect 1.5 EcoBlue Euro 6 1498ccm - 100KM 2-2,4t 18-24
Typ	Transit Connect 210 L2 Trend PowerShift
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon / 4 / 2
Pojemność silnika (ccm)	1498
Moc kW / KM	74 / 100
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8
Dopuszczalna masa całkowita	2 305
Masa własna / ładowność	1 570 / 735
Rozstaw osi 1 / 2	3 062 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 2 kluczyki - 1 z pilotem zdalnego sterowania zamykania, 1 zwykły kluczyk
- Drzwi boczne przesuwne, prawe
- EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania
- EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym
- Fotel kierowcy z regulacją na 4 sposoby
- Fotel pasażera z regulacją w 2 kierunkach
- Gniazdo zasilania – złącze USB umieszczone pomiędzy fotelami
- Hamulce – tarczowe z przodu i z tyłu
- Immobilizer PATS
- Klamki drzwi oraz lusterka boczne w kolorze tworzywa
- Kolumna kierownicy – z regulacją odległości i kąta pochylenia
- Krata wlotu powietrza – w kolorze tworzywa
- Listwy boczne szerokie - w kolorze tworzywa
- Modem FordPass Connect
- ABS
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, 180 st.
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z regulacją podparcia kręgosłupa
- Gniazdo zasilania – 2 x 12V
- Gwarancja na pojazd - 2 lata
- HSA - system wspomagania ruszania pod górę
- Kierownica - 4 ramienna
- Klimatyzacja manualna
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane
- Nakładki tylnego zderzaka – w kolorze nadwozia

- Oświetlenie w kabinie – lampka w podsufitce oraz 2 lampki do czytania
- Przegroda pełna blaszana
- Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej
- Skrzynia biegów - automatyczna, 8-biegowa
- Szyby – przednie, sterowane elektrycznie z opuszczaniem za jednym przyciśnięciem po stronie kierowcy
- Światła przeciwmgielne - tylne
- Uchwyt dźwigni zmiany biegów – wykończenie poliuretanowe
- Uchwyty na napoje - podwójny
- Wspomaganie układu kierowniczego EPAS
- Wykładzina podłogi przedziału ładunkowego z gumy
- Zawieszenie przednie
- Zderzak przedni w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy ogumienia
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Radio cyfrowe (DAB) w standardzie 1DIN
- Schowek - nad zestawem wskaźników
- System wlewu paliwa Ford Easy Fuel
- Światła przeciwmgielne - przednie
- Tapicerka materiałowa Capitol
- Uchwyty do mocowania ładunku
- Układ foteli przednich 1+1
- Wykładzina podłogi kabiny - gumowa
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie tylne - belka skrętna
- Zderzak tylny – w kolorze tworzywa

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (DEATC)
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Ładowanie telefonu komórkowego, bezprzewodowe
- Nawigacja satelitarna z radiem cyfrowym FM/DAB z systemem SYNC 3.2,
 - Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
 - Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na wyświetlaczu radia
 - Konsola środkowa - PREMIUM z podłokietnikiem
- Opony wielosezonowe
- Pakiet foteli przednich 18
 - Fotel kierowcy z regulacją na 4 sposoby
 - Fotel kierowcy z regulacją podparcia kręgosłupa
 - Fotel pasażera składany
 - Układ foteli przednich 1+2
- Pakiet Vision
 - Automatyczne światła mijania
 - Automatyczne światła mijania
 - Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
 - Kierownica skórzana
 - Szyba przednia podgrzewana Quickclear
 - Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
 - Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości
 - Wycieraczki przednie - automatyczne z czujnikiem deszczu
- Poduszka powietrzna pasażera (z możliwością dezaktywacji)
- Przegroda pełna blaszana, z uchylną klapą
- Reflektory ksenonowe ze światłami LED do jazdy dziennej
- Relingi dachowe




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	do 150
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	do 150
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Goodride All Season Elite Z-401	PP	215/55 R16	5,0
Goodride All Season Elite Z-401	PL	215/55 R16	4,2
Goodride All Season Elite Z-401	TP	215/55 R16	6,4
Goodride All Season Elite Z-401	TL	215/55 R16	6,6
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
DACH STAŁY	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI PRZEDNIE LEWE	RDZA/KOROZJA
DRZWI TYLNE PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KOMORA ŁADUNKOWA	ZABRUDZENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

ZBIORNIK PŁYNU CHŁODNICZEGO - stan płynu poniżej minimum; DOLNY ZAWIAS DRZWI PRAWYCH - korozja;

LISTWA DRZWI BOCZNYCH PRAWY - zarysowanie;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

Pojazd zakurzony, brak możliwości pełnej oceny stanu powłoki lakierniczej.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	101
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE


















ZDJĘCIA USZKODZEŃ











DOKUMENTY POJAZDU



