



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00711/26
Data zlecenia	10 sierpień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	MG
Model	MG HS
Numer rejestracyjny	EL2LK76
Rok produkcji	2024
Numer VIN	LSJW94U91RG025878

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00711/26

Nr rejestracyjny

EL2LK76

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21428
Numer sprawy	VHS00711/26
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	15.08.2026
Wycena na dzień	15.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	EL2LK76 / LSJW94U91RG025878
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	21.10.2024 / 22
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	27 129 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	21.10.2027
Lakier	----

Marka	MG
Model	HS 24-
Typ	HS 1.5 T-GDI Exclusive DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1496
Moc kW / KM	127 / 173
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Alarm
- Asystent jazdy w korku (TJA)
- Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA)
- Blokada drzwi tylnych dla dzieci
- Bluetooth
- Czujnik deszczu
- Czujniki parkowania - tył
- Ekran dotykowy, kolorowy 12,3"
- Felgi aluminiowe 19, z ogumieniem 225/55
- Fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie w czterech kierunkach
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele z przodu i z tyłu z systemem zapobiegającym urazom kręgosłupa szyjnego
- Funkcja domykania drzwi
- Funkcja zamykania szyb z kluczyka
- Głośniki - 8
- Gwarancja 7lat lub 150tys. km.
- Hamulec postojowy elektroniczny (EPB)
- Aplikacja ISmart (na telefon)
- Asystent prękości (SAS)
- Asystent wspomagania ruszania pod górę
- Blokowanie drzwi zależne od prędkości - automatyczne
- CarPlay, Android Auto
- Czujniki parkowania - przód
- Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
- ESP - Elektroniczny program stabilizacji
- Fotel kierowcy elektrycznie regulowany w sześciu kierunkach
- Fotel kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- Fotele w drugim rzędzie składane w proporcji 60:40
- Funkcja E-CALL
- Funkcja ostrzegania przed otwarciem drzwi
- Funkcja zdalnego otwierania/zamykania w aplikacji
- Gniazdko 12V w pierwszym rzędzie
- Hamulec postojowy automatyczny
- Immobilizer

- Informacje o ruchu drogowym
- Kierownica obszyta skórą
- Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie
- Klimatyzacja zdalnie włączana przez aplikację
- Kluczyk Smart
- Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i długość
- Konsola środkowa przesuwana wraz z podłokietnikiem
- Lakier uni
- Lampki do czytania przy tylnych siedzeniach
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne sterowane zdalnie
- Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED
- Mocowania ISOFIX (x2) na tylnych siedzeniach
- Nawiew powietrza na tylną kanapę
- Osłona przeciwsłoneczna z podświetlanym lusterkiem
- Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości
- Pasy bezpieczeństwa tylne z napinaczem i ogranicznikiem napięcia (P+L)
- Poduszka powietrzna wewnętrzna
- Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
- Porty USB - 4
- Reflektor przeciwmieglowy przedni
- Reflektory automatyczne
- Reflektory LED z regulacją wysokości
- Regulacja jasności ekranów
- Schowki w bagażniku
- Skrzynia biegów automatyczna DCT, 7-biegowa
- System bezkluczykowego otwierania z przyciskiem uruchamiania
- System monitorowania ciśnienia opon (TPMS)
- System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDW)
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) z funkcją auto. hamowania (RCTB)
- System ostrzegania przed kolizją z tyłu
- Szyba tylna ogrzewana
- Szyby przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światło stopu LED wysoko zamontowane
- Tempomat adaptacyjny (ACC)
- Wycieraczki aerodynamiczne szyby przedniej
- Zamek centralny z pilotem
- Złącze przyczepy
- Kamera parkingowa 360 stopni (HD)
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Klimatyzator z filtrem cząsteczek PM2,5
- Kokpit cyfrowy, wirtualny 12,3 cala
- Komputer pokładowy
- Kurtyna powietrzna boczna
- Lampki do czytania przy przednim siedzeniu
- Lusterka boczne przeciwmieglowe
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne z pamięcią
- Ładowarka bezprzewodowa do telefonu
- Muzyka online (wymagana subskrypcja)
- Nawigacja satelitarna
- Oświetlenie bagażnika
- Pasy bezpieczeństwa przednie, trzypunktowe z napinaczem i ogranicznikiem napięcia
- Pilot zdalnego sterowania w aplikacji
- Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Port blokady antyalkoholowej
- Radio DAB
- Reflektor przeciwmieglowy tylny
- Reflektory LED tylne
- Reflektory z funkcją Follow Me Home
- Schowek na rękawiczki z podświetleniem
- Siedzenia tylne ze środkowym podłokietnikiem i chwytami na kubki
- Spoiler
- System hamowania awaryjnego (AEB) - aktywny
- System monitorowania martwego pola (BSD)
- System ostrzegania o rozproszeniu uwagi kierowcy
- System ostrzegania przed kolizją z przodu (FCW)
- System przypominania o zapięciu przednich i tylnych pasów bezpieczeństwa
- Szyby boczne (przód i tył) podnoszone i opuszczane automatycznie
- Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- Światła drogowe z inteligentną kontrolą (IHC)
- Tapicerka ze sztucznej skóry
- Wycieraczka tylnej szyby
- Zagłówki na tylnej kanapie - 3x
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier trójwarstwowy Diamond Red
- Tapicerka ze sztucznej skóry, jasnobrązowa (G)



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Bridgestone Alenza 001	PP	225/55 R19	6,7
Bridgestone Alenza 001	PL	225/55 R19	6,8
Bridgestone Alenza 001	TP	225/55 R19	7,5
Bridgestone Alenza 001	TL	225/55 R19	7,5
ZESTAW NAPRAWCZY	KOŁO ZAPASOWE		
-		-	-



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
KRATA WLOTU POWIETRZA	ZARYSOWANIE
LUSTERKO LEWE	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO LEWEGO	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
RAMA DACHU LEWA	ZARYSOWANIE
POKRYWA TYLNA	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

BRAK UWAG



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU
BADANIE NUMERU VIN
BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU
STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.
WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA
NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU
PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW
BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI
BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH
BRAK UWAG

POZOSTAŁE
BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	123
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK


ZDJĘCIA POGLĄDOWE






















ZDJĘCIA USZKODZEŃ















DOKUMENTY POJAZDU



