



KOPARKA KOŁOWA CAT M314F

Zamawiający wycenę:	Nest Leasing S.A. Jaworska 13, 53-612 Wrocław
Numer zlecenia:	71/10/08/2026/Nest Lease Remarketing
Numer wewnętrzny:	-
Nr fabryczny:	CATM314FPFB400522
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Nest Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 12.08.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest koparka kołowa CAT M314F. Maszyna przeznaczona do robót ziemnych, budowlanych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Koparka kołowa
Producent:	CAT
Typ/model:	M314F
Numer fabryczny:	CATM314FPFB400522
Czas pracy:	6182 h
Rok produkcji:	2017

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa eksploatacyjna:	16 730 kg
Moc silnika:	110 kW
Silnik:	CAT C4.4
Rozmiar ogumienia:	10.00-20 NHS
Długość ramienia:	2600 mm
Głębokość kopania:	5790 mm
Długość transportowa:	8250 mm
Szerokość transportowa:	2545 mm
Wyposażenie:	Kamera cofania Łyżka do kopania 600 mm Hydraulika doprowadzona do ramienia Szybkozłącze Radio Lemiesz Wysięgnik 2-częściowy Centralne smarowanie Klimatyzacja Podpory hydrauliczne

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie ramienia, obrót, próbę ruszenia przód/tył oraz skrętu). Na sworzniach szybkozłącza stwierdzono nadmierny luz. Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas pracy pozostałego osprzętu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Stwierdzono wycieki oleju w komorze silnika, silnik zabrudzony olejem. Stwierdzono wycieki oleju hydraulicznego w okolicach obrotnicy oraz siłowników podnoszenia wysięgnika.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- łyżka – pęknięta, zdeformowana,
- drzwi L – wgniecione,
- przeciwwaga – wgniecenia, zarysowania, ogniska korozji,
- obudowa świateł L – pęknięta,
- obudowa świateł P – pęknięta,
- mocowanie lusterka P – wgniecione, ogniska korozji,
- schodni L - wgniecione, ogniska korozji,
- schodki P – wgniecione, ogniska korozji,
- osłona przednia P – pęknięta,
- drzwiczki tylne P - pęknięta,
- lemiesz – deformacje,
- drzwiczki tylne L – pęknięte,
- ramię – wgniecione,
- wyposażenie wewnętrzne kabiny – pęknięte osłony/obudowy, rozerwany podłokietnik, wyrwane przełączniki na joystickach,

Widoczny komunikat:

- sprawdź licznik motogodzin,
- przekroczone interwały serwisowe,

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stan wizualny maszyny ocenia się na dostateczny.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, historii serwisowania.

Do maszyny okazano 1 kluczyk do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA





















