



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00672/26
Data zlecenia	27 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	DACIA
Model	JOGGER
Numer rejestracyjny	WE4AF10
Rok produkcji	2023
Numer VIN	UU1DJF00871713815

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00672/26

Nr rejestracyjny

WE4AF10

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21341
Numer sprawy	VHS00672/26
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	03.08.2026
Wycena na dzień	03.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE4AF10 / UU1DJF00871713815
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	04.12.2023 / 32
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	162 905 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	01.12.2026
Lakier	----

Marka	DACIA
Model	Jogger 21-25
Typ	Jogger 1.0 TCe Essential LPG 7os.
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 7
Pojemność silnika (ccm)	999
Moc kW / KM	67 / 90
Paliwo / katalizator	Benzyna/gaz / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	M / 6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 1 światło cofania
- ABS
- Automatyczna blokada drzwi po ruszeniu
- Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany falami radiowymi
- eCall - połączenie alarmowe
- Felgi stalowe 16" - wzór MILIANA
- Gniazdo 12V w trzecim rzędzie (bagażniku)
- Kluczyk z trzema przyciskami
- Komputer pokładowy
- Korek wlewu paliwa otwierany kluczykiem
- Lampka centralna nad drugim rzędem
- Lusterka boczne regulowane manualnie
- Lusterko wsteczne z ustawieniem dzień/noc
- Ogranicznik prędkości
- Pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Relingi dachowe
- 2 nawiewy na tył pod przednimi fotelami
- Aktywny system wspomagania nagłego hamowania
- AEBS
- bez map
- Dolne osłony zderzaków czarny kwarc
- ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Klamki zewnętrzne czarne
- Kolumna kierownicy regulowana manualnie
- Konsola środkowa niska, z otwartym schowkiem bez podłokietnika
- Lakier uni
- Lampy mijania LED
- Lusterka boczne w kolorze czarnym
- Napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa przednich foteli
- Oświetlenie bagażnika
- Poduszka powietrzna czołowa pasażera z możliwością dezaktywacji
- Poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe
- Roleta przestrzeni bagażowej

- System kontroli ciśnienia w oponach
- System Start/Stop
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Światła automatyczne, wycieraczki manualne
- Światła w kształcie litery Y (przód i tył)
- Tryb ECO
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- System Media Control z DAB, wysł. inf. na ekranie komputera, 2 głośniki, Bluetooth, Dacia Media Contr
- System wspomagania nagłego hamowania
- Szyby tylne otwierane ręcznie
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa
- Tylne kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3
- Wskaźnik zmiany biegów
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw wskaźników TFT 3,5"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Pakiet KLIMAT
 - Klimatyzacja manualna
 - Kryterium techniczne
 - Kryterium techniczne
 - Kryterium techniczne do zamówienia klimatyzacji
 - Kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji (typ czynnika)
- Pakiet Komfort
 - Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
 - Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
 - Regulator i ogranicznik prędkości




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	150 - 200
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Gauth-Pneus SnowGrip	PP	205/60 R16	4,2
Gauth-Pneus SnowGrip	PL	205/60 R16	4,3
Gauth-Pneus SnowGrip	TP	205/60 R16	6,1
Gauth-Pneus SnowGrip	TL	205/60 R16	6,8
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
LUSTERKO LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
KOŁPAK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	WGNIECENIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	ZARYSOWANIE
KOŁPAK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWY	WGNIECENIE
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

USZCZELKA RAMY DRZWI PRZEDNICH LEWYCH – rozerwana,



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Ikona klucza, Dopompuj koła i zrób reset, Skontroluj światła stop, LPG Niski poziom

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

TAXI

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	143
Zdjęcia pogładowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE






















ZDJĘCIA USZKODZEŃ

















DOKUMENTY POJAZDU

