



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00696/26
Data zlecenia	4 sierpień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	FIAT
Model	DUCATO
Numer rejestracyjny	CB955RV
Rok produkcji	2019
Numer VIN	ZFA25000002L85817

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00696/26

Nr rejestracyjny

CB955RV

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21404
Numer sprawy	VHS00696/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	11.08.2026
Wycena na dzień	11.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	CB955RV / ZFA25000002L85817
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	30.08.2019 / 84
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	177 617 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	07.10.2026
Lakier	----
Marka	FIAT
Model	Ducato 30 MultiJet Euro 6 1956ccm - 115KM 3t 16-19
Typ	Ducato 30 MJ L2H2
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Pojemność silnika (ccm)	1956
Moc kW / KM	85 / 115
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 000
Masa własna / ładowność	1 910 / 1 090
Rozstaw osi 1 / 2	3 450 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Drzwi boczne przesuwne prawe
- Fotel pasażera podwójny
- Kolumna kierownicy z regulacją wysokości
- Komputer pokadowy
- Lusterka prawe i lewe ustawiane mechanicznie
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Skrzynia biegów manualna
- Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
- Tapicerka materiałowa
- Wspomaganie kierownicy
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Immobilizer
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier uni
- Podłokietnik fotela kierowcy
- Przegroda stała bez szyby
- System ESC (zaw. ABS, ASR, HBA, LAC i wspomaganie ruszania pod górę)
- Światła do jazdy dziennej
- Uchwyty do mocowania ładunku
- Zamykany schowek w desce rozdzielczej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Czujnik parkowania tylne (V)
- Deska rozdzielcza Techno (V)
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane 180 stopni (V)
- Fotel pasażera dwumiejscowy ze schowkiem (V)
- Kamera cofania (V)

- Klimatyzacja manualna (V)
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane (V)
- Panel zegarów "Comfort" (V)
- Półka pod sufitem (V)
- Radio CD Uconnect + ekran dotykowy 5 cali, z nawigacją (V)
- Światła do jazdy dziennej LED (V)
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości (V)
- Uchwyty do mocowania ładunku w przedziale ładunkowym (V)
- Zamykany schowek pomiędzy fotelami (V)
- Zderzak przedni lakierowany w kolorze białym (V)
- Zestaw dla palaczy (V)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	do 150
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	do 150
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	pow. 500
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	pow. 500
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Ovation All Season V-07 AS	PP	215/70 R15C	8,0
Ovation All Season V-07 AS	PL	215/70 R15C	7,0
Nexen Roadian CT8	TP	215/70 R15C	4,3
Nexen Roadian CT8	TL	215/70 R15C	4,8
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
LUSTERKO LEWE	ZARYSOWANIE
KIERUNKOWSKAZ LUSTERKA LEWY	ZARYSOWANIE
SŁUPEK PRZEDNI LEWY	ODPRYSKI LAKIERU
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI/POSZYCIE TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWO	RDZA/KOROZJA
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWO	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI LEWY	ZABRUDZENIE
KIEROWNICA	NADMIERNE ZUŻYCIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

ZAŚLEPKA ZDERZAKA PRAWA – brak; LISTWA ZDERZAKA TYLNEGO PRAWEGO – zarysowanie; KLAMKA

DRZWI BOCZNYCH – urwana;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE ZAGRANICZNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

INNE - PATRZ KOMENTARZ

INNE - PATRZ KOMENTARZ

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Jednostka napędowa – rozrusznik obraca wałem korbowym, silnik nie uruchamia się. Możliwe uszkodzenie układu rozrządu (podejrzenie zerwania rozrządu). Wymagana dalsza diagnostyka w warunkach warsztatowych.

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	126
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE


















ZDJĘCIA USZKODZEŃ




















DOKUMENTY POJAZDU





RZECZPOSPOLITA POLSKA

POZWOLENIE CZASOWE

PERMISO DE CIRCULACIÓN TEMPORAL / POTVRZENÍ O DOČASNÉ REGISTRACI / MIDLERTIDIGT REGISTRERINGSBEVIS
VORLAUFGE ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG / AJUTINE REGISTRERIMISTUNNISTUS / PROTOJÖHTIHO TIPOLOPINHE E/TPAMHE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION TEMPORAIRE / CERTIFICATO DI IMMATICOLAZIONE TEMPORANEA
PAGAIDU REGISTRĂȚIAS APLIECIBA / LAIKINASIS REGISTRACIJOS LJUDIJIMAS / DEICLENES FORCALMI ENCEDĖLY
CERTIFIKAT TAR-REISTRACZJONI / TIJDELIJK KENTEKENBEWIJS / CERTIFICADO DE MATRICULA TEMPORÁRIA
OSVEDČENIE O DOČASNEJ REGISTRACII / PROMETNO DOVOLJENJE ZA ZAEASNO REGISTRIRANO VOZILO
VÁLIAIKAINEN REKISTERÖINTITODISTUS / TILFALLIGT REGISTRERINGSBEVIS

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
85-102 BYDGOSZCZ
JEZUICKA 1

ORGAN WYDAJĄCY

**CEL WYDANIA POZWOLENIA
CZASOWEGO**

Art. 74 ust. 2 pkt 1

A

CB 955RV

D.1 FIAT

D.2 250

D

A5MFB HY
D.3 DUCATO

RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

**DOPUSZCZALNA
ŁADOWNOŚĆ**

1090

**NAJWIĘKSZY DOP.
NACISK OSI**

16,17

E

ZFA250000002L85817

B

2019-08-30

I

2024-10-02

H

2024-11-01

SERIA PC/AAK

7406491

C.1.1. VEHIS FINANSE SP. Z O.O.

C.1.2. 383665990

C.1.3. 85-129 BYDGOSZCZ
GRUDZIADZKA 3G

C.2.1. VEHIS FINANSE SP. Z O.O.

C.2.2. 383665990

C.2.3. 85-129 BYDGOSZCZ
GRUDZIADZKA 3G

C

F.1

3000

F.2

3000

F.3

5000

G

1910

O.1

2000

O.2

750

P.1

1956,00

P.2

85,00

P.3

D/---/---

S.1

3

S.2

L

2

POZWOLENIE CZASOWE
PRZEDŁUŻONO DO:

m. p.

(PODPIS)

ADNOTACJE

---VAT - 1---

---PIERWSZA REJESTRACJA

W KRAJU 2024-10-02---

---ZAREJESTROWANO WARUNKOWO---

Pod. te 9: 2015-OP-16