



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00668/26
Data zlecenia	27 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	BMW
Model	330E XDRIVE
Numer rejestracyjny	WW827AP
Rok produkcji	2020
Numer VIN	WBA5P910X0FK46844

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00668/26

Nr rejestracyjny

WW827AP

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21347
Numer sprawy	VHS00668/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	04.08.2026
Wycena na dzień	04.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WW827AP / WBA5P910X0FK46844
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	04.11.2020 / 69
Rok produkcji	2020
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	177 868 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	11.12.2026
Lakier	----

Marka	BMW
Model	Seria 3 [G20] 18-22
Typ	330e xDrive Sport Line aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1998
Moc kW / KM	135 / 184
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
 - Active Guard Plus -ostrzeżenie przed kolizją z pojazdem, pieszymi, zjechanie z pasa, Speed Limit Info
- Asystent uwagi
 - BMW Live Cockpit Plus (Nawigacja, cyfrowe wskaźniki 5.1 cali, ekran dot. 8.8 cali)
- Certyfikat baterii 6 lat lub 100.000 km
- Czujnik deszczu
 - Czujnik ciśnienia w ogumieniu
 - Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
- Dywaniki welurowe
 - Elektroniczna blokada dyferencjału
- Felgi aluminiowe 17", V Spoke 776, z ogumieniem
 - Fotele przednie sportowe
- Funkcja Follow-Me-Home
 - Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu
 - Gniazdo 12V
- Funkcja XtraBoost - zwiększenie mocy o 30kW do 10 sekund
- Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold
 - Immobilizer
- In-Car Experiences
 - Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Kierownica sportowa, skórzana wielofunkcyjna
 - Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa
- Kluczyk w stylistyce Sport Line
 - Kolumna kierownicy regulowana
- Końcówki układu wydechowego podwójne, okrągłe
 - Lakier uni
- Listwy ozdobne czarne błyszczące
 - Listwy progowe aluminiowe z emblematem BMW
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
 - Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie

- Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Ochrona pieszych, symulowany dźwięk silnika przy jeździe na napędzie elektrycznym
- Oświetlenie ambientowe
- Oświetlenie wewnętrzne
- Podłokietnik przedni
- Podświetlane klamki zewnętrzne drzwi
- Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
- Progi drzwiowe z emblematem BMW
- Przewody do ładowania Mode 2 oraz Mode 3
- Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto
- Reflektory przednie i tylne diodowe (LED)
- Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
- Szyby atermiczne
- Światła przeciwmgielne w technologii LED
- TeleServices
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC
- Usługi ConnectedDrive
- Ustawienia Personal Profile
- Zestaw 6 głośników stereo
- Zestaw naprawczy do opon
- Obrazowania Shadow Line Individual, czarne, wysoki połysk
- Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40
- Oświetlenie powitalne
- Pas przedni i tylny w stylistyce Sport Line
- Podłokietnik tylny
- Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne
- Polska wersja językowa
- Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Comfort i Sport
- Przycisk Start/Stop
- Real Time Traffic Information
- Schowki dodatkowe (pakiet dodatkowych schowków)
- System alarmowy sterowany pilotem
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Tapicerka materiałowo-skórzana Sensatec
- Tempomat z funkcją hamowania
- Uchwyt na napoje
- Usługi Concierge
- Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App
- Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem
- Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth, USB w centralnej konsoli i podłokietniku

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika (V)
- Dostęp komfortowy (V)
- Pakiet serwisowy Service Inclusive 5 lat / 100.000 km (V)
- Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec (V)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	200 - 300
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	300 - 500
12. DRZWI TYLNE PRAWY	200 - 300
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	150 - 200
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	300 - 500
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	200 - 300

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Bridgestone Blizzak LM005	PP	225/45 R17	1,5
Bridgestone Blizzak LM005	PL	225/45 R17	1,1
Matador Hectorra 3	TP	225/45 R17	6,6
Bridgestone Blizzak LM005	TL	225/45 R17	1,7
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
SPOILER ZDERZAKA PRZEDNIEGO	PĘKNIĘCIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	RDZA/KOROZJA
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	WGNIECENIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
POKRYWA TYLNA	ZARYSOWANIE
POKRYWA TYLNA	ZACIEKI
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWO	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
KRATA WLOTU POWIETRZA	ODPRYSKI

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KOŁO KIEROWNICY	NADMIERNE ZUŻYCIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

OPONA TYLNA LEWA – brak ciśnienia, ogumienie mocno zużyte; USZCZELKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH – zamontowana nieprawidłowo; OPONY – mocno zużyte.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	173
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE





















ZDJĘCIA USZKODZEŃ



























DOKUMENTY POJAZDU



Przebieg:
Wskazac początek, jest zobowiązany opisać w ciągu 30 dni choroby, kiedy wiedział o chorobie i jak się czuł, jakie zmiany ciepłoty, zmniejszenie w dowodzie metabolicznym, reakcje.