



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00667/26
Data zlecenia	27 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	Peugeot
Model	308
Numer rejestracyjny	CB345ST
Rok produkcji	2019
Numer VIN	VF3LCYHZPKS141162

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00667/26

Nr rejestracyjny

CB345ST

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21336
Numer sprawy	VHS00667/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	03.08.2026
Wycena na dzień	03.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	CB345ST / VF3LCYHZPKS141162
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	17.05.2019 / 87
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	134 469 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	12.06.2026
Lakier	----

Marka	PEUGEOT
Model	308 SW 17-21
Typ	308 SW 1.5 BlueHDi Active S&S
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1499
Moc kW / KM	96 / 130
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki)
- Dźwignia hamulca ręcznego wykończona skórą
- Elektryczne szyby - tył
- Felgi aluminiowe 16 Quartz z ogumieniem 205/55
- Fotele przednie z regulacją wzdłużną, pochylenia oparc, wysokości
- Gniazdo 12V
- Kierownica 3-ramienna skórzana
- Klamki i lusterka w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Koło zapasowe dojazdowe
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń
- AFU - system wspomagania hamowania
- ASR - system kontroli trakcji
- Domykanie okien przy zamykaniu samochodu
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Fotele przednie z manualną regulacją podparcia lędźwiowego
- Funkcja oświetlenia Follow Me Home
- Hill Assist
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki wewnętrzne satynowe
- Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
- Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci
- Multimedialny Ekran Dotykowy (9,7 cala, radio, 6 głośn., USB, ster. z kier., Streaming Audio)

- Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
- REF - system rozdziału sił hamowania
- Składanie oparcia tylnej kanapy z bagażnika
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Podłokietnik centralny z przodu + schowek
- Roleta bagażnika
- Szyba przednia akustyczna
- Tapicerka materiałowa
- Tylne oparcie składane, dzielone

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, pakiet (V)
 - Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
 - Światła przeciwmgielne
- Lakier metalizowany (V)
- Mirror Screen (V)
- Nawigacja satelitarna z Mirror Screen
- Siatka zabezpieczająca bagaż (V)



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Point S Winter S	PP	205/55 R16	5,7
Point S Winter S	PL	205/55 R16	6,0
Point S Winter S	TP	205/55 R16	6,1
Point S Winter S	TL	205/55 R16	5,8
KOŁO DOJAZDOWE	KOŁO ZAPASOWE		
0	0		0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KOŁO KIEROWNICY	NADMIERNE ZUŻYCIE
KANAPA TYLNA	ZABRUDZENIE
PODŁOKIETNIK PRZEDNI	ZABRUDZENIE
PODSUFITKA	ZABRUDZENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

WYGŁUSZENIE POKRYWY - rozerwanie; KLIMATYZACJA - niesprawna;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Rozruch silnika był wydłużony w stosunku do standardowego czasu uruchomienia.

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Ikona klucza.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

Brak informacji o ważnym badaniu technicznym

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	106
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE




















ZDJĘCIA USZKODZEŃ











DOKUMENTY POJAZDU





RZECZPOSPOLITA POLSKA POZWOLENIE CZASOWE

PERMISO DI CIRCOLAZIONE TEMPORALE / POTVRZENIE DOČASNE REGISTRACIJE / MIDERTIKT / REGISTRERINGSREVS
VORLAUFZEULASSUNGSBESCHÜDIGUNG / AJUTINE REGISTRERIMISUNISTIS / TIDOTONIHKO / PROPOINNI / STRAHO
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION TEMPORAIRE / CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE TEMPORANEA
PAGAJDU REGISTRACIJS APUECBA / LAIKNASIS REGISTRACIJS LUDIMAS / DEIGENES FORGALMI ENGEDÉLY
CERTIFICAT TAR-RESTRAZIIONI / TIDELIK KENTEN BEVMS / CERTIFICADO DE MATRICULA TEMPORARIA
OSVĚDČENÍ O DOČASNÉ REGISTRACI / PROMĚTNŮ DOVOLENÍ JE ZA ZÁČASNO REGISTRIRANO VOZILO
VÄLIAIKAINEN REKISTERÖIN TIDOSTUS / TILUVALUICIT / REGISTRERINGSREVS

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

85-102 BYDGOSZCZ

JEZUICKA 1

ORGAN WYDAJĄCY

CEL WYDANIA POZWOLENIA
CZASOWEGO

Art. 74 ust. 2 pkt 1

A

CB 345ST

D.1 PEUGEOT

D.2

D

C YHZP-R2F000

D.3

308

RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE

SAMOCHÓD OSOBOWY

DOPUSZCZALNA
ŁADOWOŚĆ

NAJWIĘKSZY DOP.
CIŚNIENIE OSI

10,29

E

VF3LCYHZPKS141162

B

2019-05-17

I

2025-07-02

H

2025-08-01

SERIA PC/AAL

0028173

G.1.1. VEHIS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

G.1.2. 383665990

G.1.3. 85-130 BYDGOSZCZ

GRUDZIĄDZKA 3G

G.2.1. VEHIS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

G.2.2. 383665990

G.2.3. 85-130 BYDGOSZCZ

GRUDZIĄDZKA 3G

C

F.1

1900

F.2

1900

F.3

3300

G

1295

O.1

1400

O.2

680

P.1

1499,00

P.2

96,00

P.3

0/---/---

S.1

5

S.2

L

2

POZWOLENIE CZASOWE
PRZEDŁUŻONO DO:

m. p.

(PODPIS)

ADNOTACJE

--bad. tech. 2026-06-12--