



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

### DANE ZLECENIODAWCY

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Firma | VEHIS FINANSE SP. Z O.O. |
|       | AL. MURCKOWSKA 14C       |
|       | 40-265 KATOWICE          |

### DANE WYKONAWCY

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Firma         | PARTNER CRLS SP. Z O.O. |
| Rzecznawca    | MATEUSZ KELER           |
| Nr zlecenia   | VHS00693/26             |
| Data zlecenia | 4 sierpień 2026         |

### IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Marka               | ALFA ROMEO        |
| Model               | GIULIA            |
| Numer rejestracyjny | WE4GH90           |
| Rok produkcji       | 2023              |
| Numer VIN           | ZAREAFDN4P7682545 |

### LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

|                     |       |                       |     |
|---------------------|-------|-----------------------|-----|
| Dowód rejestracyjny | ORYG. | Tablice rejestracyjne | TAK |
| Klucz główny        | TAK   | Apteczka              | NIE |
| Klucz zapasowy      | TAK   | 1SZT. Gaśnica         | TAK |
| Instrukcja obsługi  | TAK   | Trójkąt ostrzegawczy  | TAK |
| Książka serwisowa   | TAK   |                       |     |

### OPIS OGÓLNY POJAZDU\* - UWAGA

\* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

### ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

|                                            |     |                                     |     |
|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego | TAK | Ekspertyza - Stan techniczny        | TAK |
| Ekspertyza - Lakier/Ogumienie              | TAK | Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa | TAK |



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00693/26

Nr rejestracyjny

WE4GH90

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



**PARTNER**  
CRLS

## OCENA STANU POJAZDU

### DANE ZLECENIA

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Numer wyceny                | 21387                |
| Numer sprawy                | VHS00693/26          |
| Zlecniodawca                |                      |
| Data i miejsce oględzin     |                      |
| Data wyceny                 | 08.08.2026           |
| Wycena na dzień             | 08.08.2026           |
| Numer licencji / użytkownik | 38107 / Partner CRLS |

### DANE POJAZDU

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Numer rejestracyjny / numer VIN                | WE4GH90 / ZAREAFDN4P7682545 |
| Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach | 19.04.2024 / 28             |
| Rok produkcji                                  | 2023                        |
| Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia   | 43 918 / Odczytany          |
| Data następnego badania technicznego           | 19.04.2027                  |
| Lakier                                         | ----                        |

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Marka                                          | ALFA ROMEO                          |
| Model                                          | Giulia 23-                          |
| Typ                                            | Giulia 2.0 Turbo Veloce Q4 aut      |
| Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc | Sedan / 4 / 5                       |
| Pojemność silnika (ccm)                        | 1995                                |
| Moc kW / KM                                    | 206 / 280                           |
| Paliwo / katalizator                           | Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF |
| Układ / liczba cylindrów                       | R / 4                               |
| Skrzynia / liczba biegów                       | A / 8                               |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Akumulator mocniejszy
- Czujnik informujący o zapięciu pasów bezpieczeństwa
- Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach
- Daszek przeciwsloneczny z lusterkim i lampką po stronie kierowcy
- Dysze przednich spryskiwaczy, ogrzewane
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie 6-stopniowo z pamięcią ustawień
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie z elektryczną regulacją boków w części biodrowej kierowcy
- Grill przedni w kolorze ciemnym
- Immobilizer
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- Klamki zewnętrzne drzwi podświetlane
- Klosze tylnych lamp w ciemnym wykończeniu
- Koło kierownicy podgrzewane
- Air Quality System
- Czujnik deszczu
- Czujnik martwego pola aktywny
- Czujniki parkowania przednie i tylne
- Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera
- Felgi aluminiowe 19", Design Sport Dark Glossy, ogumienie letnie o różnym rozmiarze Klasy B Runflat
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie, 6-stopniowo
- Fotele przednie sportowe
- Gałka automatycznej skrzyni biegów obszyta skórą
- Gwarancja na pojazd, 2 lata
- Izolacja tłumiąca hałas (Noise-Vibration - Harshness)
- Kanapa tylna dzielona w proporcji 40:20:40
- Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
- Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów obszyte skórą techniczną
- Kołpaczki między śrubami w ciemnym wykończeniu

- Końcówki rury wydechowej podwójne, ciemne
- Listwa progowa chromowana z napisem Alfa Romeo
- Lusterka zewnętrzne boczne elektrycznie podgrzewane i składane
- Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym
- Ładowarka bezprzewodowa pod podłokietnikiem
- Mapa do nawigacji fabrycznej
- Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu
- Limited Slip Differential
- Nawiew na tylny rząd siedzeń
- Osłona pod tylnym zderzakiem w ciemnym wykończeniu
- Podświetlenie białe ledowe strefy stóp, wewnętrznych klamek drzwi
- Port USB przedni, pod panelem klimatyzacji automatycznej
- Port USBx2 z tyłu (1 typu A i 1 typu C)
- Radio UConnect NAV z nawigacją i wyświetlaczem dotykowym 8.8" (Radio, 3D SatNav, MP3, Aux-in, Bluetooth)
- Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa
- System Apple Carplay, Android Auto
- System DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- System Keyless Entry - bezkluczykowe otwarcie przednich drzwi
- System Start&Stop
- Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył
- Światła drogowe włączane automatycznie z czujnikiem zmierzchu
- Światła tylne w technologii LED
- Tarcze i zaciski hamulcowe - powiększone
- Uchwyty Isofix
- U-Connect Services, wbudowany moduł zarządzający aplikacją My Alfa
- Wykończenie wnętrza w aluminium
- Zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym
- Zamek centralny sterowany pilotem
- Zderzak tylny z dyfuzorem
- Lakier niemetalizowany, czerwony Alfa Red
- Logo wersji Veloce srebrne
- Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne
- Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
- Łopatki/manetki aluminiowe do zmiany biegów w kolumnie kierownicy
- Maty podłogowe, przód i tył
- Nakładki na pedały aluminiowe
- Obramowania szyb bocznych w kolorze czarnym lakierowanym
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Poduszki powietrzne, 6 sztuk
- Port USB w centralnym tunelu
- Przyciski sterowania radiem i telefonem na ramionach kierownicy
- Reflektory Full LED w technologii Matrix
- System Alfa DNA z wyborem tryby jazdy (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency)
- System ASR
- System hamowania Autonomous Emergency Brake
- System kontroli trakcji (ESC)
- System utrzymania pasa ruchu
- Szyby tylne, boczne przyciemnione
- Światła mijania i drogowe, automatycznie włączane
- Tapicerka skórzana naturalna
- Tempomat adaptacyjny
- U-Connect Services, aplikacja My Alfa
- Wnętrze wykończone w kolorze czarnym
- Wyświetlacz zegarów TFT wirtualny cyfrowy 12.3"
- Zagłówki trzeci tylny środkowy
- Zderzak przedni sportowy

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier metalizowany, niebieski Misano Blue (V)




**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

### LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [ $\mu\text{m}$ ]

| NUMER I NAZWA ELEMENTU    | PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. POKRYWA PRZEDNIA       | do 150                     |
| 2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY   | do 150                     |
| 3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY    | do 150                     |
| 4. DRZWI PRZEDNIE LEWE    | do 150                     |
| 5. DACH                   | do 150                     |
| 6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY   | do 150                     |
| 7. PRÓG LEWY              | do 150                     |
| 8. DRZWI TYLNE LEWE       | do 150                     |
| 9. BŁOTNIK TYLNY LEWY     | do 150                     |
| 10. POKRYWA TYLNA         | do 150                     |
| 11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY   | pow. 500                   |
| 12. DRZWI TYLNE PRAWY     | 200 - 300                  |
| 13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY | do 150                     |
| 14. PRÓG PRAWY            | do 150                     |
| 15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY  | 300 - 500                  |
| 16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY  | do 150                     |
| 17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY | pow. 500                   |

### OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

| PRODUCENT TYP    |               | ROZMIAR    | BIEŻNIK |
|------------------|---------------|------------|---------|
| Pirelli P Zero   | PP            | 225/40 R19 | 6,8     |
| Pirelli P Zero   | PL            | 225/40 R19 | 6,8     |
| Pirelli P Zero   | TP            | 225/40 R19 | 5,6     |
| Pirelli P Zero   | TL            | 225/40 R19 | 5,0     |
| ZESTAW NAPRAWCZY | KOŁO ZAPASOWE |            |         |
| -                | -             | -          | -       |



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

### OPIS STANU TECHNICZNEGO

#### NADWOZIE

| NAZWA ELEMENTU       | RODZAJ USZKODZENIA |
|----------------------|--------------------|
| SZYBA CZOŁOWA        | ODPRYSKI           |
| POKRYWA PRZEDNIA     | ODPRYSKI LAKIERU   |
| FELGA PRZEDNIA LEWA  | ZARYSOWANIE        |
| SŁUPEK PRZEDNI LEWY  | ODPRYSKI LAKIERU   |
| PRÓG LEWY            | ZACIEKI            |
| FELGA TYLNA LEWA     | ZARYSOWANIE        |
| BŁOTNIK TYLNY LEWY   | ODPRYSKI LAKIERU   |
| LAMPA TYLNA LEWA     | ZARYSOWANIE        |
| ZDERZAK TYLNY        | ZARYSOWANIE        |
| FELGA TYLNA PRAWA    | ZARYSOWANIE        |
| PRÓG PRAWY           | WGNIECENIE         |
| FELGA PRZEDNIA PRAWA | ZARYSOWANIE        |
| DRZWI PRZEDNIE PRAWY | ODPRYSKI LAKIERU   |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |

#### WNĘTRZE

| NAZWA ELEMENTU                 | RODZAJ USZKODZENIA |
|--------------------------------|--------------------|
| TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH | ZARYSOWANIE        |
| ----                           | ----               |
| ----                           | ----               |
| ----                           | ----               |
| ----                           | ----               |
| ----                           | ----               |
| ----                           | ----               |
| ----                           | ----               |
| ----                           | ----               |
| ----                           | ----               |

#### UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

Prawa strona pojazdu – powtórnie lakierowana, widoczne wtrącenia w powłoce lakierniczej; DRZWI PL, TL, TP oraz

PP – zarysowanie pionowych słupków maskownic; FOTEL KIEROWCY – ślady zużycia; NADKOLE PRZEDNIE

PRAWY – nieprawidłowy montaż;



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

### INFORMACJE DODATKOWE

#### ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

#### ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

#### JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

### KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

„Skontrolować wkładki hamulcowe”, „Wymienić olej silnikowy”;

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

W dniu 22.05.2025 r. podczas kontroli drogowej GITD odnotowano błąd odczytu drogomierza – licznik nie wyświetlał żadnej wartości.

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

### KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

### ZDJĘCIA


|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego) | 149 |
| Zdjęcia poglądowe                              | TAK |
| Zdjęcia uszkodzeń                              | TAK |
| Zdjęcia dokumentów pojazdu                     | TAK |
| Zdjęcia dowodu rejestracyjnego                 | TAK |



## ZDJĘCIA POGLĄDOWE



































## ZDJĘCIA USZKODZEŃ

































## DOKUMENTY POJAZDU



