



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00677/26
Data zlecenia	29 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	ACORD/IVECO
Model	35C15
Numer rejestracyjny	PY2539E
Rok produkcji	2024
Numer VIN	ZCFC835F7R5630188

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00677/26

Nr rejestracyjny

PY2539E

Raport wykonano w systemie eksperckim:

INFO-EKSPERT

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.

OPINIA Nr: VHS00677/26

z dnia: 2026/08/05

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VIII-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t
 Marka: IVECO
 Model pojazdu: 35-210 Daily MR`24 E6 3.5t
 Wersja: 35S21H Hi-Matic
 VIN: Z C F C 8 3 5 F 7 R 5 6 3 0 1 8 8
 Nr rejestracyjny: PY2539E
 Nr IE / ID: 142-14343 / 226045
 Rok produkcji: 2024



Data ważności badania technicznego	2027/10/07
Wskazanie drogomierza	303452 km
Okres eksploatacji pojazdu (24/05/15-26/08/05)	27 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow. / Ładowność	3500 kg / 850 kg
Rodzaj zabudowy	furgon kontenerowy
Rodzaj kabiny	krótka
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Rozstaw osi	4100 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2998 ccm / 152kW (207KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6

RÓŻNICE WZGLĘDEM POJAZDU BAZOWEGO
Wycena wykonana na podstawie pojazdu o zbliżonych parametrach. Zmodyfikowane elementy to:
Pojazd bazowy
Pojazd wyceniany

Wypożyczenie kabiny:

Zabudowa sypialna kabiny górną
Zamontowane (2024/10/07)

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

WINDA ZAŁADOWCZA

BC 750S2S

12 300 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2024.01-2025.02)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości inteligentny ISLA	13	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 9 generacji
2	Asystent utrzymania pasa ruchu	14	System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
3	Belka przeciwnajazdowa tylna profil stalowy, ze światłami	15	System monitorowania zmęczenia kierowcy
4	Czujniki cofania	16	System Start/Stop
5	Fartuchy p/błotne przednie	17	System wspomagania nagłego hamowania

6	Fotel kierowcy komfortowy, regulowany	18	aktywny AEBS + hamulecnijski
7	Izolacja termiczna tylnej ściany	19	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Kliny pod koła 2 szt.	20	Ściana tylna kabiny bez szyby
9	Poduszka powietrzna kierowcy	21	Światła do jazdy dziennej DRL
10	Poduszka powietrzna pasażera	22	Tapicerka materiałowa (obrzeża wzmocnione winyl)
11	Rejestrator danych o zdarzeniach	23	Zamek centralny zdalnie sterowany
12	Sygnal ostrzegawczy cofania	24	Zestaw naprawczy opon
			Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu, światła włączane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Światła włączane automatycznie

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- *Fotel pasażera podwójny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Asystent jazdy w korku
- +CB Radio
- Fotel pasażera komfortowy z regulacją odcinka lędźwiowego (3 stopnie regulacji, podłokietnik)
- Fotel pasażera pojedynczy
- +Hak holowniczy
- Hamulec postojowy elektryczny
- Interfejs danych FMS
- Kamera cofania
- Kierownica pokryta skórą
- Klimatyzacja automatyczna
- Koło zapasowe
- Lakier metalizowany
- Lusterka zewnętrzne na długich ramionach
- Mocowanie koła zapasowego w wysuwym koszu pod tylnym zwisem pojazdu
- Ogranicznik prędkości
- Oslony międzyosiove
- Pakiet Winter
Szyba przednia ogrzewana
Fotel kierowcy podgrzewany
Ogrzewanie postojowe wodne z programatorem
Fotel kierowcy amortyzowany z 3-stopniową regulacją, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem, ogrzewany
- Poduszka powietrzna pasażera + kurtyny powietrzne boczne (dopłata)
Poduszka powietrzna pasażera
Kurtyny powietrzne boczne
- Półka nad przednią szybą
- Przygotowanie do montażu tachografu elektronicznego
- +Spryskiwacze reflektorów
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 9 generacji +Asystent wiatru boczego (dopłata)
Asystent wiatru boczego
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 9 generacji
- System infotainment NAVI MY IVECO z wyświetlaczem 10-calowym
- Światła drogowe automatycznie włączane
- Światła p/mgienne przednie
- Tempomat aktywny ACC
- Uchwyty ułatwiające wsiadanie na słupku A po obu stronach kabiny
- Układ elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego (Traction +) oraz asysten zjazdu ze wznieśien
- Wyłącznik prądu automatyczny po zamknięciu drzwi
- Zagłówki foteli przednich pełne tapicerowane z logo Daily
- +Zawieszenie pneumatyczne
- Zestaw dla palących (zapalniczka i popielniczka)

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Data pierwszej rejestracji: 07.10.2024




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	200 - 300
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	200 - 300
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	200 - 300
5. DACH	-----
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	-----
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	-----
11. DRZWI TYLNE LEWE	-----
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	-----
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	-----
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	-----
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	200 - 300
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	200 - 300

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Imperial All Season Van Driver	PP	195/75 R16C	5,2
Imperial All Season Van Driver	PL	195/75 R16C	6,6
Imperial All Season Van Driver (wew. 4,9 mm)	TP	195/75 R16C	4,1
Imperial All Season Van Driver (wew. 5,3 mm)	TL	195/75 R16C	4,8
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
KIERUNKOWSKAZ LUSTERKA LEWY	PĘKNIĘCIE
ZDERZAK TYLNY	WGNIECENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KIEROWNICA	NADMIERNE ZUŻYCIE
FOTEL PRZEDNI PRAWY	ZABRUDZENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)
ZABUDOWA WINDY – delikatne zagniecenie z lewej strony; ZABUDOWA KABINY, PRAWA STRONA –
prowizoryczna naprawa.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Sprawdź klocki hamulcowe, Wymienić olej silnikowy

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

Nadwozie w części przedniej oklejone folią.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	105
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE























ZDJĘCIA USZKODZEŃ









DOKUMENTY POJAZDU



DRPOL3064<<<BAU482146538366599000275<7
ZCFC835F7R5630188<<<<<<<<<6<<<<<<<<<2
PY2539E<<<0<<<<<<<<<<<0721900040000816

SERIA DINBAU 4821465ACRYLAMIDE MONOMER

A	py 2539E
	0.1 ACROD/IVED 0.2 ISSGIC204/Z -1011C1ZF -UNGS27F068X 0.3 36615
D	
E	ZCFD335F/RS630186
B	07.10.2024 15.10.2024 H

---(V 9) TOTITA ENESI SPALIN - EURO AT C

19-11-2008

VAT Lda

19-11-2008

HAK

19-11-2008

Poučení:
Všechny zjednatelé jsou zobowiązani zúčastnit se na 30 dní předem
když začne dovoz nepotravinářských odpadů, zejména drahých kovů
a drahokmů, minotvorným postupu.