



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00679/26
Data zlecenia	3 sierpień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	DACIA
Model	DUSTER
Numer rejestracyjny	SK8E055
Rok produkcji	2024
Numer VIN	UU1DJF01873381100

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00679/26

Nr rejestracyjny

SK8E055

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21378
Numer sprawy	VHS00679/26
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	08.08.2026
Wycena na dzień	08.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	SK8E055 / UU1DJF01873381100
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	10.12.2024 / 20
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	60 867 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	04.12.2026
Lakier	----
Marka	DACIA
Model	Duster 24-
Typ	Duster 1.0 TCe Essential LPG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	999
Moc kW / KM	74 / 100
Paliwo / katalizator	Benzyna/gaz / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	M / 6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Bez podłogi bagażnika ustawianej w dwóch płaszczyznach (góra i dół)
- eCall - połączenie alarmowe
- Felgi stalowe 16 w kolorze czarnym
- Gwarancja 3 lata lub 100 000km
- Kierownica pokryta skórą ekologiczną
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
- Konsola środkowa niska, z otwartym schowkiem bez podłokietnika
- Lampka do czytania z przodu, pojedyncza
- Lusterka boczne w kolorze czarnym
- Napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa przednich foteli
- Obramowanie nawiewów w kolorze czarnym
- Opony letnie
- Pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości
- Antena standardowa 30mm
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- ESP + System wspomagania ruszania pod górę HSA
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Immobilizer
- Klamki zewnętrzne czarne
- Kluczyki - 2, z trzema przyciskami (w tym jeden składany)
- Komputer pokładowy z inf. o temp. zewn., licznik km., zużycie paliwa, śr. prędkość, zasięg paliwa
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterko wsteczne z ustawieniem dzień/noc
- Napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa z tyłu
- Oparcie tylnej kanapy kanapy, składane 1/3 i 2/3
- Osłony
- Pasy bezpieczeństwa z tyłu trzy, 3-punktowe

- Poduszka powietrzna czołowa kierowcy
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
Przycisk "My Safety" umożliwiający łatwe
- włączenie/wyłączenie wybranych systemów wsp. kierowcę
- Relingi dachowe
- Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa
- System kontroli bezpiecznej odległości (DW)
- System kontroli pasa ruchu (LDWS)
- System multimedialny Media Control z DAB, USB-C, gniazdo jack, 4 głośniki, bluetooth, Dacia Media Control
- System utrzymania pasa ruchu (LKA)
- System wspomagania nagłego hamowania, aktywny, z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów (AEBS)
- Szyby tylne otwierane ręcznie
- Światła do jazdy diennej LED w kształcie litery Y
- Światło cofania - jedno
- Tryb ECO
- Wskaźnik zmiany biegów
- Wykończenie wnętrza w kolorze grafitowym
- Zaglówki przednie z regulacją wysokości
- Zamek centralny, zdalnie sterowany falami radiowymi
- Zderzaki, górna część w kolorze nadwozia
- Poduszka powietrzna czołowa pasażera z możliwością dezaktywacji
- Poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe
- Regulator - ogranicznik prędkości
- Rescue Code - kod QR na przedniej i tylnej szybie
- Sygnalizacja niezamknięcia drzwi
- System kontroli ciśnienia w oponach, pośredni
- System kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)
- System rozpoznawania znaków drogowych z ostrzeganiem o nadmiernej prędkości (ISA)
- System wspomagania nagłego hamowania
- Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
- Światła automatyczne, wycieraczki manualne
- Światła przednie ECO LED (dienne i mijania - LED; drogowe - żarówka halogenowa)
- Tapicerka materiałowa
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, zmienne
- Wyświetlacz komputera pokładowego TFT 3,5 cala
- Zaglówki tylne trzy, wysuwane
- Zderzaki, dolna część w kolorze czarnym
- Zestaw do naprawy uszkodzenia opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier metalik - Szary Schiste




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Hankook Ventus Prime 4	PP	215/70 R16	4,8
Hankook Ventus Prime 4	PL	215/70 R16	5,2
Hankook Ventus Prime 4	TP	215/70 R16	4,9
Hankook Ventus Prime 4	TL	215/70 R16	4,9
ZESTAW NAPRAWCZY	KOŁO ZAPASOWE		
-	-	-	-



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

BRAK UWAG



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK – widoczne zabrudzenia olejem;

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	92
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE























ZDJĘCIA USZKODZEŃ







DOKUMENTY POJAZDU



