

OP

Wycena numer: **44/05/2026/AP/K**

z dnia: **2026-05-04**

Rzeczoznawca: inż. Krzysztof Chyziński

Zadanie: Określenie wartości rynkowej

DANE IDENTYFIKACYJNE

Kategoria: Urządzenia przemysłowe
Rodzaj: Laser czyszczący
Producent: QALUMI
Model/typ: CORE 300W
Nr seryjny: QW-300M_2025-101
Rok produkcji: 2025



DANE TECHNICZNE

- moc wyjściowa lasera: 300 W
- typ źródła: impulsowy laser światłowodowy
- długość fali: 1064 nm
- zakres regulacji mocy: 1-100%
- energia impulsu: do 10 mJ
- zakres częstotliwości pracy: 1-3000 kHz
- szerokość impulsu: 13-500 ns
- pole robocze (skanowania): 150 × 150 mm
- zasilanie: 48 V DC, maks. zużycie energii < 1000 W
- wymiary modułu: 114 × 68 × 30 cm, waga: 64 kg

*Powyższe informacje o wyposażeniu przedmiotu wyceny pochodzą ze strony producenta i dotyczą przedmiotu nowego. Nie stanowią one potwierdzenia stanu ani kompletności przedmiotu wyceny.

ZASTOSOWANIE

QALUMI CORE 300W to przemysłowa czyszczarka laserowa przeznaczona do bezkontaktowego usuwania zanieczyszczeń z różnych powierzchni. Urządzenie wykorzystuje technologię ablacji laserowej do eliminowania rdzy, farb, lakierów, tlenków oraz pozostałości olejów i smarów, bez ingerencji w strukturę materiału bazowego. Stosowane jest m.in. w przemyśle produkcyjnym, utrzymaniu ruchu, branży motoryzacyjnej oraz przy renowacji elementów metalowych i form. Dzięki precyzji działania sprawdza się również przy przygotowaniu powierzchni pod dalszą obróbkę, np. spawanie, klejenie czy malowanie. Urządzenie może pracować zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i mobilnych, bez konieczności użycia środków chemicznych czy materiałów ściernych.

OPIS STANU TECHNICZNEGO

Urządzenie przechowywane w warunkach magazynowych, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Widoczne ślady użytkowania i zabrudzenia eksploatacyjne. Urządzenie reaguje na próbę podłączenia do zasilania. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach okazania. Podczas oględzin nie okazano dokumentacji ani instrukcji obsługi. Brak możliwości zweryfikowania stanu licencji oprogramowania, brak hasła do zmiany zaawansowanych ustawień urządzenia. Brak wózka transportowego, brak możliwości w pełni zweryfikowania kompletności zestawu.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6




Zdjęcie 7



Zdjęcie 8



Zdjęcie 9




Zdjęcie 10



Zdjęcie 11



Zdjęcie 12



Zdjęcie 13




Zdjęcie 14




Zdjęcie 15




Zdjęcie 16




Zdjęcie 17



Zdjęcie 18



Zdjęcie 19



Zdjęcie 20

