



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

### DANE ZLECENIODAWCY

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Firma | VEHIS FINANSE SP. Z O.O. |
|       | AL. MURCKOWSKA 14C       |
|       | 40-265 KATOWICE          |

### DANE WYKONAWCY

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Firma         | PARTNER CRLS SP. Z O.O. |
| Rzecznawca    | MATEUSZ KELER           |
| Nr zlecenia   | VHS00736/26             |
| Data zlecenia | 14 sierpień 2026        |

### IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Marka               | VOLKSWAGEN        |
| Model               | TIGUAN            |
| Numer rejestracyjny | KK3507U           |
| Rok produkcji       | 2025              |
| Numer VIN           | WVGZZZCT4TW007845 |

### LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

|                     |      |                       |     |
|---------------------|------|-----------------------|-----|
| Dowód rejestracyjny | SKAN | Tablice rejestracyjne | TAK |
| Klucz główny        | TAK  | Apteczka              | TAK |
| Klucz zapasowy      | TAK  | 1SZT. Gaśnica         | TAK |
| Instrukcja obsługi  | TAK  | Trójkąt ostrzegawczy  | TAK |
| Książka serwisowa   | NIE  |                       |     |

### OPIS OGÓLNY POJAZDU\* - UWAGA

\* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

### ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

|                                            |     |                                     |     |
|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego | TAK | Ekspertyza - Stan techniczny        | TAK |
| Ekspertyza - Lakier/Ogumienie              | TAK | Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa | TAK |



**PARTNER**  
CRLS

## **EKSPERTYZA POJAZDU**

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00736/26

Nr rejestracyjny

KK3507U

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



**PARTNER**  
CRLS

## OCENA STANU POJAZDU

### DANE ZLECENIA

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Numer wyceny                | 21472                |
| Numer sprawy                | VHS00736/26          |
| Zlecniodawca                |                      |
| Data i miejsce oględzin     |                      |
| Data wyceny                 | 23.08.2026           |
| Wycena na dzień             | 23.08.2026           |
| Numer licencji / użytkownik | 38107 / Partner CRLS |

### DANE POJAZDU

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Numer rejestracyjny / numer VIN                | KK3507U / WVGZZZCT4TW007845 |
| Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach | 12.12.2025 / 8              |
| Rok produkcji                                  | 2025                        |
| Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia   | 14 024 / Odczytany          |
| Data następnego badania technicznego           | 12.12.2028                  |
| Lakier                                         | ----                        |

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Marka                                          | VOLKSWAGEN                          |
| Model                                          | Tiguan 24-                          |
| Typ                                            | Tiguan 1.5 eTSI R-Line Plus DSG     |
| Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc | Kombi / 5 / 5                       |
| Pojemność silnika (ccm)                        | 1498                                |
| Moc kW / KM                                    | 110 / 150                           |
| Paliwo / katalizator                           | Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF |
| Układ / liczba cylindrów                       | R / 4                               |
| Skrzynia / liczba biegów                       | A / 7                               |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka odblaskowa
- Asystent podjazdu
- Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist z Rear
- Traffic Alert z funkcją ostrzegania przy wysiadaniu
- Czujnik deszczu
- Digital Cockpit Pro - Cyfrowy zestaw wskaźników, personalizowany
- eCall - system powiadamiania ratunkowego
- Fotel kierowcy i pasażera, sportowy
- Fotele przednie z pneumatycznie regulowanym podparciem lędźwiowym
- Fotele przednie z zintegrowanym zagłówkiem, sportowe
- Funkcja automatycznego wł. świateł z funkcją Coming / Leaving Home, światła do jazdy dziennej LED
- Gniazda USB-C (45W) z przodu x 2
- Gniazdo 230 V w bagażniku
- Gwarancja 2 lata
- Asystent głosowy IDA i elektroniczne wzmocnienie głosu
- Asystent podjazdu oraz zjazdu ze wzniesienia
- Bezprzewodowy App Connect - widok ekranu smartfona na wyświetlaczu systemu Infotainment
- Deaktywacja poduszki powietrznej dla pasażera
- Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
- ESP, ASR, ABS, MSR, wraz z asystentem
- asystentem siły hamowania i stabilizacją toru jazdy przyczepy
- Fotele przednie z funkcją masażu
- Fotele przednie z regulacją wysokości, fotel kierowcy ErgoActive
- Fotele przednie, podgrzewane
- Funkcja hamowania przed nadjeżdżającym pojazdem podczas skrętu z asystentem wymijania
- Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
- Gniazdo USB-C (45W) z przodu 2x oraz Gniazdo USB-C (45W) do ładowania z tyłu 2x
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto Hold

- Instalacja telefoniczna bluetooth
- Kanapa tylna asymetrycznie przesuwana i składana, z podłokietnikiem i otworem do przewożenia długich
- Kontrola trakcji
- Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie, z funkcją pamięci
- Nakładki na pedały, aluminiowe
- Opony 255/40 R20
- Oświetlenie zewnętrzne przestrzeni wokół drzwi przednich
- Pas bezpieczeństwa trzypunktowy dla środkowego fotela w drugim rzędzie siedzeń
- Podłoga bagażnika
- Podłokietnik z przodu
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu, kurtyny powietrzne i poduszka powietrzna
- Reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
- Relingi dachowe - srebrne
- Sterowanie zaawansowane światłami drogowymi Dynamic Light Assist
- System Easy Open/Close - bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika
- System Infotainment, z wyświetlaczem 15"
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System ochrony pasażerów proaktywny
- System rozszerzonej ochrony pieszych
- System Travel Assist z Lane Assist i Emergency Assist
- Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu
- Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym
- Światło przeciwmgielne tylne
- Tapicerka materiałowa Silverprint
- Tuner cyfrowy DAB+
- Wstawki dekoracyjne w stylistyce R-Line
- Wyświetlacz Head-up Display
- Zawieszenie adaptacyjne DCC Pro z możliwością wyboru trybu jazdy
- ISOFIX przygotowanie do montażu 2 fotelików dziecięcych na siedzeniach z tyłu oraz na siedzeniu pasa
- Klimatyzacja Climatronic, regulowana
- automatycznie, 3-strefowa z panelem do sterowania z tyłu
- Lakier uni
- Listwy między reflektorami i tylnymi lampami, wgłębienia klamek drzwi podświetlane
- Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane
- Obudowy lusterek i klamki lakierowane w kolorze nadwozia
- Oświetlenie Ambient Plus- oświetlenie LED przestrzeni na nogi-30 kolorów podświetlenia
- Park Assist Pro
- Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla foteli przednich
- Podłoga bagażnika z regulowaną wysokością
- Podnośnik
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- Reflektory IQ.Light HD LED Matrix
- Regulacja zasięgu reflektorów, dynamiczna z dynamicznym doświetlaniem zakrętów
- Skrzynia biegów automatyczna DSG, 7-biegowa
- System awaryjnego hamowania oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów Emergency Braking Front Assist
- System Front Cross Traffic Assist - asystent jazdy przez skrzyżowanie
- System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu z funkcją SAFELOCK
- System monitorujący uwagę i zmęczenie kierowcy
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu
- Szyba przednia ze szkła termoizolacyjnego
- Szyby termoizolacyjne
- Światła tylne w technologii LED z dynamicznymi kierunkowskazami
- Tapicerka drzwi i paneli bocznych Artvelour
- Tempomat adaptacyjny ACC
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wybór profilu jazdy
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw naprawczy

#### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - NIEZAMONTOWANE

- Felgi aluminiowe 20 Leeds, czarno-szare, szlif diamentowy

#### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Dach panoramiczny (V)
- Hak holowniczy - składany i rozkładany elektrycznie z Systemem Trailer Assist (V)
- Koło zapasowe, dojazdowe (V)

- Lakier metalik specjalny (V)
- Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane, szyby boczne dźwiękoszczelne (V)




**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

### LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [ $\mu\text{m}$ ]

| NUMER I NAZWA ELEMENTU    | PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. POKRYWA PRZEDNIA       | do 150                     |
| 2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY   | 150 - 200                  |
| 3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY    | do 150                     |
| 4. DRZWI PRZEDNIE LEWE    | 150 - 200                  |
| 5. DACH                   | do 150                     |
| 6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY   | do 150                     |
| 7. PRÓG LEWY              | do 150                     |
| 8. DRZWI TYLNE LEWE       | do 150                     |
| 9. BŁOTNIK TYLNY LEWY     | do 150                     |
| 10. POKRYWA TYLNA         | do 150                     |
| 11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY   | do 150                     |
| 12. DRZWI TYLNE PRAWY     | do 150                     |
| 13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY | do 150                     |
| 14. PRÓG PRAWY            | do 150                     |
| 15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY  | do 150                     |
| 16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY  | do 150                     |
| 17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY | do 150                     |

### OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

| PRODUCENT TYP            |               | ROZMIAR    | BIEŻNIK |
|--------------------------|---------------|------------|---------|
| Linglong Grip Master C/S | PP            | 225/45 R19 | 6,3     |
| Linglong Grip Master C/S | PL            | 225/45 R19 | 6,1     |
| Linglong Grip Master C/S | TP            | 225/45 R19 | 6,6     |
| Linglong Grip Master C/S | TL            | 225/45 R19 | 6,4     |
| KOŁO DOJAZDOWE           | KOŁO ZAPASOWE |            |         |
| 0                        |               | 0          | 0,0     |



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

### NADWOZIE

| NAZWA ELEMENTU                        | RODZAJ USZKODZENIA |
|---------------------------------------|--------------------|
| SZYBA CZOŁOWA                         | ODPRYSKI           |
| DRZWI PRZEDNIE LEWE                   | ODPRYSKI LAKIERU   |
| LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO LEWEGO | ZARYSOWANIE        |
| DRZWI TYLNE LEWE                      | ODPRYSKI LAKIERU   |
| ZDERZAK TYLNY                         | ZARYSOWANIE        |
| BŁOTNIK TYLNY PRAWY                   | ZARYSOWANIE        |
| ----                                  | ----               |
| ----                                  | ----               |
| ----                                  | ----               |
| ----                                  | ----               |
| ----                                  | ----               |
| ----                                  | ----               |
| ----                                  | ----               |
| ----                                  | ----               |
| ----                                  | ----               |
| ----                                  | ----               |
| ----                                  | ----               |
| ----                                  | ----               |
| ----                                  | ----               |
| ----                                  | ----               |

### WNĘTRZE

| NAZWA ELEMENTU | RODZAJ USZKODZENIA |
|----------------|--------------------|
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |

### UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU | STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU |
| OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU  | STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU |

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

LISTWA PIONOWA DRZWI TP - zarysowanie;



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

### INFORMACJE DODATKOWE

#### INFORMACJE DODATKOWE

##### ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

##### ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

##### JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

NIE PODEJMOWANO PRÓBY - POJAZD ZASTAWIONY

#### KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

#### KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.





**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

### ZDJĘCIA

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego) | 93  |
| Zdjęcia poglądowe                              | TAK |
| Zdjęcia uszkodzeń                              | TAK |
| Zdjęcia dokumentów pojazdu                     | TAK |
| Zdjęcia dowodu rejestracyjnego                 | NIE |

## ZDJĘCIA POGLĄDOWE
































## ZDJĘCIA USZKODZEŃ









## DOKUMENTY POJAZDU





