



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

### DANE ZLECENIODAWCY

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Firma | VEHIS FINANSE SP. Z O.O. |
|       | AL. MURCKOWSKA 14C       |
|       | 40-265 KATOWICE          |

### DANE WYKONAWCY

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Firma         | PARTNER CRLS SP. Z O.O. |
| Rzecznawca    | MATEUSZ KELER           |
| Nr zlecenia   | VHS00735/26             |
| Data zlecenia | 14 sierpień 2026        |

### IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Marka               | MERCEDES-BENZ     |
| Model               | GLE 350 DE 4MATIC |
| Numer rejestracyjny | WB615CP           |
| Rok produkcji       | 2020              |
| Numer VIN           | W1N1671171A277309 |

### LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

|                     |       |                       |     |
|---------------------|-------|-----------------------|-----|
| Dowód rejestracyjny | ORYG. | Tablice rejestracyjne | TAK |
| Klucz główny        | TAK   | Apteczka              | NIE |
| Klucz zapasowy      | TAK   | 1SZT. Gaśnica         | TAK |
| Instrukcja obsługi  | NIE   | Trójkąt ostrzegawczy  | TAK |
| Książka serwisowa   | TAK   |                       |     |

### OPIS OGÓLNY POJAZDU\* - UWAGA

\* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

### ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

|                                            |     |                                     |     |
|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego | TAK | Ekspertyza - Stan techniczny        | TAK |
| Ekspertyza - Lakier/Ogumienie              | TAK | Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa | TAK |



**PARTNER**  
CRLS

## **EKSPERTYZA POJAZDU**

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00735/26

Nr rejestracyjny

WB615CP

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



## OCENA STANU POJAZDU

### DANE ZLECENIA

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Numer wyceny                | 21471                |
| Numer sprawy                | VHS00735/26          |
| Zleceniodawca               |                      |
| Data i miejsce oględzin     |                      |
| Data wyceny                 | 22.08.2026           |
| Wycena na dzień             | 22.08.2026           |
| Numer licencji / użytkownik | 38107 / Partner CRLS |

### DANE POJAZDU

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Numer rejestracyjny / numer VIN                | WB615CP / W1N1671171A277309 |
| Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach | 18.11.2020 / 69             |
| Rok produkcji                                  | 2020                        |
| Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia   | 211 336 / Odczytany         |
| Data następnego badania technicznego           | 22.04.2027                  |
| Lakier                                         | ----                        |

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Marka                                          | MERCEDES-BENZ                  |
| Model                                          | GLE [167] 18-23                |
| Typ                                            | GLE 350 de 4-Matic             |
| Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc | Kombi / 5 / 5                  |
| Pojemność silnika (ccm)                        | 1950                           |
| Moc kW / KM                                    | 143 / 194                      |
| Paliwo / katalizator                           | Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF |
| Układ / liczba cylindrów                       | R / 4                          |
| Skrzynia / liczba biegów                       | A / 9                          |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Alarm
- Asystent hamowania - aktywny
- Asystent świateł drogowych
- Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
- Dywaniki welurowe
- Felgi aluminiowe 20, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (RZV)
- Gaśnica
- Kamera parkowania - tył
- Klimatyzacja automatyczna Thematic - 2 strefowa
- Kurtyny powietrzne, przód i tył
- Lampy LED High Performance
- Nawigacja na dysku twardym
- Pakiet Chrom
- Podsufitka materiałowa, szara
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem
- Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego DAB
- Przygotowanie do montażu telefonu GSM
- Antena GPS
- Asystent ograniczeń prędkości
- Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny
- Dodatkowe porty USB
- Elementy wykończenia wnętrza - szczotkowane aluminium
- Fotel kierowcy z 4-stopniową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- Kabel ładowania dostosowany do stacji ładowania publicznego typ 2
- Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze Nappa
- Kontrola ciśnienia w oponach (RDK)
- Lakier uni
- Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
- Oświetlenie wnętrza Ambient
- Pakiet oświetlenia wnętrza
- Poduszka kolan kierowcy
- Poduszki boczne powietrzne kierowcy i pasażera
- Przygotowanie do instalacji Mercedes Benz Link
- Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu
- Przygotowanie do usług nawigacyjnych

- Stylizacja AMG
- System EASY-PACK - roleta bagażnika
- System multimedialny MBUX
- System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
- Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO
- Tuner radiowy - cyfrowy (DAB)
- Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- System bezprzewodowego ładowania telefonu i podłączenie Bluetooth
- System EASY-PACK kłapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie bagażnika
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Szyby atermiczne, przyciemniane
- Tirefit - zestaw do naprawy opon
- Wyświetlacz szerokokątny
- Zawieszenie obniżone ze stalowymi sprężynami

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Deska rozdzielcza oraz górna część drzwi obszyta skórą ARTICO (V)
- Elementy wykończenia wnętrza - antracytowe drewno dębowe (V)
- Felgi aluminiowe 21 AMG, wieloramienne z ogumieniem (RWB) (V)
- Fotele przednie wentylowane (V)
- Fotele tylne z funkcją podgrzewania (V)
- Head-up display (V)
- Kamizelka odblaskowa dla kierowcy (V)
- Klimatyzacja komfortowa Thermotronic - 3 strefowa (V)
- Lakier metalik (V)
- Pakiet Energizing (V)
  - Fotele przednie z funkcją podgrzewania
  - Pakiet Air-Balance
- Pakiet integracji smartphone-a (V)
  - Android Auto
  - Apple CarPlay
- Pakiet Keyless-GO (V)
  - HANDS-FREE ACCESS - bezkluczykowy dostęp do samochodu
  - Keyless-go - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka
  - Keyless-go start - system identyfikacji kierowcy
  - System EASY-PACK kłapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie bagażnika
- Pakiet lusterek (V)
  - Logo Mercedes-Benz wyświetlane na podłożu z lusterek bocznych
  - Lusterka boczne składane elektrycznie
  - Lusterko po stronie kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniające się
  - Oświetlenie wnętrza Ambient z logo Mercedes
- Pakiet Night (V)
  - Felgi aluminiowe 20, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (RZW)
- Pakiet pamięci (V)
  - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
  - Fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci
- Pakiet parkowania z kamerą 360 (V)
  - Kamery ułatwiające parkowanie 360 stopni (4 sztuki)
  - Parktronic z aktywnym asystentem parkowania
- Pakiet Premium Plus (V)
  - Asystent martwego punktu
  - Dach panoramiczny
  - Fotele przednie z funkcją podgrzewania
  - Lampy MULTIBEAM LED
  - System nagłośnienia Burmester surround
- Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy Plus (V)
  - Distronic Plus (system kontroli odległości od poprzedzającego pojazdu) z hamulcem PRE-SAFE
  - System PRE-SAFE Impuls
- Podgrzewany system spryskiwaczy (V)
- System multimedialny MBUX - rozszerzony (V)
- Tapicerka skórzana (V)
- Wielokonturowe siedzenie przednie z funkcją masażu + komfortowe zagłówki (V)






**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

### LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

| NUMER I NAZWA ELEMENTU    | PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. POKRYWA PRZEDNIA       | do 150                     |
| 2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY   | 200 - 300                  |
| 3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY    | do 150                     |
| 4. DRZWI PRZEDNIE LEWE    | 200 - 300                  |
| 5. DACH                   | do 150                     |
| 6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY   | do 150                     |
| 7. PRÓG LEWY              | do 150                     |
| 8. DRZWI TYLNE LEWE       | 150 - 200                  |
| 9. BŁOTNIK TYLNY LEWY     | do 150                     |
| 10. POKRYWA TYLNA         | do 150                     |
| 11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY   | do 150                     |
| 12. DRZWI TYLNE PRAWY     | do 150                     |
| 13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY | do 150                     |
| 14. PRÓG PRAWY            | do 150                     |
| 15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY  | do 150                     |
| 16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY  | do 150                     |
| 17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY | do 150                     |

### OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

| PRODUCENT TYP             |               | ROZMIAR    | BIEŻNIK |
|---------------------------|---------------|------------|---------|
| Michelin Latitude Sport 3 | PP            | 275/45 R21 | 5,7     |
| Michelin Latitude Sport 3 | PL            | 275/45 R21 | 5,7     |
| Michelin Latitude Sport 3 | TP            | 315/40 R21 | 4,8     |
| Michelin Latitude Sport 3 | TL            | 315/40 R21 | 5,3     |
| ZESTAW NAPRAWCZY          | KOŁO ZAPASOWE |            |         |
| -                         | -             | -          | -       |



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

### OPIS STANU TECHNICZNEGO

#### NADWOZIE

| NAZWA ELEMENTU                         | RODZAJ USZKODZENIA |
|----------------------------------------|--------------------|
| SZYBA CZOŁOWA                          | ODPRYSKI           |
| POKRYWA PRZEDNIA                       | ZARYSOWANIE        |
| BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY                  | ZARYSOWANIE        |
| ZDERZAK PRZEDNI                        | ODPRYSKI LAKIERU   |
| REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY                | ZARYSOWANIE        |
| ZDERZAK PRZEDNI                        | ZARYSOWANIE        |
| SPOILER ZDERZAKA PRZEDNIEGO            | ZARYSOWANIE        |
| FELGA PRZEDNIA LEWA                    | ZARYSOWANIE        |
| SŁUPEK PRZEDNI LEWY                    | ODPRYSKI LAKIERU   |
| DRZWI PRZEDNIE LEWE                    | ODPRYSKI LAKIERU   |
| PRÓG LEWY                              | ZARYSOWANIE        |
| FELGA TYLNA LEWA                       | ODPRYSKI LAKIERU   |
| DRZWI TYLNE LEWE                       | ODPRYSKI LAKIERU   |
| ZDERZAK TYLNY                          | ZARYSOWANIE        |
| SPOILER ZDERZAKA TYLNEGO               | ZARYSOWANIE        |
| LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO | ZARYSOWANIE        |
| FELGA TYLNA PRAWA                      | ZARYSOWANIE        |
| DRZWI TYLNE PRAWO                      | ZARYSOWANIE        |
| PRÓG PRAWY                             | ZARYSOWANIE        |
| DRZWI PRZEDNIE PRAWO                   | ODPRYSKI LAKIERU   |

#### WNĘTRZE

| NAZWA ELEMENTU                   | RODZAJ USZKODZENIA |
|----------------------------------|--------------------|
| TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH | ZARYSOWANIE        |
| FOTEL PRZEDNI LEWY               | NADMIERNE ZUŻYCIE  |
| KOŁO KIEROWNICY                  | NADMIERNE ZUŻYCIE  |
| TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH   | ZARYSOWANIE        |
| KANAPA TYLNA                     | ZARYSOWANIE        |
| PODSUFITKA                       | ZABRUDZENIE        |
| ----                             | ----               |
| ----                             | ----               |
| ----                             | ----               |
| ----                             | ----               |

#### UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

|                                                                                                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU                                                                                                        | STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU |
| OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU                                                                                                         | STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU |
| Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)                                                                              |                               |
| NADKOLE PL - pęknięcie; DEKOR WNĘTRZA - pęknięcie; KIERUNKOWSKAZ LUSTERKA P - zarysowanie; FELGA PP - zarysowania; BŁOTNIK PP - zarysowanie; |                               |



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

### INFORMACJE DODATKOWE

#### INFORMACJE DODATKOWE

##### ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE ZAGRANICZNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

##### ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

##### JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

#### KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Ikona sprawdził silnik, konieczna wymiana baterii w kluczyku;

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

#### KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.





**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

### ZDJĘCIA

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego) | 206 |
| Zdjęcia poglądowe                              | TAK |
| Zdjęcia uszkodzeń                              | TAK |
| Zdjęcia dokumentów pojazdu                     | TAK |
| Zdjęcia dowodu rejestracyjnego                 | TAK |

## ZDJĘCIA POGLĄDOWE

































## ZDJĘCIA USZKODZEŃ


























































## DOKUMENTY POJAZDU





