



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00732/26
Data zlecenia	14 sierpień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	FIAT
Model	500
Numer rejestracyjny	SK8C972
Rok produkcji	2023
Numer VIN	ZFACF1BJ2PJH31003

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00732/26

Nr rejestracyjny

SK8C972

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21461
Numer sprawy	VHS00732/26
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	23.08.2026
Wycena na dzień	21.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	SK8C972 / ZFACF1BJ2PJH31003
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	28.03.2023 / 41
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	18 586 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	25.03.2028
Lakier	----

Marka	FIAT
Model	500 15-24
Typ	500 1.0 Hybrid
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 3 / 4
Pojemność silnika (ccm)	999
Moc kW / KM	51 / 70
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	M / 6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Felgi stalowe 14", z ogumieniem 175/65
- Funkcja Android Auto, Apple CarPlay
- Gwarancja na baterię, 2 lata
- Immobilizer
- Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym
- Korek wlewu paliwa bez kluczyka
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie z czujnikiem temperatury
- Ogranicznik prędkości
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszki powietrzne przednie boczne
- Reflektory MCA
- System elektroniczny stabilizacji toru jazdy ESC
- System multimedialny Uconnect z 7-calowym dotykowym ekranem, DAB, Bluetooth, USB
- Szyby atermiczne
- Tapicerka materiałowa z monogramem Fiata
- Wspomaganie kierownicy - elektryczne Dualdrive
- Badge Hybrid
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości siedziska
- Gniazdo zasilające 12V na tunelu środkowym
- Gwarancja na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
- Kierownica soft-touch ze sterowaniem systemem multimedialnym Uconnect
- Kolumna kierownicy z regulacją wysokości
- Lakier pastelowy, Pomarańczowa Sicillia
- Lusterka boczne w kolorze czarnym
- Ogrzewanie tylnej szyby
- Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- Poduszki powietrzne kurtynowe
- Przypomnienie o zapięciu pasów
- Sterowanie zamkiem centralnym za pomocą pilota w kluczyku
- System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach pośredni (TPMS)
- System Stop & Start
- Szyby elektrycznie sterowane, przód
- Tempomat
- Wycieraczka szyby tylnej

- Zagłówki dwa tylne z regulacją wysokości
- Zderzak tylny z lakierowaną wstawką
- Zamek centralny
- Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier pastelowy, Biały Gelato (V)
- Pakiet Styl (V)
 - Felgi aluminiowe 15", 14-ramienne, z ogumieniem 185/55
 - Końcówka wydechu chromowana
 - Listwy progowe chromowane
 - Lusterka boczne elektrycznie sterowane, chromowana obudowa
 - Szyby tylne przyciemniane




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	200 - 300
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	200 - 300
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	-----
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	-----
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	200 - 300

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Continental EcoContact 6	PP	185/55 R15	5,8
Continental EcoContact 6	PL	185/55 R15	5,8
Continental EcoContact 6	TP	185/55 R15	6,1
Continental EcoContact 6	TL	185/55 R15	6,2
ZESTAW NAPRAWCZY	KOŁO ZAPASOWE		
-	-	-	-



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

MIESZEK DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW – pęknięty;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

POKRYWA P, BŁOTNIK PL, BŁOTNIK PP, REFLEKTORY - folia ochronna;

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	75
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE

















ZDJĘCIA USZKODZEŃ





DOKUMENTY POJAZDU



