



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00730/26
Data zlecenia	14 sierpień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	BAIC
Model	BEIJING 3
Numer rejestracyjny	SK1K380
Rok produkcji	2025
Numer VIN	LNBSCUAH0TR209477

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00730/26

Nr rejestracyjny

SK1K380

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21468
Numer sprawy	VHS00730/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	22.08.2026
Wycena na dzień	22.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	SK1K380 / LNBSCUAH0TR209477
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	11.02.2026 / 6
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	14 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	11.02.2029
Lakier	----

Marka	BAIC
Model	Beijing 3 23-
Typ	Beijing 3 1.5T Luxury
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1499
Moc kW / KM	100 / 136
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Asystent podjazdu HHC
- Czujnik ciśnienia opon TPMS
- Dostosowanie głośności multimedialnych do prędkości pojazdu, automatyczne
- Ekran multimedialny 10-calowy, dotykowy z systemem Android (PL menu / Android Auto, Apple CarPlay)
- Felgi aluminiowe 17" dwukolorowe z ogumieniem
- Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
- Gniazdo 12V
- Hamulec postojowy elektryczny
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- Klimatyzacja półautomatyczna
- Koło zapasowe dojazdowe T125/80 R15
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Ochrona nadkoli z tworzywa
- Ostrzeżenie o niewyłączeniu świateł
- Oświetlenie bagażnika automatyczne
- Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe
- Alarm antykradzieżowy
- Bluetooth
- Czujniki parkowania tylne
- EBD
- ESP
- Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach z regulacją wysokości
- Głośniki x4
- Gwarancja 5 lat lub 100 000 km
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kluczyk zdalny
- Lakier perłowy
- Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
- Okno dachowe sterowane elektrycznie
- Ostrzeżenie o niezapięciu pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
- Pas bezpieczeństwa tylny trzypunktowy środkowy
- Podłokietnik ze schowkiem, elegancki i praktyczny

- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Radio
- Regulacja wysokości reflektorów
- Siedzenie tylne składane w proporcji 40/60
- System sygnalizacji awaryjnego hamowania
- Szyby boczne elektrycznie otwierane w drzwiach przednich i tylnych
- Tapicerka skórzano-materiałowa
- Wskaźnik zmiany biegu
- Wyłączanie reflektorów opóźnione - follow me home
- Porty USB z funkcją ładowania x2 + port USB z tyłu
- Reflektory LED
- Relingi dachowe srebrne
- Skrzynie biegów manualna, 6-biegowa
- System wspomagania nagłego hamowania (EBA)
- Światła dzienne LED
- Trzecie światło stop wysoko zamontowane
- Wspomaganie kierownicy elektryczne
- Zestaw wskaźników analogowych z komputerem pokładowym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier metalizowany (G)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Giti GitiComfort 228V1	PP	215/50 R17	8,1
Giti GitiComfort 228V1	PL	215/50 R17	8,2
Giti GitiComfort 228V1	TP	215/50 R17	8,2
Giti GitiComfort 228V1	TL	215/50 R17	8,2
KOŁO DOJAZDOWE	KOŁO ZAPASOWE		
0	0		0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KOMORA BAGAŻNIKA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

ZDERZAK T – ślady montażu czujników; LICZNIK – ślady po niezdemontowanej folii;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	87
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE




















ZDJĘCIA USZKODZEŃ





DOKUMENTY POJAZDU

