

Nr zlecenia: 42/20/08/2026/Nest Lease Remarketing

z dnia: 2026/08/20

Zleceniodawca:

Nest Leasing S.A
ul. Jaworska 13
53-612 Wrocław

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	L V V D D 2 1 B 3 S C 0 1 0 7 8 7
Marka:	JAECOO	Nr rejestracyjny:	NO677CU
Model pojazdu:	Jaecoo 7 1.6 MJD MR`24 E6e	Nr Info-Ekspert:	391-00002
Wersja:	Off Road AWD	Rok produkcji:	2024
Wskażanie drogomierza		47998 km	
Data pierwszej rejestracji		2025/01/28	
Data ważności badania technicznego		2028/01/28	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe	
Dop. masa całkow.		2038 kg	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		1598 ccm / 108kW (147KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		AWD (4x4)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Antena radiowa "płetwa rekina"
- 2 Asystent pasa ruchu LKA
- 3 Asystent zjazdu HDC
- 4 Autoalarm
- 5 Bluetooth
- 6 Dach panoramiczny

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 41 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- 42 Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie
- 43 Przełącznik stylu jazdy DMS
- 44 Reflektory przednie LED ze światłami do jazdy dziennej LED
- 45 Relingi dachowe
- 46 Siedzenia tylne podgrzewane

7	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	47	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
8	Filtr cząstek PM 2.5	48	System Carplay/Android Auto
9	Fotel kierowcy podgrzewany	49	System automatycznego hamowania AEB
10	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach	50	System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania
11	Fotel kierowcy wentylowany	51	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless
12	Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego	52	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
13	Fotel kierowcy z pamięcią położenia	53	System kontroli pasa ruchu LDW
14	Fotel pasażera podgrzewany	54	System kontroli podjazdu HAC
15	Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4 kierunkach	55	System kontroli prędkości (SAS)
16	Fotel pasażera wentylowany	56	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
17	Funkcja Follow-Me-Home	57	System monitorowania martwego pola w lusterkach BSD
18	Funkcja obsługi głosowej	58	System multimedialny 14,8" z nawigacją, menu w języku polskim
19	Głośniki 8 szt.	59	System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA
20	Gniazdo 12V	60	System powiadamiania ratunkowego (eCall)
21	Gniazdo 12V w bagażniku	61	System Start/Stop
22	Hamulec elektryczny postojowy z funkcją Autohold	62	System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku
23	Hamulec pokolizyjny MCB	63	System wspomagania nagłego hamowania (BAS)
24	Immobilizer	64	System wyboru trybu jazdy
25	Inteligentne sterowanie oświetleniem (IHC)	65	Szyba przednia ogrzewana
26	Kamera 540"	66	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
27	Kierownica podgrzewana	67	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
28	Kierownica wielofunkcyjna obszyta imitacją skóry	68	Światła p/mgielne przednie
29	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	69	Światła tylne LED
30	Kolumna kierownicy regulowana w 4 kierunkach	70	Tapicerka skóra ekologiczna
31	Koło zapasowe dojazdowe	71	Tarcze kół aluminiowe 19"
32	Lakier metalizowany	72	Tempomat adaptacyjny ACC
33	Ładowarka indukcyjna	73	Tuner DAB
34	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	74	Wspomaganie układu kierowniczego elektroniczne EPS
35	Napinacze pasów bezpieczeństwa	75	Wyświetlacz Head-Up
36	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	76	Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
37	Oświetlenie Ambient	77	Zamek centralny
38	Podłokietnik centralny przedni z klimatyzowanym schowkiem	78	Zestaw wskaźników cyfrowy 10,25"
39	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje	79	Złącze "USB" 2 szt.
40	Poduszka powietrzna centralna	80	Złącze "USB-C"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
Poduszki powietrzne boczne
Kurtyny powietrzne

- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 Poduszka powietrzna kierowcy
 Poduszka powietrzna pasażera
- 6 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
 Siedzenia tylne składane
 Siedzenia tylne dzielone 60/40

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DYNAMO 235/50 R19 103W HISCEND-H MSU02	8,0
Przednie prawe:	*DYNAMO 235/50 R19 103W HISCEND-H MSU02	8,0
Tylne lewe:	*KUMHO 235/50 R19 103W ECSTA RS71	6,7
Tylne prawe:	*KUMHO 235/50 R19 103W ECSTA RS71	6,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Uwaga:

Rzecznik dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski, zarysowania powłoki		

lakierowej				
4	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej	

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-120 µm	
2	Błotnik przedni	L	90-120 µm	
3	Drzwi przednie	L	90-120 µm	
4	Drzwi tylne	L	90-120 µm	
5	Błotnik tylny	L	90-120 µm	
6	Błotnik przedni	P	90-120 µm	
7	Drzwi przednie	P	90-120 µm	
8	Drzwi tylne	P	90-120 µm	
9	Błotnik tylny	P	90-120 µm	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-120 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
2	Zderzak tylny		Wgnieciony, zarysowania		
3	Ośłona atrapy tłumika		Zarysowania		
4	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		
3	Radio		Istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia anteny, brak dostępnych stacji radiowych		
4	Podłokietnik centralny		Przpalone poszycie		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
6	Ośłona przeciwsłoneczna	P	Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej z ubytkiem materiału		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej z ubytkiem materiału		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej z ubytkiem materiału		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | Książka serwisowa | TAK Ostatni wpis z dnia 03.11.2025 przy przebiegu 28 982km. |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54




Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu