



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00741/26
Data zlecenia	18 sierpień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	VOLKSWAGEN
Model	ARTEON
Numer rejestracyjny	WE7L398
Rok produkcji	2022
Numer VIN	WVWZZZ3HZPK000380

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00741/26

Nr rejestracyjny

WE7L398

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21474
Numer sprawy	VHS00741/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	23.08.2026
Wycena na dzień	23.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE7L398 / VVWZZZ3HZPK000380
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	25.11.2022 / 45
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	57 051 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	02.10.2027
Lakier	----

Marka	VOLKSWAGEN
Model	Arteon Shooting Brake 20-24
Typ	Arteon 2.0 TSI R-Line DSG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1984
Moc kW / KM	140 / 190
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 8 głośników
- App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji
- Czujnik deszczu
- Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem
- eCall - automatyczne wzywanie pomocy
- ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy
- Fotele ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i kąta oparcia dla kierowcy
- Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej i w tylnej części konoli środkowej
- Gwarancja 2 lata
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
- Interfejs Bluetooth
- Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash, przód
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home
- Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
- Elementy chromowane we włączniku świateł, we wlotach powietrza i w klamkach
- Felgi aluminiowe 18 Sebring z ogumieniem samouszczelniającym się 245/45 + śruby antykradzieżowe
- Fotele przednie - podgrzewane
- Gniazdo USB-C, obsługuje iPod/iPhone
- Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
- Immobilizer
- Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka

- Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna skórzana, sportowa z funkcją sterowania dotykowe i zm. biegów
- Lakier uni
- Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami
- Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
- Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania
- Nakładki na progi ze stali szlachetnej
- Oświetlenie Ambient - 30 kolorów oświetlenia
- Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Przedni podłokietnik regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza na tył
- Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet
- System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
- System Light Assist - automatyczne światła drogowe
- System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Tapicerka łączona ArtVelours/Vienna z logo R-Line
- Tuner radiowy cyfrowy DAB+
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego na siedzeniach w drugim rzędzie, zgodny z I-Size
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa
- Lampy przednie ze światłami mijania, dziennymi i drogowymi LED z dynamiczną regulacją zasięgu
- Listwy dekoracyjne wnętrza na desce rozdzielczej i drzwiach - Silver Rise
- Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane od kierowcy
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
- Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
- Pedale wykończone stalą nierdzewną
- Poduszki 7 sztuk (czołowe poduszki przód, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne, kolan kierowcy)
- Przygotowanie do We Connect Plus - mobilne usługi online na 3 lata zawiera We Connect
- System bezdotykowego otwierania i elektrycznego zamykania klapy bagażnika
- System Lane Assist, System Emergency Assist, System Traffic Jam Assist
- System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu
- System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika
- Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane
- Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC (do 210 km/h)
- Tylne oparcie składane, dzielone (z podłokietnikiem i otworem do przewożenia długich przedmiotów)
- Wspomaganie kierownicy, progresywne
- Zderzak w stylistyce R-Line z chromowanymi elementami, lusterek i klamki w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
- Felgi aluminiowe 19 Montevideo, z czarnym połyskiem z ogumieniem samouszczelniającym się 245/40
- Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna skórzana ogrzewana sportowa, dźwignia zm. biegów skórzana
- Koło zapasowe - dojazdowe
- Lakier metalik
- Pakiet Assistance
 - Kamera parkowania - rear assist
 - Side Assist - asystent zmiany pasa ruchu
 - System ochrony pasażerów, proaktywny




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	150 - 200
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Pirelli P Zero	PP	245/40 R19	5,2
Pirelli P Zero	PL	245/40 R19	5,1
Pirelli P Zero	TP	245/40 R19	5,2
Pirelli P Zero	TL	245/40 R19	5,7
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
LUSTERKO LEWE	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	ZARYSOWANIE
KLAMKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ODPRYSKI LAKIERU
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
PODSUFITKA	ZABRUDZENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

BRAK UWAG



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU
BADANIE NUMERU VIN
BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU
STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.
WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA
NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU
PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW
BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI
Wymiana oleju i przegląd za 20 dni.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH
BRAK UWAG

POZOSTAŁE
Dodatkowy zestaw opon.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	102
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE






















ZDJĘCIA USZKODZEŃ









DOKUMENTY POJAZDU



---(V3) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 AP---



2012



Wzrostek
Wzrostek
Wzrostek

Wzrostek
Wzrostek
Wzrostek

C.1.1 VEHTS FIN 1 SP. Z O.O. O. WARSZAWA	
C.1.2 38366599800839	
C.1.3 01-141 WARSZAWA	
MOLSKA 88	
C.2.1 VEHTS FIN 1 SP. Z O.O. O. WARSZAWA	
C.2.2 38366599800839	
C.2.3 01-141 WARSZAWA	
MOLSKA 88	
C	
F1 2160 kg	F2 2160 kg
F3 3960 kg	
G 1587 kg	I 1
K 61*2087/46*1725*22	
L 2	O1 1800 kg
O2 750 kg	
P1 1984,00 cm ³	P2 140,00 kW
P3 P	Q
S1 5	S2
SERIA DNIHAS 4203224	

 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dziękujemy za Złoty Wyjazd	PL	
	PREZYDENT M. ST. WARSZAWY	
	DZIELNICA MOKOTÓW	
	UL. RAKOWIECKA 25/27	
	02-517 WARSZAWA	
ORGAN WYDAWCY		
A	WE 7L398	n.1 VOLKSHAGEN n.2 5H -ACDNNAX0 -FD7FD7G-006W4B1NR21C8B0 n.3 ARTEDN 338
D	WVNZZ3HZPK00380	WVNZZ3HZPK00380
B	25.11.2022	28.11.2022
SERIA DWIGAS		4203224