

Nr zlecenia: Zlecenie zgodnie z umową

z dnia: 2026/08/24

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

J.Kiliszek nr upr. 751 RS1303, S.Kurmanowski



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej na potrzeby sprzedaży

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu na parkingu w miejs. Słomczyn przy ulicy Metalowej 10 w dn.25.08.2026 r.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAO2256255
- Instrukcja Określania wartości pojazdów nr 01/2024 z dnia 25.04.2024r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **WF05XXGCC5JS88948**

Marka: **FORD**

Nr rejestracyjny: **PO3GC52**

Model pojazdu: **Focus 1.5 TDCi MR`15 E6**

Nr Info-Ekspert: **011-08264**

Wersja: **Trend**

Rok produkcji: **2018**

Wskazanie drogomierza 157436 km

Data pierwszej rejestracji 2018/05/21

Data ważności badania technicznego 2027/05/16

Rodzaj nadwozia hatchback 5 drzwiowy

Dop. masa całkow. 1900 kg

Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 88kW (120KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 +Dywaniki gumowe kpl	18 Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu
2 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	19 Oświetlenie przestrzeni bagażowej
3 Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	20 Poduszka powietrzna kierowcy
4 Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach	21 Poduszka powietrzna pasażera
5 Fotele przednie komfortowe	22 Poduszki powietrzne boczne
6 Gniazdo 12V w konsoli centralnej	23 System bezpieczeństwa inteligentny IPS
7 Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	24 System Ford Easy Fuel
8 Klimatyzacja	25 System Ford MyKey
9 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	26 System informacyjny o ekonomice jazdy "Ford Eco Mode"
10 Komputer pokładowy	27 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
11 Konsola centralna	28 System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
12 Krata wlotu powietrza dolna czarna	29 Szyby przednie regulowane elektrycznie
13 Krata wlotu powietrza górna czarna, w stylistyce plastra miodu, z chromowanym obramowaniem	30 Światła do jazdy dziennej
14 Kurtyny powietrzne boczne	31 Tapicerka tekstylna Twist ciemna
15 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	32 Tarcze kół stalowe 16" z kołpakami 14-ramiennymi
16 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	33 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
17 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	34 Zamek centralny zdalnie sterowany
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego	
1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD	
2 Radioodtwarzacz CD/MP3 (ICFAB) Sterowanie radiem w kierownicy Głośniki 6 szt. Złącze "USB" Radioodtwarzacz CD/MP3	
3 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40 Siedzenia tylne dzielone Siedzenia tylne składane	
4 System kontroli trakcji ESC System poprawiający stabilność na zakretach TVC System kontroli trakcji TA System wspomagania naglego hamowania EBA	

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 Koło zapasowe dojazdowe
2 Konsola centralna z podłokietnikiem (dopłata) Podłokietnik centralny przedni Konsola centralna Gniazdo 12V 2 szt. Złącze "USB"
3 Lakier Frozen White
4 Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC i AppLink (ICFAC) (dopłata)

- Głośniki 6 szt.

Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"

Złącze "USB"

Sterowanie radiem zdalne

Radioodtwarzacz CD/MP3

Wyświetlacz 4,2"

Sterowanie głosem systemu Bluetooth

Funkcja wzywania pomocy
- 5 Szyba przednia i dysze spryskiwaczy szyby przedniej ogrzewane
- Szyba przednia ogrzewana

Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 6 Światła do jazdy dziennej w technologii LED (dopłata)
- Światła do jazdy dziennej LED

Światła tylne częściowo w technologii LED
- 7 Światła p/mgielne przednie
- 8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości

Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*YOKOHAMA	205/55	R16	91H	BLUEARTH V 906 TL	6,5	36
Przednie prawe:	*YOKOHAMA	205/55	R16	91H	BLUEARTH V 906 TL	6,5	36
Tylne lewe:	*YOKOHAMA	205/55	R16	91H	BLUEARTH V 906 TL	6,5	36
Tylne prawe:	*YOKOHAMA	205/55	R16	91H	BLUEARTH V 906 TL	6,5	36

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG (+)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 158 700 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 1 264 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 0,20%.

KOREKTY RÓŻNE:

- korekta za jeden klucz
- (-)
- stwierdzone braki i uszkodzenia
- (-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (+)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielec i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej z		

miejscową korozją blachy w miejscu mocowania zd.				
8	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej	

Napisy reklamowe - do usunięcia.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		112-133µm	
2	Dach		123-144µm	
3	Błotnik przedni	L	110-116µm	
4	Drzwi przednie	L	114-126µm	
5	Drzwi tylne	L	111-129µm	
6	Błotnik tylny	L	114-152µm	
7	Błotnik przedni	P	118-125µm	
8	Drzwi przednie	P	123-133µm	
9	Drzwi tylne	P	109-126µm	
10	Błotnik tylny	P	114-123µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		95-102µm	

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania powłoki lakierowej. Wgniecenie.		

2	Spoiler przedni		Zarysowany.		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Uszkodzone mocowanie prawe, odkształcony,zarysowany.		
5	Zaślepka zderzaka przedniego		Zarysowana		
6	Spoiler zderzaka tylnego		Zarysowany.		
7	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

-Osłona podsilnikowa - rozdracie materiału.

Możliwe dalsze uszkodzenia po demontażu zderzaka tylnego.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w ograniczonych warunkach parkingowych (podłoże żwir) przy prędkości do 20 km/h pozwalająca na zgrubne określenie stanu technicznego:

1. Silnik –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2. Skrzynia biegów –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń .
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy –pracuje poprawnie .

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | | |
|---|-----------------------------|-----|--|
| 1 | Książka serwisowa | TAK | Ostatni odnotowany przegląd wykonano w dniu 03.06.2019 r. przy przebiegu 11266 km. |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | | Jeden kluczyk |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK | |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | NIE | |
| 5 | Podnośnik samochodowy | TAK | |
| 6 | Instrukcja obsługi | TAK | |
| 7 | Gaśnica | TAK | |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK | |
| 9 | Apteczka | NIE | |

Pojazd z rynku wtórnego windykacji.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Pojazd z rynku Krajowego
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych .Fabryka Wycen nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie. Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 06.08.2026 JK Ford PO3GC52 Imp

z dnia: 2026/08/27

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taka nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.