

Opinia nr 20/09/2026/IMP

z dnia 22.09.2026 r.

Dotyczy: oszacowanie aktualnej wartości rynkowej.
Rzeczoznawca: mgr Sebastian Kurmanowski RS001444,
uprawnienie AutoConsulting nr 1234.

Przedmiot wyceny: Maszyna do produkcji pudełek Pak-Projekt ESB-24R2KF/500.



1. DANE FORMALNO-PRAWNE.

1.1. Zleceniodawca.

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

1.2. Zleceniobiorca.

Fabryka Wycen Sp. z o.o.
ul. Nugat 7/57
02-776 Warszawa

1.3. Przedmiot wyceny.

Maszyna do produkcji pudełek Pak-Projekt ESB-24R2KF/500.
Szczegółową charakterystykę przedmiotu wyceny przedstawiono w punkcie 3.

1.4. Data i miejsce oględzin.

10.09.2026 r. Famat Serwis Sp. z o.o. Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEDMIOTU WYCENY.

2.1. Dane techniczno-identyfikacyjne.

Symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych (KŚT): Rodzaj 548. Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne.	
Parametry techniczne	
Rodzaj	Maszyna do produkcji pudełek
Model	ESB-24R2KF/500
Producent	Pak-Projekt, Serbia
Rok produkcji	2023 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Numer seryjny	07/06 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Moc zainstalowana (kW)	6,84
Zasilanie elektryczne	3x 400V, 50Hz
Szerokość robocza (mm)	2400
Długość noży szczelinujących (mm)	500
Wydajność pudełek	300-900 szt./h
Waga maszyny (kg)	2750
Wymiary całkowite szer./gł./wys. (mm)	2950/2100/1200
Kolor	niebieski

Główne elementy wyposażenia:

Stół odbierający gotowe pudełka.

Panel sterowania Wecon.

E - opcja automatycznego przesuwania jednego noża szczelinującego, wysokość zadawana na panelu sterującym.

K- opcja cięcia poprzecznego formatki.

F - opcja dodatkowych noży, które tną materiał na klapy do klejenia (noże okrągłe).

Przewód elektryczny zasilający.

źródło: oględziny środka technicznego, tabliczka znamionowa, www.pakprojekt.com/pl

Działanie i zastosowanie.

Maszyna do produkcji pudełek z tektury falistej. Boxmaker łączy w sobie funkcje bigownicy i szczelinówki. Maksymalna szerokość formatki wynosi 2400 mm., długość formatki jest nieograniczona.

Zastosowanie w przemyśle, do produkcji krótkich i średnich serii pudeł z tektury falistej, opakowań kartonowych, pudeł klapowych wg wzorów FEFCO.

2.2. Opis stanu technicznego.

Ogólny stan techniczny wizualny średni.

Oględziny w magazynie sprzętu poleasingowego.

- Próba sprawności w zakresie uruchomienia: nie przeprowadzono, podczas oględzin brak źródła zasilania elektrycznego 3-fazowego, brak wykwalifikowanego operatora maszyny;
- Brak możliwości weryfikacji funkcjonalności podzespołów;
- Badanie środka technicznego przeprowadzono metodą organoleptyczną;
Widoczne zabrudzenia eksploatacyjne, liczne zarysowania korpusu, osłon, stołu podawczego, ubytki powłoki lakierowej, rdzawy nalot, ogniska korozji;
Wgnieciona lewa boczna osłona korpusu maszyny;
Panel sterowania: przyciski funkcyjne wizualnie kompletne, osłona dotykowego wyświetlacza z widocznymi zabrudzeniami i zarysowaniami;
Uszkodzone dwa kółka jezdne stołu odbierającego gotowy produkt, blat stołu z widocznymi uszkodzeniami powierzchni, na blacie zamontowany prowizoryczny wspornik z blachy;
Na korpusie maszyny złożone osłony stołu odbiorczego;
Na stole podawczym widoczne ubytki powierzchni materiału blatu przy krawędziach;
Zdemontowane pojedyncze elementy wyposażenia złożone w pudle, bez specyfikacji, brak możliwości weryfikacji kompletności;
- Dokumentacja techniczna udostępniona podczas oględzin: brak.
Oznaczenie CE na tabliczce znamionowej: TAK.
Licznik sztuk pudełek: brak danych;
Uwagi: Brak informacji o przeprowadzonych przeglądach, naprawach oraz warunkach eksploatacji.
- Maszyna nie posiada opinii serwisu, przed dalszą eksploatacją wymaga przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz czynności serwisowych w celu sprawdzenia kompletności, funkcjonalności i stopnia zużycia podzespołów oraz wykrycia ewentualnych usterek części.

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Podczas oględzin rzeczoznawca ustalił stan faktyczny udokumentowany materiałem fotograficznym.



Zdjęcie 1




Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6

Tabliczka znamionowa maszyny:


Zdjęcie 7




Zdjęcie 8




Zdjęcie 9




Zdjęcie 10



Zdjęcie 11




Zdjęcie 12



Zdjęcie 13




Zdjęcie 14




Zdjęcie 15



Zdjęcie 16



Zdjęcie 17



Zdjęcie 18



Zdjęcie 19



Zdjęcie 20




Zdjęcie 21




Zdjęcie 22




Zdjęcie 23



Zdjęcie 24



Zdjęcie 25




Zdjęcie 26




Zdjęcie 27



Zdjęcie 28



Zdjęcie 29



Zdjęcie 30



Zdjęcie 31



Zdjęcie 32




Zdjęcie 33




Zdjęcie 34



Zdjęcie 35



Zdjęcie 36



Zdjęcie 37



Zdjęcie 38




Zdjęcie 39



Zdjęcie 40



Zdjęcie 41



Zdjęcie 42



Zdjęcie 43

KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. Do powyższych wartości nie doliczono podatku VAT.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne), uszkodzenia oraz braki powstałe po przeprowadzonych oględzinach oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wyceny powstałe z przyjęcia za podstawę informacje od użytkownika lub zlecającego o stanie przedmiotu lub dokumentów z nim związanych, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu rzeczywistego było przez wykonawcę wyceny niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
7. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych. Nie badano również poprawności i sposobu zainstalowania tabliczki znamionowej i numerów identyfikacyjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych tam podanych.
9. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu.
11. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu.