



EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	VHS00800/26
DATA:	10 wrzesień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	MERCEDES-BENZ
MODEL	E Klasa Kombi [S 213] 20-23
NUMER REJESTRACYJNY	WW208CA
ROK PRODUKCJI	2022
NUMER VIN	W1K2132111B092097

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego: EUROTAX (AUTOVISTA)
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna



Raport z systemu eksperckiego

DATA RAPORTU	09.09.2026
RAPORT NA DZIEŃ	09.09.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00800/26
------------------	-------------

DANE POJAZDU - KOD EC 0144655

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	WW208CA / W1K2132111B092097
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	26.10.2022 / 47
ROK PRODUKCJI	2022
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	115467 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	108200 / 7267
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	MERCEDES-BENZ
MODEL	E KLASA KOMBI [S 213] 20-23
TYP	E 300 DE 4-MATIC AVANTGARDE
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	KOMBI / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.06.2020 - 30.09.2023
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	1950
MOC KW / KM	143 / 194
PALIWO / KATALIZATOR	DIESEL / KATALIZATOR (SCR)
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 4
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	A / 9

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ABS I ASR • ADAPTACYJNY UKŁAD ŚWIATEŁ DROGOWYCH • AKTYWNY ASYSTENT UKŁADU HAMULCOWEGO • ANDROID AUTO • APPLE CARPLAY • ASYSTENT ZNAKÓW DROGOWYCH - TRAFFIC SIGN ASSIST (ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH) | <ul style="list-style-type: none"> • ADAPTACYJNE, MIGAJĄCE ŚWIATŁA HAMOWANIA • AKTYWNY ASYSTENT RUCHU • ALARM ANTYWŁAMANIOWY Z ZABEZPIECZENIEM PRZED ODHOLOWANIEM • ANTENA GPS • ASYSTENT PARKOWANIA AKTYWNY Z PARKTRONIC • AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ PRZEDNIEGO PASAŻERA |
|--|---|

- CZUJNIK ZAPIĘCIA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA, TYŁ
- DWA ZŁĄCZA USB W TYLNEJ CZĘŚCI POJAZDU
- DYWANIKI WELUROWE
- ESP - UKŁAD STABILIZACJI TORU JAZDY
- FOTELE PRZEDNIE Z REGULACJĄ ŁĘDŹWIOWĄ
- GNIAZDO 12V Z TYŁU
- KAMERA UŁATWIAJĄCA PARKOWANIE - TYŁ
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA THERMATIC
- LAKIER UNI
- LISTWY PROGOWE MERCEDES-BENZ, PODŚWIETLANE
- MODUŁ KOMUNIKACYJNY LTE DLA MERCEDES CONNECT ME
- OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI - AKTYWNY
- OŚWIETLENIE WNĘTRZA AMBIENT
- PODSUFITKA MATERIAŁOWA - SZARA
- PRZYGOTOWANIE DO LIVE TRAFFIC INFORMATION
- RELINGI DACHOWE, ALUMINIOWE
- SYSTEM ACTIVE LANE CHANGE ASSIST
- SYSTEM DOSTOSOWUJĄCY PRĘDKOŚCI DO TRASY
- SYSTEM NAWIGACJI SATELITARNEJ NA DYSKU TWARDYM
- SYSTEM PRE-SAFE
- SZYBY PRZYCIEMNIANE Z FUNKCJĄ TERMOIZOLACJI
- TAPICERKA MATERIAŁOWA
- TOUCHPAD
- WYKOŃCZENIE KONSOLI CENTRALNEJ DREWNIEM JESIONOWYM W KOLORZE CZARNYM
- ZAMEK CENTRALNY ZE ZDALNYM STEROWANIEM
- DODATKOWE OŚWIETLENIE WNĘTRZA (PAKIET OŚWIETLENIA WNĘTRZA)
- DYNAMIC SELECT - WYBÓR CHARAKTERYSTYKI TRYBU JAZDY
- EASY-PACK KLAPA TYLNA (AUTOMATYCZNA KLAPA BAGAŻNIKA)
- FELGI ALUMINIOWE 18, 5-PODWÓJNYCH RAMION Z OGUMIENIEM (R32)
- GAŚNICA
- GNIAZDO USB (2X) Z TYŁU
- KIEROWNICA WIELOFUNKCYJNA W SKÓRZE NAPPA
- KONTROLA TRAKCJI
- LAMPY PRZEDNIE LED HIGH PERFORMANCE (DIODOWE)
- MBUX MULTIMEDIA SYSTEM
- NARZĘDZIA DO ZMIANY KOŁA
- OPARCIE TYLNEJ KANAPY, SKŁADANE
- PAKIET KOMFORTOWYCH SIEDZEŃ
- PODUSZKA POWIETRZNA CHRONIĄCA KOLANA KIEROWCY
- RADIO CYFROWE
- SYGNALIZACJA SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH
- SYSTEM BEZPRZEWODOWEGO ŁADOWANIA TELEFONU
- SYSTEM MONITOROWANIA WEWNĘTRZNY
- SYSTEM OCHRONY PIESZYCH
- SYSTEM START/STOP
- SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE
- TIREFIT - ZESTAW DO NAPRAWY PRZEBITEJ OPONY
- UCHWYT NA KUBKI, PODWÓJNY
- ZAGŁÓWKI PRZEDNIE - KOMFORTOWE
- ZAWIESZENIE AGILITY CONTROL Z SELEKTYWNYM SYSTEMEM AMORTYZACJI

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- ASYSTENT MARTWEGO PUNKTU (V)
- DACH SZKLANY PANORAMICZNY - ELEKTRYCZNY (V)

- FOTELE PRZEDNIE PODGRZEWANE (V)
- HAK HOŁOWNICZY ZE STABILIZACJĄ PRZYCZEPY ESP (V)
- KAMIZELKA FLUORESCENCYJNA DLA KIEROWCY (V)
- KONSOLA CENTRALNA W KOLORZE CZERNI FORTEPIANU (V) (G)
- PAKIET LUSTERKA (V)
 - LUSTERKA BOCZNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
 - LUSTERKO BOCZNE KIEROWCY ORAZ WSTECZNE AUTOMATYCZNIE PRZYCIEMNIANE
- PAKIET NIGHT (V)
 - ELEMENTY NADWOZIA W KOLORZE CZARNYM O WYSOKIM POŁYSKU
- PODUSZKI POWIETRZNE BOCZNE - TYŁ (V)
- ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ MBUX DLA NAWIGACJI (V)
- SYSTEM AKTYWNEGO MONITOROWANIA CIŚNIENIA W OPONACH (V)
- WYŚWIETLACZ MULTIMEDIALNY 12,3 CALA (V)




EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [μm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ

NIE

POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ


NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	DUNLOP	SPORT MAXX RT 2	245/40 R18	6,7
PL	DUNLOP	SPORT MAXX RT 2	245/40 R18	6,7
TP	DUNLOP	SPORT MAXX RT 2	245/40 R18	6,9
TL	DUNLOP	SPORT MAXX RT 2	245/40 R18	6,7

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: NADMIERNE ZUŻYCIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI (W NORMIE)
SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
REFLEKTOR PRZEDNI LEWY	ODPRYSKI (W NORMIE)
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	ODPRYSKI (W NORMIE)
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
OPONA TYLNA LEWA	WGNIECENIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
DRZWI TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI LEWY	ZABRUDZENIE
SŁUPEK TAPICERKI SŁUPKA LEWEGO	ZABRUDZENIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU
PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY
SILNIK ELEKTRYCZNY
SKRZYNIA BIEGÓW
ZAWIESZENIE

PRACA PRAWIDŁOWA
PRACA PRAWIDŁOWA
PRACA PRAWIDŁOWA
PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY
BRAK

INNE KOMENTARZE DOTYCZĄCE KONTROLEK:
UZUPEŁNIĆ ADBLUE, TRYB AWARYJNY ZA 1588 KM – PATRZ INSTRUKCJA OBSŁUGI, PRZEGLĄD B2 WYMAGANY OD 157 DNI, REZERWA PALIWA, DOLAĆ PŁYN DO SPRYSKIWACZY

KOMENTARZ DODATKOWY DO STANU TECHNICZNEGO:
LAKIER POSIADA LICZNE DROBNE ZARYSOWANIA WIDOCZNE W SŁOŃCU, WYMAGA KOREKTY LAKIERNICZEJ.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA
NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG
NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE ZAGRANICZNE
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	SKAN	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	TAK
KLUCZ ZAPASOWY	NIE	GAŚNICA	NIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI	TAK	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	TAK
KSIĄŻKA SERWISOWA	ELEKTRONICZNA		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE
---------------------	-----	---------------	-----

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa



PARTNER
CRLS

ZDJĘCIA


Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	154
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK


ZDJĘCIA POGLĄDOWE





































ZDJĘCIA USZKODZEŃ



































DOKUMENTY POJAZDU



EKSPERTYZA POJAZDU

Dowód rejestracyjny



PARTNER
CRLS

DOWÓD REJESTRACYJNY

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH		TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH	
DATA	PODPIS	DATA	PODPIS
03.07.2027	m.p.		m.p.
2026-07-30			

---PIERWSZA REJESTRACJA
W KRAJU 2026-07-09---
---(P2)143,00/90,00---
---HAK---

2026-07-30

Przebieg:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłaszać w ciągu 30 dni terminu, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

KODZNA POLSKA		SAMOCHÓD OSOBOWY	
ROK PRODUKCJI		2022	
DOKONCZONA LADOWNOŚĆ		---	
NAPĘDZAK DO PR. NAJWIĘKSZA DOŚ. NAJWIĘKSZA DOŚ.		15,58 KN	
IN. KARTY POLSKOŚCI		---	

C.1.1 VEHIS FINANSE SP. Z O.O.	
O. WARSZAWA	
C.1.2	3836659000347
C.1.3	01-377 WARSZAWA
POLCZYŃSKA 31A	
C.2.1 VEHIS FINANSE SP. Z O.O.	
O. WARSZAWA	
C.2.2	3836659000347
C.2.3	01-377 WARSZAWA
POLCZYŃSKA 31A	

F.1	2850 kg	F.2	2850 kg	F.3	5050 kg
G	2215 kg	J		---	
K	---				
L	2	O.1	2100 kg	O.2	750 kg
P.1	1950,00 cm ³	P.2	143,00 KN		
P.3	D/EE	Q	---		
S.1	5	S.2	---		

A		WW 208CA	
D.1 MERCEDES-BENZ		D.2	
D.3		---	
D.4		---	
D.5		---	
D.6		---	
D.7		---	
D.8		---	
D.9		---	
D.10		---	
D.11		---	
D.12		---	
D.13		---	
D.14		---	
D.15		---	
D.16		---	
D.17		---	
D.18		---	
D.19		---	
D.20		---	
D.21		---	
D.22		---	
D.23		---	
D.24		---	
D.25		---	
D.26		---	
D.27		---	
D.28		---	
D.29		---	
D.30		---	
D.31		---	
D.32		---	
D.33		---	
D.34		---	
D.35		---	
D.36		---	
D.37		---	
D.38		---	
D.39		---	
D.40		---	
D.41		---	
D.42		---	
D.43		---	
D.44		---	
D.45		---	
D.46		---	
D.47		---	
D.48		---	
D.49		---	
D.50		---	
D.51		---	
D.52		---	
D.53		---	
D.54		---	
D.55		---	
D.56		---	
D.57		---	
D.58		---	
D.59		---	
D.60		---	
D.61		---	
D.62		---	
D.63		---	
D.64		---	
D.65		---	
D.66		---	
D.67		---	
D.68		---	
D.69		---	
D.70		---	
D.71		---	
D.72		---	
D.73		---	
D.74		---	
D.75		---	
D.76		---	
D.77		---	
D.78		---	
D.79		---	
D.80		---	
D.81		---	
D.82		---	
D.83		---	
D.84		---	
D.85		---	
D.86		---	
D.87		---	
D.88		---	
D.89		---	
D.90		---	
D.91		---	
D.92		---	
D.93		---	
D.94		---	
D.95		---	
D.96		---	
D.97		---	
D.98		---	
D.99		---	
D.100		---	