



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00770/26
Data zlecenia	26 sierpień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	BYD
Model	BYD SEAL 5 DM
Numer rejestracyjny	DX94671
Rok produkcji	2025
Numer VIN	LC0C76C41S0229807

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK 1SZT.	Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00770/26

Nr rejestracyjny

DX94671

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21554
Numer sprawy	VHS00770/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	02.09.2026
Wycena na dzień	02.09.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	DX94671 / LC0C76C41S0229807
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	10.12.2025 / 9
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	36 829 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	10.12.2028
Lakier	----
Marka	BYD
Model	Seal 5 DM-i 25-
Typ	Seal 5 DM-i 1.5 Comfort
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1498
Moc kW / KM	72 / 98
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Asystent awaryjny pasa ruchu (ELKA)
- Asystent pasa ruchu (LKA)
- Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)
- Blokada drzwi automatyczna
- Czujniki parkowania z tyłu
- Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)
- Felgi aluminiowe 17", dwukolorowe z ogumieniem 215/55
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6-kierunkach
- Funkcja zasilania urządzeń zewnętrznych Vehicle-to-Load (V2L)
- Gniazda USB z tyłu, 2 x 18W typu C
- Gwarancja na baterię 8 lat lub 200 000 km.
- Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (EPB)
- Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą wegańską
- Kluczyk cyfrowy BYD
- Kontroler hamowania hamulcem postojowym (CDP)
- Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane
- Android Auto i Apple CarPlay
- Asystent hamowania hydrauliczny HBA
- Asystent zapobiegający niezamierzonemu opuszczaniu pasa ruchu (LDA)
- Automatyczny hamulec postojowy (Auto Hold)
- Blokada drzwi tylnych mechaniczna (bezpieczeństwo dzieci)
- Ekran dotykowy 12,8" elektrycznie obracany
- ESP
- Filtr cząstek PM2,5
- Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 kierunkach
- Gniazda USB z przodu, 1 x 18W typu C, 1 x 18W typu A
- Gniazdko 12 V
- Gwarancja na samochód 6 lat lub 150 000 km.
- Kamera tylna
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Komfortowe zatrzymanie (CST)
- Lakier metaliczny
- Łączność pokładowa 4G

- Ładowarka pokładowa (OBC) 6,6 kW AC
- Nawiewy z tyłu
- Ostrzeżenie przed najechaniem na tył pojazdu poprzedzającego (FCW)
- Oświetlenie LED do czytania z przodu
- Oświetlenie LED w drzwiach przednich
- Otwieranie bezkluczykowe pojazdu i uruchamianie silnika
- Pas bezpieczeństwa z ogranicznikiem naprężenia przy miejscu środkowym z tyłu
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami przy miejscach skrajnych z tyłu
- Podłokietnik tylny, 2 uchwyty na kubki
- Poduszka powietrzna przednia pasażera, przełącznik dezaktywacji
- Poduszki powietrzne kurtynowe boczne
- Radio DAB+ i FM
- Siedzenia tylne z manualnie regulowanymi zagłówkami
- System audio, 6 głośników
- System kontroli trakcji (TCS)
- System pośredniego wykrywania zmęczenia kierowcy (DFM)
- System wspomagania ruszania pod górę (HHC)
- Szyby boczne sterowane jednym naciśnięciem, z zabezpieczeniem przed przycięciem palców
- Światła przednie LED, włączane/wyłączane automatycznie
- Światło tylne przeciwmgłowe
- Tempomat adaptacyjny (ACC) i inteligentny tempomat (ICC)
- Włącznik/wyłącznik czasowy przednich świateł (Follow me home)
- Wycieraczki szyby przedniej sterowane czujnikiem deszczu
- Zamek centralny
- Napęd bezpośredni, bez skrzyni biegów
- Oparcie kanapy tylnej dzielone w proporcji 40:60
- Ostrzeżenie przed niezamierzonym opuszczaniem pasa ruchu (LDW)
- Oświetlenie LED do czytania z tyłu po bokach
- Oświetlenie przypodłogowe z przodu
- Panel wskaźników z ekranem TFT LCD 8.8"
- Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami naprężenia
- Podłokietnik środkowy przedni, 2 uchwyty na kubki
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszki powietrzne boczne z przodu
- Połączenie alarmowe
- Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)
- Sterowanie głosem, inteligentne z komendą "Hej, BYD"
- System hamowania awaryjnego, automatyczny (AEB)
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System przeciwkradzieżowy
- Szyberdach uchylany z funkcją zapobiegającą przycięciu palców, roleta regulowana ręcznie
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła tylne LED
- Tapicerka ze skóry wegańskiej
- Usługa w chmurze – aplikacja BYD
- Wspomaganie kierownicy
- Zaczepy ISOFIX i i-Size na miejscach skrajnych z tyłu




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	200 - 300
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	150 - 200
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	200 - 300
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	150 - 200
5. DACH	150 - 200
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	150 - 200
8. DRZWI TYLNE LEWE	150 - 200
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	200 - 300
10. POKRYWA TYLNA	150 - 200
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	150 - 200
12. DRZWI TYLNE PRAWY	150 - 200
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	150 - 200
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	150 - 200
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	150 - 200

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Zeetex ZT8000 4S	PP	215/55 R17	2,9
Zeetex ZT8000 4S	PL	215/55 R17	2,7
Zeetex ZT8000 4S	TP	215/55 R17	7,0
Zeetex ZT8000 4S	TL	215/55 R17	7,0
ZESTAW NAPRAWCZY	KOŁO ZAPASOWE		
-	-	-	-



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

TABLICA REJ. P, RAMKA, PODSTAWA TABLICY - wgniecenie; OŚ PRZEDNIA – nierównomierne zużycie bieżnika opon. W pojeździe wyczuwalny zapach świadczący o paleniu papierosów w przeszłości. Obecnie we wnętrzu znajduje się wiele zawieszonych elementów zapachowych typu „choinka”. Na elementach z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdu widoczne drobne zarysowania o charakterze eksploatacyjnym.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

Taxi

POZOSTAŁE

Pojazd posiada nietypowe wartości grubości powłoki lakierniczej, potwierdzone pomiarami wykonanymi przy użyciu dwóch różnych mierników grubości lakieru.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	107
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















ZDJĘCIA USZKODZEŃ











DOKUMENTY POJAZDU



[illegible][illegible]