



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00758/26
Data zlecenia	21 sierpień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	RENAULT
Model	ARKANA E-TECH
Numer rejestracyjny	KK4432L
Rok produkcji	2021
Numer VIN	VF1RJL001UC299930

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00758/26

Nr rejestracyjny

KK4432L

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21506
Numer sprawy	VHS00758/26
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	26.08.2026
Wycena na dzień	26.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	KK4432L / VF1RJL001UC299930
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	17.03.2022 / 53
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	155 892 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	19.11.2026
Lakier	----

Marka	RENAULT
Model	Arkana 21-23
Typ	Arkana 1.6 E-TECH R.S. Line MMT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1598
Moc kW / KM	69 / 94
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik odległości przy parkowaniu przód i tył
- El. podnoszenie szyb, przód
- Felgi aluminiowe 18 Silverstone z ogumieniem
- Fotele przednie regulowane elektrycznie, fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową
- Funkcja połączenia alarmowego eCall
- Hill Assist - system wspomagania ruszania na wzniesieniu
- Karta Renault Handsfree
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja automatyczna
- Lakier metalik pomarańczowy Valencia
- Lusterka boczne ustawiane i składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, bezramkowe
- Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach
- Podświetlenie ambiente
- Poduszki kurtynowe przód/tył
- BAS - asystent układu hamulcowego
- Czujnik deszczu i światel
- El. podnoszenie szyb, tył
- ESC - system dynamicznej kontroli toru jazdy
- Fotele przednie ogrzewane
- Funkcja automatycznej zmiany światel drogowych na mijania (AHL)
- Hamulec postojowy automatyczny z funkcją Auto-Hold
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kierownica podgrzewana
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Komputer pokładowy
- Lampy przednie Full LED Pure Vision
- Lusterka boczne w kolorze lśniąca czerń
- Ładowarka indukcyjna
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne boczne - przód

- System Easy Link z ekranem 9.3-cala i nawigacją, DAB, BT, Android Auto, Apple CP, replikacja ekranu
- System kontroli martwego pola (BSW)
- System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR)
- System wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych AEBS
- System wspomagania parkowania Easy Park Assist
- Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane
- Tempomat aktywny
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Zagłówki przednie i tylne regulowane na wysokość
- Zamek centralny
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- System kontroli bezpiecznej odległości
- System Multi-Sense - wybór charakterystyki jazdy
- System utrzymania pasa ruchu (LKA)
- System wspomagania parkowania bok
- System wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego
- Tapicerka łączona skóra/skóra ekologiczna TEP/Alcantara
- Tylna kanapa składana w układzie 60/40
- Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne
- Zagłówki tylne regulowane na wysokość
- Zderzaki (dolne osłony) w kolorze nadwozia
- Zestaw zegarów i wskaźników z kolorowym 7 calowym wyświetlaczem TFT

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Koło zapasowe - dojazdowe (V)
- Kryterium techniczne do koła zapasowego dojazdowego (V) (G)
- Lakier metalik (V)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	pow. 500
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Goodride ZuperSnow Z-507	PP	215/55 R18	4,2
Goodride ZuperSnow Z-507	PL	215/55 R18	5,1
Goodride ZuperSnow Z-507	TP	215/55 R18	6,3
Goodride ZuperSnow Z-507	TL	215/55 R18	6,9
KOŁO DOJAZDOWE	KOŁO ZAPASOWE		
0	0		0,0



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
SPOILER ZDERZAKA PRZEDNIEGO	PĘKNIĘCIE
KRATA WLOTU POWIETRZA	ODPRYSKI
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO LEWEGO	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZACIEKI
LISTWA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO LEWEGO	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
SPOILER ZDERZAKA TYLNEGO	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	PĘKNIĘCIE

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI LEWY	INNE
KOŁO KIEROWNICY	NADMIERNE ZUŻYCIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)	
FOTEL PRZEDNI LEWY - ślady napraw/kleju/zmiany struktury materiału; NAKŁADKA POKRYWY T - spękania lakieru; LISTWA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH - zarysowania; PRÓG PRAWY - wgniecenie; LISTWA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH - zarysowanie; DRZWI PRZEDNIE PRAWO - zarysowanie/wgniecenie; LUSTERKO PRAWO - zarysowanie; FOTEL PRZEDNI PRAWY - brak manetki sterowania; FOTEL PRZEDNI PRAWY - rozerowanie; LISTWA ŁUKOWA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH - zarysowanie; BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY - zarysowanie; DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW - zużycie; SŁUPEK PRZEDNI PRAWY - zarysowanie; FELGA PRZEDNIA PRAWA - zarysowanie; OPONA PRZEDNIA LEWA - ubytek powietrza;	



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Ikona klucza.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	226
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE




















ZDJĘCIA USZKODZEŃ












































DOKUMENTY POJAZDU



