



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00743/26
Data zlecenia	18 sierpień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	VOLKSWAGEN
Model	T-CROSS
Numer rejestracyjny	FZ0409V
Rok produkcji	2021
Numer VIN	WVGZZZC1ZNY011458

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK 1SZT.	Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy			
Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00743/26

Nr rejestracyjny

FZ0409V

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21495
Numer sprawy	VHS00743/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	25.08.2026
Wycena na dzień	25.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	FZ0409V / WVGZZZC1ZNY011458
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	17.12.2021 / 56
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	101 508 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	04.12.2026
Lakier	----

Marka	VOLKSWAGEN
Model	T-Cross 18-24
Typ	T-Cross 1.0 TSI Life
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	999
Moc kW / KM	70 / 95
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	M / 5

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 2 głośniki
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Dźwignia zmiany biegów w skórze
- ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, ASR, EDS, MSR i asystentem siły hamowania)
- Fotel pasażera - składane oparcie
- Funkcja automatycznego włączania świateł oraz f. Coming/Leaving Home
- Kanapa tylna przesuwna, oparcie kanapy składane i dzielone
- Klimatyzacja manualna
- Kurtyny powietrzne
- Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu
- Lusterka boczne składane elektrycznie, lusterko pasażera obniżane autom., oświetlenie przestrze.drzwi
- Podłoga w bagażniku, podwójna
- Przygotowanie do We connect Plus (1 rok) zawiera We Connect
- Relingi dachowe - czarne
- Asystent podjazdu
- Dźwignia hamulca ręcznego w skórze
- Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy
- Felgi aluminiowe 16 Belmot z ogumieniem 205/55
- Fotele przednie z regulacją wysokości
- Instalacja telefoniczna Bluetooth
- Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
- Komputer pokładowy MFA Plus
- Lakier uni
- Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane
- Panel na desce rozdzielczej, lakierowany
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Radio MP3/WMA Composition Colour z 6,5 calowym kolorowym ekranem dotykowym + 4 głośniki/BT/USB-C
- System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City

- System Start/Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu
- Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył
- Tapicerka materiałowa Sokicude
- Tylna kanapa składana, dzielona
- Wyłącznik poduszki powietrznej
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- System wykrywający pieszych
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tuner radiowy cyfrowy DAB+
- Uchwyty Isofix do montażu fotelika dziecięcego na fotelu pasażera obok kierowcy
- Zamek centralny z pilotem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier uni specjalny (V)
- System Easy Entry (V)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Dębica Frigo 2	PP	205/55 R16	3,7
Dębica Frigo 2	PL	205/55 R16	3,0
Dębica Frigo 2	TP	205/55 R16	6,8
Dębica Frigo 2	TL	205/55 R16	6,4
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
Niekompletny		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
DACH STAŁY	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
KLAMKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
POKRYWA TYLNA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

WYGŁUSZENIE POD MASKĄ - połamane, wykruszone, pozostałości innych elementów zdemontowanych;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO (BOOSTER)

PODJĘTO PRÓBĘ - UWAGI - PATRZ KOMENTARZ

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Pojazd uruchomiono za pomocą boostera, a następnie wykonano przejazd z miejsca postojowego na miejsce oględzin. Silnik pracował przez kilka minut, po czym zgaśł. Akumulator nie wykazywał napięcia. Po podłączeniu zewnętrznego źródła zasilania rozrusznik obraca silnikiem, jednak silnik nie uruchamia się. Dalsza jazda pojazdem nie KOMUNIKATY I KONTROLKI

Usterka: System start-stop, Wymiana oleju teraz!, Uzupełnij płyn do spryskiwaczy, EPC, kontrolka silnika.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	106
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE





















ZDJĘCIA USZKODZEŃ











DOKUMENTY POJAZDU



