



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	VHS00861/26
DATA:	1 październik 2026
MIEJSCE OGŁĘDZIN:	05-600 GRÓJEC, SŁOMCZYN, UL. METALOWA 10

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	TOYOTA
MODEL	Corolla Hatchback 22-
NUMER REJESTRACYJNY	KK4174G
ROK PRODUKCJI	2024
NUMER VIN	SB1KB3AE70E100960

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny



Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	05.10.2026
RAPORT NA DZIEŃ	05.10.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00861/26
------------------	-------------

DANE POJAZDU - KOD EC 0155201

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	KK4174G / SB1KB3AE70E100960
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	26.02.2024 / 32
ROK PRODUKCJI	2024
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	56913 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	46600 / 10313
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	TOYOTA
MODEL	COROLLA HATCHBACK 22-
TYP	COROLLA 1.8 HYBRID COMFORT
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	HATCHBACK / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.12.2021 - ...
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	1798
MOC KW / KM	72 / 98
PALIWO / KATALIZATOR	BENZYZNA / KATALIZATOR (3DROZNY)+GPF
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 4
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	A / 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• ABS• ASYSTENT GŁOSOWY INTELIGENTNY• BA - SYSTEM WSPOMAGANIA HAMOWANIA• DESKA ROZDZIELCZA WYKOŃCZONA MIĘKKIM MATERIAŁEM• DYWANIKI WELUROWE• ESP - UKŁAD STABILIZACJI TORU JAZDY• FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI | <ul style="list-style-type: none">• ANTENA DACHOWA TYPU PŁETWA REKINA (SHARK-FIN)• ASYSTENT UTRZYMANIA PASA RUCHU (LTA)• CZUJNIK ZMIERZCHU (AUT. WŁĄCZANE ŚWIATŁA)• DIGITAL COCKPIT – CYFROWY WYŚWIETLACZ NA TABLICY ZEGARÓW (12,3")• EBD• FELGI ALUMINIOWE 16" Z OGUMIENIEM 205/55 R16• FOTEL PASAŻERA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI |
|--|---|

- FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO OPUSZCZANIA I UNOSZENIA SZYB KIEROWCY I PASAŻERA PIERWSZEGO RZĘDU
- GAŁKA DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW OBSZITA SKÓRĄ
- GNIAZDO 12V W KONSOLI CENTRALNEJ
- GNIAZDO USB-C
- GWARANCJA 2-LETNIA
- IMMOBILIZER
- KAMERA COFANIA ZE STATYCZNYMI LINIAMI POMOCNICZYMI
- KIEROWNICA MULTIFUNKCYJNA Z OBSŁUGĄ SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH
- KIESZEŃ W OPARCIU FOTEŁA PASAŻERA
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA - DWUSTREFOWA
- KOMPUTER POKŁADOWY
- LAKIER UNI
- LUSTERKA ZEWNĘTRZNE LAKIEROWANE
- LUSTERKA ZEWNĘTRZNE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE
- LUSTERKO WSTECZNE Z RĘCZNĄ REGULACJĄ DZIEŃ/NOC
- NAKRĘTKI ANTYKRADZIEŻOWE DO KÓŁ, CHROMOWANE
- OBSŁUGA STACJI RADIOWYCH W TECHNOLOGII CYFROWEJ (DAB)
- OŚWIETLENIE W OSŁONACH PRZECIWSŁONECZNYCH
- PODŁOKIETNIK TYLNY
- PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY
- SKRZYNIA AUTOMATYCZNA BEZSTOPNIOWA
- SYGNALIZACJA NIEZAPIĘTYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA
- SYSTEM AVAS (ACOUSTIC VEHICLE ALERTING SYSTEM)
- SYSTEM MOCOWANIA FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH NA SKRAJNYCH TYLNYCH SIEDZENIACH (ISOFIX)
- SYSTEM MULTIMEDIALNY TOYOTA SMART CONNECT Z EKRANEM DOTYKOWYM 10,5" HD
- SYSTEM PRZYPOMINAJĄCY O SPRAWDZENIU TYLNYCH FOTEŁ PRZED OPUSZCZENIEM POJAZDU (RSRS)
- FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO OPUSZCZANIA I UNOSZENIA SZYB PASAŻERÓW DRUGIEGO RZĘDU
- GŁOŚNIKI 6
- GNIAZDO USB, DODATKOWY PORT W KONSOLI ŚRODKOWEJ
- GWARANCJA 10 LAT NA AKUMULATOR HYBRYDOWY
- HAMULEC POSTOJOWY ELEKTRYCZNY
- INTERFEJS ANDROID AUTO I APPLE CARPLAY - POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE
- KANAPA TYLNA DZIELONA I SKŁADANA W PROPORCJI 60/40
- KIEROWNICA SKÓRZANA TRÓJRAMIENNA
- KLAMKI ZEWNĘTRZNE LAKIEROWANE
- KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA W DWÓCH PŁASZCZYZNACH
- KURTYNY POWIETRZNE
- LISTWY DRZWI W KOLORZE CZARNYM
- LUSTERKA ZEWNĘTRZNE PODGRZEWANE
- LUSTERKO W OSŁONIE PRZECIWSŁONECZNEJ KIEROWCY I PASAŻERA
- NAKŁADKI PROGOWE
- NAWIGACJA CONNECTED Z MAPAMI ONLINE I 4-LETNIĄ DARMOWĄ TRANSMISJĄ DANYCH
- OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI - AUTOMATYCZNY
- PODŁOKIETNIK PRZEDNI
- PODSUFITKA W KOLORZE CZARNYM
- PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA PRZEDNIE I BOCZNE
- SPOJLER TYLNY
- SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO (ECALL)
- SYSTEM BLUETOOTH UMOŻLIWIAJĄCY BEZPRZEWODOWĄ ŁĄCZNOŚĆ Z TELEFONEM
- SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA W OPONACH
- SYSTEM OŚWIETLENIA WNĘTRZA
- SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH (RSA)

- SYSTEM WSPOMAGAJĄCY POKONYWANIE PODJAZDÓW (HAC)
- SYSTEM ZDALNEGO ODBLOKOWYWANIA I BLOKOWANIA ZAMKA CENTRALNEGO POPRZECZ APLIKACJĘ MYTOYOTA
- SYSTEM ZDALNEGO URUCHAMIANIA ŚWIEŁ AWARYJNYCH POPRZECZ APLIKACJĘ MYTOYOTA
- ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ TYPU LED
- ŚWIATŁA GŁÓWNE LED (BASIC)
- ŚWIATŁA TYLNE TYPU LED
- TEMPOMAT ADAPTACYJNY, INTELIGENTNY
- UKŁAD AWARYJNEGO ZATRZYMANIA POJAZDU (EDSS)
- URUCHAMIANIE SILNIKA PRZYCISKIEM
- VSC - SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY
- WYŁĄCZNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ PASAŻERA
- ZAMEK CENTRALNY STEROWANY ZDALNIE
- ZESTAW NAPRAWCZY
- SYSTEM WYKRYWANIA ZMĘCZENIA KIEROWCY (SWS)
- SYSTEM ZDALNEGO STEROWANIA KLIMATYZACJĄ POPRZECZ APLIKACJĘ MYTOYOTA
- SZYBY PRZEDNIE I TYLNE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE
- ŚWIATŁA DROGOWE AUTOMATYCZNE AHB
- ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE LED
- TAPICERKA MATERIAŁOWA
- TRC - SYSTEM KONTROLI TRAKCJI
- UKŁAD WCZESNEGO REAGOWANIA W RAZIE RYZYKA ZDERZENIA Z SYSTEMEM WYKRYWANIA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW
- USŁUGI ŁĄCZNOŚCI TOYOTA CONNECTED CAR
- WYKOŃCZENIE ELEMENTÓW WNĘTRZA W KOLORZE CIEMNYM
- ZABEZPIECZENIE TYLNYCH DRZWI PRZED OTWARCIEM PRZECZ DZIECI
- ZDALNE AKTUALIZACJE (OTA) PAKIETU TOYOTA SAFETY SENSE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- LAKIER METALIK




EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [μm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	DO 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	150 - 200
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	DO 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	DO 150
5. DACH	DO 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	DO 150
7. PRÓG LEWY	DO 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	DO 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	DO 150
10. POKRYWA TYLNA	NIE DOTYCZY
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	DO 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	DO 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	DO 150
14. PRÓG PRAWY	DO 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	DO 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	DO 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	150 - 200

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ

NIE

POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ


NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	FALKEN	SINCERA SN832B	205/55 R16	5,0
PL	FALKEN	SINCERA SN832B	205/55 R16	4,6
TP	CONTINENTAL	ECOCONTACT 6	205/55 R16	5,6
TL	CONTINENTAL	ECOCONTACT 6	205/55 R16	5,8

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

ZESTAW NAPRAWCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIA KRAWĘŻNIKOWE (W NORMIE)
LUSTERKO LEWE	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
OPONA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ (W NORMIE)
OPONA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE (W NORMIE)

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU
PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY
SILNIK ELEKTRYCZNY
SKRZYNIA BIEGÓW
ZAWIESZENIE

PRACA PRAWIDŁOWA
NIE DOTYCZY
PRACA PRAWIDŁOWA
PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY
BRAK

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA
NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG
NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	BRAK	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	NIE
KLUCZ ZAPASOWY	NIE	GAŚNICA	TAK
INSTRUKCJA OBSŁUGI	TAK	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	TAK
KSIĄŻKA SERWISOWA	TAK		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE
---------------------	-----	---------------	-----

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa



PARTNER
CRLS



ZDJĘCIA


Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	118
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE






















































DOKUMENTY POJAZDU



Państwa samochód

Kod modelu	ZWE219L-DHXNBW
Nr rejestracyjny	SB1KB3AB70E100960
Data wydania	22R 6E19680
Nr VIN	C/1310710/052
	Kod koloru 110
	Kod koloru tapicerki FB21


Data wydania : 01 marzec 2024 r.
Delivery date: 01 March 2024 y.

Ze względów bezpieczeństwa Toyota nie podaje danych właściciela w niniejszej książeczce. Zaleca się nie pozostawiać przedmiotów takich jak dokumenty ubezpieczeniowe w samochodzie.

Świadectwo jakości

Niżej podpisany(-a) oświadcza, że samochód został przygotowany zgodnie z surowymi środkami kontroli jakości Toyota, włączając w to zamówione akcesoria.

Podpis



Dowód rejestracyjny



PARTNER
CRLS

porder/2730879/WK/dr1.1710762394216.jpg

MultiAssist ID:2730879

Partner CRLS Ekspertyza pojazdu Wersja 4.08

Partner CRLS Ekspertyza pojazdu Wersja 4.08