



EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	VHS00804/26
DATA:	8 wrzesień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	RENAULT
MODEL	Master dCi 165 Energy Euro 6 2299ccm - 163KM 3,5t 19-
NUMER REJESTRACYJNY	PY44529
ROK PRODUKCJI	2023
NUMER VIN	VF1MA000770503547

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego: EUROTAX (AUTOVISTA)
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna



Raport z systemu eksperckiego

DATA RAPORTU	09.09.2026
RAPORT NA DZIEŃ	09.09.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00804/26
------------------	-------------

DANE POJAZDU - KOD EC 0158584

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	PY44529 / VF1MA000770503547
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	12.06.2023 / 39
ROK PRODUKCJI	2023
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	324228 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	132600 / 191628
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	RENAULT
MODEL	MASTER DCI 165 ENERGY EURO 6 2299CCM - 163KM
TYP	3,5T 19-
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	MASTER DCI L4H2 RWD EXTRA
OKRES DOSTĘPNOŚCI	FURGON, WYSOKI DACH / 4 / 3
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	01.12.2022 - 30.11.2024
MOC KW / KM	2299
PALIWO / KATALIZATOR	120 / 163
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	DIESEL / SCR+EGR+DPF+DOC
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	R / 4
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA	M / 6
MASA WŁASNA / ŁADOWNOŚĆ	3 500
ROZSTAW OSI 1 / 2	2 479 / 1 021
	4 332

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- | | |
|---|--|
| • CZUJNIK DESZCZU I ZMIERZCHU | • DRZWI PRAWY ODSUWANE, NIEPRZESZKLONE |
| • DRZWI TYLNE NIEPRZESZKLONE OTWIERANE POD KĄTEM 180 STOPNI | • FELGI STALOWE 16 Z OGUMIENIEM |
| • FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ POCHYLENIA OPARCIA I ŁĘDŹWIOWĄ | • GWARANCJA 2 LATA |

- IMMOBILIZER
- KLIMATYZACJA MANUALNA
- KOŁO ZAPASOWE
- LAKIER UNI
- PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY
- SCHOWEK WYSUWANY NA RĘKAWICZKI EASY LIFE
- STOPIEŃ TYLNY UŁATWIAJĄCY WCHODZENIE
- ŚCIANA NIEPRZESZKLONA Z LEWEJ STRONY
- ŚWIATŁA LED DO JAZDY DZIENNEJ
- WYŁOŻENIE PRZEGRODY DZIAŁOWEJ OD STRONY KABINY PASAŻERSKIEJ WYKŁADZINĄ
- KANAPA WIELOFUNKCYJNA ZE SKŁADANYM OPARCIEM (STOLIK OBROTOWY) I SCHOWKIEM W SIEDZISKU
- KLUCZYK CENTRALNEGO ZAMKA Z FUNKCJĄ SELEKTYWNEGO OTWIERANIA DRZWI
- KOŁPAKI OZDOBNE MINI
- LUSTERKA ZEWNĘTRZNE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE
- RADIOODTWARZACZ BLUETOOTH, MP3, USB, DAB
- STOLIK WYSUWANY EASY LIFE POD KOMPUTER Z UCHWYTEM NA KUBEK
- SZYBY BOCZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE Z WŁĄCZNIKIEM IMPULSOWYM PO STRONIE KIEROWCY
- ŚCIANKA DZIAŁOWA STAŁA BEZ OKNA
- TAPICERKA MATERIAŁOWA KOMPO

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- DRZWI TYLNE NIEPRZESZKŁONE OTWIERANE POD KĄTEM 270 STOPNI (V)
- HAK HOLOWNICZY (V)
- KAMERA COFANIA Z CZUJNIKAMI PARKOWANIA - PRZÓD/TYL (V)
- LAKIER NIEMETALIZOWANY (V)
- PAKIET CONTROL PLUS (V)
 - CZUJNIKI PARKOWANIA Z PRZODU
 - KAMERA COFANIA
 - REGULATOR OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
 - ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
- TAPICERKA MATERIAŁOWA KALEIDO (V) (G)
- ZBIORNIK PALIWA 105 LITRÓW (V)




EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu DOSTAWCZY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [μm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH PRZÓD	do 150
6. DACH BOK LEWY	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. DRZWI PRZESUWNE LEWE	do 150
10. BOK TYŁ LEWY	do 150
11. SŁUPEK TYLNY LEWY	do 150
12. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
13. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
14. BOK TYŁ PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZESUWNE PRAWY	do 150
16. PRÓG PRAWY	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
19. DACH BOK PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ

NIE

POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ


NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	MICHELIN	AGILIS	225/65 R16	7,1
PL	MICHELIN	AGILIS	225/65 R16	7,0
TP	MICHELIN	AGILIS	225/65 R16	6,5
TL	MICHELIN	AGILIS	225/65 R16	3,4

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

KOŁO PEŁNOWYMIAROWE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
ŚCIANA GRODZIOWA	UBYTEK W KAROSERII/DZIURA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
OSŁONA SZYBY CZOŁOWEJ PRAWA	BRAK
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
TABLICA REJESTRACYJNA PRZÓD	WGNIECENIE
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ODPRYSKI LAKIERU
LISTWA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
DRZWI/POSZYCIE ŚRODKOWE LEWE	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
LISTWA BOCZNA ŚRODKOWA LEWA	ZARYSOWANIE
LISTWA BOCZNA LEWA	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO LEWEGO	ŚLADY NIEPROFESJONALNEJ NAPRAWY
DRZWI/POSZYCIE TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
LISTWA BOCZNA TYLNA LEWA	BRAK
NAROŻNIK ZDERZAKA TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
ZDERZAK TYLNY	PĘKNIĘCIE
CZUJNIK PARKOWANIA ZEWNĘTRZNY TYLNY PRAW	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
NAROŻNIK ZDERZAKA TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	BRAK
LISTWY BOCZNA ŚRODKOWA PRAWA	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE ŚRODKOWE PRAWY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
LUSTERKO PRAWY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE (W NORMIE)
LISTWA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
OPONA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI LEWY	PRZEPALENIE
EKRAN LCD	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	PĘKNIĘCIE
DESKA ROZDZIELCZA	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
DYSZA NAWIEWU DESKI ROZDZIEL. LEWA	NADMIERNE ZUŻYCIE
DYSZA NAWIEWU DESKI ROZDZIEL. ŚRODKOWA	NADMIERNE ZUŻYCIE

KOMENTARZ DO STANU UTRZYMANIA NADWOZIA I WNĘTRZA:

KLIMATYZACJA - NIESPRAWNA

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

INNE-KOMENTARZ

KOMENTARZ DO JAZDY PRÓBNEJ:

NIEPRAWIDŁOWA PRACA SPRZĘGŁA – WYSOKI PUNKT ZAŁĄCZANIA.

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY

SILNIK ELEKTRYCZNY

SKRZYNIA BIEGÓW

ZAWIESZENIE

WYCIEKI

NIE DOTYCZY

PRACA PRAWIDŁOWA

PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY

PRZEGLĄD SERWISOWY

INNE KOMENTARZE DOTYCZĄCE KONTROLEK:

IKONA KLUCZA, SPRAWDŹ CZUJNIKI PARKOWANIA, RADIO ZABLOKOWANE

KOMENTARZ DODATKOWY DO STANU TECHNICZNEGO:

NIEPROFESJONALNY MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OGRZEWANIA WEBASTO.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG

NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	ORYG.	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	TAK
KLUCZ ZAPASOWY	NIE	GAŚNICA	NIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI	NIE	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	NIE
KSIĄŻKA SERWISOWA	NIE		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB	NIE	FIRMA KURIERSKA	NIE
--------------	-----	-----------------	-----

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH:

BRAK INFORMACJI O WAŻNYM BADANIU TECHNICZNYM

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomiczera bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa



PARTNER
CRLS



ZDJĘCIA




Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)
Zdjęcia poglądowe
Zdjęcia uszkodzeń
Zdjęcia dokumentów pojazdu
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego




211
TAK
TAK
TAK
TAK



ZDJĘCIA POGLĄDOWE






























ZDJĘCIA USZKODZEŃ







































































EKSPERTYZA POJAZDU

Dowód rejestracyjny



PARTNER
CRLS

DOWÓD REJESTRACYJNY

