

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 11.09.2026

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 14.09.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAV 5208176.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IX-2026

Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	L N N B D D E H 5 S G 0 3 6 3 3 4
Marka:	OMODA	Nr rejestracyjny:	WW571UJ
Model pojazdu:	9 Plug-in Hybrid MR`25 E6e	Nr Info-Ekspert:	389-00006
Wersja:	Exclusive AWD-i Aut.	Rok produkcji:	2025

Wskazanie drogomierza	36895 km
Data pierwszej rejestracji	20.10.2025
Data ważności badania technicznego	20.10.2028
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkow.	2717 kg
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)

Pojemność / Moc silnika spalinowego	1499 ccm / 105kW (143KM)
Moc zespołu napędowego	395kW (537KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD-i siln. elektr. nap. oś tylną
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	BIAŁY 3-warstwowy typu perła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent pasa ruchu LKA
- 2 Autoalarm
- 3 Bluetooth
- 4 Dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną zasłoną
- 5 Filtr cząstek PM 2.5
- 6 Fotel kierowcy podgrzewany
- 7 Fotel kierowcy wentylowany
- 8 Fotel pasażera podgrzewany
- 9 Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
- 10 Fotel pasażera wentylowany
- 11 Funkcja Follow-Me-Home
- 12 Funkcja obsługi głosowej
- 13 Głośniki 14 szt.
- 14 Gniazdo 12V
- 15 Hamulec elektryczny postojowy z funkcją Autohold
- 16 Immobilizer
- 17 Kamera cofania panoramiczna 360, dookoła samochodu
- 18 Kierownica podgrzewana
- 19 Kierownica wielofunkcyjna
- 20 Kierunkowskazy dynamiczne
- 21 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- 22 Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
- 23 Lakier metalizowany
- 24 Ładowarka indukcyjna
- 25 Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX
- 26 Napinacze pasów bezpieczeństwa
- 27 Oświetlenie Ambient
- 28 Poduszka powietrzna centralna
- 29 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- 30 Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie
- 31 Przełącznik stylu jazdy DMS
- 32 Przewód do ładowania z gniazda domowego Typ 2 - 220V
- 33 Reflektory przednie LED ze światłami do jazdy dziennej LED
- 34 Relingi dachowe
- 35 Siedzenia tylne podgrzewane
- 36 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 37 System Carplay/Android Auto
- 38 System aktywny wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów (AEBS)
- 39 System audio Sony
- 40 System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania
- 41 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless
- 42 System kontroli pasa ruchu LDW
- 43 System kontroli trakcji TCS
- 44 System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
- 45 System monitoringu kierowcy DMS
- 46 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
- 47 System monitorowania martwego pola w lusterkach BSD
- 48 System multimedialny z nawigacją
- 49 System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA
- 50 System ratunkowy E-Call
- 51 System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku
- 52 System wspomagania nagłego hamowania HBA
- 53 System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
- 54 Szyba przednia ogrzewana
- 55 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- 56 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- 57 Światła tylne LED
- 58 Tapicerka skórzana
- 59 Tarcze kół aluminiowe 20"
- 60 Tempomat adaptacyjny ACC
- 61 Tryb zasilania V2L
- 62 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
- 63 Wybór trybów jazdy
- 64 Wyświetlacz 12,3 "zestawu wskaźników
- 65 Wyświetlacz 12,3"
- 66 Wyświetlacz przezierny AR-HUD
- 67 Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
- 68 Zamek centralny
- 69 Zawieszenie adaptacyjne CCD
- 70 Zestaw naprawczy opon
- 71 Złącze "USB" 2 szt.
- 72 Złącze "USB" 2 szt. dla pasażerów z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2Czujniki parkowania - przód/tył

Czujniki parkowania - przód

Czujniki parkowania - tył
- 3Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach

Fotel kierowcy z pamięcią położenia

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
- 4Fotele przednie z funkcją masażu

Fotel kierowcy z funkcją masażu

Fotel pasażera z funkcia masażu
- 5Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia

Lusterka zewnętrzne z funkcją zmiany pola widzenia podczas cofania
- 6Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe

Poduszki powietrzne boczne

Kurtyny powietrzne
- 7Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera
- 8Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane

Siedzenia tylne składane

Siedzenia tylne dzielone 60/40

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 245/50 R20 102Y E PRIMACY	6,5
Przednie prawe:	*MICHELIN 245/50 R20 102Y E PRIMACY	6,5
Tylne lewe:	*MICHELIN 245/50 R20 102Y E PRIMACY	6,0
Tylne prawe:	*MICHELIN 245/50 R20 102Y E PRIMACY	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

(+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2025. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.
- KOREKTA ZA PRZEBIEG

(-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 15 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 21 495 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -4,73%.
- KOREKTY RÓŻNE:
- Stwierdzone braki i uszkodzenia

(-)
- KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)
- KOREKTA ZA OGUMIENIE

(+)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 47% określonym na podstawie rzeczywistego przebiegu pojazdu - 36895 km.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		

4	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej na pow. pod drzwiami.	
---	---------------	---	--	--



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130-180µm	
2	Dach		130-180µm	
3	Błotnik przedni	L	130-180µm	
4	Drzwi przednie	L	130-180µm	
5	Drzwi tylne	L	130-180µm	
6	Błotnik tylny	L	130-180µm	
7	Błotnik przedni	P	130-180µm	
8	Drzwi przednie	P	130-180µm	
9	Drzwi tylne	P	130-180µm	
10	Błotnik tylny	P	130-180µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130-180µm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowany.		
2	Poszycie zderzaka przedniego cz. dolna		Głęboko wgnieciona, odkształcona, zarysowana.		

3	Zderzak tylny		Zarysowania		
4	Poszycie zderzaka tylnego- cz. dolna		Odkształcony,zarysowany.		

- Listwa łukowa błotnika pp- zarysowania.
- Listwa łukowa błotnika pl- zarysowania.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

- Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwirowa) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:
1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
 2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
 3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
 4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Świeci się kontrolka serwisowa- konieczna weryfikacja warsztatowa.
Poziom paliwa rezerwa.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK	Jedyny odnotowany przegląd wykonano 24.02.2026r przy przebiegu 14752km.
2	Kluczyki (ilość sztuk)		Dwa kluczyki.
3	Dowód rejestracyjny	TAK	
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK	
5	Podnośnik samochodowy	NIE	
6	Instrukcja obsługi	TAK	
7	Gaśnica	TAK	
8	Zestaw naprawczy koła	TAK	
9	Trójkąt ostrzegawczy	TAK	
10	Apteczka	NIE	

Pojazd z rynku wtórnego windykacji.
Oględziny w trakcie opadów deszczu - możliwość wystąpienia dodatkowych uszkodzeń niemożliwych do stwierdzenia w trakcie oględzin.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 **Pochodzenie pojazdu**
Pojazd z rynku krajowego
- 2 **Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie

rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 12/09/2026IMP

z dnia: 15.09.2026

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.