



EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	VHS00818/26
DATA:	13 wrzesień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	AUDI
MODEL	A6 [C8] 18-23
NUMER REJESTRACYJNY	WW833AV
ROK PRODUKCJI	2021
NUMER VIN	WAUZZZF21MN096978

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego: EUROTAX (AUTOVISTA)
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna



Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	15.09.2026
RAPORT NA DZIEŃ	15.09.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00818/26
------------------	-------------

DANE POJAZDU - KOD EC 0135840

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	WW833AV / WAUZZZF21MN096978
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	18.11.2021 / 58
ROK PRODUKCJI	2021
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	147312 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	132400 / 14912
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	AUDI
MODEL	A6 [C8] 18-23
TYP	A6 40 TDI MHEV QUATTRO S TRONIC
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	SEDAN / 4 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.12.2018 - 30.06.2023
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	1968
MOC KW / KM	150 / 204
PALIWO / KATALIZATOR	DIESEL / KATALIZATOR (SCR)
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 4
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- | | |
|--|--|
| • ABS | • ALARM Z ZABEZPIECZENIEM PRZED ODHOLOWANIEM POJAZDU |
| • APLIKACJE DEKORACYJNE WNĘTRZA - POKRYTE LAKIEREM REFLEKSYJNYM | • AUDI MUSIC INTERFACE |
| • AUDI PRE SENSE BASIC - SYSTEM WSPOMAGAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO KIEROWCY I PASAŻERÓW | • AUTOMATYCZNE ODBLOKOWANIE POKRYWY BAGAŻNIKA |
| • BRAK HAKA HOLOWNICZEGO | • BRAK LOGO TYPU S |
| • BRAK SYSTEMU MOCOWANIA FOTELIKA DZIECIĘCEGO NA FOTELU PASAŻERA Z PRZODU (ISOFIX) | • BRAK UKŁADU ZMYWANIA REFLEKTORÓW |

- CZUJNIK KONTROLI ZAPIĘCIA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA
- DYWANIKI Z PRZODU I Z TYŁU
- ELEKTRYCZNIE STEROWANY OBIEG POWIETRZA
- FELGI ALUMINIOWE 17" - (10-RAMIENNE) Z OGUMIENIEM 7,5J X17"
- FOTELE PRZEDNIE STANDARDOWE
- GWARANCJA NA NOWY SAMOCHÓD AUDI 2 LATA
- HAMULCE TARCZOWE Z TYŁU
- INFOTAINMENT SYSTEM (MIB3)
- KIEROWNICA WIELOFUNKCYJNA - SKÓRZANA
- KOMPUTER POKŁADOWY 7 Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM
- LISTWY OZDOBNE WOKÓŁ SZYB W KOLORZE SREBRNYM
- LUSTERKA BOCZNE W KOLORZE NADWOZIA
- LUSTERKO WEWNĘTRZNE Z AUTOMATYCZNĄ FUNKCJĄ PRZECIWOŚLEPIENIOWĄ
- OŚWIETLENIE WNĘTRZA AMBIENTE
- PANEL OBSŁUGI Z PRZYCISKAMI Z MATOWEJ CZERNI
- PODPARCIE ODCINKA LĘDŹWIOWEGO DLA FOTELI PRZEDNICH 4-ZAKRESOWE
- PODUSZKI POWIETRZNE BOCZNE Z PRZODU I Z TYŁU ORAZ KURTyny POWIETRZNE
- PODUSZKI POWIETRZNE Z DEZAKTYWACJĄ PODUSZKI POWIETRZNEJ PASAŻERA
- REFLEKTORY PRZEDNIE W TECHNOLOGII LED
- SIEDZENIE TYLNE 3-MIEJSCOWE, OPARCIE NIESKŁADANE
- SYSTEM MMI NAVIGATION
- SYSTEM START/STOP
- ŚWIATŁA TYLNE W TECHNICIE LED
- TAPICERKA TKANINOWA INDEX
- TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY I APTECZKA
- WARIANT DLA NIEPALĄCYCH
- WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO, ELEKTROMECHANICZNE
- ZAMEK CENTRALNY STEROWANY FALAMI RADIOWYMI
- ZDERZAKI WZMOCNIONE
- ZESTAW NARZĘDZI
- DYWANIKI PODŁOGOWE PRZÓD I TYŁ
- ELEKTRONICZNA BLOKADA PRĘDKOŚCI MAKSYMALNEJ
- ESP - UKŁAD STABILIZACJI TORU JAZDY
- FOTELE PRZEDNIE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE Z PAMIĘCIĄ FOTELA KIEROWCY
- GAŁKA DŹWIGNI SKRZYNI BIEGÓW
- HAMULCE TARCZOWE Z PRZODU
- IMMOBILIZER
- ISOFIX - MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO DLA SKRAJNYCH SIEDZEŃ Z TYŁU
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA - 2 STREFOWA
- LAMPY : ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ
- LISTWY PROGOWE - ALUMINIOWE
- LUSTERKA ZEWNĘTRZNE REGULOWANE I SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
- NAPĘD QUATTRO
- OZNACZENIE MODELU I TYPU SILNIKA
- PODŁOKIETNIK PRZEDNI KOMFORTOWY
- PODSUFITKA TKANINOWA
- PODUSZKI POWIETRZNE CHRONIĄCE GŁOWY PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU
- QUATTRO ULTRA
- REGULACJA KOLUMNY KIEROWNICZEJ W UKŁADZIE POZIOMYM I PIONOWYM
- STANDARDOWY ZESTAW PEDAŁÓW OBSŁUGI
- SYSTEM NAGŁOŚNIENIA - 8 GŁOŚNIKÓW
- SZYBY TERMOIZOLACYJNE
- TABLICA WSKAŹNIKÓW Z PRĘDKOŚCIOMIERZEM
- TEMPOMAT Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI I LIMITEREM PRĘDKOŚCI
- UKŁAD WYDECHOWY
- WSKAŹNIK KONTROLI CIŚNIENIA W OPONACH
- ZAGŁÓWKI PRZEDNIE
- ZAWIESZENIE DYNAMICZNE
- ZESTAW NAPRAWCZY - TIRE MOBILITY SET
- ZŁĄCZE BLUETOOTH

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- FOTELE PRZEDNIE OGRZEWANE
- KAMERA COFANIA
- LUSTERKA ZEWNĘTRZNE REGULOWANE I SKŁADANE ELEKTRYCZNIE




EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [μm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	pow. 500
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	200 - 300

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ

NIE

POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ


NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	HANKOOK	WINTER I*CEPT EVO2	225/55 R17	3,6
PL	GOODYEAR	ULTRAGRIP PERFORMANCE +	225/60 R17	5,7
TP	GOODYEAR	ULTRAGRIP PERFORMANCE +	225/60 R17	6,5
TL	GOODYEAR	ULTRAGRIP PERFORMANCE +	225/60 R17	6,2

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK

KOMENTARZ:
ZESTAW NAPRAWY - NIEKOMPLETNY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
LISTWY SZYBY PRZEDNIEJ PRAWA	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
LISTWA CHROM DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
ZDERZAK PRZEDNI	PĘKNIĘCIE
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	PĘKNIĘCIE
KRATA WLOTU POWIETRZA PRAWA	ZARYSOWANIE
KRATA WLOTU POWIETRZA	PĘKNIĘCIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE
REFLEKTOR PRZEDNI LEWY	ODPRYSKI (W NORMIE)
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
LISTWY SZYBY PRZEDNIEJ LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
OSŁONA SŁUPKA ŚRODKOWEGO STRONA LEWA	ZARYSOWANIE
PODSUFITKA	ZABRUDZENIE
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
OSŁONA SŁUPKA STRONA PRAWA	ZARYSOWANIE
KANAPA TYLNA	ZABRUDZENIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU
PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY
SILNIK ELEKTRYCZNY
SKRZYNIA BIEGÓW
ZAWIESZENIE

PRACA PRAWIDŁOWA
NIE DOTYCZY
PRACA PRAWIDŁOWA
PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY

CHECK ENGINE

INNE KOMENTARZE DOTYCZĄCE KONTROLEK:

NISKI POZIOM ADBLUE, PRZEKROCZONY TERMIN WYMIANY OLEJU I PRZEGLĄDU, UBYTEK CIŚNIENIA W PRAWYM PRZEDNIM KOLE, NISKI POZIOM PALIWA – ZASIĘG 0 KM.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA
NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG

NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE INNE
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	SKAN	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	TAK
KLUCZ ZAPASOWY	TAK 1 SZT.	GAŚNICA	TAK
INSTRUKCJA OBSŁUGI	TAK	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	TAK
KSIĄŻKA SERWISOWA	ELEKTRONICZNA		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE
---------------------	-----	---------------	-----

SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI OGLĘDZIN:

NA POJEŹDZIE WIDOCZNE LICZNE DROBNE ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ – WSKAZANA KOREKTA LAKIERU. W WYNIKU USZKODZEŃ PO SZKODZIE FRONTALNEJ W PRAWEJ CZĘŚCI POJAZDU BRAK MOŻLIWOŚCI OTWARCIA PRAWYCH DRZWI PRZEDNICH I WYKONANIA DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ TABLICZKI ZNAMIONOWEJ.

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa






PARTNER
CRLS

ZDJĘCIA



Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	171
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE








































ZDJĘCIA USZKODZEŃ














































DOKUMENTY POJAZDU



Dowód rejestracyjny



PARTNER
CRLS

[illegible]

[illegible]