

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 2026/09/11

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 14.09.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAT 1113347.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **WF0NXXGCHNLK05605**

Marka: **FORD**

Nr rejestracyjny: **WW304TJ**

Model pojazdu: **Focus 1.0 EcoBoost MR`18 E6**

Nr Info-Ekspert: **011-10502**

Wersja: **Titanium**

Rok produkcji: **2020**

Wskazanie drogomierza 113688 km

Data pierwszej rejestracji 2021/02/17

Data ważności badania technicznego 2027/02/12

Rodzaj nadwozia hatchback 5 drzwiowy

Dop. masa całkow. 1890 kg*

Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 92kW (125KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	NIEBIESKI 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent pasa ruchu Lane Assist	25	Poduszki powietrzne boczne
2	Dywaniki welurowe przód/tył	26	Reflektory automatyczne
3	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	27	Spoiler tylny dachowy
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	28	System Auto Start/Stop
5	Fotel pasażera regulowany w 6 kierunkach	29	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	30	System Ford Easy Fuel
7	Fotele przednie sportowe	31	System Ford MyKey
8	Hamulec postojowy automatyczny	32	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
9	Immobilizer	33	+System nawigacji satelitarnej
10	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	34	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
11	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	35	System wyboru profilu jazdy
12	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	36	Szyby przednie regulowane elektrycznie
13	Komputer pokładowy	37	Szyby tylne regulowane elektrycznie
14	Konsola sufitowa	38	Światła do jazdy dziennej
15	Kurtyny powietrzne boczne	39	Światła p/mgielne tylne
16	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	40	Światła tylne LED
17	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	41	Tapicerka materiałowa
18	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	42	Tarcze kół aluminiowe 16" 15-ramienne
19	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	43	Tempomat
20	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	44	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
21	Ogranicznik prędkości inteligentny	45	Wykładzina bagażnika
22	Podłokietnik siedzeń tylnych składany	46	Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów kolorowy
23	Poduszka powietrzna kierowcy	47	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Poduszka powietrzna pasażera		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1

ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- 3

Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC 3 (ICFAH)
Sterowanie radiem w kierownicy
Głośniki 6 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Funkcja wzywania pomocy
Złącze USB 2 szt.
System sterowania głosem
Wyświetlacz radia 8" kolorowy, dotykowy
AppLink
- 4

Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
- 5

System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu Ford KeyFree
System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu

- System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
- 6 System kontroli trakcji ESC

System poprawiający stabilność na zakretach TVC

System kontroli trakcji TA

System wspomagania nagłego hamowania EBA
- 7 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów

Światła p/mgielne przednie

System doświetlania zakrętów
- 8 Wycieraczki z czujnikiem deszczu

Światła p/mgielne przednie

Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie

Wycieraczki z czujnikiem deszczu

Światła mijania włączane automatycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Kamera cofania
- 2 Koło zapasowe dojazdowe
- 3 Lakier metalizowany
- 4 Pakiet Design Pack 1 (AGGAB) (dopłata)

Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

Światła do jazdy dziennej LED

Światła tylne LED

Tarcze kół aluminiowe 17" 10x2-ramienne

Reflektory Full LED
- 5 Pakiet Winter 2

Szyba przednia ogrzewana

Dysze spryskiwaczy podgrzewane

Kierownica podgrzewana

Fotel kierowcy podgrzewany

Fotel pasażera podgrzewany

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BARUM	215/50 R17	95V	XL POLARIS 5 TL	5,5
Przednie prawe:	*BARUM	215/50 R17	95V	XL POLARIS 5 TL	5,5
Tylne lewe:	*BARUM	215/50 R17	95V	XL POLARIS 5 TL	5,5
Tylne prawe:	*BARUM	215/50 R17	95V	XL POLARIS 5 TL	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

(+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2020/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 9 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

(-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 79 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 34 688 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -9,02%.

KOREKTY RÓŻNE:

Stwierdzone braki i uszkodzenia	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej	Ślady zaprawek lakierniczych.	
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
5	Słupek środkowy	P	Wgniecenia , zarysowania spowodowane przez pas bezpieczeństwa.		
6	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi przedniej.		
7	Błotnik tylny	P	Wgnieciony	Zarysowania na powierzchni pod drzwiami.	

Pojazd posiada grafikę reklamową do usunięcia.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		109-125µm	
2	Dach		109-125µm	
3	Błotnik przedni	L	109-125µm	
4	Drzwi przednie	L	109-125µm	
5	Drzwi tylne	L	109-125µm	
6	Błotnik tylny	L	109-125µm	
7	Błotnik przedni	P	109-125µm	
8	Drzwi przednie	P	109-125µm	
9	Drzwi tylne	P	109-125µm	
10	Błotnik tylny	P	109-125µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		109-125µm	

 NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Wgnieciony.Odpryski powłoki lakierowej. Głębokie zarysowania.		
2	Spoiler przedni		Wgnieciony i zarysowany.		
3	Krata wlotu powietrza		Pęknięta, ubytki powłoki.		
4	Zderzak tylny		Zarysowania.	Widoczna różnica w odcieniu względem błotnika tl.	
5	Szyba przednia		Szyba nieoryginalna.		

- Wykładzina pokrywy silnika- rozdracie materiału.
- Naklejka znamionowa na słupku B- zarysowana.
- Krata dolna zderzaka przedniego - pęknięta.
- Krata lewa zderzaka przedniego- zarysowana.

Możliwe dalsze uszkodzenia po demontażu zderzaka przedniego.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzenia.		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzenia.		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona, brak zaślepek ISOFIX.		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Nieznaczne zabrudzenia.		

-Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.		

JAZDA KONTROLNA

- Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia zwirowa) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:
1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
 2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
 3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
 4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Niski poziom płynu do spryskiwacza.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Dwa kluczyki.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	TAK
6	Instrukcja obsługi	NIE
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
9	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 15/09/2026IMP

z dnia: 2026/09/16

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.