



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	VHS00826/26
DATA:	13 wrzesień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	HYUNDAI
MODEL	Kona 23-
NUMER REJESTRACYJNY	GA842LS
ROK PRODUKCJI	2023
NUMER VIN	KMHHC8127RU074459

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego: EUROTAX (AUTOVISTA)
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna



Raport z systemu eksperckiego

DATA RAPORTU	14.09.2026
RAPORT NA DZIEŃ	14.09.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00826/26
------------------	-------------

DANE POJAZDU - KOD EC 0159141

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	GA842LS / KMHHC8127RU074459
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	12.01.2024 / 32
ROK PRODUKCJI	2023
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	48926 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	46600 / 2326
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	HYUNDAI
MODEL	KONA 23-
TYP	KONA 1.0 T-GDI EXECUTIVE DCT
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	HATCHBACK / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.05.2023 - 31.07.2024
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	998
MOC KW / KM	88 / 120
PALIWO / KATALIZATOR	BENZYNIA / KATALIZATOR (3DROZNY)+GPF
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 3
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• ABS + ESC + DBC + HAC• ASYSTENT INTELIGENTNY OSTRZEGANIA O OGRANICZENIACH PRĘDKOŚCI (ISLA)• ASYSTENT MONITOROWANIA MARTWEGO POŁA (BCA), ASYSTENT OSTRZEGANIA O RUCHU POPRZECZNYM (RCCA)• ASYSTENT UTRZYMANIA PASA RUCHU (LKA), MONITOROWANIA POZIOMU UWAGI KIEROWCY (DAW)• CZUJNIK DESZCZU• DOSTĘP BEZKLUCZYKOWY | <ul style="list-style-type: none">• AKTUALIZACJE OTA• ASYSTENT JAZDY AUTOSTRADOWEJ (HDA)• ASYSTENT UNIKANIA KOLIZJI CZOŁOWYCH (FCA 1.5) Z WYKRYWANIEM PIESZYCH I ROWERZYSTÓW• BLOKADA ZAPOBIEGAJĄCA OTWARCIU DRZWI TYLNYCH PRZEZ DZIECI• CZUJNIKI PARKOWANIA PRZEDNIE I TYLNE• DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW OBSZYTA SKÓRĄ |
|---|--|

- FELGI ALUMINIOWE 17", Z OGUMIENIEM 215/60
- FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
- FOTELE PRZEDNIE PODGRZEWANE
- GAZETOWNIK W OPARCIU FOTEŁA KIEROWCY
- GŁOŚNIKI W DRZWIACH PRZEDNICH
- GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE
- GWARANCJA BEZ LIMITU KILOMETRÓW - 5 LAT
- HAMULEC POSTOJOWY ELEKTRYCZNY Z FUNKCJĄ AUTO HOLD
- KAMERA COFANIA
- KIEROWNICA OBSZITA SKÓRĄ
- KIEROWNICA ZE STEROWANIEM RADIA
- KLAMKI WEWNĘTRZNE W KOLORZE METALICZNYM
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA DWUSTREFOWA
- KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BEZPŁATNA - 5 LAT
- KOŃCÓWKA WYDECHU CZARNA
- LISTWA OKIENNA W KOLORZE SATYNOWYM
- LISTWY BOCZNE W KOLORZE CZARNYM (LAKIEROWANE)
- LUSTERKA BOCZNE ELEKTRYCZNIE STEROWANE I PODGRZEWANE
- LUSTERKO WSTECZNE ELEKTROCHROMATYCZNE
- ŁOPATKI DO ZMIANY BIEGÓW
- NAWIEWY CIEPŁEGO POWIETRZA W DRUGIM RZĘDZIE
- OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
- OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA PASAŻERA Z LUSTERKIEM
- OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE Z OŚWIETLENIEM LED
- OŚWIETLENIE DRUGIEGO RZĘDU LED
- OŚWIETLENIE W PRZEDNIM RZĘDZIE LED
- PODŁOKIETNIK PRZEDNI
- PODUSZKA BEZPIECZEŃSTWA CENTRALNA
- PODUSZKI BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNIE
- PORTY USB-C X2 DLA PASAŻERÓW Z TYŁU
- PROGI W KOLORZE CZARNYM (LAKIEROWANE)
- REFLEKTORY LED (MFR)
- SCHOWEK POD PODŁOGĄ BAGAŻNIKA
- FOTEL KIEROWCY Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO
- FOTEL PASAŻERA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
- FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ODPAROWYWANIA SZYB
- GAZETOWNIK W OPARCIU FOTEŁA PASAŻERA
- GŁOŚNIKI W DRZWIACH TYLNYCH
- GNIAZDO 12 V W KONSOLI CENTRALNEJ
- HACZYKI DO MOCOWANIA BAGAŻU
- IMMOBILIZER
- KANAPA TYLNA SKŁADANA W PROPORCJI 40:20:40
- KIEROWNICA PODGRZEWANA
- KIERUNKOWSKAZY W LUSTERKACH BOCZNYCH
- KLAMKI ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA
- KOLUMNA KIEROWNICZA REGULOWANA W DWÓCH PŁASZCZYZNACH
- KONTROLKA NISKIEGO POZIOMU PŁYNU DO SPRYSKIWACZY
- LAKIER SPECJALNY, MIRAGE GREEN
- LISTWA OZDOBNA PRZEDNIA
- LUSTERKA BOCZNE ELEKTRYCZNIE SKŁADANE
- LUSTERKA BOCZNE W KOLORZE NADWOZIA
- ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA DO SMARTFONÓW
- MOCOWANIA ISOFIX NA TYLNYCH FOTELACH
- NAWIEWY KLIMATYZACJI W TUNELU CENTRALNYM DLA PASAŻERÓW TYLNYCH SIEDZEŃ
- OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA KIEROWCY Z LUSTERKIEM
- OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE ROZSUWANE
- OSŁONY SREBRNE POD ZDERZAKAMI
- OŚWIETLENIE PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
- PODŁOGA BAGAŻNIKA DWUPOZIOMOWA
- PODŁOKIETNIK TYLNY Z UCHWYTAMI NA NAPOJE
- PODUSZKI BEZPIECZEŃSTWA BOCZNE I KURTYNOWE
- PORT USB-C W KONSOLI CENTRALNEJ
- PÓŁKA ZAKRYWAJĄCA PRZESTRZEŃ BAGAŻOWĄ
- PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU HAKA HOLOWNICZEGO
- RELINGI DACHOWE
- SCHOWEK W PRZEDNIM PODŁOKIETNIKU

- SIATKA DO MOCOWANIA BAGAŻY
- SPOJLER TYLNY Z TRZECIM ŚWIATŁEM STOP
- SYSTEM MONITOROWANIA TYLNEJ KANAPY (RSA)
- SYSTEM PODAŻANIA NA PASIE RUCHU (LFA)
- SYSTEM STOP-GO (ISG)
- SZYBA TYLNA PODGRZEWANA Z WYŁĄCZNIKIEM CZASOWYM
- SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE (PRZEDNIE Z FUNKCJĄ AUTO DOWN I FUNKCJĄ SAFETY)
- ŚWIATŁA POZYCYJNE LED
- ŚWIATŁA TYLNE LED
- ŚWIATŁO STOP TRZECIE LED
- TEMPOMAT INTELIGENTNY, Z FUNKCJĄ STOP&GO
- USŁUGA ASSISTANCE - 5 LAT (OBEJMUJE PRÓBĘ NAPRAWIENIA POJAZDU NA MIEJSCU)
- WYBÓR TRYBÓW JAZDY
- ZAGŁÓWKI TYLNE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
- ZEGARY CYFROWE Z 12.3" WYŚWIETLACZEM
- SKRZYNIA BIEGÓW STEROWANA ZA POMOCĄ DŹWIGNI POD KIEROWNICĄ (SHIFT-BY-WIRE)
- SYSTEM BLUETOOTH Z OBSŁUGĄ KOMEND GŁOSOWYCH
- SYSTEM MULTIMEDIALNY Z 12.3" EKRANEM DOTYKOWYM, DAB, NAWIGACJA FABRYCZNA Z USŁ. LIVE, BLUELINK, ACP, AA
- SYSTEM RATUNKOWY ECALL
- SZYBA CZOŁOWA Z POWŁOKĄ AKUSTYCZNĄ
- SZYBY PRZEDNIE ATERMICZNE
- ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ LED
- ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE TYLNE
- ŚWIATŁA WŁĄCZANE AUTOMATYCZNIE
- TAPICERKA MATERIAŁOWA (TYP B)
- UCHWYTY NA NAPOJE
- WSPOMAGANIE KIEROWNICY ELEKTRYCZNE
- WYCISZENIE MASKI
- ZAMEK CENTRALNY, ALARM
- ZESTAW NAPRAWCZY

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- LAKIER METALICZNY
- PAKIET TECH
 - ASYSTENT UNIKANIA KOLIZJI PODCZAS COFANIA (PCA)
 - CZUJNIKI PARKOWANIA PRZEDNIE, BOCZNE I TYLNE
 - KLAPA BAGAŻNIKA INTELIGENTNA (Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI I WYSOKOŚCI OTWIERANIA)
 - SYSTEM KAMER 360 STOPNI
 - SYSTEM WYŚWIETLAJĄCY WIDOK Z MARTWEGO POLA (BVM)




EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [μm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ

NIE

POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ


NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	NEXEN	N'FERA PRIMUS	215/60 R17	6,2
PL	NEXEN	N'FERA PRIMUS	215/60 R17	6,6
TP	NEXEN	N'FERA PRIMUS	215/60 R17	6,4
TL	NEXEN	N'FERA PRIMUS	215/60 R17	6,3

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

ZESTAW NAPRAWCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI (W NORMIE)
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	ODPRYSKI (W NORMIE)
SPOILER ZDERZAKA PRZEDNIEGO	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
LAMPA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
SPOILER ZDERZAKA TYLNEGO	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
DRZWI TYLNE PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE (W NORMIE)

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
KOMORA BAGAŻNIKA – WYKŁADZINA LEWA	ZARYSOWANIE
KOMORA BAGAŻNIKA	ZARYSOWANIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU
PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY
SILNIK ELEKTRYCZNY
SKRZYNIA BIEGÓW
ZAWIESZENIE

PRACA PRAWIDŁOWA
NIE DOTYCZY
PRACA PRAWIDŁOWA
PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY
BRAK

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA
NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG
NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE INNE
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	ORYG.	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	TAK
KLUCZ ZAPASOWY	TAK 1 SZT.	GAŚNICA	TAK
INSTRUKCJA OBSŁUGI	TAK	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	TAK
KSIĄŻKA SERWISOWA	TAK		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE
---------------------	-----	---------------	-----

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa






PARTNER
CRLS





ZDJĘCIA





Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	148
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE






































ZDJĘCIA USZKODZEŃ



































DOKUMENTY POJAZDU



EKSPERTYZA POJAZDU

Dowód rejestracyjny



PARTNER
CRLS

DOWÓD REJESTRACYJNY

Forma dowodu rejestracyjnego z polskimi i angielskimi sekcjami. Zawiera datę ważności (12.01.2027), podpis, oraz informacje o emisji spalin (EURO 6 AP).

Forma dowodu rejestracyjnego z polskimi i angielskimi sekcjami. Zawiera dane pojazdu (GA842LS), dane właściciela (VEHIS FINANCE SP. Z O.O.), oraz dane techniczne (1855 kg, 1200 kg, 88,30 kW).