

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 2026/09/11

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 14.09.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAU 1038532.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **W B A 7 J 4 1 0 0 0 C G 6 2 5 5 0**

Marka: **BMW**

Nr rejestracyjny: **ST3064T**

Model pojazdu: **730 Diesel MR`19 E6d G11/G12**

Nr Info-Ekspert: **003-05681**

Wersja: **L xDrive Steptronic**

Rok produkcji: **2021**

Wskazanie drogomierza 296984 km

Data pierwszej rejestracji 2021/06/11

Data ważności badania technicznego 2027/06/27

Rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy

Dop. masa całkow. 2670 kg*

Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 210kW (286KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZARNY (668) 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	24	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
2	Autoalarm	25	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
3	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	26	Przełącznik wartości jezdnych wraz z trybem Adaptive
4	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	27	Roleta p/słoneczna tylnej szyby
5	Gniazdo 12V w konsoli centralnej z przodu	28	System Active Protection
6	Gniazdo 12V w konsoli centralnej z tyłu	29	System domykania drzwi
7	Immobilizer	30	System Dostęp komfortowy
8	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	31	System kontroli trakcji dynamiczny DTC
9	Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD	32	System stabilizacji toru jazdy DSC
10	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach	33	System załadunkowy
11	+Konsola środkowa z tyłu Executive Lounge	34	Szyby atermiczne
12	Kurtyny powietrzne boczne	35	Światła tylne LED
13	Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline błyszczące z wykończeniem z aluminium	36	Tapicerka ze skóry Dakota
14	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	37	Tarcze kół aluminiowe 18" "Multi Spoke 619"
15	+Nadwozie 4 osobowe.	38	Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
16	Nadwozie wzmocnione włóknem węglowym Carbon Core	39	Tempomat z funkcją hamowania
17	Obsługa za pomocą gestów	40	Tuner radiowy cyfrowy DAB
18	Odtwarzacz CD	41	Wspomaganie układu kierowniczego
19	Okno dachowe regulowane elektrycznie przezroczyste	42	Zaglówki aktywne
20	Oświetlenie Ambiente	43	Zamek centralny zdalnie sterowany
21	Poduszka powietrzna kierowcy	44	Zawieszenie adaptacyjne
22	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	45	Zawieszenie pneumatyczne
23	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Asystent parkowania z kamerą cofania Kamera cofania Asystent parkowania
2	BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji System nawigacji satelitarnej Wyświetlacz Head-Up Kontroler iDrive Touch Wyświetlacz wskaźników 12,3" System operacyjny BMW 7.0 Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
3	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany
4	Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią położenia Fotel kierowcy regulowany elektrycznie Fotel kierowcy z pamięcią położenia Fotel pasażera z pamięcią położenia Fotel pasażera regulowany elektrycznie
5	Głośniki HiFi zestaw Głośniki HiFi 12 szt.

- Wzmacniacz audio 205W
- 6 Kierownica wielofunkcyjna sportowa pokryta skórą

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica sportowa

Kierownica pokryta skórą
- 7 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 8 Pakiet Connected Professional

Serwis Real Time Traffic Information

Usługi Concierge Services

Funkcja Android Auto / Apple CarPlay

Usługi zdalne
- 9 Reflektory adaptacyjne LED z asystentem świateł

Asystent świateł drogowych

Reflektory adaptacyjne LED
- 10 Systemy asystujące kierowcy

System Speed Limit Info

System ostrzegania przed kolizją z tyłu

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu

Asystent martwego pola lusterek

System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego

System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
- 11 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie

Szyby przednie regulowane elektrycznie

Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Asystent parkowania plus (dopłata)

Asystent parkowania

Kamera Surround View

Funkcja Surround View z Top View i Panorama View
- 2 Fotele przednie komfortowe regulowane elektrycznie (dopłata)

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie

Fotel pasażera regulowany elektrycznie

Fotel kierowcy komfortowy

Fotel pasażera komfortowy
- 3 Fotele przednie wentylowane

Fotel kierowcy wentylowany

Fotel pasażera wentylowany
- 4 Fotele przednie z funkcją masażu dla foteli Executive Lounge

Fotel kierowcy z funkcją masażu

Fotel pasażera z funkcją masażu
- 5 Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego

Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego

Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
- 6 Fotele tylne komfortowe sterowane elektrycznie

Fotele tylne regulowane elektrycznie

Fotele tylne komfortowe
- 7 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
- 8 Lakier niemetalizowany czarny
- 9 Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline błyszczące (dopłata)
- 10 Obramowanie BMW Individual Shadow Line
- 11 Pakiet Executive Lounge

Stolik składany

Fotele tylne regulowane elektrycznie

Fotele tylne wentylowane

Fotele Executive Lounge

Oparcia siedzeń tylnych z funkcją masażu

System rozrywki z tyłu Experience

Sterowanie BMW Touch Command

Schowki dodatkowe

Fotele tylne komfortowe

- | | |
|----|--|
| 12 | Pakiet zawieszenia Executive Drive Pro (dopłata) |
| | Stabilizatory aktywne |
| | Zawieszenie z dynamiczną kontrolą amortyzatorów |
| 13 | Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym |
| 14 | Reflektory laserowe BMW |
| 15 | Siedzenia tylne podgrzewane w połączeniu z fotelami tylnymi wentylowanymi |
| 16 | System sterowania BMW Touch |
| 17 | Szyby tylne przyciemniane |
| 18 | Tapicerka ze skóry "Nappa" w poszerzonym zakresie (dopłata) |
| 19 | Tarcze kół aluminiowe 20" "Multi Spoke 777" Bicolor, opony Runflat (dopłata) |
| | Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat |
| | Tarcze kół aluminiowe 20" "Multi Spoke 777" Bicolor |

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Zestaw naprawczy opon

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 245/40 R20 99Y XL EXCELLENCE R-FLAT (0624)	6,5
Przednie prawe:	*GOODYEAR 245/40 R20 99Y XL EXCELLENCE R-FLAT	6,5
Tylne lewe:	*GOODYEAR 275/35 R20 102Y XL EXCELLENCE R-FLAT (2024)	6,5
Tylne prawe:	*GOODYEAR 275/35 R20 102Y XL EXCELLENCE R-FLAT	6,5

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ (+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2021/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesiąc później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG (-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 143 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 153 584 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -22,64%.

KOREKTY RÓŻNE:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw (-)

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awaria) i skutkować wzrostem ich wartości.

Stwierdzone braki i uszkodzenia (-)

Jeden klucz

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (+)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania.		
6	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Słupek przedni	L	Zarysowanie.		
9	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
10	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi.Zarysowania powłoki lakierowej		
11	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		50-110µm	
2	Dach		50-110µm	

3	Błotnik przedni	L	50-110µm	
4	Drzwi przednie	L	130-180µm	
5	Drzwi tylne	L	50-110µm	
6	Błotnik tylny	L	50-110µm	
7	Błotnik przedni	P	50-110µm	
8	Drzwi przednie	P	50-110µm	
9	Drzwi tylne	P	50-110µm	
10	Błotnik tylny	P	50-110µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		50-110µm	



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki lakierowej		

-Listwy ozdobne zderzaka przedniego- odpryski powłoki, ślady „zmatowienia”,.



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Nieznaczne zabrudzenia.		

Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.		

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwirowa) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:

- 1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
- 2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
- 3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
- 4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Poziom Ad-Blue rezerwa.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | Książka serwisowa | NIE Brak poświadczeń przeglądów. W komorze silnika widoczna przywieszka z informacją o wykonanym przeglądzie olejowym w dniu 25.07.2026r (przebieg 296100km). |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Jeden kluczyk. |

3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	Okazano uchwyt holowniczy
5	Podnośnik samochodowy	NIE
6	Instrukcja obsługi	NIE
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
9	Apteczka	TAK
10	Nakładka antykradzieżowa śrub kół	TAK

Pojazd z rynku wtórnego windykacji. Zgodnie z wyświetlaczem następny przegląd w serwisie 11/2027 lub za 22000km.

Pojazd posiada 4 miejsca siedzące.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95




Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103




Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 17/09/2026IMP

z dnia: 2026/09/17

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.