

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 24.09.2026

**Zleceniodawca:**

Alior Leasing Sp. z o.o.  
Łopuszańska 38C  
02-232 WARSZAWA

**Rzeczoznawca:**

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

### PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 28.09.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAV 1361563.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IX-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód ciężarowy do 3.5t**

VIN: **Z C F C 6 5 0 D 1 M 5 3 7 4 1 9 3**

Marka: **IVECO**

Nr rejestracyjny: **SC629FC**

Model pojazdu: **50-180 Daily MR`19 E6 3.5t**

Nr Info-Ekspert: **142-08558**

Wersja: **50C18HZ**

Rok produkcji: **2020**

Wskazanie drogomierza 412023 km

Data pierwszej rejestracji 09.11.2020

Data ważności badania technicznego 19.11.2026

Rodzaj zabudowy skrzyniowa kurtynowa z dachem stałym

Rodzaj kabiny krótka

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 3500 kg / 490 kg             |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / 4x2 / manualna           |
| Rozstaw osi                                  | 4750 mm                      |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym       |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2998 ccm / 132kW (179KM)     |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                  |
| Norma spalin                                 | E6                           |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | szary 2-warstwowy typu uni   |

RÓŻNICE WZGLĘDEM POJAZDU BAZOWEGO

Wycena wykonana na podstawie pojazdu o zbliżonych parametrach. Zmodyfikowane elementy to:

| Pojazd bazowy         | Pojazd wyceniany                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Wymiary zabudowy      | dług.: 6200 mm / szer.: 2300 mm / wys. burt: 400 mm |
| Wypożażenie zabudowy: | Kurtyna z dachem stałym                             |

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. Nazwa elementu wypożażenia                                                                                                                            | L.p. Nazwa elementu wypożażenia                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 Belka p/najazdowa tylna                                                                                                                                  | 11 System wspomagania nagłego hamowania aktywny AEBS + hamulecniejszy |
| 2 Fotel kierowcy z pełną regulacją                                                                                                                         | 12 Szyba przednia przyciemniana                                       |
| 3 Fotel pasażera podwójny                                                                                                                                  | 13 Szyba w tylnej ścianie kabiny                                      |
| 4 Kliny pod koła 2 szt.                                                                                                                                    | 14 Szyby przednie regulowane elektrycznie                             |
| 5 Koło zapasowe                                                                                                                                            | 15 Światła do jazdy dziennej DRL                                      |
| 6 Ogranicznik prędkości                                                                                                                                    | 16 Tapicerka materiałowa (obrzeża wzmocnione vinyl)                   |
| 7 Poduszka powietrzna kierowcy                                                                                                                             | 17 Wyświetlacz centralny kolorowy                                     |
| 8 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 9 generacji                                                                                                | 18 Zamek centralny zdalnie sterowany                                  |
| 9 System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDWS                                                                                            | 19 Złącze "USB"                                                       |
| 10 System Start/Stop                                                                                                                                       |                                                                       |
| L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wypożażenia standardowego                                                                                            |                                                                       |
| 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie<br>Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie<br>Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie |                                                                       |
| 2 Przygotowanie do montażu radia + 4 głośniki + antena<br>Przygotowanie do montażu radia<br>Antena radiowa<br>Głośniki 4 szt.                              |                                                                       |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| L.p. Nazwa elementu wypożażenia                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 +Dodatkowe ośw. robocze zderzaka t                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 +Dywaniki gumowe kpl                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 Lusterka zewnętrzne na długich ramionach                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 +Osłony przeciwnajazdowe kpl                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 Pakiet Business Premium<br>Światła p/mgielne przednie<br>Klimatyzacja automatyczna<br>Radioodtworacz<br>Sterowanie radiem w kierownicy<br>Tempomat<br>Kierownica pokryta skórą<br>Złącze "USB"<br>System Bluetooth<br>Tuner radiowy cyfrowy DAB<br>Fotel pasażera podwójny ze stolikiem w oparciu |

- Sprężarka do klimatyzacji
- Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
- System komunikacji bezprzewodowej ze smartfonem
- Wyświetlacz centralny kolorowy
- Zagłówki foteli przednich pełne tapicerowane z logo Daily
- Fotel kierowcy amortyzowany z 4-stopniową regulacją, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem
- Uchwyt centralny na dokumenty i smartfon/tablet 4-10 cali zgniazdem ładowania USB
- 6 Pakiet Construction
  - Półka nad przednią szybą
  - Uchwyty ułatwiające wsiadanie na słupku A po obu stronach kabiny
  - Resory tylne wielopiórowe (półeliptyczne) dwustopniowe (z resorem pomocniczym)
  - Ośłona stalowa chłodnicy i miski olejowej
- 7 +Radio CB
- 8 Skrzynka narzędziowa
- 9 +Spoiler dachowy z owiewkami bocznymi

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                   | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *BARUM 195/75 R16C 107/105R VANIS ALL SEASON | 7,0          |
| Przednie prawe: | *BARUM 195/75 R16C 107/105R VANIS ALL SEASON | 7,0          |
| Tylne LZ:       | *BARUM 195/75 R16C 107/105R VANIS ALL SEASON | 2,5          |
| Tylne LW:       | *BARUM 195/75 R16C 107/105R VANIS ALL SEASON | 2,5          |
| Tylne PZ:       | *BARUM 195/75 R16C 107/105R VANIS ALL SEASON | 2,5          |
| Tylne PW:       | *BARUM 195/75 R16C 107/105R VANIS ALL SEASON | 2,5          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ ( + )  
*Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2020. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.*
- KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY ( + )  
*Pojazd bazowy i wyceniany różnią się wielkością i / lub wyposażeniem zabudowy ładunkowej. Korekta jest wyceną różnicy pomiędzy wartościami zabudów pojazdu bazowego i wycenianego.*
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE ( + )  
*Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.*
- KOREKTA ZA PRZEBIEG ( - )  
*Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 197 600 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 214 423 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -25,61%.*
- KOREKTY RÓŻNE:
- Stwierdzone braki i uszkodzenia ( - )
  - Jeden klucz ( - )
- KOREKTY RÓŻNE RAZEM ( - )
- KOREKTA ZA OGUMIENIE ( - )  
*Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.*

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                                 | Opis | Fot. nr |
|------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni  | L     | Odpryski powłoki lakierowej                                        |      |         |
| 2    | Błotnik przedni  | P     | Odpryski powłoki lakierowej                                        |      |         |
| 3    | Pokrywa przednia |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy.Zarysowania |      |         |
| 4    | Drzwi boczne     | L     | Odpryski powłoki lakierowej                                        |      |         |
| 5    | Drzwi boczne     | P     | Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.                    |      |         |
| 6    | Dach             |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy             |      |         |

Pojazd posiada grafike reklamową do usunięcia.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 60-75µm              |      |
| 2    | Dach             |       | 60-75µm              |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 60-75µm              |      |
| 4    | Drzwi            | L     | 60-75µm              |      |
| 5    | Błotnik przedni  | P     | 60-75µm              |      |

|   |       |   |         |  |
|---|-------|---|---------|--|
| 6 | Drzwi | P | 60-75µm |  |
|---|-------|---|---------|--|

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                                | Opis                 | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 1    | Zderzak przedni               |       | Odpryski powłoki ,zarysowania. Odkształcony w części dolnej.      |                      |         |
| 2    | Krata wlotu powietrza         |       | Odpryski powłoki lakierowej                                       |                      |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego     | L     | Pęknięta, pęknięty kierunkowskaz. Prowizorycznie zaklejona taśmą. |                      |         |
| 4    | Obudowa lusterka bocznego     | P     | Pęknięta, brak kierunkowskazu.                                    |                      |         |
| 5    | Zderzak tylny                 |       | Wgnieciony, odkształcony, zarysowany. Pęknięta prawa zaślepka.    |                      |         |
| 6    | Szyba przednia                |       | Odpryski warstwy zewnętrznej                                      | Szyba nieoryginalna. |         |
| 7    | Szyba drzwi bocznych przednia | L     | Głębokie zarysowania.                                             |                      |         |

- Wykładzina pokrywy przedniej- rozdracie materiału z ubytkami.
- Lampa obrysowa tp- uszkodzone mocowanie.
- Lampa obrysowa tl- uszkodzone mocowanie.
- Owiewka boczna kabiny prawa- odpryski powłoki lakierowej.
- Owiewka boczna kabiny lewa- odpryski powłoki lakierowej.
- Spoiler dachowy - odpryski powłoki lakierowej.
- Tablica rej. przednia- wgnieciona, zarysowana.

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni                 | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni                 | P     | Zabrudzony         |      |         |
| 3    | Wykładzina ściany tylnej      |       | Zabrudzona.        |      |         |
| 4    | Wykładzina dachu (podsufitka) |       | Zabrudzona         |      |         |

- Lusterko wewn. - Zdemontowane i złożone w schowku.

Układ klimatyzacji uruchomiono - prawidłowa zdolność chłodzenia.

Pojazd posiada pokrowce na fotelach - pokrowce ze śladami przetarć , rozdarć materiału, zabrudzone.

**NADWOZIE ŁADUNKOWE**

| L.p. | Nazwa elementu                              | L / P | Rodzaj uszkodzenia              | Opis                        | Fot. nr |
|------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1    | Osłona górna gumowa prowadnicy ściany lewej |       | Pęknięcia z ubytkiem materiału. |                             |         |
| 2    | Burty zabudowy                              |       | Wgniecenia, zarysowania .       |                             |         |
| 3    | Plandeki zabudowy                           |       | Zarysowania, rozdracia.         | Posiadają grafikę reklamową |         |
| 4    | Rama pomocnicza podłogi                     |       | Zarysowania.                    |                             |         |

- Łaty przestrzeni ładunkowej- wymagają uzupełnienia.

Pojazd posiada zabudowę firmy WIDAR o wymiarach 6200x2300mm. Posiada burty 400mm.

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwirowa) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:

- 1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
- 2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
- 3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy. Widoczny komunikat z informacją o konieczności sprawdzenia klocków hamulcowych( zużyte).
- 4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Widoczny komunikat z informacją o usterce lewego oraz prawego kierunkowskazu, lewego światła STOP, podśw. tablicy rej.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|   |                             |                                        |
|---|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1 | Książka serwisowa           | NIE                                    |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk)      | Jeden kluczyk.                         |
| 3 | Dowód rejestracyjny         | TAK                                    |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | NIE Okazano jedynie uchwyt holowniczy. |
| 5 | Podnośnik samochodowy       | NIE                                    |
| 6 | Instrukcja obsługi          | NIE                                    |
| 7 | Gaśnica                     | TAK                                    |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK                                    |
| 9 | Apteczka                    | TAK                                    |

Pojazd z rynku wtórnego windykacji. Brak informacji na temat sposobu użytkowania

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

**Opinia numer: 09/09/2026A**

z dnia: 30.09.2026

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.