

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 2026/09/11

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 14.09.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAR 3936337.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IX-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**

VIN: **YV1LCA4BCG1057280**

Marka: **VOLVO**

Nr rejestracyjny: **W019LM**

Model pojazdu: **XC 90 2.0 D5 MR`15 E6**

Nr Info-Ekspert: **039-05576**

Wersja: **Inscription AWD Getr**

Rok produkcji: **2016**

Wskazanie drogomierza

318705 km

Data pierwszej rejestracji

2016/03/23, (w Polsce: 2020/07/21)

Data ważności badania technicznego

2025/10/21

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Dop. masa całkow.

2630 kg

Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1969 ccm / 165kW (224KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZARNY 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm System Volvo Guard	38	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
2	Czujnik deszczu	39	Spoiler przedni z chromowanymi akcentami
3	Czujniki parkowania - tył	40	Spryskiwacze reflektorów
4	Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie	41	Sterowanie radiem w kierownicy
5	+Dywaniki gumowe kpl	42	System CTC - system kontroli trakcji w zakręcie
6	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	43	System Driver Alert Control
7	Fotele absorbujące energię zderzenia	44	System informowania o znakach drogowych RSI
8	Fotele komfortowe	45	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
9	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	46	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW
10	Immobilizer	47	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
11	Kierownica pokryta skórą i aluminium	48	System poprawy jakości powietrza w kabinie AQS
12	Kierownica wielofunkcyjna	49	System Sensus Connect Infotainment
13	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z wykończeniem aluminiowym	50	System stabilizacji toru jazdy ESC
14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	51	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
15	Kolumna kierownicy regulowana	52	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
16	Komputer pokładowy	53	System unikania i łagodzenia zderzeń na skrzyżowaniach
17	Krata wlotu powietrza chromowana	54	System unikania i łagodzenia zderzeń z pieszymi i rowerzystami
18	Kurtyny powietrzne boczne	55	System wspomagania hamowania - City Safety
19	Listwa na bocznych drzwiach chromowana z logo Inscription	56	System wspomagania nagłego hamowania EBA
20	Listwa progu bagażnika chromowana	57	System zabezpieczeń bocznych SIPS
21	Listwy boczne okien chromowane	58	System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC
22	Listwy progowe Inscription podświetlane	59	System zwalniania pedału hamulca
23	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	60	Szyby barwione
24	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	61	Światła do jazdy dziennej LED
25	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	62	Światła p/mgielne przednie
26	Napinacze pasów bezpieczeństwa	63	Tapicerka ze skóry Nappa (8**A)
27	Pakiet czystego wnętrza Clean Zone	64	Tarcze kół aluminiowe 20" 10-ramienne Diamond Cut/Tinted Silver
28	Pakiet oświetlenia wnętrza	65	Tempomat
29	Podłokietnik centralny przedni	66	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
30	Poduszka powietrzna kierowcy	67	Wspomaganie układu kierowniczego
31	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	68	Wybór trybów jazdy Drive Mode
32	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	69	Wykończenie wnętrza Aluminium Metal Mesh
33	Poduszki powietrzne boczne przednie	70	Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy
34	Reflektory przednie aktywne Full LED	71	Zagłówki foteli przednich z logiem Inscription
35	Relingi dachowe zintegrowane	72	Zamek centralny zdalnie sterowany

- 36

Roleta do bagażnika półautomatyczna
- 37

Schowek pod podłogą bagażnika
- 73

Zestaw głośnomówiacy "Bluetooth"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1

ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2

Audio System High Performance
Głośniki 10 szt.
Złącze "USB"
Złącze "AUX"
Wyświetlacz 9" dotykowy
Wzmacniacz audio 330W
- 3

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- 4

Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
Fotel pasażera z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 5

Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 6

Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 7

Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1

Fotel kierowcy z regulacją podparcia pod uda elektryczną
- 2

Fotel pasażera z regulacją podparcia pod uda elektryczną
- 3

Fotele przednie sportowe z tapicerką Nappa (dopłata)
Fotele przednie sportowe
Tapicerka ze skóry Nappa (8**A)
- 4

Głośnik subwoofer Fresh Air (dopłata)
- 5

Hak holowniczy składany półautomatycznie
- 6

Lakier metalizowany
- 7

Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 8

Pakiet Business
System nawigacji satelitarnej Sensus
Asystent parkowania równoległego
Asystent parkowania prostopadłego
- 9

Pakiet Winter
Dysze spryskiwaczy podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 10

Szyba przednia ogrzewana
- 11

Szyby tylne przyciemniane
- 12

Tarcze kół aluminiowe 21" 8-ramienne Diamond Cut/Silver Bright I (dopłata)

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1

Dywaniki tekstylne Inscription

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI	275/40 R21	107Y	XL SCORPION VERDE TL	1,0
Przednie prawe:	*PIRELLI	275/40 R21	107Y	XL SCORPION VERDE TL	2,0
Tylne lewe:	*PIRELLI	275/40 R21	107Y	XL SCORPION VERDE TL	2,0
Tylne prawe:	*PIRELLI	275/40 R21	107Y	XL SCORPION VERDE TL	2,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ (-)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2016/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 2 miesiące wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG (-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 228 600 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 90 105 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -16,22%.

KOREKTY RÓŻNE:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw (-)

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Aktualność badań technicznych (-)

Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2026/09/20, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy. Wartość korekty została oszacowana automatycznie, na podstawie okresu eksploatacji pojazdu: 126 mies.

Stwierdzone braki i uszkodzenia (-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (-)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia punktowe.		
4	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia punktowe.		
6	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
7	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		40-90µm	
2	Dach		40-90µm	
3	Błotnik przedni	L	40-90µm	
4	Drzwi przednie	L	90-160µm	
5	Drzwi tylne	L	90-10µm	
6	Błotnik tylny	L	90-10µm	
7	Błotnik przedni	P	40-90µm	
8	Drzwi przednie	P	130-200µm	
9	Drzwi tylne	P	90-100µm	
10	Błotnik tylny	P	130-160µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-10µm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odkształcony,zarysowany.		
2	Spoiler przedni		Pęknięty,Odkształcony ,zarysowany.		
3	Zderzak tylny		Pęknięty,odkształcony,zarysow		
4	Poszycie zderzaka tylnego cz. dolna		Pęknięta, odkształcona,zarysowana.		

5	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
---	----------------	--	------------------------------	--	--

- Ostłona wydechu prawego -zarysowana, nieprawidłowo zamocowana.
- Listwa łukowa błotnika tp-wgnieciona,zarysowana.
- Wykładzina pokrywy p- rozdracie materiału.
- Ostłona podsilnikowa - brak.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzenia, przebarwienia poszycia.		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzenia		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Akumulator		Zużyty		

- Kratka kierunkowa zewn lewa nawiewu- uszkodzona żaluzja.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Zużyty bieżnik		
2	Opona koła przedniego	P	Zużyty bieżnik		
3	Opona koła tylnego	L	Zużyty bieżnik		
4	Opona koła tylnego	P	Zużyty bieżnik		
5	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
6	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
7	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
8	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Przytarcia materiału poszycia.		



UKŁAD HAMULCOWY

- Elementy ciernie układu hamulcowego- pokryte rdzawym nalotem,

JAZDA KONTROLNA

Nie wykonano jazdy próbnej z uwagi na zakres uszkodzeń pojazdu. Po podłączeniu zewn. źródła prądu po wielu próbach uruchomiono pojazd. Z uwagi na hałas z układu tłokowo-korbowego wyłączono silnik. Silnik silnie zaolejony.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa | NIE |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Dwa kluczyki. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | NIE |

5	Podnośnik samochodowy	NIE
6	Instrukcja obsługi	NIE
7	Gaśnica	NIE
8	Zestaw naprawczy koła	Okazano jedynie żel uszczelniający.
9	Trójkąt ostrzegawczy	TAK Okazano trójkąt bez obudowy.
10	Apteczka	NIE

Pojazd z rynku wtórnego windykacji. Brak informacji na temat sposobu użytkowania .

Elementy ciernie układu hamulcowego pokryte rdzawym nalotem. Stan pojazdu świadczy o długotrwałym przestoju.

Z uwagi na stan pojazdu prawdopodobne dalsze uszkodzenia po weryfikacji w warunkach warsztatowych.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z importu

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87




Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95




Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 19/09/2026IMP

z dnia: 2026/09/20

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.