

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 28.09.2026

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 28.09.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAS 3282240.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IX-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**

VIN: **WAUZZZF43JA203923**

Marka: **AUDI**

Nr rejestracyjny: **PY06913**

Model pojazdu: **A4 Allroad TDI MR`17 E6 B9**

Nr Info-Ekspert: **002-03160**

Wersja: **S tronic**

Rok produkcji: **2018**

Wskazanie drogomierza 236976 km

Data pierwszej rejestracji 28.09.2018

Data ważności badania technicznego 28.09.2027

Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Dop. masa całkow. 2245 kg

Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	BIAŁY 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aplikacje dekoracyjne wnętrza srebrnoszare Diament	25	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Apteczka	26	Przycisk Start/Stop
3	Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold	27	Radio MMI plus
4	Autoalarm	28	Reflektory ksenonowe
5	Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa	29	Relingi dachowe czarne
6	+Dywaniki przód /tył	30	System Audi Drive Select
7	Funkcja podłączenia przenośnych odtwarzaczy	31	System Audi drive select efficienty
8	Głośniki 8 szt.	32	System Audi pre sense city wspomaganie bezpieczeństwa
9	Hamulec postojowy elektromechaniczny	33	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
10	Immobilizer	34	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
11	Interfejs Multi Media z 7" wyświetlaczem	35	System stabilizacji toru jazdy ESC
12	Klimatyzacja automatyczna	36	System Start/Stop
13	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	37	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
14	Koło zapasowe dojazdowe	38	System wspomagania otwierania i zamykania drzwi tyłu nadwozia elektryczny
15	Komputer pokładowy	39	Szyby termoizolacyjne
16	Kurtyny powietrzne boczne	40	Światła do jazdy dziennej LED
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	41	Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
18	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	42	Tapicerka tekstylna Index
19	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	43	Tarcze kół aluminiowe 17" 10-ramienne (COS)
20	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	44	Trójkąt ostrzegawczy
21	Pakiet oświetlenia wnętrza	45	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
22	Podłokietnik centralny przedni	46	Wyświetlacz komputera pokładowego 7" kolorowy
23	Poduszka powietrzna kierowcy	47	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
24	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	48	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	ABS + EDS - mechanizm różnicowy z blokadą, elektryczny ABS - system zapobiegający blokowaniu kół Blokada mechanizmu różnicowego EDS
2	Fotele przednie z regulacją wysokości Fotel kierowcy z regulacją wysokości Fotel pasażera z regulacją wysokości
3	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą 3-ramienna Kierownica wielofunkcyjna Kierownica 3-ramienna Kierownica pokryta skórą
4	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Pakiet dla palących
 - Zapalniczka
 - Popielniczka
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent świateł drogowych
- 2 Audi parking system plus (przód i tył) z wizualizacją MMI
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie MMI
- 3 Audi virtual cockpit
- 4 Audio System "Bang & Olufsen" (dopłata)
 - Głośniki 19 szt.(w tym subwoofer)
 - Wzmacniacz audio 755W 16-kanalowy
- 5 Dach panoramiczny
- 6 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 7 Fotele przednie regulowane elektrycznie
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 8 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 9 Fotele sportowe z funkcją wentylacji
 - Fotele sportowe
 - Funkcja wentylacji dla foteli przednich
- 10 Kierownica skórzana 3-ramienna, wielofunkcyjna plus ze spłaszczonym wieńcem (dopłata)
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica 3-ramienna
 - Kierownica pokryta skórą
 - Kierownica ze spłaszczonym wieńcem
- 11 Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa (dopłata)
- 12 Lusterka do makijażu podświetlane
- 13 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- 14 Pakiet optyczny w tonacji aluminium (dopłata)
 - Relingi dachowe w kolorze srebrnym
 - Progi poszerzone wykończone listwą w kolorze srebrnym matowym
 - Listwa wykończeniowa wokół szyb w kolorze srebrnym
- 15 Pakiet Schowek
- 16 Podsufitka z materiału w kolorze czarnym
- 17 Przygotowanie do montażu haka holowniczego
- 18 Reflektory w technologii LED
 - Światła tylne LED
 - Reflektory w technologii LED
 - Kierunkowskazy tylne dynamiczne
 - Światła autostradowe
 - System doświetlania zakrętów statyczny
- 19 System Audi phone box
- 20 System Audi side assist z Audi pre sense rear
 - System Audi Side assist
 - System Audi pre sense rear
- 21 System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z MMI touch (dopłata)
 - Odtwarzacz DVD
 - Złącze "USB"
 - System nawigacji satelitarnej HDD
 - Funkcja podłączenia przenośnych odtwarzaczy
 - System obsługi głosowej nawigacji

- Pamięć flash 10G
- Wyświetlacz nawigacji 8,3" kolorowy obraz 3D
- WLAN - Hotspot
- 22 Szyby tylne przyciemniane
- 23 Tapicerka częściowo skórzana (dopłata)
- 24 Tarcze kół aluminiowe 18" 5-ramienne podwójne (dopłata)
- 25 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*IMPERIAL ALL SEASON DRIVER 245/45ZR18 100Y	7,0
Przednie prawe:	*IMPERIAL ALL SEASON DRIVER 245/45ZR18 100Y	7,0
Tylne lewe:	*IMPERIAL ALL SEASON DRIVER 245/45ZR18 100Y	7,0
Tylne prawe:	*IMPERIAL ALL SEASON DRIVER 245/45ZR18 100Y	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ (+)
- Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2018. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 4 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)
- Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.
- KOREKTA ZA PRZEBIEG (-)
- Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 158 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 78 576 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -14,14%.

- KOREKTY RÓŻNE:
- Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw (-)
- Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.
- Stwierdzone braki i uszkodzenia (-)
- KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)
- KOREKTA ZA OGUMIENIE (+)
- Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielec i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
3	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
4	Dach		Odpryski powłoki lakierowej w okolicy szyby czołowej.		
5	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-114µm	
2	Dach		90-114µm	
3	Błotnik przedni	L	90-114µm	
4	Drzwi przednie	L	90-114µm	
5	Drzwi tylne	L	90-114µm	
6	Błotnik tylny	L	90-114µm	
7	Błotnik przedni	P	90-114µm	
8	Drzwi przednie	P	140-500µm	
9	Drzwi tylne	P	116-600µm	
10	Błotnik tylny	P	60-90µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-114µm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany	Ślady prowizorycznej zaprawki lakierniczej.	
2	Spoiler przedni		Zarysowany		
3	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Poszycie zderzaka tylnego dolne		Zarysowane		

- Listwa łukowa błotnika tp-zarysowana.
- Nakładka progu lewego - zarysowania.
- Nakładka progu prawego - zarysowania.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Braki zaślepek Isofix		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Nieznaczne zabrudzenia.		

-Roleta przestrzeni ładunkowej- brak.

Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwirowa) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkościami nie przekraczającą 20 km/h:
1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych. Poziom płynu chłodniczego poniżej minimum.
 2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
 3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
 4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | Zestaw naprawczy koła | Okazano jedynie kompresor . |
| 2 | Książka serwisowa | NIE Okazano poświadczenie przeglądu z dnia 10.06.2021r przy przebiegu 88051km. |
| 3 | Kluczyki (ilość sztuk) | Dwa kluczyki |
| 4 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 5 | Zestaw narzędzi fabrycznych | NIE |
| 6 | Podnośnik samochodowy | NIE |
| 7 | Dodatkowa książka serw. serwisu spoza sieci ASO | TAK Ostatni odnotowany przegląd wykonano 09.11.2024r przy przebiegu 196700km. Dodatkowo wymieniono rozrząd. |
| 8 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 9 | Gaśnica | TAK |
| 10 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 11 | Apteczka | TAK |

Pojazd z rynku wtórnego windykacji. Brak informacji na temat sposobu użytkowania .

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63




Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83




Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 22/09/2026IMP

z dnia: 28.09.2026

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.