



EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	VHS00870/26
DATA:	18 wrzesień 2026
MIEJSCE OGŁĘDZIN:	05-600 GRÓJEC, SŁOMCZYN, UL. METALOWA 10

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	DACIA
MODEL	Jogger 21-25
NUMER REJESTRACYJNY	WE7EW87
ROK PRODUKCJI	2024
NUMER VIN	UU1DJF00673044075

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny



Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	22.09.2026
RAPORT NA DZIEŃ	22.09.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00870/26
------------------	-------------

DANE POJAZDU - KOD EC 0158818

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	WE7EW87 / UU1DJF00673044075
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	03.09.2024 / 24
ROK PRODUKCJI	2024
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	104137 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	35400 / 68737
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	DACIA
MODEL	JOGGER 21-25
TYP	JOGGER 1.0 TCE EXTREME LPG
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	KOMBI / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.03.2023 - 30.11.2025
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	999
MOC KW / KM	67 / 90
PALIWO / KATALIZATOR	BENZYNĄ / GAZ
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 3
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	M / 6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- | | |
|--|---|
| • ABS | • AKTYWNY SYSTEM WSPOMAGANIA NAGŁEGO HAMOWANIA AEBS |
| • ANTENA TYPU PŁETWA REKINA | • CENTRALNY ZAMEK DRZWI, ZDALNIE STEROWANY FALAMI RADIOWYMI |
| • CZUJNIK ODLEGŁOŚCI PRZY PARKOWANIU - TYŁ | • DOLNE OSŁONY ZDERZAKÓW SZARY MEGALIT |
| • DYWANIKI GUMOWE I NAKŁADKI PROGOWE Z TOPOGRAFICZNYM WZOREM | • ECALL - POŁĄCZENIE ALARMOWE |
| • ESC Z SYSTEMEM WSPOMAGANIA RUSZANIA POD GÓRĘ HSA | • EXTENDED GRIP |
| • FELGI ALUMINIOWE 16 MAHALIA, CZARNE | • FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I PODŁOKIETNIKIEM |

- GWARANCJA 3 LATA LUB 100 000KM
- KAMERA COFANIA
- KIEROWNICA POKRYTA SKÓRĄ EKOLOGICZNĄ
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
- KOMPUTER POKŁADOWY
- LAMPY MIJANIA LED
- LUSTERKA BOCZNE W KOLORZE MIEDZIANO-BRĄZOWYM
- NAPINACZE PIROTECHNICZNE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA PRZED I TYŁ
- PODUSZKA POWIETRZNA CZOŁOWA PASAŻERA Z MOŻLIWOŚCIĄ DEZAKTYWACJI
- PODUSZKI BOCZNE Z PRZODU + PODUSZKI KURTYNOWE
- RELINGI DACHOWE, MODUŁOWE
- SKRZYNIA BIEGÓW MANUALNA, 6-BIEGOWA
- SYSTEM KONTROLI CIŚNIENIA W OPONACH
- SYSTEM KONTROLI ZMĘCZENIA KIEROWCY (DDAW)
- SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH Z OSTRZEGANIEM O NADMIERNEJ PRĘDKOŚCI (ISA)
- SYSTEM UTRZYMANIA PASA RUCHU (LKA)
- SZYBY BOCZNE TYLNE I SZYBA TYLNA DODATKOWO PRZYCIEMNIANE
- SZYBY TYLNE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE
- ŚWIATŁA MIJANIA AUTOMATYCZNIE WŁĄCZANE
- ŚWIATŁA W KSZTAŁCIE LITERY Y (PRZÓD I TYŁ
- TRYB ECO
- UCHWYTY ISOFIX DO INSTALACJI FOTELIKA DZIECIĘCEGO Z TYŁU
- WSTAWKI TEKSTYLNE NA DESCE RODZIELCZEJ
- ZDEJMOWANY UCHWYT DO SMARTFONA
- ZESTAW DO NAPRAWY PRZEBITEJ OPONY
- IMMOBILIZER
- KEYLESS ENTRY - SYSTEM BEZKLUCZYKOWEGO DOSTĘPU I URUCHAMIANIA SILNIKA
- KLAMKI ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA
- KOLUMNA KIEROWNICY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I GŁĘBOKOŚCI
- LAKIER UNI
- LUSTERKA BOCZNE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE
- MY SAFETY - MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
- OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
- PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY
- REGULATOR PRĘDKOŚCI
- ROLETA PRZESTRZENI BAGAZOWEJ
- STOLIKI LOTNICZE
- SYSTEM KONTROLI PASA RUCHU (LDWS)
- SYSTEM MEDIA DISPLAY 8 Z DAB, KLONOWANIE EKRANU TEL. PRZEZ USB, BLUETOOTH, 4 GŁOŚNIKI, EKRAN 8 CALI
- SYSTEM START/STOP
- SYSTEM WSPOMAGANIA NAGŁEGO HAMOWANIA
- SZYBY PRZEDNIE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE
- ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ LED
- ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
- TAPICERKA MATERIAŁOWA
- TYLNE KANAPA SKŁADANA I DZIELONA W UKŁADZIE 1/3 - 2/3
- WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO, ELEKTRYCZNE
- WYCIERACZKI AUTOMATYCZNE
- ZDERZAKI W KOLORZE NADWOZIA
- ZESTAW WSKAŹNIKÓW TFT 3,5"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- LAKIER METALIK
- MEDIA NAV: NAWIGACJA, EKRAN DOTYKOWY 8", DAB, REPLIKACJA EKRANU SMARTFONA PRZEZ USB, BLUETOOTH
- PAKIET KOMFORT PREMIUM

- FOTEL KIEROWCY Z MANUALNĄ REGULACJĄ POŁOŻENIA, OPARCIA PRZEDNICH FOTELI ZE STOLIKAMI TYPU LOTNICZEGO
- HAMULEC RĘCZNY, AUTOMATYCZNY
- KONSOLA CENTRALNA Z REGULOWANYM PODŁOKIETNIKIEM I SCHOWKIEM
- SYSTEM KONTROLI MARTWEGO POLA
- SYSTEM WSPOMAGANIA PARKOWANIA PRZODEM




EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [μm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	DO 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	DO 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	DO 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	DO 150
5. DACH	DO 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	DO 150
7. PRÓG LEWY	DO 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	DO 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	DO 150
10. POKRYWA TYLNA	150 - 200
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	DO 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	DO 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	DO 150
14. PRÓG PRAWY	DO 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	DO 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	DO 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	DO 150

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ

NIE

POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ


NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	CONTINENTAL	ECOCONTACT 6	205/60 R16	5,0
PL	CONTINENTAL	ECOCONTACT 6	205/60 R16	4,5
TP	CONTINENTAL	ECOCONTACT 6	205/60 R16	5,4
TL	CONTINENTAL	ECOCONTACT 6	205/60 R16	5,5

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
KRATA WLOTU POWIETRZA LEWA	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
KRATA WLOTU POWIETRZA PRAWA	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
LUSTERKO LEWE	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
DRZWI PRZEDNIE LEWE	WGNIECENIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO LEWEGO	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
POKRYWA TYLNA	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
LAMPA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
SZYBA TYLNAPOKRYWY TYLNEJ	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
DRZWI TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
LISTWA SZYBY DRZWI PRZEDNIE PRAWO	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWO	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KANAPA TYLNA	ZABRUDZENIE
KOMORA BAGAŻNIKA WYKŁADZINA LEWA	ZARYSOWANIE
PODŁOKIETNIK PRZEDNI	ZABRUDZENIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU
PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY
SILNIK ELEKTRYCZNY
SKRZYNIA BIEGÓW
ZAWIESZENIE

PRACA PRAWIDŁOWA
NIE DOTYCZY
PRACA PRAWIDŁOWA
PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY
BRAK

KOMENTARZ DODATKOWY DO STANU TECHNICZNEGO:
BRAK DOKUMENTÓW DLA LPG

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA
NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG
INSTALACJA FABRYCZNA

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	ORYG.	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	TAK
KLUCZ ZAPASOWY	NIE	GAŚNICA	TAK
INSTRUKCJA OBSŁUGI	NIE	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	TAK
KSIĄŻKA SERWISOWA	NIE		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE
---------------------	-----	---------------	-----

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH:

BRAK INFORMACJI O WAŻNYM BADANIU TECHNICZNYM

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa






PARTNER
CRLS



ZDJĘCIA




Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	153
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK


ZDJĘCIA POGLĄDOWE































ZDJĘCIA USZKODZEŃ


































DOKUMENTY POJAZDU



Dowód rejestracyjny



PARTNER
CRLS

DOWÓD REJESTRACYJNY

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
02.09.2025 m.p. DATA: 2024-11-13 PODPIS: _____	m.p. DATA: _____ PODPIS: _____
2026.09.12 SKP Włocławek DATA: 2026.09.12 PODPIS: _____	m.p. DATA: _____ PODPIS: _____
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA: _____ PODPIS: _____	X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA: _____ PODPIS: _____
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA: _____ PODPIS: _____	X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA: _____ PODPIS: _____

ADNOTACJE URZĘDOWE:

--GAZ LPG/ --
 ---V(9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 EA---

2024-11-13

A = numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - dane pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - okres ważności dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer świadectwa homologacji typu pojazdu, P1, P2, R3, - dane silnika, Q - stosunek mocy do ciężaru (w kW/kg), S1, S2 - liczba miejsc siedzących (łącznie), F223 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu/zespołu pojazdów i załadunku pojazdu, L - liczba osi, O1, O2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca, X - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu.

NL 13-17858824

[illegible]