



EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	VHS00840/26
DATA:	18 wrzesień 2026
MIEJSCE OGŁĘDZIN:	05-600 GRÓJEC, SŁOMCZYN, UL. METALOWA 10

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	BMW
MODEL	Seria 4 Gran Coupe [F36] 17-21
NUMER REJESTRACYJNY	WE2M633
ROK PRODUKCJI	2020
NUMER VIN	WBA4H91000CE43938

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny



Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	23.09.2026
RAPORT NA DZIEŃ	23.09.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00840/26
------------------	-------------

DANE POJAZDU - KOD EC 0135340

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	WE2M633 / WBA4H91000CE43938
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	25.03.2020 / 78
ROK PRODUKCJI	2020
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	123298 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	120600 / 2698
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	BMW
MODEL	SERIA 4 GRAN COUPE [F36] 17-21
TYP	430i GPF XDRIVE M SPORT AUT
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	HATCHBACK / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.07.2018 - 31.12.2021
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	1998
MOC KW / KM	185 / 252
PALIWO / KATALIZATOR	BENZYZNA / KATALIZATOR (3DROZNY)+GPF
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 4
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- | | |
|--|--|
| • ABS | • ADAPTACYJNY SPORTOWY UKŁAD KIEROWNICZY |
| • BAGAŻNIK AUTOMATYCZNIE OTWIERANY-ZAMYKANY | • CZUJNIK DESZCZU |
| • CZUJNIKI ODLEGŁOŚCI PRZY PARKOWANIU (PDC) - TYŁ | • DYNAMICZNE ŚWIATŁA STOP |
| • DYWANIKI WELUROWE | • ELEKTRONICZNA BLOKADA DYFERENCJAŁU |
| • FELGI ALUMINIOWE 18", STAR-SPOKE 400 M, Z OGUMIENIEM | • FOTELE PRZEDNIE SPORTOWE |
| • FUNKCJA AUTO START STOP | • FUNKCJA FOLLOW-ME-HOME |
| • GNIAZDO 12V | • GRILL ATRAPY CHŁODNICY CHROMOWANY Z LISTWAMI W BŁYSZCZĄCYM KOLORZE CZARNYM |

- IMMOBILIZER
- KANAPA TYLNA SKŁADANA W PROPORCJI 40:20:40
- KIEROWNICA WIELOFUNKCYJNA
- KLUCZYK SAMOCHODOWY Z DODATKOWYM NIEBIESKIM AKCENTEM
- KOŃCÓWKI RURY WYDECHOWEJ CHROMOWANE
- LAKIER UNI
- LISTWY OZDOBNE, SREBRNE ALUMINIUM HEXAGON
- LUSTERKO WSTECZNE PRZYCIEMNIANE AUTOMATYCZNIE
- OBRAMOWANIA BMW INDIVIDUAL SHADOW LINE
- OŚWIETLENIE BAGAŻNIKA
- PAKIET AERODYNAMICZNY M
- PASEK PRZECIWSŁONECZNY NA PRZEDNIEJ SZYBIE
- PODŁOKIETNIK TYLNY
- PODŚWIETLANE KLAMKI ZEWNĘTRZNE DRZWI
- PODUSZKI POWIETRZNE PRZEDNIE, BOCZNE ORAZ KURTYNY POWIETRZNE
- POLSKA WERSJA JĘZYKOWA
- RADIO BMW PROFESSIONAL Z 6,5 CALOWYM WYŚWIETLACZEM, 6 GŁOŚNIKÓW, KONTROLER IDRIVE
- SCHOWKI DODATKOWE (PAKIET DODATKOWYCH SCHOWKÓW)
- SYSTEM ALARMOWY STEROWANY PILOTEM
- ŚRUBY DO KÓŁ ZABEZPIECZAJĄCE PRZED KRADZIEŻĄ
- TAPICERKA MATERIAŁOWA, ALCANTARA-HEXAGON
- TEMPOMAT Z FUNKCJĄ HAMOWANIA
- UKŁAD DYNAMICZNEJ KONTROLI STABILNOŚCI DSC Z TRYBEM KONTROLI TRAKCJI DTC
- USŁUGI CONNECTEDDRIVE
- WYŁĄCZNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ PASAŻERA
- ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON
- INTELLIGENT EMERGENCY CALL (INTELIGENTNE POŁĄCZENIE ALARMOWE)
- KIEROWNICA SPORTOWA TYPU M
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA Z REGULACJĄ 2-STREFOWĄ
- KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA ELEKTRYCZNIE W PIONIE I POZIOMIE
- KOŃCÓWKI UKŁADU WYDECHOWEGO PODWÓJNE, OKRĄGŁE
- LAMPY TYLNE W TECHNOLOGII DIODOWEJ LED
- LISTWY PROGOWE ALUMINIOWE Z PRZODU Z NAPISEM M
- MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO ISOFIX
- OŚWIETLENIE AMBIENTOWE WNĘTRZA Z PRZODU I Z TYŁU, BOCZKÓW DRZWI ORAZ PRZESTRZENI NA NOGI
- OŚWIETLENIE DO CZYTANIA Z PRZODU
- PAS PRZEDNI I TYLNY W STYLISTYCE M
- PODŁOKIETNIK PRZEDNI, PRZESUWANY
- PODSUFITKA INDIVIDUAL W KOLORZE ANTRACYTOWYM
- PODŚWIETLENIE LUSTEREK W OSŁONACH PRZECIWSŁONECZNYCH KIEROWCY I PASAŻERA
- POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KSIĄŻKA SERWISOWA
- PRZEŁĄCZNIK WŁAŚCIWOŚCI JEZDNYCH Z TRYBEM ECO PRO
- REFLEKTORY PRZEDNIE DIODOWE
- SERVOTRONIC
- SZYBY ATERMICZNE
- ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE W TECHNOLOGII LED
- TELESERVICES
- TUNER DAB DO ODBIORU CYFROWYCH STACJI RADIOWYCH
- URUCHAMIANIE SILNIKA BEZ UŻYCIA KLUCZYKA (PRZYCISK START-STOP)
- USŁUGI ZDALNE (REMOTE SERVICES)
- ZESTAW BLUETOOTH Z INTERFEJSEM USB

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- ASYSTENT ŚWIATEŁ DROGOWYCH (V)
- CZUJNIKI ODLEGŁOŚCI PRZY PARKOWANIU (PDC) - PRZÓD I TYŁ (V)
- FOTELE PRZEDNIE OGRZEWANE (V)
- KAMERA COFANIA (V)
- LISTWY OZDOBNE ALUMINIUM CARBON Z LISTWĄ AKCENTOWĄ W PERŁOWYM CHROMIE (V) (G)
- OPONY Z FUNKCJĄ JAZDY AWARYJNEJ (RUNFLAT) (V) (G)
- PAKIET DODATKOWYCH FUNKCJI LUSTEREK (V)
 - LUSTERKA BOCZNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE Z AUTOMATYCZNĄ FUNKCJĄ PARKOWANIA PO STRONIE PASAŻERA
 - LUSTERKA ZEWNĘTRZNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE, Z FUNKCJĄ PARKINGOWĄ
 - LUSTERKA ZEWNĘTRZNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE, Z FUNKCJĄ PARKINGOWĄ
 - LUSTERKO KIEROWCY PRZYCIEMNIAJĄCE SIĘ AUTOMATYCZNIE
 - LUSTERKO WSTECZNE ORAZ LUSTERKO KIEROWCY PRZYCIEMNIAJĄCE SIĘ AUTOMATYCZNIE
 - LUSTERKO WSTECZNE PRZYCIEMNIANE AUTOMATYCZNIE
- PAKIET SERWISOWY BMW SERVICE INCLUSIVE 5 LAT / 100.000 KM (V)
- REAL TIME TRAFFIC INFORMATION (V)
- SERWIS INFORMACYJNY (CONCIERGE SERVICES) (V)
- TELEFONIA KOMFORTOWA Z ŁADOWANIEM BEZPRZOWODOWYM (V)
- ZESTAW WSKAŹNIKÓW WIELOFUNKCYJNYCH NA DESCE ROZDZIELCZEJ (V)




EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [μm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	200 - 300
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	DO 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	150 - 200
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	DO 150
5. DACH	DO 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	DO 150
7. PRÓG LEWY	DO 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	DO 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	DO 150
10. POKRYWA TYLNA	DO 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	DO 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	DO 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	DO 150
14. PRÓG PRAWY	DO 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	DO 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	DO 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	DO 150

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ

NIE

POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ


NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	BRIDGESTONE	TURANZA T005	225/45 R18	6,0
PL	BRIDGESTONE	TURANZA T005	225/45 R18	5,9
TP	BRIDGESTONE	TURANZA T005	225/45 R18	6,1
TL	BRIDGESTONE	TURANZA T005	225/45 R18	6,1

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
DACH STAŁY	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
POKRYWA PRZEDNIA	DESTRUKCJA/USZKODZENIE POWŁOKI LAKIERNICZEJ, NP. WSKUTEK PTASICH ODCHODÓW
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIA KRAWĘŻNIKOWE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIA KRAWĘŻNIKOWE

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
KOŁO KIEROWNICY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE (W NORMIE)

KOMENTARZ DO STANU UTRZYMANIA NADWOZIA I WNĘTRZA:
ODBLASK ZDERZAKA TYLNEGO - ŚLADY LAKIERU

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU
PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY
SILNIK ELEKTRYCZNY
SKRZYNIA BIEGÓW
ZAWIESZENIE

PRACA PRAWIDŁOWA
NIE DOTYCZY
PRACA PRAWIDŁOWA
PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY
BRAK

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA
NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG
NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE INNE
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	SKAN	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	NIE
KLUCZ ZAPASOWY	TAK 1 SZT.	GAŚNICA	TAK
INSTRUKCJA OBSŁUGI	NIE	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	NIE
KSIĄŻKA SERWISOWA	ELEKTRONICZNA		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE
---------------------	-----	---------------	-----

SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI OGLĘDZIN:

06.09.2021 POWSTANIE SZKODY ISTOTNEJ NAZWA UBEZPIECZYCIELA: HESTIA KATEGORIE: USZKODZENIE ELEMENTÓW UKŁADU NOŚNEGO

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu. Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa



PARTNER
CRLS

ZDJĘCIA



Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	150
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK


ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















































ZDJĘCIA USZKODZEŃ


































Dowód rejestracyjny



PARTNER
CRLS

porder/931631/WK/dr1.1708683520319.jpg

MultiAssist ID:931631

SERIA DR/BAR 0431247

MultiAssist ID:931631

Partner CRLS Ekspertyza pojazdu Wersja 4.08