



ESTIMACE
tel. +48 691 118 541
info@estimace.pl
www.estimace.pl

Rzecznawca:
mgr inż. Marcin Ciecierski

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości przedmiotu, korekt, itp.

Dane środka technicznegoDane ogólne:

Marka, model	KRONE FORTIMA F 1250 MC
Rodzaj środka technicznego	Prasa zwijająca stałokomorowa
Numer seryjny	WMKRP601S01141510
Rok produkcji	2023
Przebieg odczytany	nie ustalono

Dane zlecenia:

Zlecniodawca	De Lage Landen Leasing Polska S.A.
Data oględzin	02.12.2025r.
Miejsce oględzin	FAMAT SERWIS Sp. z o.o. Słomczyn 70, 05-600 Słomczyn.

Dane techniczne przedmiotu wyceny:Dane ogólne:

Masa transportowa (bez obciążenia)	2 700 kg,
Nacisk na oś (bez obciążenia)	2 700 kg,
Długość transportowa	4,04 m,
Szerokość transportowa	2,57 m,
Wysokość transportowa	2,60 m,
Maksymalna prędkość drogowa	40 km/h.

Dane techniczne urządzenia:

Szerokość robocza podbieracza	2,05 m
Szerokość bel	1,20 m
Średnica bel	1,25 m
Szerokość siatki	1,26 m
Masa max. rolki	40 kg

Ocena nr EST-17/12/25 z dnia 08.12.2025 r.

Wyposażenie:

- Rotor,
- tylne oświetlenie drogowe,
- centralne smarowanie łańcuchów,
- listwy zgarniające nad podbieraczem.

Opis działania, przeznaczenie środka technicznego

Prasa rolująca KRONE FORTIMA F 1250 MC przeznaczona jest wyłącznie do normalnego użytkowania w rolnictwie. Jej podstawowym zadaniem jest zbieranie ściętego plonu z ziemi, sprasowanie go oraz formowanie bel cylindrycznych przeznaczonych do żywienia zwierząt.

Opis stanu technicznego

Tabliczka znamionowa:

- Lokalizacja – wewnątrz maszyny, prawa strona,
- Ingerencja/nieprawidłowości – brak.

Nr identyfikacyjny nabyty:

- Lokalizacja – Rama maszyny, prawa strona, pod pokrywą.
- Ingerencja/nieprawidłowości – brak.

Dokumentacja techniczna:

- Instrukcja obsługi – brak,
- katalog części – brak,
- Specyfikacja techniczna – brak.

Certyfikat CE/WE:

- Oznakowanie – Tak,
- Deklaracja/świadectwo zgodności – brak.

Historia eksploatacji:

- Dokumentacja serwisowa – brak.
- Oznaczenia przeglądów okresowych – brak.

Rok produkcji:

- 2023 - ustalono na podstawie trwale naniesionych oznaczeń na fabrycznej tabliczce znamionowej.

Stan techniczny:

- **Wizualny** – dobry, uszkodzenia mechaniczne powłoki lakierowej na całej powierzchni, odpryski, zarysowania, punktowe ogniska korozji na elementach metalowych, stwierdzono nw. uszkodzenia zewnętrzne:
 - Pokrywa lewa – porysowana,
 - Pokrywa prawa – porysowana.



- **Zużycie** – brak możliwości określenia zużycia maszyny z uwagi na brak możliwości sprawdzenia w działaniu – maszyna zdekompletowana.
- **Podwozie** – elementy podwozia kompletne bez widocznych braków, zanieczyszczone.
- **Układ roboczy** – brak możliwości dokonania próby ruchowej układów roboczych, organoleptyczna weryfikacja zewnętrzna wykazała nw. uszkodzenia:
 - Palce podbieracza - z wygięciami,
 - Walce komory – znacznie zanieczyszczone,

Braki w wyposażeniu:

Maszyna zdekompletowana, stwierdzono braki elementów osprzętu roboczego, instalacji elektrycznej i sterowania.

Na podstawie konsultacji z przedstawicielem serwisu ASO KRONE zidentyfikowano nw. braki (na podstawie udostępnionych informacji i materiałów, bez dodatkowych oględzin serwisanta):

Lp.	Indeks	Nazwa części	Ilość
1	3463762	Uchwyt na węże [kro]	1
2	9530161	RAD 11.5/80-15/10PR KPL.	2
3	271013580	Klin pod koła	2
4	9040251	Śruba m8x25 [kro]	10
5	9082100	Nakrętka M 8 934 [kro]	10
6	9099081	Podkładka blokująca SKM 8 [kro]	10
7	270011510	Koło 15x6.00-6 10PR st.9530970 [kro]	2
8	3354292	Podkładka 3354292 [kro]	4
9	2785981	Rura dystansowa [kro]	2
10	3354282	Tulejka 33,7X5,6X31 [kro]	4
11	3354263	Tulejka 26,9X5X169 [kro]	2
12	2915120	Tulejka 33,7X3,25X25 [kro]	2
13	9011511	Śruba [łeb 6kątny] 16X210 A3G [kro]	2
14	9103031	Podkładka 17X30X3 st.9105110. [kro]	2
15	9099121	Podkładka blokująca SKM 16 #BX [kro]	2
16	9087190	Nakrętka niska [M16 Zn8] [kro]	2
17	202603831	Uchwyt [kro]	2
18	9107321	Podkładka S 45X55X3,0 [kro]	2
19	9126472	Kołek rozprężny 6 X 55 1481 [kro]	2
20	2903280	Obudowa lewa [kro]	1
21	2903290	Ośłona prawa [kro]	1
22	9126112	Kołek rozprężny 5 X 26 1481 [kro]	2
23	2793491	Nóż tnący [RP; VP; CP] st.2793490 [kro]	17
24	9170041	Zawlecza 5x32 11023 [kro]	2
25	270098550	Wąż hydrauliczny 2SN 10x3900 DKOL DKO	1
26	9385360	Manometr 160bar [kro]	1
27	2785944	Trzymak >>>>N:2785944 [kro]	1
28	200866690	Sterownik ECU KMC 20 32bit 1ST 2016/39	1
29	200873541	Rozdzielacz elektroniczny [kro]	1
30	200878020	Elektro siłownik 12V 130mm 200N KPL st:3	1

Lp.	Indeks	Nazwa części	Ilość
31	9246103	Przełajściówka elektr. 7-p Typ 12N - 7-p Typ	1
32	9493611	Oślona [kro]	1
33	270208710	Wałek przegubowy [kro]	1
34	200883610	Terminal DS500 [kro]	1
35	9006320	Śruba [łeb 6kątny] 10X16 933 [kro]	2
36	9099091	Podkładka blokująca SKM 10 [kro]	5
37	2733166	Trzymak [kro]	1
38	9051542	Śruba zamkowa 10X35 M.SCHL. [kro]	1
39	9082120	Nakrętka M 10 934 [kro]	2
40	9104140	Podkładka A 10,5X21X2 A3G [kro]	2
41	9087580	Nakrętka niska [M10 Zn8] [kro]	1
42	2784753	Dźwignia st.2784750 [kro]	1
43	9250160	Nakładka z tworzywa na uchwyt [kro]	1
44	9010721	Śruba [łeb 6kątny] 10X100 931 [kro]	1
45	9386750	Przewód [towar z metra [mb]] [kro]	1
46	2733190	Trzymak siatki [kro]	1
47	2742153	Trzymak [kro]	2
48	9099201	Podkładka sprężysta B 31.5 2093 [kro]	2
49	9006140	Śruba [łeb 6kątny] 8X20 933 [kro]	1
50	9099081	Podkładka blokująca SKM 8 [kro]	1
51	9082100	Nakrętka M 8 934 [kro]	1
52	2733212	Uchwyt rolki 100x114 [kro]	1
53	9113171	Pierścień ustalający A 30 DIN 705 [kro]	1
54	9059221	Wkręt bez łba gwintowany 8X10 916 [kro]	1
55	2785389	Klucz cofania rotora i przełączania noży [kro]	2
56	2733234	Tarcza hamulca [kro]	1
57	270131190	Wąż hydrauliczny 2SN 10x4400 DKOL	1
58	900026350	Kolanko 45	1
59	271003740	Złącze sprzęgła 12 L BG3 M18x1,5	1
60	9212651	Zatyczka [kro]	1
61	200879101	Okablowanie interfejsu maszyny-CE	1
62	202547290	Złącze mocujące	1
63	200862300	Zaśllepka czarna	1
64	9006080	Śruba [łeb 6kątny] 6X20 933 [kro]	2
65	9082080	Nakrętka M 6 934 [kro]	2
66	9010040	Śruba [łeb 6kątny] 6X70 931 [kro]	4
67	9010281	Śruba [łeb 6kątny] 6X30 931 [kro]	4
68	9104111	Podkładka A 6,4 DIN 125 [kro]	4
69	9103511	Podkładka A 6,4 [kro]	4
70	2788054	Oślona [kro]	1
71	204308300	Uchwyt M18/SW22 [kro]	4
72	900031210	Śruba [łeb soczewkowy] 5,0x16 verzinkt [kro]	8
73	270138680	Oznaczenia węża (Satz für ET) [kro]	2

Lp.	Indeks	Nazwa części	Ilość
74	9211711	Mufa przeciw kurzowa czerwona [kro]	1
75	270003740	Kolanko rur krótkie L 15 Zn8	1
76	200864592	Wiązka ISOBUS-basic [uchwyt; kable]	1
77	270098550	Wąż hydrauliczny 2SN 10x3900 DKOL DKO	1

Ww. braki dotyczą min.:

- Układu elektrycznego i sterowania,
- Układów roboczych – siatka – odwijanie i cięcie, rozdrabniania (noże),
- Układu hydraulicznego – węże hydrauliczne,
- Koła podporowe,
- Wałek WOM.

Konieczność weryfikacji stanu technicznego oraz kompletności maszyny w warunkach serwisowych.

Ogumienie:

Ogumienie oraz tarcze kół zamontowane w maszynie – niefabryczne, znacznie starsze i mocniej wyeksploatowane od całej maszyny. Brak możliwości odczytania parametrów ogumienia z uwagi na znaczny proces parzenia profili zewnętrznych. Ogumienie oraz tarcze kół kwalifikujące się do wymiany.

Inne:

Brak możliwości ustalenia przebiegu maszyny (ilości wykonanych bel) z uwagi na brak sterownika.

Podstawa opinii

- Zadanie opinii: wyliczenie wartości rynkowej środka technicznego z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej,
- Zapoznanie się ze stanem technicznym przedmiotu szacowania podczas wizji lokalnej,
- Wartość maszyny podano w oparciu o informację cenową maszyny nowej wraz z wyposażeniem,
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej oraz informacji zamieszczonych na wyspecjalizowanych witrynach internetowych,
- Dane identyfikacyjne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej.

Zastrzeżenie ograniczające

- Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.



- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zlecniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych.

Załączniki do wyceny:

- Dokumentacja fotograficzna.

RZECZOZNAWCA

mgr inż. Marcin Ciecierski

Ocena nr EST-17/12/25 z dnia 08.12.2025 r.

Dokumentacja fotograficzna:











