

Nr zlecenia: 133/12/10/2026/IMPULS

z dnia: 2026/10/12

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WAUZZZF20SN033433
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	LU552TX
Model pojazdu:	A6 Quattro 40 TDi MR`23 E6d C8	Nr Info-Ekspert:	002-04016
Wersja:	S line S tronic	Rok produkcji:	2025
Wskazanie drogomierza		29820 km	
Data pierwszej rejestracji		2025/06/24	
Data ważności badania technicznego		2028/06/24	
Rodzaj nadwozia		sedan 4 drzwiowy	
Dop. masa całkowita		2325 kg*	
Jednostka napędowa		z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)	
Pojemność / Moc silnika		1968 ccm / 150kW (204KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		AWD (4x4)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)	34	Spoiler tylny
2	Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem	35	System "Audi pre sense basic"
3	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa	36	System "Audi pre sense front"
4	Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi	37	System Audi Drive Select

	jednobarwne		
5	Dywaniki przód/tył	38	System Audi pre sense basic
6	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej	39	System automatycznej recyrkulacji powietrza
7	Filtr p/pyłkowy	40	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Fotele sportowe	41	System kontroli trakcji ESC
9	Głośniki 8 szt.	42	System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation
10	Gniazdo 12V z tyłu	43	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
11	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)	44	System Start/Stop
12	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	45	Szyba przednia laminowana
13	Kolumna kierownicy regulowana	46	Szyby termoizolacyjne
14	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	47	Światła do jazdy dziennej LED
15	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym	48	Światła tylne LED
16	Listwy progowe aluminiowe podświetlane	49	Tapicerka tkaninowa "Rhythmus"
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	Tarcze kół aluminiowe 19" 5-ramienne
18	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	51	Dynamik platynowoszarze
19	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	52	Tempomat z regulacją prędkości i limitem prędkości
20	Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), convex	53	Układ kierowniczy progresywny
21	Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach tylnych	54	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
22	Oparcie siedzeń tylnych dzielone i składane	55	Wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika elektryczne
23	Oslony p/słoneczne z lusterkiem do makijażu, podświetlanym, po stronie kierowcy i pasażera	56	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
24	Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu	57	Wykładzina bagażnika
25	Podłokietnik przedni komfortowy	58	Wyłożenie podłogi bagażnika
26	Podsufitka tkaninowa	59	Zagłówki foteli przednich regulowane
27	Poduszka powietrzna kierowcy	60	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	61	Zawieszenie sportowe
29	Poduszki powietrzne boczne	62	Zbiornik AdBlue 12l
30	Pokrywa bagażnika, automatyczne otwieranie / zamykanie manualne	63	Zderzaki wzmocnione
31	Radio MMI plus	64	Zestaw naprawczy opon
32	Reflektory przednie LED	65	Zestaw narzędzi
33	Rozszerzony zakres ochrony pieszych		Złącze Bluetooth

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Fotele przednie regulowane elektrycznie
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 3 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- 4 Komputer pokładowy 7" z kolorowym wyświetlaczem
Komputer pokładowy
Wyświetlacz komputera pokładowego 7" kolorowy
- 5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
Lusterko zewnętrzne prawe z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania
- 6 System Audi Music Interface
System Audi Music Interface
Złącze USB 2 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Bang & Olufsen Premium Sound 3D (dopłata)
- 2 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Hak holowniczy
 - Hak holowniczy
 - System stabilizacji toru jazdy przyczepy ESC
- 4 Kamera cofania
- 5 Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna plus pokrytaskórą (dopłata)
 - Kierownica podgrzewana
 - Kierownica pokryta skórą
 - Kierownica 3-ramienna sportowa
 - Kierownica wielofunkcyjna plus
- 6 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
- 7 Koło zapasowe dojazdowe
- 8 Lakier metalizowany "Czarny Mythos"
- 9 Oświetlenie wnętrza Ambiente
- 10 Pakiet Czerń
- 11 Pakiet S line Interieur (WQS)
- 12 Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu pozamiejskim (dopłata)
 - System rozpoznawania znaków drogowych
 - Asystent utrzymania pasa ruchu
 - Asystent omijania przeszkód
 - Asystent skrętu
 - Asystent wydajności
 - Limiter prędkości
 - Adaptacyjny asystent prędkości
 - Adaptacyjny asystent jazdy
- 13 Podsufitka tekstylna czarna (dopłata)
- 14 Reflektory przednie Matrix LED (dopłata)
 - Układ zmywania reflektorów
 - Kierunkowskazy dynamiczne
 - Reflektory przednie Matrix LED
- 15 System "Audi side assist"
 - System Audi Side assist
 - System "Audi pre sense rear"
 - Ostrzeżenie przy wysiadaniu
 - Asystent ruchu poprzecznego z tyłu
- 16 System kontroli ciśnienia w oponach
- 17 Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)
- 18 Tapicerka częściowo skórzana - mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 245/45 R19 102Y XL PILOT SPORT 4 TL	4,8
Przednie prawe:	MICHELIN 245/45 R19 102Y XL PILOT SPORT 4 TL	4,8
Tylne lewe:	MICHELIN 245/45 R19 102Y XL PILOT SPORT 4 TL	4,6
Tylne prawe:	MICHELIN 245/45 R19 102Y XL PILOT SPORT 4 TL	4,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja komunikatów komp. pokł.	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Uwaga:

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)
Pojazd mokry, istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń po wyschnięciu.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-120 μm	
2	Dach		140-160 μm	
3	Błotnik przedni	L	80-120 μm	
4	Słupki przedni	L	120-170 μm	
5	Drzwi przednie	L	80-120 μm	
6	Drzwi tylne	L	80-120 μm	
7	Błotnik tylny	L	80-120 μm	

8	Słupek tylny	L	160-200 µm	
9	Błotnik przedni	P	80-120 µm	
10	Słupek przedni	P	120-170 µm	
11	Drzwi przednie	P	80-120 µm	
12	Drzwi tylne	P	80-120 µm	
13	Błotnik tylny	P	80-120 µm	
14	Słupek tylny	P	160-200 µm	
15	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-120 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		
2	Szyba przednia		Odpryski		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Mikropęknięcia, przetarcia tapicerki, przepalona punktowo		
2	Fotel przedni kpl.	P	Mikropęknięcia, przetarcia tapicerki		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Konsola centralna		Zarysowania		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego	Poziom poniżej minimum		



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Zadrapania		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:
- przekroczona wymiana oleju (wymagana od 4800km/07.2026),
Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Do oględzin okazano kopię dowodu rejestracyjnego. |
| 3 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu