



**PARTNER**  
CRLS

# EKSPERTYZA POJAZDU

## Identyfikacja i Spis Treści

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| ZLECENIODAWCA:    | VEHIS FINANSE                            |
| WYKONAWCA:        | PARTNER CRLS                             |
| RZECZOZNAWCA:     | BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER             |
| NR ZLECENIA:      | VHS00927/26                              |
| DATA:             | 8 październik 2026                       |
| MIEJSCE OGŁĘDZIN: | 05-600 GRÓJEC, SŁOMCZYN, UL. METALOWA 10 |

### IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| MARKA               | SKODA                  |
| MODEL               | Octavia IV Kombi 20-24 |
| NUMER REJESTRACYJNY | RZ245HG                |
| ROK PRODUKCJI       | 2022                   |
| NUMER VIN           | TMBJR7NX3NY105004      |

### ZDJĘCIE POGLĄDOWE



### ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny



## Raport z systemu eksperckiego Eurotax

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| DATA RAPORTU                | 14.10.2026           |
| RAPORT NA DZIEŃ             | 14.10.2026           |
| NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK | 38107 / PARTNER CRLS |

## NUMER EKSPERTYZY

|                  |             |
|------------------|-------------|
| NUMER EKSPERTYZY | VHS00927/26 |
|------------------|-------------|

## DANE POJAZDU - KOD EC 0142123

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN                | RZ245HG / TMBJR7NX3NY105004          |
| DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH | 20.06.2022 / 52                      |
| ROK PRODUKCJI                                  | 2022                                 |
| PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA   | 153985 / ODCZYTANY                   |
| PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)            | 73000 / 80985                        |
| LAKIER                                         | ----                                 |
| LICZBA WŁAŚCICIELI                             | NIE PODANO                           |
| STAN POJAZDU                                   | DOBRY                                |
| SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE       | NIE                                  |
| MARKA                                          | SKODA                                |
| MODEL                                          | OCTAVIA IV KOMBI 20-24               |
| TYP                                            | OCTAVIA 1.5 TSI ACT STYLE            |
| RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC | KOMBI / 5 / 5                        |
| OKRES DOSTĘPNOŚCI                              | 01.02.2020 - 31.07.2024              |
| POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)                        | 1498                                 |
| MOC KW / KM                                    | 110 / 150                            |
| PALIWO / KATALIZATOR                           | BENZYNIA / KATALIZATOR (3DROZNY)+GPF |
| UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW                       | R / 4                                |
| SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW                       | M / 6                                |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• AUTO LIGHT ASSIST- AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ŚWIATEL DROGOWYCH</li><li>• BLUETOOTH</li><li>• CZUJNIKI ODLEGŁOŚCI PRZY PARKOWANIU - PRZÓD I TYŁ Z MANOEUVRE ASSIST</li><li>• DEKOR STYLE</li><li>• DRIVER ALERT - FUNKCJA WYKRYWANIA ZMĘCZENIA KIEROWCY</li><li>• ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE SZYB, TYŁ</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• BLOKADA ZAMKÓW TYLNYCH DRZWI OD WEWNĄTRZ, ELEKTRYCZNA</li><li>• CARE CONNECT - 1 ROK</li><li>• DAB+ - CYFROWY ODBIÓR STACJI RADIOWYCH</li><li>• DEZAKTYWACJA PODUSZKI BEZPIECZEŃSTWA PASAŻERA Z PRZODU</li><li>• ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE SZYB, PRZÓD</li><li>• ESP Z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- FELGI ALUMINIOWE 18 PERSEUS 7,5J Z OGUMIENIEM
- FOTELE PRZEDNIE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I LĘDŹWIOWĄ
- FUNKCJA SMARTLINK+
- GNIAZDO 12V W BAGAŻNIKU
- HAMULEC ANTYKOLIZYJNY - MULTICOLLISION BRAKE
- HILL HOLD CONTROL - WSPOMAGANIE RUSZANIA POD WZNIESIENIA
- KESSY FULL - BEZKLUCZYKOWY SYSTEM OBSŁUGI SAMOCHODU
- KLIMATYZACJA DWUSTREFOWA AUTOMATYCZNA CLIMATRONIC
- LAKIER UNI
- LIGHT AND RAIN ASSIST - CZUJNIK ZMIERZCHU I DESZCZU
- LUSTERKA BOCZNE I KLAMKI DRZWI W KOLORZE NADWOZIA
- OŚWIETLENIE BAGAŻNIKA
- PARASOLKA W SCHOWKU DRZWI KIEROWCY
- PODUSZKI POWIETRZNE 6 SZTUK (CZOŁOWE KIEROWCY I PASAŻERA, BOCZNE - PRZÓD, KURTyny POWIETRZNE)
- RAMKA GRILLA CHROMOWANA
- RELINGI DACHOWE W KOLORZE SREBRNYM
- SCHOWEK NA OKULARY
- SUNSET - PRZYCIEMNIANE TYLNE SZYBY BOCZNE I SZYBA POKRYWY BAGAŻNIKA
- ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE, PRZYCIEMNIANE Z FUNKCJĄ DOŚWIETLANIA ZAKRĘTÓW
- TEMPOMAT Z OGRANICZNIKIEM PRĘDKOŚCI
- UCHWYTY ISOFIX NA ZEWNĘTRZNYCH MIEJSCACH KANAPY
- WYCIERACZKA SZYBY TYLNEJ AERO
- ZESTAW DO NAPRAWY PRZEBITEJ OPONY
- FOTELE PRZEDNIE Z FUNKCJĄ PODGRZEWANIA
- FRONT ASSIST - KONTROLA ODSTĘPU Z FUNKCJĄ AWARYJNEGO HAMOWANIA
- GŁOŚNIKI - 8 SZTUK
- HACZYKI NA TORBY
- HAMULEC POSTOJOWY, ELEKTROMECHANICZNY
- KAMERA COFANIA
- KIEROWNICA 2-RAMIENNA SKÓRZANA, WIELOFUNKCYJNA
- KURTyny POWIETRZNE
- LANE ASSIST - ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU
- LUSTERKA BOCZNE ELEKTRYCZNIE SKŁADANE I PODGRZEWANE, AUT. PRZYCIEMNIAJĄCE SIĘ LUST. PO STR. KIEROWCY
- LUSTERKO WSTECZNE ŚCIEMNIAJĄCE SIĘ AUTOMATYCZNIE Z CZUJNIKIEM WILGOTNOŚCI
- PAKIET CHROM - CHROMOWANA LISTWA WOKÓŁ KRAWĘDZI OKIEN BOCZNYCH ORAZ CHROMOWANA LISTWA ZDERZAKA PRZÓD
- PODŁOKIETNIK Z PRZODU
- RADIO BOLERO (10 CALI, 2 GNIAZDA USB-C UMOŻLIWIAJĄCE ŁADOWANIE I TRASFER DANYCH)
- REFLEKTORY GŁÓWNE LED TOP MATRIX
- ROLETA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
- SKROBACZKA DO SZYB W POKRYWIE WLEWU PALIWA
- SYSTEM KONTROLI CIŚNIENIA W OPONACH TPM
- TAPICERKA MATERIAŁOWA
- TYLNA KANAPA SKŁADANA I DZIELONA
- VIRTUAL COCKPIT - CYFROWY ZESTAW WSKAŹNIKÓW
- ZAMEK CENTRALNY ZDALNIE STEROWANY
- ZESTAW SIATEK W BAGAŻNIKU

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- FELGI ALUMINIOWE 18 PERSEUS 7,5J, ANTRACYTOWE Z OGUMIENIEM (V)
- HAK HOLOWNICZY (SKŁADANY) Z ADAPTEREM (V)
- LAKIER METALIK (V)

- PAKIET WINTER PLUS (V)
  - BLOKADA ZAMKÓW TYLNYCH DRZWI
  - ELEKTRYCZNIE STEROWANA POKRYWA BAGAŻNIKA
  - ELEKTRYCZNIE ZWALNIANA PÓŁKA BAGAŻNIKA
  - FOTELE PRZEDNIE I TYLNE Z FUNKCJĄ PODGRZEWANIA
  - KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA 3-STREFOWA




# EKSPERTYZA POJAZDU

## Ekspertyza - Lakier

### LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [ $\mu\text{m}$ ] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



| NUMER I NAZWA ELEMENTU    | PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [ $\mu\text{m}$ ] |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| 1. POKRYWA PRZEDNIA       | DO 150                                       |
| 2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY   | DO 150                                       |
| 3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY    | 150 - 200                                    |
| 4. DRZWI PRZEDNIE LEWE    | 150 - 200                                    |
| 5. DACH                   | 150 - 200                                    |
| 6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY   | DO 150                                       |
| 7. PRÓG LEWY              | 150 - 200                                    |
| 8. DRZWI TYLNE LEWE       | DO 150                                       |
| 9. BŁOTNIK TYLNY LEWY     | 150 - 200                                    |
| 10. POKRYWA TYLNA         | 200 - 300                                    |
| 11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY   | 150 - 200                                    |
| 12. DRZWI TYLNE PRAWY     | 150 - 200                                    |
| 13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY | DO 150                                       |
| 14. PRÓG PRAWY            | DO 150                                       |
| 15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY  | DO 150                                       |
| 16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY  | 150 - 200                                    |
| 17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY | DO 150                                       |

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ

NIE

POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ


NIE

# EKSPERTYZA POJAZDU

## Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



| OŚ | PRODUCENT | MODEL          | ROZMIAR    | BIEŻNIK |
|----|-----------|----------------|------------|---------|
| PP | FIRESTONE | FIREHAWK SPORT | 225/45 R18 | 5,0     |
| PL | FIRESTONE | FIREHAWK SPORT | 225/45 R18 | 4,6     |
| TP | PIRELLI   | CINTURATO P7   | 225/45 R18 | 4,7     |
| TL | PIRELLI   | CINTURATO P7   | 225/45 R18 | 4,9     |

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

ZESTAW NAPRAWCZY

# EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

## NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

| NAZWA ELEMENTU       | RODZAJ USZKODZENIA     |
|----------------------|------------------------|
| POKRYWA PRZEDNIA     | ZARYSOWANIE,WGNIECENIE |
| POKRYWA PRZEDNIA     | ODPRYSKI LAKIERU       |
| ZDERZAK PRZEDNI      | ZARYSOWANIE,WGNIECENIE |
| FELGA PRZEDNIA LEWA  | ZARYSOWANIE,WGNIECENIE |
| DRZWI PRZEDNIE LEWE  | ZARYSOWANIE            |
| DRZWI TYLNE LEWE     | ZARYSOWANIE            |
| PRÓG LEWY            | ZARYSOWANIE            |
| SZYNY DACHU          | ZARYSOWANIE            |
| BŁOTNIK TYLNY LEWY   | ZARYSOWANIE            |
| FELGA TYLNA LEWA     | ZARYSOWANIE            |
| ZDERZAK TYLNY        | ZARYSOWANIE            |
| POKRYWA TYLNA        | ODPRYSKI LAKIERU       |
| BŁOTNIK TYLNY PRAWY  | ODPRYSKI LAKIERU       |
| DACH STAŁY           | ZARYSOWANIE            |
| PRÓG PRAWY           | ZARYSOWANIE            |
| FELGA PRZEDNIA PRAWA | ZARYSOWANIE            |

## WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

| NAZWA ELEMENTU                  | RODZAJ USZKODZENIA |
|---------------------------------|--------------------|
| WYGŁUSZENIE POKRYWY             | ROZERWANIE         |
| TAPICERKA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH | ZARYSOWANIE        |

KOMENTARZ DO STANU UTRZYMANIA NADWOZIA I WNĘTRZA:

OBUDOWA KLUCZYKA - NIEKOMPLETNA

# EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU  
PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO  
PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY  
SILNIK ELEKTRYCZNY  
SKRZYNIA BIEGÓW  
ZAWIESZENIE

PRACA PRAWIDŁOWA  
NIE DOTYCZY  
PRACA PRAWIDŁOWA  
PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY  
BRAK

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE  
IMMOBILISER  
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA  
NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG  
NIE DOTYCZY

# EKSPERTYZA POJAZDU

## Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| POCHODZENIE POJAZDU        | POCHODZENIE KRAJOWE INNE                     |
| BADANIE NUMERU VIN         | BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ |
| BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH | PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ      |
| STAN DROGOMIERZA           | WERYFIKOWANO                                 |

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

|                     |               |                       |     |
|---------------------|---------------|-----------------------|-----|
| DOWÓD REJESTRACYJNY | ORYG.         | TABLICE REJESTRACYJNE | TAK |
| KLUCZ GŁÓWNY        | TAK           | APTECZKA              | NIE |
| KLUCZ ZAPASOWY      | TAK 1 SZT.    | GAŚNICA               | TAK |
| INSTRUKCJA OBSŁUGI  | NIE           | TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY  | TAK |
| KSIĄŻKA SERWISOWA   | ELEKTRONICZNA |                       |     |

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

|                     |     |               |     |
|---------------------|-----|---------------|-----|
| PRZEWÓZ OSÓB / TAXI | NIE | WYPOŻYCZALNIA | NIE |
|---------------------|-----|---------------|-----|

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

# EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa





**PARTNER**  
CRLS


## ZDJĘCIA





|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego) | 147 |
| Zdjęcia poglądowe                              | TAK |
| Zdjęcia uszkodzeń                              | TAK |
| Zdjęcia dokumentów pojazdu                     | TAK |
| Zdjęcia dowodu rejestracyjnego                 | NIE |



## ZDJĘCIA POGLĄDOWE








































































## Dowód rejestracyjny



**PARTNER**  
CRLS

