

Numer wyceny 300
Data wyceny 9.10.2026
Wycena na dzień 08.10.2026
Numer licencji / użytkownik 20342 / Autovista Polska sp. z o.o.

DANE POJAZDU - kod EC 0159356 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	GA965LE / WBA11FJ090CT49754
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	4.10.2024 / 24
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	57 993 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	34 800 / 23 193
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	BMW
Model	Seria 5 [G60] 23-
Typ	520i mHEV M Sport aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Okres dostępności	1.07.2023 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1998
Moc kW / KM	140 / 190
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Active Guard
- Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu
- Asystent uwagi
- BMW ID
- BMW iDrive
- BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, RDS, wysł. wskaźników 12.3", wysł. 14.9", USB, Bluetooth, asys. głosowy)
- Czujnik deszczu i automatyczne światła
- Czujnik kolizji
- Dywaniki podłogowe welurowe
- Elementy stylistyczne wewnętrzne M Sport (podnóżek i nakładki na pedały)
- Elementy stylistyczne zewnętrzne M Sport (grill, listwy progowe, zderzaki, oznaczenia, kluczyk)
- Felgi aluminiowe 19", Double-Spoke 935 M Bicolour Black Grey, z ogumieniem 245/45
- Filtr cząstek stałych
- Fotele przednie ogrzewane
- Fotele przednie sportowe z elektryczną regulacją wysokości, kąta nachylenia, nachylenia oparcia
- Funkcja My Modes
- Gniazda USB typu C (2x w przednim środkowym podłokietniku, 2x w tylnym środkowym podłokietniku)
- Gniazda zasilania 12V
- Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
- Hamulec elektromechaniczny parkingowy
- Immobilizer elektroniczny
- In-Car Experiences
- Integracja ze smartfonem bezprzewodowa (Apple CarPlay, Android Auto)
- Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Kierownica sportowa M, obszyta skórą Walknappa, trójamienią
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji
- Kluczyk cyfrowy BMW Digital Key (smartfon jak kluczyk do pojazdu)
- Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
- Lakier niemetalizowany
- Listwy ozdobne M Aluminium Rhombicle z akcentem Dark Silver
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Obrazowania M Shadow Line, czarne na wysokim połysk
- Oczka do mocowania ładunku w bagażniku
- Ogranicznik prędkości
- Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40
- Opcje przechowywania
- Osłony przeciwsłoneczne
- Osobisty eSim
- Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu z interwencją hamulców
- Ostrzeganie o zmianie pasa ruchu z aktywnym powrotem, wykrywanie pojazdów w martwym polu
- Oświetlenie powitalne
- Oświetlenie wewnętrzne
- Oznaczenia modelu
- Pakiet lusterek zew. rozszerzony (składane elektrycznie, lusterko kierowcy przyciemniane automatycznie)
- Pasek interakcji BMW Interaction Bar
- PC iBrake
- Podręcznik użytkownika zintegrowany
- Podsufitka M Antracite
- Poduszka powietrzna centralna
- Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
- Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
- Przełącznik właściwości jezdnych
- Real Time Traffic Information
- Reflektory adaptacyjne LED z funkcją BMW Selective Beam
- Schowek na rękawiczki
- Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
- Skrzynia biegów automatyczna Steptronic z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy, 8-biegowa
- Spryskiwacz do kamery wspomagającej cofanie
- System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
- System monitorowania ciśnienia w oponach elektryczny, rozpoznawanie opon, wyświetla temperaturę
- System zamykania z centralnym zamkiem
- Szyba tylna podgrzewana
- Szyby elektryczne, przód i tył
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Światła hamowania dynamiczne
- Taca do ładowania bezprzewodowego telefonu
- Tapicerka materiałowa M Alcantara łączona ze skórą ekologiczną Veganza
- Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją
- TeleServices
- Tempomat z funkcją hamowania
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Uchwyty
- Uchwyty na napoje
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC
- Układ wspomagania hamowania
- Usługi ConnectedDrive
- Usługi zdalne (Remote Services)
- Wiązka światła sterowana automatycznie
- Wskaźnik Condition Based Service
- Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych

System wyceny wartości pojazdów Eurotax v20260820, nr wyceny 300

- Wycieraczka przedniej szyby w technologii wet-arm
- Zestaw 6 głośników stereo
- Zapobieganie przed kolizją z tyłu
- Zestaw naprawczy do opon
- Zawieszenie M Sport

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- Felgi aluminiowe 19", Aero 936 M Bicolour Black Grey, z ogumieniem 245/45 (V)
- Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie (V)
 - Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć fotela kierowcy, fun. parkingowa lusterek
 - Fotele przednie z regulowanym podparciem lędźwiowym
- Lakier metalizowany (V)
- Pakiet Komfort (V)
 - Fotele przednie i tylne ogrzewane
 - Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć fotela kierowcy, fun. parkingowa lusterek
 - Fotele przednie z aktywną wentylacją
 - Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową, rozszerzony zakres funkcji
- Pakiet M Sport Pro (V)
 - Obramowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie
 - Pakiet zewnętrzny BMW Iconic Glow (oświetlenie: konturowe osłony chłodnicy, nastrojowe strefy wsiadania)
 - Pasy bezpieczeństwa w kolorze czarnym z paskami w barwach przód i tył
 - Reflektory M Shadow Line (ciemny wzór wybranych chromowanych elementów)
 - Specyficzna zawartość dodatkowa pakietu sportowego M Pro (Launch Control, Expert mode)
 - Spoiler tylny M
 - System Hi-Fi Harman Kardon, 12 głośników i wzmacniacz cyfrowy 205W
 - Układ hamulcowy sportowy M, czerwony na wysoki połysk
- Pakiet Travel (V)
 - Dostęp komfortowy z BMW Digital Key
 - Kłapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana
 - System Travel & Comfort (interfejsy i uchwyty do tabletów w oparciach przednich foteli, port USB)
- Rezygnacja z oznaczenia modelu (V) (G)
- Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna (V)
- Tapicerka ze skóry ekologicznej Veganza, perforowana i pikowana (V) (G)

Dodatkowy opis stanu technicznego wprowadzony przez użytkownika:

- | | |
|--------------------------|---|
| □ Nadwozie | brak widocznych śladów korozji i napraw, lakier lekko zmatowiony |
| □ Wnętrze | widoczne ślady zużycia tapicerki i elementów wyposażenia, drobne ubytki |
| □ Układ napędowy | bez wad i śladów wycieków, wymagane najwyższej drobne regulacje lub wymiana oleju |
| □ Ogólny stan techniczny | co najwyżej konieczność wymiany klocków hamulcowych oraz/lub płynów eksploatacyjnych |
| □ Historia użytkowania | pojazd bezwypadkowy lub po udokumentowanych naprawach z całkowitym przywróceniem do pełnej sprawności technicznej |

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*

System wyceny wartości pojazdów Eurotax v20260820, nr wyceny 300



1. Identyfikacja pojazdu

Parametr	Ustalenie
Marka / model	BMW Seria 5 (G60), 520i
Wersja / odmiana	520i mHEV M Sport, sedan
Numer rejestracyjny	GA965LE
VIN	WBA11FJ090CT49754
Rok produkcji	2024
Pierwsza rejestracja	04.10.2024
Rodzaj pojazdu / zabudowa	Samochód osobowy / sedan
Liczba miejsc	5
DMC / masa własna [kg]	2335 / 1725
Paliwo	Benzyna
Pojemność [cm ³] / moc [kW]	1998 / 140
Skrzynia / napęd	Automatyczna, 8-biegowa / tylna oś
Data oględzin / data wyceny	07.10.2026 / 09.10.2026 (na dzień 08.10.2026)
Wskazanie drogomierza / data odczytu	57 993 km / 07.10.2026

2. Dokumentacja pojazdu i zakres oględzin

Zakres	Ustalenie
Dokumenty	Okazano dowód rejestracyjny; dane zgodne z oznaczeniami pojazdu i raportem CEP. Karty pojazdu i książki serwisowej nie okazano.
Kluczyki	Okazano jeden kluczyk.
Narzędzia / wyposażenie bezpieczeństwa	Trójkąt, gaśnica i zestaw naprawczy obecne; koła zapasowego, podnośnika, narzędzi i klucza do kół nie stwierdzono.
Warunki oględzin / dostęp	Na zewnątrz, przy silnym świetle. Pojazd i komora silnika zapylone; podwozie oglądano z poziomu podłoża.
Zakres wykonanych czynności	Oględziny, pomiary ogumienia i lakieru, uruchomienie i jazda próbna. Bez demontażu i diagnostyki elektronicznej.

3. Ogumienie i pomiar lakieru

Ogumienie

Koło	Producent / model	Rozmiar / indeksy	Sezon / DOT	Bieżnik [mm]	Stan / uwagi
Przednie lewe	Hankook Ventus S1 evo3	245/45 R19 / 102Y	Letnia / 2724	5,4	Stan dobry.
Przednie prawe	Hankook Ventus S1 evo3	245/45 R19 / 102Y	Letnia / nie odczytano	5,6	Stan dobry.
Tylne lewe	Hankook Ventus S1 evo3	245/45 R19 / 102Y	Letnia / nie odczytano	5,2	Stan dobry.
Tylne prawe	Hankook Ventus S1 evo3	245/45 R19 / 102Y	Letnia / nie odczytano	5,9	Otarcie obręczy; opona w stanie dobrym.

Pomiar powłoki lakierowej

Element / zakres badania	Wynik [µm]	Uwagi
Pokrywa i błotniki przednie L/P	0-150	Zakres dla sprawdzonych miejsc; ocena: norma.
Drzwi przednie i tylne L/P	0-150	Zakres dla sprawdzonych miejsc; ocena: norma.
Błotniki tylne L/P i pokrywa tylna	0-150	Zakres dla sprawdzonych miejsc; ocena: norma.
Dach, słupki przednie i środkowe L/P	0-150	Zakres dla sprawdzonych miejsc; ocena: norma.
Progi L/P	0-150	Zakres dla sprawdzonych miejsc; ocena: norma.
Zderzaki przedni i tylny	Nie odczytano	Brak wyniku pomiaru.

4. Historia rejestracji i badań

Data	Zdarzenie / badanie	Odczyt / uwagi
30.09.2024	Pierwszy właściciel w Polsce	Firma lub organizacja; woj. pomorskie.
04.10.2024	Pierwsza rejestracja w Polsce	Następne badanie techniczne: 04.10.2027.
09.10.2026	Stan danych CEP	Pojazd zarejestrowany; badanie i OC aktualne. OC do 03.10.2027.

5. Historia szkodowa

W sprawdzonym raporcie CEP z 09.10.2026 nie odnotowano zdarzeń szkodowych. Brak wpisów nie potwierdza bezwypadkowości pojazdu.

6. Wyposażenie pojazdu

Element / system	Obecność / konfiguracja	Sprawdzone działanie
Reflektory adaptacyjne LED	Obecne	Oświetlenie sprawdzone.
Czujniki parkowania i kamera cofania	Obecne	Działanie niepotwierdzone odrębną próbą.
Klimatyzacja automatyczna 4-strefowa	Obecna	Działanie sprawdzone.
Fotele elektryczne, ogrzewane i wentylowane	Obecne	Pełny zakres funkcji niepotwierdzony.
BMW Live Cockpit / nawigacja	Obecne	Wyświetlacze uruchomione; pełny zakres niepotwierdzony.
Felgi aluminiowe 19 cali	Obecne	Stan opisano w sekcjach 3 i 9.
Tapicerka Véganza	Obecna	Oceniona wizualnie w dostępnym zakresie.
Pakiet M Sport Pro / hamulce M	Obecne elementy wizualne	Hamulce sprawdzone podczas jazdy.

7. Stan mechaniczny i opis stanu technicznego

Nadwozie i elementy zewnętrzne

Odprysk pokrywy silnika, wgniecenie lewego tylnego błotnika, otarcie prawej tylnej obręczy, zapylenie i oznakowanie opisano w sekcji 9. Szyby i lampy bez jednoznacznych uszkodzeń w widocznym zakresie.

Wnętrze i przestrzeń ładunkowa

Rysa lewej części obręczy kierownicy i drobne zapylenie tunelu. Bez jednoznacznych rozdarć lub plam w widocznym zakresie; część powierzchni pozostaje niewidoczna.

Koła i ogumienie

Cztery opony letnie Hankook, bieżnik 5,2-5,9 mm. DOT odczytano tylko dla koła przedniego lewego. Prawa tylna obręcz ma otarcie.

Silnik i układ napędowy

Silnik uruchomiono; bez nietypowych hałasów i dymienia. Poziomy płynów, skrzynię i napęd oceniono prawidłowo w zakresie jazdy. Komora zapyłona; brak oceny wad ukrytych.

Zawieszenie i układ kierowniczy

Działanie oceniono prawidłowo w zakresie jazdy; luzu kierownicy nie stwierdzono. Widok podwozia ograniczony; miejscowy nalot powierzchniowy.

Układ hamulcowy

Hamulce przednie, tylne i postojowy działały prawidłowo podczas jazdy. Bez pomiarów stanowiskowych i grubości elementów ciernych.

Instalacja elektryczna / komunikaty

Oświetlenie, wycieraczki, klakson, ogrzewanie i klimatyzacja działały podczas prób. Diagnostyki elektronicznej nie wykonano.

8. Jazda próbna i wykonane próby

Czynność	Wykonanie / zakres	Wynik / ograniczenie
Próba statyczna / uruchomienie	Wykonana	Silnik uruchomiony; podstawowe funkcje sprawdzone.
Próba ruchowa / manewrowa	Wykonana w ramach jazdy	Bez odnotowanych nieprawidłowości.
Jazda drogowa	Przeprowadzona	Bez odnotowanych nieprawidłowości; wynik dotyczy warunków próby.
Diagnostyka	Niewykonana	Brak odczytu sterowników.
Demontaż	Niewykonany	Brak oceny przestrzeni ukrytych.

9. Zestawienie uszkodzeń i uwag

ID	Element / lokalizacja	Rodzaj	Opis / zakres	Zdjęcia
U1	Pokrywa silnika	Odprysk	Punktowy odprysk. Głębokości nie ustalono. Zalecenie: ocena po oczyszczeniu i dobór metody naprawy.	U1.1, U1.2
U2	Błotnik tylny lewy	Wgniecenie	Miejscowe wgniecenie nad łukiem koła. Zalecenie: ocena po oczyszczeniu i dobór metody naprawy.	U2.1, U2.2, F6
U3	Obręcz tylna prawa	Otarcie	Otarcie krawędzi. Zalecenie: ocena po oczyszczeniu i sprawdzenie odkształceń.	U3.1, U3.2
U4	Kierownica - lewa część	Rysa	Miejscowa rysa poszycia. Zalecenie: ocena po oczyszczeniu i naprawa powierzchniowa, jeśli zasadna.	U4.1, U4.2
U5	Nadwozie, komora i plastiki	Zapylenie	Ogranicza ocenę powierzchni. Zalecenie: czyszczenie i ponowna ocena powłok.	F1, F3, F5, F6, F7, F8, Z3, Z8, Z11
U6	Błotniki przednie i klapa tylna	Oznakowanie	Białe napisy FleetCenter. Zalecenie: rozważyć usunięcie przy przygotowaniu do sprzedaży i ocenić powłokę.	F1, F4, F5, F7
U7	Okolica klapy wlewu paliwa	Naklejka	Zielona okrągła naklejka. Zalecenie: rozważyć usunięcie i ocenić powłokę.	F8, F10
U8	Podwozie - część tylna	Nalot powierzchniowy	Miejscowy nalot na widocznych elementach. Zalecenie: ocena na podnośniku po oczyszczeniu.	Z14

10. Zdjęcia podstawowe F



F1. Widok ogólny - przód i lewy bok



F2. Widok ogólny - przód

10. Zdjęcia podstawowe F



F3. Widok ogólny - tył i lewy bok



F4. Widok ogólny - tył

10. Zdjęcia podstawowe F



F5. Lewy bok - część przednia



F6. Lewy bok - część tylna

10. Zdjęcia podstawowe F



F7. Prawy bok - część przednia



F8. Prawy bok - część tylna

10. Zdjęcia podstawowe F



F9. Widok ogólny - przód i prawy bok




F10. Widok ogólny - tył i prawy bok

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U1.1. Odprysk pokrywy silnika - zbliżenie



U1.2. Odprysk pokrywy silnika

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U2.1. Wgniecenie lewego tylnego błotnika - zbliżenie




U2.2. Wgniecenie lewego tylnego błotnika

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U




U3.1. Otarcie prawej tylnej obręczy - zbliżenie



U3.2. Otarcie prawej tylnej obręczy

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U




U4.1. Rysa obręczy kierownicy - zbliżenie




U4.2. Kierownica - widok ogólny

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z1. Zestaw wskaźników




Z2. Oznaczenie VIN

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z3. Tabliczka znamionowa




Z4. Dowód rejestracyjny i kluczyk

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z5. Dowód rejestracyjny - adnotacje



Z6. Centralny kokpit

12. Zdjęcia uzupełniające Z




Z7. Deska rozdzielcza i wnętrze



Z8. Tunel centralny

12. Zdjęcia uzupełniające Z




Z9. Tylny panel nawiewu



Z10. Wnętrze od strony kierowcy

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z11. Komora silnika



Z12. Przestrzeń bagażowa

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z13. Podwozie - część przednia



Z14. Podwozie - część tylna

13. Galeria P - pozostała dokumentacja

Nie przypisano fotografii.

14. Podsumowanie

Raport przedstawia stan techniczny pojazdu na dzień oględzin, w zakresie opisanym w opracowaniu. Szczegółowe ustalenia zawarto w części opisowej, zestawieniach i dokumentacji fotograficznej.

Zapylenie pojazdu i silne światło ograniczały rozpoznanie drobnych wad powierzchni.

Brak odnotowanych szkód w raporcie CEP nie potwierdza bezwypadkowości.

Firma wykonująca: Zaufaj Rzeczoznawcy Sp. z o.o.

Data opracowania: 09.10.2026

ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA OPRACOWANIA

1. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy wyłącznie przedmiotu, celu i dat wskazanych w jego treści. Wnioski należy rozpatrywać z uwzględnieniem wykonanych czynności, przyjętych założeń i opisanych ograniczeń.

2. Zakres badania.

Ocena obejmuje czynności i badania wyszczególnione w opracowaniu. Demontaż podzespołów, pełna diagnostyka warsztatowa, badania laboratoryjne i specjalistyczne próby nie są objęte podstawowymi oględzinami, chyba że zostały wyraźnie objęte zleceniem.

3. Wady niewykryte.

Badanie nie zapewnia wykrycia wszystkich wad, w szczególności wewnętrznych, zamaskowanych lub ujawniających się wyłącznie w określonych warunkach eksploatacji. Brak stwierdzenia nieprawidłowości nie stanowi zapewnienia o jej nieistnieniu.

4. Przygotowanie pojazdu.

Oględziny wykonuje się w stanie, w jakim pojazd został udostępniony, bez mycia i dodatkowego przygotowania, chyba że uzgodniono inaczej. Zabrudzenie, wilgoć, oblodzenie, niedostateczne oświetlenie lub ograniczony dostęp mogą uniemożliwiać ujawnienie wad lakieru, nadwozia, wnętrza i innych elementów. Wykonawca nie odpowiada za nieujawnienie wad niemożliwych do rozpoznania mimo zachowania należytej staranności i wykonania uzgodnionych czynności. Istotne ograniczenia odnotowuje się w opracowaniu.

5. Elementy niesprawdzone.

Elementy niedostępne lub niepoddane sprawdzeniu nie są uznawane za sprawne ani wolne od uszkodzeń wyłącznie z powodu braku uwag. Ograniczenia dostępu i niewykonane próby należy uwzględnić przy interpretacji oceny.

6. Ustalenie wyposażenia.

Wyposażenie określa się na podstawie dostępnych danych z dekodów VIN oraz oględzin, w zakresie umożliwiającym identyfikację poszczególnych elementów. Dane z dekodera nie stanowią samodzielnego potwierdzenia aktualnej obecności ani sprawności wyposażenia. Potwierdzenie obecności elementu nie oznacza potwierdzenia jego prawidłowego działania, jeżeli nie wykonano odpowiedniego sprawdzenia.

7. Dokumentacja, przebieg i historia.

Dane z dokumentów, baz i oświadczeń stanowią podstawę ustaleń w granicach opisanej weryfikacji. Wskazanie drogomierza nie potwierdza rzeczywistego przebiegu, a brak odnotowanych szkód nie stanowi potwierdzenia bezwypadkowości pojazdu. Informacje niezwerifikowane nie są traktowane jako samodzielnie potwierdzone ustalenia rzeczoznawcy.

8. Lakier, nadwozie i diagnostyka.

Pomiary lakieru, oględziny nadwozia i diagnostyka elektroniczna dotyczą sprawdzonych miejsc oraz układów. Ich wyniki nie stanowią samodzielnego potwierdzenia braku wcześniejszych napraw, wymiany elementów lub usterek. Brak odczytanych błędów nie oznacza pełnej sprawności wszystkich układów pojazdu.

9. Uruchomienie i ocena działania.

Wynik uruchomienia oraz wykonanych prób odnosi się wyłącznie do warunków przeprowadzonego badania. Nie stanowi gwarancji bezawaryjności, pozostałej trwałości podzespołów ani bezpieczeństwa dalszej eksploatacji we wszystkich warunkach użytkowania.

10. Próba ruchowa a jazda próbna.

Jazda manewrowa lub krótkie przemieszczenie pojazdu stanowi ograniczoną próbę ruchową i nie zastępuje pełnej jazdy próbnej w warunkach drogowych. Wynik takiej próby nie potwierdza prawidłowego działania wszystkich podzespołów przy różnych prędkościach, temperaturach i obciążeniach.

11. Wartość i koszty napraw.

Określona wartość i przewidywane koszty napraw są oszacowaniem dla wskazanej daty, stanu rozpoznania i przyjętych założeń. Nie stanowią gwarancji uzyskania ceny sprzedaży, ostatecznego kosztu naprawy ani akceptacji wyniku przez osoby trzecie. Ujawnienie dodatkowych uszkodzeń lub nowych informacji może wymagać aktualizacji obliczeń.

12. Przyczyna i czas powstania uszkodzeń.

Wnioski dotyczące przyczyny, mechanizmu i czasu powstania uszkodzeń mają stopień pewności wynikający z dostępnych dowodów. Ujawnienie objawów po określonym zdarzeniu, w tym po zakupie, nie przesądza samo o sobie o chwili powstania wady. Demontaż, dodatkowe badania lub nowe informacje mogą uzasadniać uzupełnienie albo zmianę wniosków.

13. Badanie techniczne i kwestie prawne.

Opracowanie nie zastępuje wymaganego badania technicznego, przeglądów ani zaleconej diagnostyki i nie rozstrzyga odpowiedzialności prawnej stron. Badanie własności, obciążeń oraz autentyczności dokumentów i oznaczeń pozostaje poza zakresem, chyba że wyraźnie objęto je zleceniem.

14. Weryfikacja przed zakupem.

Przed podjęciem decyzji zakupowej należy osobiście, w razie potrzeby z udziałem specjalisty, zapoznać się ze stanem pojazdu, jego wyposażeniem i dokumentacją oraz wyjaśnić kwestie pozostawione jako niezwerifikowane. Zaleca się uzupełniającą diagnostykę i pełną jazdę próbną, jeżeli jej wykonanie jest bezpieczne i dopuszczalne. Opracowanie nie zastępuje kompleksowego badania przedzakupowego, jeżeli nie zostało ono objęte zleceniem.

15. Wykorzystanie i aktualność opracowania.

Opracowanie należy wykorzystywać w całości, łącznie z założeniami, zastrzeżeniami i załącznikami, bez pomijania informacji wpływających na znaczenie wniosków. Zmiana stanu przedmiotu, warunków rynkowych lub celu wykorzystania może wymagać aktualizacji ustaleń.

16. Granice zastrzeżeń.

Powyższe zastrzeżenia nie uchyłają obowiązku wykonania uzgodnionych czynności z należyłą starannością ani nie wyłączają odpowiedzialności i praw, których ograniczenie jest niedopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów. Opracowanie nie stanowi gwarancji jakości pojazdu, lecz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówionej usługi.