



EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	VHS00922/26
DATA:	8 październik 2026
MIEJSCE OGŁĘDZIN:	05-600 GRÓJEC, SŁOMCZYN, UL. METALOWA 10

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	JAECOO
MODEL	J5 25-
NUMER REJESTRACYJNY	KK017CM
ROK PRODUKCJI	2025
NUMER VIN	LVUGTB22XSD840955

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny



Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	14.10.2026
RAPORT NA DZIEŃ	14.10.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00922/26
------------------	-------------

DANE POJAZDU - KOD EC 0169311

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	KK017CM / LVUGTB22XSD840955
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	20.01.2026 / 9
ROK PRODUKCJI	2025
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	3341 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	13500 / -10159
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	JAECOO
MODEL	J5 25-
TYP	J5 1.6 T-GDI PREMIUM DCT
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	KOMBI / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.10.2025 - ...
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	1598
MOC KW / KM	108 / 147
PALIWO / KATALIZATOR	BENZYNIA / KATALIZATOR (3DROZNY)+GPF
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 4
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 2 GNIAZDA USB W PIERWSZYM RZĘDZIE, W TYM JEDNO Z FUNKCJA SZYBKIEGO ŁADOWANIA
- ASYSTENT JAZDY W KORKU (TJA)
- AUTOALARM
- BLUETOOTH
- DACH PANORAMICZNY NIEOTWIERANY Z ELEKTRYCZNĄ ROLETĄ PRZECIWSŁONECZNĄ
- ASYSTENT AWARYJNEGO UTRZYMANIA PASA RUCHU (ELK)
- ASYSTENT RUCHU POPRZECZNEGO PODCZAS COFANIA Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO HAMOWANIA (RCTA+RCTB)
- BLOKADA ZAPOBIEGAJĄCA OTWARCIU TYLNYCH DRZWI PRZEZ DZIECI
- CZUJNIKI PARKOWANIA Z PRZODU I Z TYŁU
- DESKA ROZDZIELCZA Z MIĘKKICH MATERIAŁÓW

- FELGI ALUMINIOWE 18", Z OGUMIENIEM 235/55
- FOTELE PRZEDNIE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE W 6. KIERUNKACH
- GNIAZDKO DO LAMPKI KEMPINGOWEJ W BAGAŻNIKU
- GNIAZDO 12V W PIERWSZYM RZĘDZIE
- GWARANCJA PODSTAWOWA NA POJAZD, 7 LAT Z LIMITEM 150.000 KM
- HAMULCE TARCZOWE TYLNE
- IMMOBILIZER
- KANAPA TYLNA SKŁADANA W PROPORCJI 60:40
- KIEROWNICA WIELOFUNKCYJNA REGULOWANA W 4 KIERUNKACH
- KLAMKI LAKIEROWANE W KOLORZE NADWOZIA
- KLIMATYZACJA DWUSTREFOWA Z AUTOMATYCZNĄ REGULACJĄ TEMPERATURY
- LUSTERKA BOCZNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
- ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA DO SMARTFONÓW O MOCY 50W
- NAWIEWY KLIMATYZACJI NA DRUGI RZĄD SIEDZEŃ
- OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI INTELIGENTNY Z ALERTEM (SLA+ISA)
- OŚWIETLENIE AMBIENTOWE
- PODŁOGA BAGAŻNIKA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
- PODŁOKIETNIK TYLNEJ KANAPY Z UCHWYTAMI NA KUBKI
- PODUSZKI POWIETRZNE BOCZNE FOTELI PRZEDNICH
- PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
- REFLEKTORY AUTOMATYCZNE
- REJESTRATOR DANYCH KOLIZJI (EDR)
- SKRZYNIA BIEGÓW AUTOMATYCZNA, DWUSPRZĘGŁOWA DCT7
- SYSTEM AUDIO SONY Z 8 GŁOŚNIKAMI
- SYSTEM AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA ŚWIATŁAMI DROGOWYMI/MIJANIA (HMA)
- SYSTEM ELEKTRONICZNEGO ROZDZIAŁU SIŁY HAMOWANIA (EBD)
- FOTELE PRZEDNIE PODGRZEWANE I WENTYLOWANE (SIEDZISKO I OPARCIE)
- FUNKCJA OPÓŹNIONEGO WYŁĄCZANIA REFLEKTORÓW "FOLLOW ME HOME"
- GNIAZDO 12V W BAGAŻNIKU
- GNIAZDO USB W DRUGIM RZĘDZIE
- HAMULCE TARCZOWE PRZEDNIE, WENTYLOWANE
- HAMULEC POSTOJOWY ELEKTRYCZNY (EPB) Z FUNKCJĄ AUTO HOLD
- KAMERA COFANIA
- KIEROWNICA PODGRZEWANA
- KIEROWNICA WYKOŃCZONA SKÓRĄ EKOLOGICZNĄ
- KLAPA BAGAŻNIKA OTWIERANA ELEKTRYCZNIE
- LAKIER UNI
- LUSTERKA BOCZNE STEROWANE, PODGRZEWANE ELEKTRYCZNIE ZE ZINTEGROWANYMI KIERUNKOWSKAZAMI
- MOCOWANIA ISOFIX NA TYLNEJ KANAPIE
- OBSŁUGA BEZPRZEWODOWA ANDROID AUTO I APPLE CAR PLAY
- OSTRZEŻENIE O POZOSTAWIENIU OTWARTYCH DRZWI, MASKI LUB KLAPY BAGAŻNIKA
- PASY BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCY I PASAŻERA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
- PODŁOKIETNIK PRZEDNI ZE SCHOWKIEM
- PODUSZKA POWIETRZNA CENTRALNA Z PRZODU
- PODUSZKI POWIETRZNE BOCZNE KURTYNOWE Z PRZODU I Z TYŁU
- RADIO Z DAB
- REFLEKTORY PROJEKCYJNE LED
- RELINGI DACHOWE (Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEWOŻENIA ŁADUNKU)
- SPOJLER TYLNY
- SYSTEM AUTOMATYCZNEGO HAMOWANIA AWARYJNEGO (AEB)
- SYSTEM BEZKLUCZYKOWEGO DOSTĘPU I URUCHAMIANIA POJAZDU
- SYSTEM HAMOWANIA AWARYJNEGO (EBA) Z MIGAJĄCYMI ŚWIATŁAMI AWARYJNYMI

- SYSTEM HAMOWANIA POKOLIZYJNEGO (MCB)
- SYSTEM KONTROLI TRAKCJI (TCS)
- SYSTEM MONITOROWANIA MARTWEGO POLA WIDZENIA Z ASYSTENTEM ZMIANY PASA RUCHU (BSD+LCA)
- SYSTEM MONITOROWANIA ZMĘCZENIA KIEROWCY (DMS)
- SYSTEM OSTRZEGAJĄCY I ZAPOBIEGAJĄCY NIEZAMIERZONEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDW+LDP)
- SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED OTWARCIEM DRZWI (DOW)
- SYSTEM RATUNKOWY ECALL
- SYSTEM START-STOP
- SYSTEM UŁATWIAJĄCY RUSZANIE NA WZNIESIENIU (HAC)
- SYSTEM WSPOMAGANIA HAMOWANIA AWARYJNEGO (BAS)
- SYSTEM WYBORU TRYBU JAZDY (ECO, NORMAL, SPORT)
- SZYBA TYLNA PODGRZEWANA
- SZYBY BOCZNE PRZEDNIE Z IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ
- ŚWIATŁA COFANIA PODWÓJNE
- ŚWIATŁA TYLNE LED
- TEMPOMAT ADAPTACYJNY Z FUNKCJĄ UTRZYMYWANIA PASA RUCHU (ACC+LKA)
- UKŁAD WSPOMAGANIA KIEROWNICY ELEKTRONICZNY (EPS)
- WYCIERACZKI PRZEDNIEJ SZYBY AUTOMATYCZNE Z CZUJNIKIEM DESZCZU
- ZAGŁÓWKI W DRUGIM RZĘDZIE SIEDZEŃ REGULOWANE, TRZY
- ZAWIESZENIE KÓŁ TYLNEJ OSI WIELOWAHACZOWE
- ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON (PIANKA USZCZELNIAJĄCA)
- SYSTEM KAMER 540 STOPNI
- SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA W OPONACH (TPMS)
- SYSTEM MONITOROWANIA UWAGI KIEROWCY (DAI)
- SYSTEM MULTIMEDIALNY Z EKRANEM DOTYKOWYM O PRZEKĄTNEJ 13.2" Z MENU W JĘZYKU POLSKIM
- SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED KOLIZJĄ Z PRZODU I Z TYŁU (FCW+RCW)
- SYSTEM PRZYPOMINAJĄCY O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA Z PRZODU I Z TYŁU
- SYSTEM STABILIZACJI PRZECZYŁÓW (RSC)
- SYSTEM STEROWANIA FUNKCJAMI POJAZDU ZA POMOCĄ POLECEŃ GŁOSOWYCH
- SYSTEM UNIKANIA KOLIZJI INTELIGENTNY (IES)
- SYSTEM WSPOMAGANIA ZJAZDU ZE WZNIESIENIA (HDC)
- SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU KÓŁ W SAMOCHODZIE PODCZAS HAMOWANIA (ABS)
- SZYBY BOCZNE ELEKTR. STER. Z FUNKCJĄ OTWIERANIA/ZAMYKANIA JEDNYM DOTKNIĘCIEM I CZUJNIKIEM PRZESZKODY
- SZYBY TYLNE PRZYCIEMNIANE
- ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ LED
- TAPICERKA FOTELI ZE SKÓRY EKOLOGICZNEJ
- UKŁAD STABILIZACJI TORU JAZDY ELEKTRONICZNY (ESP)
- WSPOMAGANIE KONTROLI PRĘDKOŚCI (SCF)
- WYŁĄCZNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ PASAŻERA
- ZAMEK CENTRALNY Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO BLOKOWANIA ZAMKÓW PO RUSZENIU
- ZESTAW CYFROWYCH WSKAŹNIKÓW O PRZEKĄTNEJ 8.9"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- LAKIER DWUKOLOROWY (NADWOZIE DWUKOLOROWE) (G)




EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [μm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	200 - 300
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	150 - 200
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	DO 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	150 - 200
5. DACH	DO 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	DO 150
7. PRÓG LEWY	DO 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	150 - 200
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	150 - 200
10. POKRYWA TYLNA	150 - 200
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	150 - 200
12. DRZWI TYLNE PRAWY	150 - 200
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	DO 150
14. PRÓG PRAWY	DO 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	150 - 200
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	DO 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	150 - 200

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ

NIE

POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ


NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	CONTINENTAL	ECOCONTACT 7	235/55 R18	5,8
PL	CONTINENTAL	ECOCONTACT 7	235/55 R18	5,8
TP	CONTINENTAL	ECOCONTACT 7	235/55 R18	6,0
TL	CONTINENTAL	ECOCONTACT 7	235/55 R18	6,1

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

ZESTAW NAPRAWCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
LUSTERKO LEWE	ZARYSOWANIE
USZCZELKA SZYBY DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
SPOILER ZDERZAKA TYLNEGO	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWO	ZARYSOWANIE

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE

KOMENTARZ DO STANU UTRZYMANIA NADWOZIA I WNĘTRZA:
DODATKOWA LAMPA BAGAŻNIKA - BRAK, LUSTERKO PRAWO - ŚLADY KLEJU

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU
PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY
SILNIK ELEKTRYCZNY
SKRZYNIA BIEGÓW
ZAWIESZENIE

PRACA PRAWIDŁOWA
NIE DOTYCZY
PRACA PRAWIDŁOWA
PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY
BRAK

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA
NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG
NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE INNE
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	ORYG.	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	NIE
KLUCZ ZAPASOWY	TAK 1 SZT.	GAŚNICA	TAK
INSTRUKCJA OBSŁUGI	TAK	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	NIE
KSIĄŻKA SERWISOWA	TAK		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE
---------------------	-----	---------------	-----

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa



PARTNER
CRLS


ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)
Zdjęcia poglądowe
Zdjęcia uszkodzeń
Zdjęcia dokumentów pojazdu
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego

96
TAK
TAK
TAK
NIE


ZDJĘCIA POGLĄDOWE

































ZDJĘCIA USZKODZEŃ







DOKUMENTY POJAZDU



EKSPERTYZA POJAZDU

Dowód rejestracyjny



PARTNER
CRLS

DOWÓD REJESTRACYJNY

