



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	VHS00887/26
DATA:	3 październik 2026
MIEJSCE OGŁĘDZIN:	05-600 GRÓJEC, SŁOMCZYN, UL. METALOWA 10

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	MERCEDES-BENZ
MODEL	CLE Coupe [236] 23-
NUMER REJESTRACYJNY	RZ727GV
ROK PRODUKCJI	2025
NUMER VIN	W1KMJ4HB7TF085258

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny



Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	11.10.2026
RAPORT NA DZIEŃ	11.10.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00887/26
------------------	-------------

DANE POJAZDU - KOD EC 0161327

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	RZ727GV / W1KMJ4HB7TF085258
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	09.07.2025 / 15
ROK PRODUKCJI	2025
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	54649 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	21750 / 32899
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	MERCEDES-BENZ
MODEL	CLE COUPE [236] 23-
TYP	CLE 300 MHEV 4-MATIC AMG LINE
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	COUPE / 2 / 4
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.09.2023 - ...
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	1999
MOC KW / KM	190 / 258
PALIWO / KATALIZATOR	BENZYNIA / KATALIZATOR (3DROZNY)+GPF
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 4
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	A / 9

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• ABS - SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA• ANDROID AUTO• ASYSTENT LIMITU PRĘDKOŚCI• ASYSTENT ŚWIATEŁ DROGOWYCH ADAPTACYJNY• ASYSTENT UTRZYMANIA LINII PASA RUCHU - AKTYWNY• CZUJNIK OBECNOŚCI PASAŻERA PASYWNY• CZYTNIK LINII PAPILARNYCH | <ul style="list-style-type: none">• ALARM ANTYWŁAMANIOWY• APPLE CARPLAY• ASYSTENT PARKOWANIA Z PARKTRONIC - AKTYWNY• ASYSTENT UKŁADU HAMULCOWEGO AKTYWNY• AUTOMATYCZNIE ODŁĄCZANA PODUSZKA PASAŻERA• CZUJNIK OBECNOŚCI PASAŻERA Z TYŁU• DYNAMIC SELECT - WYBÓR CHARAKTERYSTYKI TRYBU JAZDY |
|---|--|

- DYWANIKI WELUROWE AMG
- ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA – SREBRNOSZARE WZORY W KSZTAŁCIE ROMBÓW
- FELGI ALUMINIOWE 19" AMG, WIELORAMIENNE (RVA)
- FOTEL PASAŻERA REGULOWANY ELEKTRYCZNIE Z PAMIĘCIĄ POŁOŻENIA
- FOTELE PRZEDNIE Z 4 STOPNIOWĄ REGULACJĄ ODCINKA LĘDŹWIOWEGO
- GWARANCJA 2 LATA BEZ LIMITU KILOMETRÓW
- INSTALACJA WSTĘPNA DLA DISTRONIC
- KAMERA COFANIA
- KAMIZELKA FLUORESCENCYJNA DLA KIEROWCY
- KIEROWNICA SPORTOWA, WIELOFUNKCYJNA W SKÓRZE NAPPA
- KONTROLA TRAKCJI
- LAMPY PRZEDNIE LED HIGH PERFORMANCE (DIODOWE)
- LUSTERKO BOCZNE KIEROWCY ORAZ WSTECZNE AUTOMATYCZNIE PRZYCIEMNIANE
- OCHRONA WNĘTRZA ZA POMOCĄ KLAKSONU POJAZDU
- OPONY LETNIE
- OŚWIETLENIE WNĘTRZA AMBIENT
- PAKIET PAMIĘCI
- PAKIET USB
- PODSUFITKA MATERIAŁOWA - CZARNA
- PODUSZKI POWIETRZNE BOCZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA
- PODUSZKI POWIETRZNE CZOŁOWE DLA KIEROWCY I PASAŻERA
- PRZYGOTOWANIE DO RADIA CYFROWEGO
- RADIO CYFROWE
- SKRZYNIA AUTOMATYCZNA BIEGÓW 9G-TRONIC
- SYSTEM BEZPRZEWODOWEGO ŁADOWANIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH Z PRZODU
- SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA W OPONACH
- SYSTEM MULTIMEDIALNY MBUX
- SYSTEM OCHRONY PIESZYCH
- SYSTEM PRE-SAFE
- SZYBY PRZEDNIE ELEKTRYCZNE
- TAPICERKA IMITUJĄCA SKÓRĘ ARTICO/MIKROFIBRA MICROCUT
- DŹWIĘK SILNIKA SPORTOWY
- ESP - UKŁAD STABILIZACJI TORU JAZDY
- FOTEL KIEROWCY REGULOWANY ELEKTRYCZNIE Z PAMIĘCIĄ POŁOŻENIA
- FOTELE PRZEDNIE PODGRZEWANE
- GAŚNICA
- IMMOBILIZER
- INTEGRACJA ZE SMARTFONEM
- KAMERA MONITORUJĄCA KIEROWCĘ
- KEYLESS-GO
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA THERMATIC
- LAKIER UNI
- LUSTERKA BOCZNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
- MODUŁ KOMUNIKACYJNY (5G) UMOŻLIWIAJĄCY KORZYSTANIE Z USŁUG MERCEDES ME CONNECT
- OPARCIE TYLNEJ KANAPY, SKŁADANE
- OŚWIETLENIE AMBIENT Z PROJEKCJĄ LOGO MARKI
- PAKIET OŚWIETLENIE WNĘTRZA
- PAKIET SCHOWKÓW
- PODAJNIK PASA BEZPIECZEŃSTWA
- PODUSZKA POWIETRZNA CENTRALNA
- PODUSZKI POWIETRZNE BOCZNE Z TYŁU
- PRZYGOTOWANIE DO LIVE TRAFFIC INFORMATION
- PRZYGOTOWANIE DO USŁUG NAWIGACYJNYCH
- ROZSZERZONE FUNKCJE MBUX
- STYLIZACJA AMG
- SYSTEM KEYLESS-GO STARTER - URUCHAMIANIE POJAZDU PRZY POMOCY PRZYCIŚNIKA START/STOP
- SYSTEM MONITOROWANIA WNĘTRZA
- SYSTEM NAWIGACJI SATELITARNEJ NA DYSKU TWARDYM
- SYSTEM POŁĄCZENIA ALARMOWEGO MERCEDES-BENZ
- SYSTEM WSPARCIA MANEWRÓW WYPRZEDZANIA
- SZYBY PRZYCIEMNIANE Z FUNKCJĄ TERMOIZOLACJI
- TIREFIT - ZESTAW DO NAPRAWY PRZEBITEJ OPONY

- UCHWYTY NA KUBKI Z PRZODU - PODWÓJNE
- USŁUGI ZDALNE
- WYCIERACZKI PRZEDNIEJ SZYBY Z CZUJNIKIEM DESZCZU
- WYKOŃCZENIE KONSOLI CENTRALNEJ - CZARNE W WYSOKIM POŁYSKU
- WYŚWIETLACZ KIEROWCY
- ZAWIESZENIE SPORTOWE
- UKŁAD HAMULCOWY Z TARCZAMI O WIĘKSZEJ ŚREDNICY NA PRZEDNIEJ OSI
- WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
- WYKOŃCZENIE DESKI ROZDZIELCZEJ I GÓRNEJ CZĘŚĆ DRZWI SZTUCZNĄ SKÓRĄ ARTICO O WYGLĄDZIE SKÓRY NAPPA
- WYŚWIETLACZ CENTRALNY
- ZAMEK CENTRALNY Z PILOTEM
- ZBIORNIK PALIWA O ZWIĘKSZONEJ POJEMNOŚCI - 66 LITRÓW

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- ASYSTENT ODLEGŁOŚCI DISTRONIC PLUS, AKTYWNY
- DACH SZKLANY PANORAMICZNY - ELEKTRYCZNY
- LAKIER METALIK
- OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA Z PODŚWIETLANYM LUSTERKIEM KOSMETYCZNYM
- PAKIET AMG PREMIUM
 - ASYSTENT MARTWEGO POŁA
 - LISTWY PROGOWE DRZWI, PODŚWIETLANE Z NAPISEM AMG I WYMIENNĄ OSŁONĄ
 - OŚWIETLENIE WNĘTRZA AMBIENT PLUS
 - PAKIET DIGITAL LIGHT
 - PAKIET KEYLESS-GO CONVENIENCE
 - PAKIET PARKOWANIA Z KAMERĄ 360
 - ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ MBUX DLA NAWIGACJI
- PAKIET NIGHT
 - FELGI ALUMINIOWE 19" AMG, WIELORAMIENNE (RVB)
- SPOJLER AMG NA KLAPIE BAGAŻNIKA
- SYSTEM NAGŁOŚNIENIA BURMESTER 3D SURROUND
- WYKOŃCZENIE KONSOLI CENTRALNEJ - SREBRNOSZARA KRATA




EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [μm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	DO 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	DO 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	DO 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	150 - 200
5. DACH	NIE DOTYCZY
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	DO 150
7. PRÓG LEWY	DO 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	NIE DOTYCZY
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	DO 150
10. POKRYWA TYLNA	DO 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	DO 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	NIE DOTYCZY
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	DO 150
14. PRÓG PRAWY	DO 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	DO 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	DO 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	DO 150

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ

NIE

POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ


NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	PIRELLI	WINTER SOTTOZERO 3	245/40 R19	7,8
PL	PIRELLI	WINTER SOTTOZERO 3	245/40 R19	6,3
TP	PIRELLI	WINTER SOTTOZERO 3	245/40 R19	4,9
TL	PIRELLI	WINTER SOTTOZERO 3	245/40 R19	3,4

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

ZESTAW NAPRAWCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIA KRAWĘŻNIKOWE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIA KRAWĘŻNIKOWE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
DESKA ROZDZIELCZA	ZARYSOWANIE (W NORMIE)

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU
PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY
SILNIK ELEKTRYCZNY
SKRZYNIA BIEGÓW
ZAWIESZENIE

PRACA PRAWIDŁOWA
NIE DOTYCZY
PRACA PRAWIDŁOWA
PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY
BRAK

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA
NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG
NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	SKAN	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	TAK
KLUCZ ZAPASOWY	NIE	GAŚNICA	TAK
INSTRUKCJA OBSŁUGI	TAK	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	TAK
KSIĄŻKA SERWISOWA	ELEKTRONICZNA		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE
---------------------	-----	---------------	-----

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa







PARTNER
CRLS



ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	106
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE



ZDJĘCIA POGLĄDOWE


















































DOKUMENTY POJAZDU



Dowód rejestracyjny



PARTNER
CRLS

[illegible]

dowód rejestracyjny - brak