



Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	VHS00883/26
Data:	3 październik 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Mazda
Model	CX-5 17-21
Numer rejestracyjny	LU786RC
Rok produkcji	2019
Numer VIN	JMZKFGW1A00829471

Zdjęcie pogładowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny



Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	19.10.2026
Raport na dzień	19.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00883/26
------------------	-------------

Dane pojazdu - kod EC 0125373

Numer rejestracyjny / numer VIN	LU786RC / JMZKFGW1A00829471
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	15.04.2019 / 90
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	259495 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	143400 / 116095
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Mazda
Model	CX-5 17-21
Typ	CX-5 2.2 D Skyenergy AWD aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.03.2017 - 31.12.2019
Pojemność silnika (ccm)	2191
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 6

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Apple Carplay
- Czujnik zmierzchu
- DSC - system stabilizacji toru jazdy
- EBD - elektroniczny rozdział siły hamowania
- Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/65
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Autohold
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Airbag 6 sztuk: przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Czujnik deszczu
- Czujniki parkowania, przód i tył
- EBA - system wspomagania hamowania awaryjnego
- Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
- Fotel kierowcy i pasażera z przodu z manualną regulacją wysokości
- Fotele w 2. rzędzie składane niezależnie (40/20/40)
- Immobilizer
- Kierownica podgrzewana
- Komputer pokładowy

- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Lusterko wsteczne fotochromatyczne (przyciemniające się automatycznie)
- Oświetlenie drogi do domu (Leaving/Coming Home)
- Podłokietnik z tyłu
- Przycisk do uruchamiania silnika
- Reflektory przednie, diodowe LED z systemem adaptacyjnego doświetlania zakrętów (afis)
- Spojler dachowy
- System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC)
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu tpms
- System monitorowania tyłu poazdu RVM
- System rozrywki i łączności - MZD Connect
- System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) - A-scbs
- Szyby boczne tylne i szyba tylna przyciemniane
- Światła przeciwmgielne LED
- TCS - system kontroli trakcji
- Tuner radia cyfrowego
- Wejście AUX/USB
- Wyświetlacz wielofunkcyjny, kolorowy
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth
- Lampy tylne LED
- Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją auto
- Ogrzewanie przednich foteli
- Podłokietnik z przodu
- Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
- Radio CD/MP3 (6 głośników)
- Roleta bagażnika Karakuri (podnosząca i opuszczająca się wraz z tylną klapą)
- Spryskiwacze reflektorów
- System i-stop (system automatycznie wyłączający silnik podczas postoju)
- System monitorowania martwego pola BSM
- System multimedialny HMI (Human Machine Interface)
- System składania siedzeń Karakuri
- System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS)
- Światła LED do jazdy dziennej
- Tapicerka materiałowa Medium
- Tempomat
- Układ wspomagający ruszanie ruszanie na wzniesieniu (HHA)
- Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw naprawczy opony

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Lakier metalik (trójwarstwowy) Soul Red
- Pakiet Safety
 - Kamera cofania
 - System kamer 360
 - System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości - TSR
 - System wspomagający hamowanie podczas cofania scbs-R
 - System wykrywający znużenie kierowcy - Driver Alert
 - Wyświetlacz Head-up (na szybie)
- System nawigacji Mazda

Inne

- System audio bose
- Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie




Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [μm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	150 - 200
7. Próg lewy	300 - 500
8. Drzwi tylne lewe	150 - 200
9. Błotnik tylny lewy	POW. 500
10. Pokrywa tylna	300 - 500
11. Błotnik tylny prawy	200 - 300
12. Drzwi tylne prawe	200 - 300
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	150 - 200
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią

Nie

Pojazd oklejony reklamą


Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Imperial	All season driver	225/65 R17	5,3
PL	Imperial	All season driver	225/65 R17	6,1
TP	Imperial	All season driver	225/65 R17	6,2
TL	Imperial	All season driver	225/65 R17	5,7

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie	
Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu:	Stan typowy dla wieku pojazdu
Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Wygluszenie pokrywy	Ubytek w karoserii/dziura
Szyba czołowa	Odpryski
Zderzak przedni	Zarysowanie
Błotnik przedni prawy	Odpryski lakieru (w normie)
Listwa łukowa błotnika przedniego prawego	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Rdza/korozja
Spoiler zderzaka przedniego	Pęknięcie
Krata wlotu powietrza	Pęknięcie
Błotnik przedni lewy	Zarysowanie
Reflektor przedni lewy	Pęknięcie
Felga przednia lewa	Zarysowanie
Nadkole przednie lewe	Pęknięcie
Listwa drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Błotnik przedni lewy	Odpryski lakieru
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Lusterko lewe	Zarysowanie
Słupek środkowy lewy	Wgniecenie
Uszczelka drzwi tylne lewe	Pęknięcie
Szyba drzwi tylnych lewych	Zarysowanie
Lampa tylna lewa	Zaparowany
Zderzak tylny	Zarysowanie
Felga tylna prawa	Zarysowanie
Listwa drzwi tylnych prawych	Zarysowanie
Próg prawy	Zarysowanie
Lusterko prawe	Zarysowanie
Felga przednia prawa	Zarysowanie

Wnętrze	
Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu:	Stan typowy dla wieku pojazdu
Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Deska rozdzielcza	Zabrudzenie
Fotel przedni lewy	Nadmierne zużycie
Koło kierownicy	Nadmierne zużycie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu	
Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)
Praca podzespołów	
Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa
Kontrolki / komunikaty	
Niski poziom ciśnienia opon	
Inne komentarze dotyczące kontrolek:	
Bateria kluczyka wkrótce się wyczerpie. wymień baterię.	
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	
Imobiliser	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono
Instalacja LPG	
Nie dotyczy	

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:	
Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie zagraniczne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Nie
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Nie
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie
---------------------	-----	---------------	-----

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa






PARTNER
CRLS




Zdjęcia




Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)
Zdjęcia poglądowe
Zdjęcia uszkodzeń
Zdjęcia dokumentów pojazdu
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego


189
Tak
Tak
Tak
Tak























































































Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny



PARTNER
CRLS

Dowód rejestracyjny

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
15.03.2024
m.p. [podpis]
05.04.2023
DATA PODPIS

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
15.03.2024
m.p. [podpis]
12.03.2026
DATA PODPIS

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
16.03.2026
m.p. [podpis]
DATA PODPIS

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
14.03.2026
m.p. [podpis]
DATA PODPIS

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
14.03.2026
m.p. [podpis]
DATA PODPIS

ADNOTACJE URZĘDOWE
---PIERWSZA REJESTRACJA
W KRAJU 2023-03-29---
---(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6---

Pouczenie:
Właściciel pojazdu, jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

RODZAJ POJAZDU
SAMOCHÓD OSOBOWY

PRZEZNACZENIE

ROK PRODUKCJI
2019

DOPIUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ
490 kg

NATWIERDZENIE DOP. NACISK OSI
11,66 kN

NR KARTY POJAZDU

SERIA DR/ BAT 1178308

c.1.1 VEHIS FINI SP. Z O.O.
c.1.2 38366599000046
c.1.3 20-069 LUBLIN
STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO 18/1

c.2.1 VEHIS FINI SP. Z O.O.
c.2.2 38366599000046
c.2.3 20-069 LUBLIN
STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO 18/1

C

F.1 2235 kg **F.2** 2235 kg **F.3** 4335 kg

G 1745 kg **J** ---

K ---

L 2 **O.1** 2100 kg **O.2** 750 kg

P.1 2191,00 cm³ **P.2** 110,00 kW

P.3 D **Q** ---

S.1 5 **S.2** ---

SERIA DR/ BAT 1178308

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny

PREZYDENT MIASTA LUBLIN
PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1
20-109 LUBLIN

ORGAN WYDAJĄCY

A LU 786RC

D.1 MAZDA
D.2 ---

D 0.3 CX-5 86RC

E JMZKFGW1A00829471

B 15.04.2019 **I** 30.03.2023 **H** ---

SERIA DR/ BAT 1178308