



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	VHS00882/26
DATA:	2 październik 2026
MIEJSCE OGŁĘDZIN:	05-600 GRÓJEC, SŁOMCZYN, UL. METALOWA 10

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	DACIA
MODEL	Jogger 21-25
NUMER REJESTRACYJNY	CT511CC
ROK PRODUKCJI	2023
NUMER VIN	UU1DJF00171991763

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny



Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	12.10.2026
RAPORT NA DZIEŃ	12.10.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00882/26
------------------	-------------

DANE POJAZDU - KOD EC 0158818

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	CT511CC / UU1DJF00171991763
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	28.12.2023 / 34
ROK PRODUKCJI	2023
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	88961 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	49400 / 39561
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	DACIA
MODEL	JOGGER 21-25
TYP	JOGGER 1.0 TCE EXTREME LPG
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	KOMBI / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.03.2023 - 30.11.2025
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	999
MOC KW / KM	67 / 90
PALIWO / KATALIZATOR	BENZYZNA / GAZ
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 3
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	M / 6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 2 NAWIEWY NA TYŁ POD PRZEDNIMI FOTELAMI
- ABS
- ANTENA TYPU PŁETWA REKINA
- AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEL, WYCIERACZKI AUTOMATYCZNE
- CENTRALNY ZAMEK DRZWI, ZDALNIE STEROWANY FALAMI RADIOWYMI
- CZUJNIK ODLEGŁOŚCI PRZY PARKOWANIU - TYŁ
- ECALL - POŁĄCZENIE ALARMOWE
- 2 ŚWIAŁA COFANIA
- AKTYWNY SYSTEM WSPOMAGANIA NAGŁEGO HAMOWANIA AEBS
- AUTOMATYCZNA BLOKADA DRZWI PO RUSZENIU
- BEZ MAP
- CENTRALNY ZAMEK I FUNKCJA AUTOMATYCZNEJ BLOKADY
- DOLNE OSŁONY ZDERZAKÓW SZARY MEGALIT
- EL. PODNOSZENIE SZYB, PRZÓD Z WŁĄCZNIKIEM IMULSOWYM PO STRONIE KIEROWCY

- ESP Z EXTENDED GRIP
- FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I PODŁOKIETNIKIEM, OPARCIA PRZEDNICH FOTELI ZE STOLIKAMI TYPU
- KEYLESS ENTRY - SYSTEM BEZKLUCZYKOWEGO DOSTĘPU I URUCHAMIANIA SILNIKA
- KLAMKI ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
- KOMPUTER POKŁADOWY
- KRYTERIUM TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO ZAMÓWIENIA KLIMATYZACJI (TYP CZYNNIKA)
- LAMPKA CENTRALNA NAD DRUGIM RZĘDEM
- LUSTERKA BOCZNE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE, OGRZEWANE Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY
- LUTERKO WSTECZNE Z USTAWIENIEM DZIEŃ/NOC
- OKLEJENIE EXTREME
- PAS BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCY BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI
- PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY
- REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
- ROLETA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
- SYSTEM KONTROLI CIŚNIENIA W OPONACH
- SYSTEM START/STOP
- SZYBY TYLNE PRZYCIEMNIANE
- ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ LED
- ŚWIATŁA W KSZTAŁCIE LITERY Y (PRZÓD I TYŁ)
- TRYB ECO
- UCHWYTY ISOFIX DO INSTALACJI FOTELIKA DZIECIĘCEGO Z TYŁU
- WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO, ELEKTRYCZNE
- WYCIERACZKI AUTOMATYCZNE
- ZDERZAKI W KOLORZE NADWOZIA
- ZESTAW WSKAŹNIKÓW TFT 3,5"
- FELGI ALUMINIOWE 16 MAHALIA, CZARNE
- KAMERA COFANIA
- KIEROWNICA POKRYTA SKÓRĄ EKOLOGICZNĄ
- KLAPKA WLEWU PALIWA OTWIERANA RĘCZNIE (WYMAGA KARTY KEYLESS ENTRY)
- KOLUMNA KIEROWNICY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I GŁĘBOKOŚCI
- KONSOLA ŚRODKOWA NISKA, Z OTWARTYM SCHOWKIEM BEZ PODŁOKIETNIKA
- LAKIER UNI
- LAMPY MIJANIA LED
- LUSTERKA BOCZNE W KOLORZE CZARNYM BŁYSZCZĄCYM
- NAPINACZE PIROTECHNICZNE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNICH FOTELI
- OŚWIETLENIE BAGAŻNIKA
- PODUSZKA POWIETRZNA CZOŁOWA PASAŻERA Z MOŻLIWOŚCIĄ DEZAKTYWACJI
- PODUSZKI BOCZNE Z PRZODU + PODUSZKI KURTYNOWE
- RELINGI DACHOWE, MODUŁOWE
- STOLIKI LOTNICZE
- SYSTEM MULTIMEDIALNY MEDIA DISPLAY 8 (ANDROID AUTO, APPLE CAR PLAY, BLUETOOTH, USB)
- SYSTEM WSPOMAGANIA NAGŁEGO HAMOWANIA
- SZYBY TYLNE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE
- ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
- TAPICERKA MATERIAŁOWA
- TYLNE KANAPA SKŁADANA I DZIELONA W UKŁADZIE 1/3 - 2/3
- WSKAŹNIK ZMIANY BIEGÓW
- WSTAWKI TEKSTYLNE NA DESCE RODZIELCZEJ
- ZDEJMOWANY UCHWYT DO SMARTFONA
- ZESTAW DO NAPRAWY PRZEBITEJ OPONY

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- LAKIER METALIK
- PAKIET KOMFORT PREMIUM
 - FOTEL KIEROWCY Z MANUALNĄ REGULACJĄ POŁOŻENIA, OPARCIA PRZEDNICH FOTELI ZE STOLIKAMI TYPU LOTNICZEGO
 - HAMULEC RĘCZNY, AUTOMATYCZNY
 - KONSOLA CENTRALNA Z REGULOWANYM PODŁOKIETNIKIEM I SCHOWKIEM
 - SYSTEM KONTROLI MARTWEGO POLA
 - SYSTEM WSPOMAGANIA PARKOWANIA PRZODEM

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - LISTA OGÓLNA

- CZUJNIKI PARKOWANIA - PRZÓD - TYŁ
- HAK HOLOWNICZY STAŁY




EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [μm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	DO 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	DO 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	DO 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	DO 150
5. DACH	DO 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	DO 150
7. PRÓG LEWY	DO 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	DO 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	DO 150
10. POKRYWA TYLNA	DO 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	DO 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	DO 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	DO 150
14. PRÓG PRAWY	DO 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	DO 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	DO 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	DO 150

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ

NIE

POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ


NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	CONTINENTAL	ECOCONTACT 6	205/60 R16	3,8
PL	CONTINENTAL	ECOCONTACT 6	205/60 R16	4,3
TP	CONTINENTAL	ECOCONTACT 6	205/60 R16	5,4
TL	CONTINENTAL	ECOCONTACT 6	205/60 R16	4,8

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

ZESTAW NAPRAWCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
ZDERZAK PRZEDNI	NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ
KRATA WLOTU POWIETRZA PRAWA	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
CZUJNIK PARKOWANIA PRZÓD PRAWY ZEW.	ZARYSOWANIE
SPOILER ZDERZAKA PRZEDNIEGO	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
KRATA WLOTU POWIETRZA	ODPRYSKI
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO LEWEGO	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
POKRYWA TYLNA	WGNIECENIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWO	ZARYSOWANIE

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
PODSUFITKA	ZABRUDZENIE (W NORMIE)
KOMORA BAGAŻNIKA WYKŁADZINA LEWA	ZARYSOWANIE
KOMORA BAGAŻNIKA WYKŁADZINA PRAWA	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
DESKA ROZDZIELCZA	ZARYSOWANIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU
PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY
SILNIK ELEKTRYCZNY
SKRZYNIA BIEGÓW
ZAWIESZENIE

PRACA PRAWIDŁOWA
NIE DOTYCZY
PRACA PRAWIDŁOWA
PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY
BRAK

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE
IMMOBILISER
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA
NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG
INSTALACJA NIEFABRYCZNA

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	ORYG.	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	TAK
KLUCZ ZAPASOWY	TAK 1 SZT.	GAŚNICA	TAK
INSTRUKCJA OBSŁUGI	TAK	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	TAK
KSIĄŻKA SERWISOWA	NIE		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE
---------------------	-----	---------------	-----

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH:

21.05.2024 POWSTANIE SZKODY ISTOTNEJ, USZKODZENIE ELEMENTÓW UKŁADU KIEROWNICZEGO

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomicza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa





PARTNER
CRLS





ZDJĘCIA


Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	132
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK



ZDJĘCIA POGLĄDOWE


































ZDJĘCIA USZKODZEŃ



















DOKUMENTY POJAZDU



EKSPERTYZA POJAZDU

Dowód rejestracyjny



PARTNER
CRLS

DOWÓD REJESTRACYJNY

TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO 28.12.2024 1.0.01.2024 PODPIS: [Signature] DATA: 2024-12-27 PODPIS: [Signature]	TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO 2025-12-27 SKP CT/036 CTR/D/0020 2024-12-27 PODPIS: [Signature] DATA: 2024-12-27 PODPIS: [Signature]	ADNOTACJE UŻYTKOWE ---GAZ LPG/--- ---(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 AP 1.0.01.2024 HAK 2024-05-25 PODPIS: [Signature]	POUČENIE: Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
---	--	--	---

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny * PERMISO DE CIRCULACIÓN * OSVEDČENÍ O REGISTRACI * REGISTRERINGSAFTEST * * ZÁJAZDNOSNÝ PRŮKAZ * FORUMMI FINCELLE * CIRCULATIEVO SÁRNYÉVÉNY * * REGISTREERMISTUNNISTUS * CERTIFICAT D'IMMATRICULATION * KENTEXENBEWIS * * REGISTRATION CERTIFICATE * CERTIFICADO DE MATRICULA * REGISTRACIÃO-APRECIBA * * REGISTRACIÃO LULUIMAS * REGISTROINTTODISTUS * OSVEDČENIE O EVIDENCI * * CERTIFICAT DE REGISTRARE * ABBIA KROKOPRAJE * PROMETNO DOVOLJENJE * * REGISTRINGSCHEINSET * CARTA DI CIRCOLAZIONE * PROMETNA POZVOJA * * CERTIFICAT DE IMMATRICULARE * TEASTAS CLARATHE * REGISTROINTTODISTUS * PREZYDENT MIAST TORUNIA ul. WAŁY GEN.SIKORSKIEGO 8 87-100 TORUŃ ORGAN WYDAJĄCY A CT 511CC D.1 DACIA D.2 DJF -RES -MT6UA4JM50V0 D.3 JOGGER E UU1DJF00171991763 B 28.12.2023 29.12.2023 H --- SERIA DR/BAT 4951813	SAMOCHÓD OSOBOWY PRZEWIĄCZENIE --- ROK PRODUKCJI 2023 DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ --- NAIWIĘKSZY DOP. NACISK OSI 9,02 kN NR KARTY POJAZDU --- SERIA DR/BAT 4951813 QR CODE SERIA DR/BAT 4951813 C.1.1 VEHIS FINI SP. Z O.O. C.1.2 38366599000132 C.1.3 87-100 TORUŃ LUBICKA 33 C.2.1 VEHIS FINI SP. Z O.O. C.2.2 38366599000132 C.2.3 87-100 TORUŃ LUBICKA 33 C 1724 kg 1724 kg 2924 kg G 1257 kg J M1 K e19*2007/46*0026*20 L 2 O.1 1200 kg O.2 645 kg P.1 999,00 cm³ P.2 67,00 kW P.3 P LPG Q --- S.1 5 S.2 --- SERIA DR/BAT 4951813
--	--