

Ekspertyza pojazdu



PARTNER
CRLS

Identyfikacja i Spis Treści

Zlecniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	VHS00965/26
Data:	20 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Ford
Model	Transit Custom 2.0 EcoBlue Euro 6 1996ccm - 136KM
Numer rejestracyjny	WW175AV
Rok produkcji	2025
Numer VIN	WF0SXXTA5SSP41007

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	25.10.2026
Raport na dzień	25.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00965/26
------------------	-------------

Dane pojazdu - kod EC 0164924

Numer rejestracyjny / numer VIN	WW175AV / WF0SXXTA5SSP41007
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	30.10.2025 / 12
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	58105 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	36000 / 22105
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Ford
Model	Transit Custom 2.0 EcoBlue Euro 6 1996ccm - 136KM
Typ	Transit Custom 2.0 EcoBlue 320 L2H1 Trend (bryg.)
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon / 4 / 6
Okres dostępności	01.10.2023 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1996
Moc kW / KM	100 / 136
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+doc
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 225
Masa własna / ładowność	1 893 / 1 332
Rozstaw osi 1 / 2	3 500

Wypożyczenie standardowe pojazdu

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Akumulator – 1x H7 AGM 80Ah• Chłapacze przednie• Czujniki parkowania - przednie• Drzwi – boczne drzwi przesuwne – po prawej stronie• Felgi stalowe 16", z ogumieniem 215/65• Fotel kierowcy – z regulacją odcinka lędźwiowego• Gniazdo USB pojedyncze z tyłu• Gniazdo zasilania – 1x 12V (w tablicy rozdzielczej) | <ul style="list-style-type: none">• Alternator – Eco Innovation 240A• Chłapacze z tyłu• Czujniki parkowania - tylne• Drzwi tylne – dwuskrzydłowe bez szyb, kąt otwarcia 168 stopni z blokadą przy 90 stopniach• Fotel kierowcy - manualna regulacja w 4 kierunkach• Funkcja rozpoznawania jazdy pod prąd (Wrong Way Alert)• Gniazdo USB x2 - na desce rozdzielczej• Gwarancja na pojazd - 2 lata |
|--|---|

- Hamulce – tarczowe z przodu i z tyłu
- Immobilizer pats
- Kanapa tylna 3 osobowa ze schowkiem pod siedziskiem
- Klamka drzwi bagażnika/przestrzeni ładunkowej – nielakierowane
- Klimatyzacja - z przodu pojazdu, z automatyczną regulacją temperatury eatc
- Kołpaki kół pełne
- Konsola dachowa mała
- Krata wlotu powietrza przednia – w kolorze czarnym
- Lusterka boczne - elektrycznie sterowane i podgrzewane
- Monitor stanu pojazdu - system informacji dla kierowcy
- Nagrzewnica - wodna z recyrkulacją powietrza
- Ogranicznik prędkości inteligentny
- Oświetlenie przestrzeni ładunkowej LED
- Oświetlenie wnętrza – oświetlenie wnętrza w tylnej części pojazdu z lampkami do czytania
- Pasy bezpieczeństwa czarne
- Przegroda formowana
- Przycisk rozrusznika FordPower
- Reflektory – automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania
- Reflektory automatyczne - włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła
- Schowek – kieszenie na mapy w przednich drzwiach
- Skrzynia biegów - manualna, 6-biegowa
- System kontroli pasa ruchu
- System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
- System zapobiegający kolizjom (kamera) z asystentem skrętu w lewo
- Szyba przednia Quickclear, ogrzewana
- Tapicerka materiałowa ciemna Plus
- Uchwyt dźwigni zmiany biegów formowany
- Układ foteli przednich 1+2
- Układ wspomagania kierownicy elektryczny (epas)
- Wycieraczki przednie - automatyczne z czujnikiem deszczu
- Zamki - otwieranie pokrywy silnika kluczykiem
- Zamki drzwi – ochrona przed zatrzaśnięciem kluczyka
- Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami
- Hamulec elektryczny postojowy
- Kamera cofania
- Kierownica poliuretanowa
- Klamki drzwi – nielakierowane
- Kolumna kierownicy – regulowana w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Konsola środkowa mała
- Lakier zwykły
- Lusterka boczne – obudowy w kolorze czarnym
- Nadwozie – dach niski H1
- Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) widoczny
- Okna w 2 rzędzie po obu stronach pojazdu, stałe
- Oświetlenie w kabinie – lampki do czytania w podsufitce
- Panele zabezpieczające ściany i drzwi przedziału ładunkowego - do połowy wysokości
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Przestrzeń ładunkowa – 6 zaczepów mocowania ładunku zgodnych z normą DIN 75410
- Radio cyfrowe DAB, Ford sync 4, ekran dotykowy 13", modem FordPass Connect 5G, Bluetooth, 4 głośniki
- Reflektory – światła do jazdy dziennej
- Reflektory hybrydowe halogen/LED
- Schowek w górnej części deski rozdzielczej po stronie kierowcy
- System e-Call
- System monitorowania ciśnienia w oponach (tpms)
- System tankowania Ford EasyFuel-bez korka wlewu, z zabezpieczeniem przed waniem niewłaściwego paliwa
- Systemy - stabilizacji przyczepy (TSC), elektr. stabilizacji toru jazdy (ESC), kontroli trakcji i ABS
- Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi, kierowcy jednym naciśnięciem przycisku
- Tempomat
- Uchwyt na butelki - podwójny, na butelki 2-litrowe, zamontowany w desce rozdzielczej
- Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach
- Wybór trybu jazdy
- Wykładzina podłogi gumowa
- Zamki drzwi – konfiguracja zamykania nr 1
- Zamki drzwi – z centralnym zamykaniem
- Zbiornik paliwa standardowy - 55 litrów

- Zderzak przedni – częściowo w kolorze nadwozia (nakładki zderzaka)
- Zderzak tylny – częściowo w kolorze nadwozia (nakładki zderzaka)
- Zestaw do naprawy opon


Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Kierownica - pokryta skórą Sensico (V)
- Kierownica podgrzewana, pokryta skórą Sensico (V)
- Koło zapasowe pełnowymiarowe 16" (z oponą 215/65R16) (V)
- Pakiet siedzeń 8A
 - Fotele kierowcy i pasażera ogrzewane
 - Podłokietnik wewnętrzny kierowcy
 - Stolik rozkładany z fotela pasażera
 - Tapicerka materiałowa ciemna Plus
 - Układ foteli przednich 1+2
- Panele zabezpieczające ściany i drzwi przedziału ładunkowego - pełnej wysokości (V)
- Poduszka powietrzna pasażera (V)
- Reflektory Full LED, statyczne (V)
- Wykładzina podłogi przedziału ładunkowego winylowa (V)
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera (V) (G)

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [μm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	Do 150
7. Słupek środkowy lewy	Do 150
8. Próg lewy	Do 150
9. Drzwi przesuwne lewe	Do 150
10. Bok tył lewy	Do 150
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	Do 150
14. Bok tył prawy	Do 150
15. Drzwi przesuwne prawe	Do 150
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	Do 150
18. Drzwi przednie prawe	Do 150
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	Do 150
21. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią

Nie

Pojazd oklejony reklamą


Nie



Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Goodyear	Efficientgrip cargo 2	215/65 R16	6,7
PL	Goodyear	Efficientgrip cargo 2	215/65 R16	6,4
TP	Goodyear	Efficientgrip cargo 2	215/65 R16	POW. 8,0
TL	Goodyear	Efficientgrip cargo 2	215/65 R16	POW. 8,0

Koło zapasowe / zestaw

Koło pełnowymiarowe



Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu:

Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Zderzak przedni	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Tablica rej. przednia	Wgniecenie
Drzwi/poszycie tylne lewe	Zarysowanie, wgniecenie
Kołpak tylny lewy	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Kołpak tylny prawy	Zarysowanie
Kołpak przedni prawy	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu:

Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Fotel przedni lewy	Zabrudzenie
Fotel przedni środkowy	Zabrudzenie
Fotel przedni prawy	Zabrudzenie
Kanapa/fotele środkowe	Zabrudzenie
Tapicerka drzwi przednich prawych	Zarysowanie

Ekspertyza pojazdu



PARTNER
CRLS

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu

Podjęto próbę - uruchomiono

Próba ruchowa

Inne-komentarz

Praca podzespołów

Silnik spalinowy

Inne-komentarz

Silnik elektryczny

Nie dotyczy

Skrzynia biegów

Praca prawidłowa

Zawieszenie

Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:

Stwierdzono, że pedał sprzęgła bierze w górnym zakresie skoku, co wskazuje na zużycie tarczy oraz docisku i kwalifikuje układ do wymiany.

Kontrolki / komunikaty

Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer

Stwierdzono - działa

Inne

Nie stwierdzono

Instalacja LPG

Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu



PARTNER
CRLS

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Nie
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie
--------------	-----	-----------------	-----

Szczególne okoliczności oględzin:

Oględziny wykonano w trakcie opadów deszczu. mokra powierzchnia nadwozia uniemożliwiła pełną ocenę powłoki lakierowej i stanu zewnętrznego pojazdu.

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu


Dokumentacja zdjęciowa



Zdjęcia





Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	103
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

























































Dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	
30.10.2028 m.p. 2025-11-13		m.p. 	
DATA	PODPIS	DATA	PODPIS
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	
m.p.		m.p.	
DATA	PODPIS	DATA	PODPIS
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	
m.p.		m.p.	
DATA	PODPIS	DATA	PODPIS

ADNOTACJE URZĘDOWE

---(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 EB---

2025 11 13

A - numer rejestracyjny pojazdu, **B** - data pierwszej rejestracji pojazdu, **C** - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, **D** - dane pojazdu, **E** - numer identyfikacyjny pojazdu,
F1 - maksymalna masa całkowita, **G** - masa własna, **H** - okres ważności dowodu,
I - data wydania dowodu rejestracyjnego, **K** - numer świadectwa homologacji typu pojazdu,
P1, **P2**, **P3** - dane silnika, **Q** - stosunek mocy do ciężaru (w kW/kg), **S1**, **S2** - liczba miejsc siedzących/stojących, **E2/E3** - dopuszczalna masa całkowita pojazdu/zespołu pojazdów,
J - kategoria pojazdu, **L** - liczba osi, **O1**, **O2** - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcami / bez hamulca, **X** - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:

Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

[illegible]