

Ekspertyza pojazdu



PARTNER
CRLS

Identyfikacja i Spis Treści

Zlecniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	VHS00969/26
Data:	21 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	BMW
Model	Seria 2 Coupe [G42/G87] 21-24
Numer rejestracyjny	DW4VX16
Rok produkcji	2023
Numer VIN	WBA51CM0508D33598

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	25.10.2026
Raport na dzień	25.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00969/26
------------------	-------------

Dane pojazdu - kod EC 0152509

Numer rejestracyjny / numer VIN	DW4VX16 / WBA51CM0508D33598
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	20.07.2023 / 39
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	77030 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	56100 / 20930
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	BMW
Model	Seria 2 Coupe [G42/G87] 21-24
Typ	M240i xDrive
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Coupe / 2 / 4
Okres dostępności	01.08.2021 - 31.07.2024
Pojemność silnika (ccm)	2998
Moc kW / KM	275 / 374
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 6
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Asystent uwagi
- BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, wys. wskaźników 12.3", wys. pokładowy 14.9", 2xUSB, LTE, Bluetooth)
- Czujnik kolizji
- Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
- Dywaniki podłogowe welurowe
- Filtr cząstek stałych
- Funkcja Auto Start Stop
- Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu
- Gniazdo USB
- Active Guard Plus
- BMW id
- Czujnik deszczu
- Czujnik poziomu i klasy oleju
- Dyferencjał M Sport
- Felgi aluminiowe 19", Double-Spoke 792 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym
- Fotele przednie standardowe
- Funkcja Follow-Me-Home
- Gniazdo 12V
- Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata

- Hamulec elektromechaniczny parkingowy
- In-Car Experiences
- Kierownica sportowa M, trójramienna, obszyta skórą Walknappa
- Klakson dwutonowy
- Kolumna kierownicy regulowana
- Końcówki układu wydechowego widoczne
- Legal Emergency Call (Połączenie Alarmowe)
- Listwy progowe
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze Cerium Grey
- Oczka do mocowania
- Oparcie kanapy tylnej dzielone w stosunku 40:20:40
- Osłona chłodnicy ozdobna w kształcie nerki z ramką w kolorze Cerium Grey
- Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania
- Oświetlenie powitalne
- Oświetlenie przestrzeni bagażowej
- Oświetlenie wewnętrzne
- Pakiet aerodynamiczny M
- Podsufitka M Antracite
- Przełącznik właściwości jezdnych
- Real Time Traffic Information
- Regulacja strumienia światła reflektorów
- Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
- Spojler tylny M
- System zamykania z centralnym zamkiem
- Szyby elektryczne
- Światła tylne LED
- TeleServices
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC
- Układ hamulcowy sportowy M, ciemny niebieski metaliczny
- Usługi ConnectedDrive
- Zagłówki tylnych siedzeń składane
- Zestaw głośników Hi-Fi z 10 głośnikami oraz wzmacniaczem 205W
- Zestaw naprawczy do opon
- Immobilizer elektroniczny
- Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto)
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, rozszerzony zakres funkcji
- Konsola centralna, tył
- Lakier niemetalizowany
- Listwy ozdobne czarne o wysokim połysku
- Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniową
- Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk
- Ochrona przed uderzeniem bocznym
- Ogranicznik prędkości
- Opcje przechowywania
- Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu
- Oświetlenie ambientowe, 9 kolorów (oświetlenie otoczenia, wnętrza, klamek)
- Oświetlenie powitalne z funkcją Follow-Me-Home
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED
- Oznaczenia modelu
- Pakiet schowków (siatka oraz haczyki w bagażniku)
- Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
- Przełącznik zamka centralnego
- Reflektory przednie LED
- Schowek na rękawiczki
- Speed Limit Info - system rozpoznawania znaków drogowych (ograniczenia prędkości)
- System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, rozpoznawanie opon, wyświetla temperaturę
- Szyby atermiczne
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Tapicerka materiałowo-skórzana, Alcantara- Sensatec
- Tempomat z funkcją hamowania
- Uchwyty na napoje
- Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC
- Układ kierowniczy sportowy, zmienny
- Usługi zdalne (Remote Services)
- Zawieszenie sportowe typu M
- Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB

Wypożyczenie dodatkowe - dealerskie

- Asystent parkowania z kamerą cofania (V)
- Asystent świateł drogowych (V)
- BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, wys. wskaźników 12.3", wys. 14.9", 2xUSB, LTE, BT, wys. Head-Up) (V)
- Fotel kierowcy z regulacją szerokości oparcia (V)
- Listwy M, podświetlane (V)
- Pakiet lusterek wewnętrznych i zewnętrznych
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy elektrochromatyczne z funkcją przeciwślepieniową, asferyczne
 - Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera wypukłe z funkcją automatycznego parkowania
- Pakiet M Sport Pro
 - Dźwięk sportowy we wnętrzu dzięki systemowi Active Sound Design
 - Funkcja Sprint
 - Obrazowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie
 - Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach BMW M
 - Reflektory M Shadow Line (ciemny wzór wybranych chromowanych elementów)
 - Spoiler przedni na osłonie zderzaka przedniego
- Reflektory przednie adaptacyjne LED
- Rezygnacja z dodatkowego oznaczenia zewnętrznego (V) (G)
- Rezygnacja z oznaczenia modelu (V) (G)
- Systemy asystujące kierowcy
 - Ostrzeganie o opuszczeniu pasa ruchu z funkcją powrotu na pas
 - Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu
 - Ostrzeganie przed kolizją z tyłu
 - Ostrzeganie przy zmianie pasa ruchu z aktywną korektą toru jazdy (monitorowanie martwych stref)
 - Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania
- Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna


Inne

- System alarmowy
- Zestaw HiFi Harman Kardon Surround Sound

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [μm]
1. Pokrywa przednia	200 - 300
2. Błotnik przedni lewy	200 - 300
3. Słupek przedni lewy	200 - 300
4. Drzwi przednie lewe	200 - 300
5. Dach	200 - 300
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Nie dotyczy
9. Błotnik tylny lewy	200 - 300
10. Pokrywa tylna	200 - 300
11. Błotnik tylny prawy	200 - 300
12. Drzwi tylne prawe	Nie dotyczy
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	200 - 300
16. Słupek przedni prawy	200 - 300
17. Błotnik przedni prawy	200 - 300

Pojazd oklejony folią

Tak

Pojazd oklejony reklamą


Nie



Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Michelin	Pilot alpin 5	225/40 R19	6,8
PL	Michelin	Pilot alpin 5	225/40 R19	6,3
TP	Michelin	Pilot alpin 5	255/35 R19	6,5
TL	Michelin	Pilot alpin 5	255/35 R19	5,8

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy



Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu:

Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Felga przednia prawa	Zarysowanie
Błotnik przedni lewy	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie
Próg lewy	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Odpryski lakieru

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu:

Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Wygłuszenie pokrywy przedniej	Rozerwanie
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Tapicerka drzwi przednich prawych	Zarysowanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:

Błotnik przedni lewy - ślady po naklejkach.

Ekspertyza pojazdu



PARTNER
CRLS

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu

Próba ruchowa

Podjęto próbę - uruchomiono

Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy

Silnik elektryczny

Skrzynia biegów

Zawieszenie

Praca prawidłowa

Nie dotyczy

Praca prawidłowa

Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty

Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer

Inne

Stwierdzono - działa

Nie stwierdzono

Instalacja LPG

Nie dotyczy



Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Elektroniczna		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie
---------------------	-----	---------------	-----

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonął odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa


Zdjęcia



Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)
Zdjęcia poglądowe
Zdjęcia uszkodzeń
Zdjęcia dokumentów pojazdu
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego



89
Tak
Tak
Tak
Tak


















































Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny

